

令和8年9月24日

市政記者クラブ 様

交通局 車両電気部電車車両課
(原田 972-3879)

地下鉄桜通線車両の台車におけるき裂の発見について

地下鉄桜通線車両の台車において、検査中にき裂が発見されましたのでお知らせします。

なお、本件に伴う事故や運行への支障等は発生しておりません。

- | | | |
|---|------|--|
| 1 | 発見日 | 令和8年9月17日(木) |
| 2 | 発生車両 | 桜通線6000形 6118編成(6118号車No.2台車) |
| 3 | 概要 | 車両の検査工場において、桜通線6000形車両の定期検査を実施していたところ、台車に約120mm及び約50mmのき裂を発見しました。 |
| 4 | 原因 | 調査中 |
| 5 | 対応 | 当該台車については詳細な調査を行い、補修を実施します。
あわせて、同形式の台車を使用している桜通線及び鶴舞線の車両を対象に、9月20日(日)までに緊急点検を実施し、異常が無いことを確認しました。 |
| 6 | その他 | 本件については、監督官庁へ報告しました。 |