

別紙 13 外構破損箇所リスト

	<p>外構</p> <p>階数： 1 階</p> <p>部位： 中央広場石貼り</p> <p>撮影内容： 西側 花崗岩貼替え 60m×1m=60 m² グレーチングは事業期間 中で劣化の進行に応じて 順次更新</p>
	<p>外構</p> <p>階数： 1 階</p> <p>部位： 中央広場石貼り</p> <p>撮影内容： 西側 花崗岩貼替え 5 m² グレーチングは事業期間 中で劣化の進行に応じて 順次更新</p>
	<p>外構</p> <p>階数： 1 階</p> <p>部位： 中央広場石貼り</p> <p>撮影内容： 西側 花崗岩貼替え 20 m² グレーチングは事業期間 中で劣化の進行に応じて 順次更新</p>

	外構
	階数： 1階
	部位： 中央広場石貼り
	撮影内容： 西側 花崗岩貼替え 4 m ² +汚水点検口
	外構
	階数： 1階
	部位： 中央広場石貼り
	撮影内容： 西側 花崗岩貼替え 4 m ²
	外構
	階数： 1階
	部位： 中央広場石貼り
	撮影内容： 3号館西側 花崗岩貼替え 10 m ² グレーチングは事業期間 中で劣化の進行に応じて 順次更新


	外構
	階数： 1階
	部位： 中央広場石貼り
	撮影内容： 3号館西側 花崗岩貼替え 4 m ²
	外構
	階数： 1階
	部位： 中央広場石貼り
	撮影内容： 同上 グレーチングは事業期間 中で劣化の進行に応じて 順次更新
	外構
	階数： 1階
	部位： 中央広場石貼り
	撮影内容： 同上 グレーチングは事業期間 中で劣化の進行に応じて 順次更新


	3号館
	階数：1階
	部位：3号館1階床
	撮影内容： タイルひび割れ貼替え 4m
	3号館
	階数：1階
	部位：3号館1階床
	撮影内容： タイルひび割れ貼替え 12m
	3号館
	階数：1階
	部位：3号館1階床
	撮影内容： タイルひび割れ 4m

	3号館
	階数：1階
	部位：3号館1階床
	撮影内容： タイルひび割れ貼替え 9m
	3号館
	階数：1階
	部位：3号館1階床
	撮影内容： タイルひび割れ貼替え 3m
	3号館
	階数：1階
	部位：3号館1階床
	撮影内容： タイルひび割れ貼替え 7m

	3号館
	階数：1階
	部位：3号館1階床
	撮影内容： タイルひび割れ貼替え 4m
	3号館
	階数：1階
	部位：3号館1階床
	撮影内容： タイルひび割れ貼替え 8m
	3号館
	階数：1階
	部位：3号館1階床
	撮影内容： タイルひび割れ貼替え 7m

	外構
	階数： 1階
	部位： 中央広場石貼り
	撮影内容： 中央広場東側 花崗岩貼替え 2 m ²
	外構
	階数： 1階
	部位： 中央広場石貼り
	撮影内容： 中央広場東側 花崗岩貼替え 4 m ² グレーチングは事業期間 中で劣化の進行に応じて 順次更新
	外構
	階数： 1階
	部位： 中央広場石貼り
	撮影内容： 中央広場東側 花崗岩貼替え 20 m ² グレーチングは事業期間 中で劣化の進行に応じて 順次更新

	<p>外構</p> <p>階数： 1 階</p> <p>部位： 中央広場石貼り</p> <p>撮影内容： 中央広場東側 花崗岩貼替え 2 m² グレーチングは事業期間 中で劣化の進行に応じて 順次更新</p>
	<p>外構</p> <p>階数： 1 階</p> <p>部位： 中央広場石貼り</p> <p>撮影内容： 中央広場東側 花崗岩貼替え 5 m²</p>
	<p>外構</p> <p>階数： 1 階</p> <p>部位： 中央広場石貼り</p> <p>撮影内容： 中央広場中央 花崗岩貼替え 20 m² グレーチングは事業期間 中で劣化の進行に応じて 順次更新</p>


	外構
	階数： 1 階
	部位： 中央広場石貼り
	撮影内容： 中央広場中央 花崗岩貼替え 40 m ² グレーチング更新 56 枚
	外構
	階数： 1 階
	部位： 中央広場石貼り
	撮影内容： 中央広場東側 花崗岩貼替え 4 m ²
	2 号館
	階数： 1 階
	部位： 2 号館北側 1 階床
	撮影内容： タイルひび割れ貼替え 4 m ² +5 m ²

	2号館
	階数：1階
	部位：2号館北側1階床
	撮影内容： タイルひび割れ貼替え 5 m ²
	2号館
	階数：1階
	部位：2号館北側1階床
	撮影内容： タイルひび割れ貼替え 10 m ²
	1号館
	階数：1階
	部位：2号館北側1階床
	撮影内容： 1号館ピロティ タイルひび割れ貼替え 2 m ²

	外構
	階数：1階
	部位：1号館東搬入ヤード
	撮影内容： 側溝蓋の割れ 400×600×72枚 コンクリート製蓋を撤去し、グレーチングに更新


	外構
	階数：1階
	部位：1号館東搬入ヤード
	撮影内容： 側溝蓋の割れ 同上

	外構
	階数：1階
	部位：1号館東搬入ヤード
	撮影内容： 450×約1m×28枚 グレーチングは事業期間中で劣化の進行に応じて順次更新

	外構
	階数：1階
	部位：1号館東搬入ヤード
	撮影内容： グレーチング 450×約1m×15枚
	外構
	階数：1階
	部位：1号館東搬入ヤード
	撮影内容： コンクリート製蓋を撤去し、グレーチングに更新

	外構
	階数：1階
	部位：1号館主催者控室南 通路床
	撮影内容： □100 タイル貼替え 約 1 m ²
	外構
	階数：1階
	部位：監視室西側
	撮影内容： 地盤沈下を部分補修 縁石 8 個更新
	外構
	階数：1階
	部位：監視室西側
	撮影内容： 同上

	外構
	階数： 1 階
	部位： 正面広場北側車路
	撮影内容： グレーチング W300×約 1m×5 枚 更新
	外構
	階数： 2 階
	部位： 正面広場西側
	撮影内容： カーバリヤー(キャスター付)×5 台 更新
	外構
	階数： 2 階
	部位： 正面広場床タイル
	撮影内容： 床タイル 全面貼替 1370 m ²

	<p>外構</p> <p>階数： 2 階</p> <p>部位：正面広場床タイル</p> <p>撮影内容： 床タイル目地シーリング打ち 替え 東西方向 208m＋南北方 向 180m 計 388m</p>
	<p>外構</p> <p>階数： 2 階</p> <p>部位：正面広場床タイル</p> <p>撮影内容： 同上</p>
	<p>外構</p> <p>階数： 2 階</p> <p>部位：正面広場床タイル</p> <p>撮影内容： 同上</p>

	外構
	階数： 2 階
	部位：正面広場北側
	撮影内容： カラーアスファルト 路面ペイント 全面更新
	外構
	階数： 1 階
	部位：バス駐車場
	撮影内容： ブロック型車止め 24 個 路面ペイント 12m×11 本 (150mm) 更新

	外構
	階数： 1 階
	部位： 北側周辺歩道タイル
	撮影内容： □100 タイル (ピアツツア) 貼替え約 4 m ²
	外構
	階数： 2 階
	部位： 北側周辺歩道タイル
	撮影内容： □100 タイル (ピアツツア) 通路全面貼替え約 24 m ²
	外構
	階数： 2 階
	部位： 正面広場西側歩道
	撮影内容： □100 タイル 通路全面貼替え (面積は正面広場床タイル 1370 m ² を含む)

	<p>外構</p> <p>階数： 2 階</p> <p>部位：正面広場西側歩道</p> <p>撮影内容： 同上</p>
	<p>外構</p> <p>階数： 2 階</p> <p>部位：正面広場排煙口前床</p> <p>撮影内容： 花崗岩貼替え貼り約10㎡ 沈下を補修して貼替え</p>
	<p>外構</p> <p>階数： 2 階</p> <p>部位：正面広場排煙口(1)～(5)</p> <p>撮影内容： 鋼製格子交換</p>

	外構
	階数： 1階
	部位： 4号館北側
	撮影内容： 右側カラーアスファルト約70㎡を100mm盛り土し、タイルとレベルをそろえる。 U字溝24mをレベルそろえのため更新、タイル70㎡更新。
	外構
	階数： 1階
	部位： 4号館北側
	撮影内容： 同上
	外構
	階数： 1階
	部位： 4号館北側
	撮影内容： 同上 グレーチング W450×約1m×24枚更新

	外構
	階数：1階
	部位：4号館北側床階段下
	撮影内容： □100 タイル貼替え 約 2 m ²
	外構
	階数：1階
	部位：4号館北側床西側
	撮影内容： □100 タイル貼替え 6 m ²
	外構
	階数：1階
	部位：4号館北側床
	撮影内容： □100 タイル貼替え 3 m ²

	外構
	階数：1階
	部位：4号館北側床通用口
	撮影内容： □100 タイル貼替え 2 m ²
	外構
	階数：1階
	部位：4号館北側床通用口
	撮影内容： □100 タイル貼替え 2.5×4.5≒11 m ²
	外構
	階数：1階
	部位：4号館北側床東側
	撮影内容： □100 タイル貼替え 3×3=9 m ²


	外構
	階数：1階
	部位：4号館北側床東側
	撮影内容： □100 タイル貼替え 6 m ²
	外構
	階数：1階
	部位：4号館北側床 東側階段下
	撮影内容： □100 タイル貼替え 2 m ²
	外構
	階数：2階
	部位：1号館南屋外通路
	撮影内容： イベントホール南側デッキ床 花崗岩貼替え貼替え 1×12m=12 m ²

	<p>外構</p> <p>階数： 1 階</p> <p>部位：4 号館西搬入ヤード</p> <p>撮影内容： カラーアスファルト一部 再舗装</p>
	<p>外構</p> <p>階数： 1 階</p> <p>部位：4 号館西搬入ヤード</p> <p>撮影内容： カラーアスファルト一部 再舗装 U 字溝 45m、グレーチン グ 300×約 1m×45 枚 更新</p>
	<p>外構</p> <p>階数： 1 階</p> <p>部位：4 号館西搬入ヤード</p> <p>撮影内容： カラーアスファルト 歩行・走行に支障をきた すような箇所を補修す る。事業期間中で劣化の 進行に応じて順次更新と する。</p>

	外構
	階数： 2 階
	部位： 西側歩道橋床タイル
	撮影内容： 歩道橋、橋桁 □100 タイル貼替え 2 m ²
	外構
	階数： 2 階
	部位： 西側歩道橋床タイル
	撮影内容： 歩道橋、□100 タイルに浮きが見られる。貼替え 1 m ²
	外構
	階数： 1 階～2 階
	部位： 西側歩道橋床タイル
	撮影内容： □100 タイル貼替え $1050 \times 6000 \times 2 \div 13 \text{ m}^2$

	外構
	階数： 1 階
	部位：西側歩道橋床タイル
	外構
	階数： 1 階
	部位：第 3 駐車場周辺床タイル
	撮影内容： 同上地上部
	撮影内容： 北歩道 □100 タイル貼替え 1 m ²

	<p>外構</p> <p>階数： 1 階</p> <p>部位：第 3 駐車場周辺床 タイル</p> <p>撮影内容： 北歩道 □100 タイル貼替え 1 m²</p>
	<p>外構</p> <p>階数： 1 階</p> <p>部位：第 3 駐車場周辺床 タイル</p> <p>撮影内容： 西歩道 □100 タイル張替 1 m²</p>
	<p>外構</p> <p>階数： 1 階</p> <p>部位：第 3 駐車場周辺床 タイル</p> <p>撮影内容： 西歩道 同上詳細</p>

	外構
	階数： 1 階
	部位：第 3 駐車場周辺床 タイル
	撮影内容：西歩道 □100 タイル貼替え 1 m ²
	外構
	階数： 1 階
	部位：第 3 駐車場周辺床 タイル
	撮影内容：西歩道 □100 タイル貼替え 1 m ²
	外構
	階数： 1 階
	部位：第 3 駐車場周辺床 タイル
	撮影内容：西歩道 □100 タイル貼替え 1 m ²

	外構
	階数： 1 階
	部位：第 3 駐車場周辺床 タイル
	撮影内容： 南歩道 □100 タイル貼替え 1 m ²
	外構
	階数： 1 階
	部位：第 3 駐車場
	撮影内容： 車止め 83 台×2 個=166 個、路上ペイント 更新

	外構
	階数： 1階
	部位： 4号館西搬入口
	撮影内容： □100 タイル貼替え 14 m ²
	外構
	階数： 1階
	部位： 4号館西搬入口
	撮影内容： □100 タイル貼替え 5 m ² 勾配を付けて段差を解消する 勾配調整に伴う床ハツリ 20mm～30mm
	外構
	階数： 1階
	部位： 4号館西搬入口
	撮影内容： □100 タイル貼替え 14 m ²

	外構
	階数： 1 階
	部位：第 4 駐車場
	撮影内容：北側 車止め 11 台×2 個 路上ペイント 更新
	外構
	階数： 1 階
	部位：オアシス広場ベンチ
	撮影内容： 既設同等で更新。

	<p>外構</p> <p>階数： 1 階</p> <p>部位：南広場西側</p> <p>撮影内容： 水の修景 5号館(仮称)新設に伴い撤去</p>
	<p>外構</p> <p>階数： 1 階</p> <p>部位：2号館東側</p> <p>撮影内容： モニュメント 既設使用</p>
	<p>外構</p> <p>階数： 1 階</p> <p>部位：1号館東側</p> <p>撮影内容： アスファルト 痛んでいる箇所の部分補修</p>