


別紙 11 外構破損箇所リスト

	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位： 中央広場石貼り
	撮影内容： 西側 花崗岩貼替え $60\text{m} \times 1\text{m} = 60 \text{ m}^2$ グレーチングを更新
	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位： 中央広場石貼り
	撮影内容： 西側 花崗岩貼替え 5 m^2 グレーチングを更新
	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位： 中央広場石貼り
	撮影内容： 西側 花崗岩貼替え 20 m^2 グレーチングを更新

	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位： 中央広場石貼り
	撮影内容： 西側 花崗岩貼替え 4 m ² ＋汚水点検口
	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位： 中央広場石貼り
	撮影内容： 西側 花崗岩貼替え 4 m ²
	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位： 中央広場石貼り
	撮影内容： 3 号館西側 花崗岩貼替え 10 m ² グレーチングを更新

	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位： 中央広場石貼り
	撮影内容： 3 号館西側 花崗岩貼替え 4 m ²
	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位： 中央広場石貼り
	撮影内容： 同上 グレーチングを更新
	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位： 中央広場石貼り
	撮影内容： 同上 グレーチングを更新

	【事業②】3号館
	階数：1階
	部位：3号館1階床
	撮影内容： タイルひび割れ貼替え 4m
	【事業②】3号館
	階数：1階
	部位：3号館1階床
	撮影内容： タイルひび割れ貼替え 12m
	【事業②】3号館
	階数：1階
	部位：3号館1階床
	撮影内容： タイルひび割れ 4m

	【事業②】3号館
	階数：1階
	部位：3号館1階床
	撮影内容： タイルひび割れ貼替え 9m
	【事業②】3号館
	階数：1階
	部位：3号館1階床
	撮影内容： タイルひび割れ貼替え 3m
	【事業②】3号館
	階数：1階
	部位：3号館1階床
	撮影内容： タイルひび割れ貼替え 7m

	【事業②】3号館
	階数：1階
	部位：3号館1階床
	撮影内容： タイルひび割れ貼替え 4m
	【事業②】3号館
	階数：1階
	部位：3号館1階床
	撮影内容： タイルひび割れ貼替え 8m
	【事業②】3号館
	階数：1階
	部位：3号館1階床
	撮影内容： タイルひび割れ貼替え 7m

	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位： 中央広場石貼り
	撮影内容： 中央広場東側 花崗岩貼替え 2 m ²
	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位： 中央広場石貼り
	撮影内容： 中央広場東側 花崗岩貼替え 4 m ² グレーチングを更新
	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位： 中央広場石貼り
	撮影内容： 中央広場東側 花崗岩貼替え 20 m ² グレーチングを更新

	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位： 中央広場石貼り
	撮影内容： 中央広場東側 花崗岩貼替え 2 m ² グレーチングを更新
	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位： 中央広場石貼り
	撮影内容： 中央広場東側 花崗岩貼替え 5 m ²
	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位： 中央広場石貼り
	撮影内容： 中央広場中央 花崗岩貼替え 20 m ² グレーチングを更新

	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位： 中央広場石貼り
	撮影内容： 中央広場中央 花崗岩貼替え 40 m ² グレーチング更新 56 枚
	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位： 中央広場石貼り
	撮影内容： 中央広場東側 花崗岩貼替え 4 m ²
	【事業②】2 号館
	階数： 1 階
	部位： 2 号館北側 1 階床
	撮影内容： タイルひび割れ貼替え 4 m ² + 5 m ²

	【事業②】2号館
	階数：1階
	部位：2号館北側1階床
	撮影内容： タイルひび割れ貼替え 5 m ²
	【事業②】2号館
	階数：1階
	部位：2号館北側1階床
	撮影内容： タイルひび割れ貼替え 10 m ²
	【事業①】1号館
	階数：1階
	部位：2号館北側1階床
	撮影内容： 1号館ピロティ タイルひび割れ貼替え 2 m ²

	【事業①】外構
	階数： 1 階
	部位：1 号館東搬入ヤード
	撮影内容： 側溝蓋の割れ 400×600×72 枚 コンクリート製蓋を撤去し、グレーチングに更新
	【事業①】外構
	階数： 1 階
	部位：1 号館東搬入ヤード
	撮影内容： 側溝蓋の割れ 同上
	【事業①】外構
	階数： 1 階
	部位：1 号館東搬入ヤード
	撮影内容： 450×約 1m×28 枚 グレーチングを更新

	【事業①】外構
	階数： 1 階
	部位：1 号館東搬入ヤード
	撮影内容： グレーチング 450×約 1m×15 枚
	【事業①】外構
	階数： 1 階
	部位：1 号館東搬入ヤード
	撮影内容： コンクリート製蓋を撤去し、グレーチングに更新

	【事業①】外構
	階数： 1 階
	部位：1 号館主催者控室南 通路床
	撮影内容： □100 タイル貼替え 約 1 m ²
	【事業①】外構
	階数： 1 階
	部位：監視室西側
	撮影内容： 地盤沈下を部分補修 縁石 8 個更新
	【事業①】外構
	階数： 1 階
	部位：監視室西側
	撮影内容： 同上

	【事業①】外構
	階数： 1 階
	部位：正面広場北側車路
	撮影内容： グレーチング W300×約 1m×5 枚 更新
	【事業①】外構
	階数： 2 階
	部位：正面広場西側
	撮影内容： カーバリヤー(キャスター付)×5 台 更新
	【事業①】外構
	階数： 2 階
	部位：正面広場床タイル
	撮影内容： 床タイル 全面貼替 1370 m ²

	【事業①】外構
	階数： 2 階
	部位：正面広場床タイル
	撮影内容： 床タイル目地シーリング打ち 替え 東西方向 208m＋南北方 向 180m 計 388m
	【事業①】外構
	階数： 2 階
	部位：正面広場床タイル
	撮影内容： 同上
	【事業①】外構
	階数： 2 階
	部位：正面広場床タイル
	撮影内容： 同上

	【事業①】外構
	階数： 2 階
	部位：正面広場北側
	撮影内容： カラーアスファルト 路面ペイント 全面更新
	【事業①】外構
	階数： 1 階
	部位：バス駐車場
	撮影内容： ブロック型車止め 24 個 路面ペイント 12m×11 本（150mm） 更新

	【事業①】外構
	階数： 1 階
	部位：北側周辺歩道タイル
	撮影内容： □100 タイル (ピアツァ) 貼替え約 4 m ²
	【事業①】外構
	階数： 2 階
	部位：北側周辺歩道タイル
	撮影内容： □100 タイル (ピアツァ) 通路全面貼替え約 24 m ²
	【事業①】外構
	階数： 2 階
	部位：正面広場西側歩道
	撮影内容： □100 タイル 通路全面貼替え (面積は正面広場床タイル 1370 m ² を含む)

	【事業①】外構
	階数： 2 階
	部位：正面広場西側歩道
	撮影内容： 同上
	【事業①】外構
	階数： 2 階
	部位：正面広場排煙口前床
	撮影内容： 花崗岩貼替え貼り約 10 m ² 沈下を補修して貼替え
	【事業①】外構
	階数： 2 階
	部位：正面広場排煙口(1)～(5)
	撮影内容： 鋼製格子交換

	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位： 4 号館北側
	撮影内容： 右側カラーアスファルト 約 70 m ² を 100mm 盛り土 し、タイルとレベルをそ ろえる。 U 字溝 24m をレベルそろ えのため更新、タイル 70 m ² 更新。
	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位： 4 号館北側
	撮影内容： 同上
	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位： 4 号館北側
	撮影内容： 同上 グレーチング W450×約 1m×24 枚更新

	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位：4 号館北側床階段下
	撮影内容： □100 タイル貼替え 約 2 m ²
	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位：4 号館北側床西側
	撮影内容： □100 タイル貼替え 6 m ²
	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位：4 号館北側床
	撮影内容： □100 タイル貼替え 3 m ²

	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位：4 号館北側床通用口
	撮影内容： □100 タイル貼替え 2 m ²
	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位：4 号館北側床通用口
	撮影内容： □100 タイル貼替え $2.5 \times 4.5 \div 11$ m ²
	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位：4 号館北側床東側
	撮影内容： □100 タイル貼替え $3 \times 3 = 9$ m ²

	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位： 4 号館北側床東側
	撮影内容： □100 タイル貼替え 6 m ²
	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位： 4 号館北側床 東側階段下
	撮影内容： □100 タイル貼替え 2 m ²
	【事業①】外構
	階数： 2 階
	部位： 1 号館南屋外通路
	撮影内容： イベントホール南側デッキ床 花崗岩貼替え 1×12m=12 m ²

	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位：4 号館西搬入ヤード
	撮影内容： カラーアスファルト一部 再舗装
	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位：4 号館西搬入ヤード
	撮影内容： カラーアスファルト一部 再舗装 U 字溝 45m、グレーチン グ 300×約 1m×45 枚 更新
	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位：4 号館西搬入ヤード
	撮影内容： カラーアスファルト 歩行・走行に支障をきた すような箇所を補修す る。

	【事業①】外構
	階数： 2 階
	部位：西側歩道橋床タイル
	撮影内容： 歩道橋、橋桁 □100 タイル貼替え 2 m ²
	【事業①】外構
	階数： 2 階
	部位：西側歩道橋床タイル
	撮影内容： 歩道橋、□100 タイルに浮きが見られる。貼替え 1 m ²
	【事業①】外構
	階数： 1 階～2 階
	部位：西側歩道橋床タイル
	撮影内容： □100 タイル貼替え 1050×6000×2≒13 m ²

	【事業①】外構
	階数： 1 階
	部位：西側歩道橋床タイル
	撮影内容： 同上地上部
	【事業①】外構
	階数： 1 階
	部位：第 3 駐車場周辺床タイル
	撮影内容： 北歩道 □100 タイル貼替え 1 m ²

	【事業①】外構
	階数： 1 階
	部位：第 3 駐車場周辺床 タイル
	撮影内容： 北歩道 □100 タイル貼替え 1 m ²
	【事業①】外構
	階数： 1 階
	部位：第 3 駐車場周辺床 タイル
	撮影内容： 西歩道 □100 タイル張替 1 m ²
	【事業①】外構
	階数： 1 階
	部位：第 3 駐車場周辺床 タイル
	撮影内容： 西歩道 同上詳細

	【事業①】外構
	階数： 1 階
	部位：第 3 駐車場周辺床 タイル
	撮影内容：西歩道 □100 タイル貼替え 1 m ²
	【事業①】外構
	階数： 1 階
	部位：第 3 駐車場周辺床 タイル
	撮影内容：西歩道 □100 タイル貼替え 1 m ²
	【事業①】外構
	階数： 1 階
	部位：第 3 駐車場周辺床 タイル
	撮影内容：西歩道 □100 タイル貼替え 1 m ²

	【事業①】外構
	階数： 1 階
	部位：第 3 駐車場周辺床 タイル
	撮影内容： 南歩道 □100 タイル貼替え 1 m ²
	【事業①】外構
	階数： 1 階
	部位：第 3 駐車場
	撮影内容： 車止め 83 台×2 個＝166 個、路上ペイント 更新

	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位：4 号館西搬入口
	撮影内容： □100 タイル貼替え 14 m ²
	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位：4 号館西搬入口
	撮影内容： □100 タイル貼替え 5 m ² 勾配を付けて段差を解消する 勾配調整に伴う床ハツリ 20mm～30mm
	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位：4 号館西搬入口
	撮影内容： □100 タイル貼替え 14 m ²

	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位：第 4 駐車場
	撮影内容：北側 車止め 11 台×2 個 路上ペイント 更新
	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位：オアシス広場ベンチ
	撮影内容： 既設同等で更新。

	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位：南広場西側
	撮影内容： 水の修景 既設使用 痛んでいる箇所の部分補修、清掃
	【事業②】外構
	階数： 1 階
	部位：2 号館東側
	撮影内容： モニュメント 既設使用
	【事業①】外構
	階数： 1 階
	部位：1 号館東側
	撮影内容： アスファルト 痛んでいる箇所の部分補修