

アスベストが飛散する可能性がない未措置施設の状況

(令和7年3月末現在)

番号	施設名（棟名）	人の 出入り※	主な使用場所	措置状況
1	中川区役所（本館）	有	講堂	未措置
2	港区役所	有	階段室	未措置
3	中央卸売市場本場（青果卸棟等）	有	天井	未措置
4	市民会館	有	機械室	未措置
5	上小田井ポンプ所	有	電気室	未措置
6	東山動植物園（アフリカゾウ舎）	有	電気室	未措置
7	東山動植物園（園芸実習所）	有	園芸実習所	未措置
8	博物館（本館）	有	天井	未措置
9	有松収蔵庫 ※旧有松公設市場	有	天井	未措置
10	八事裏山換気所	有	機械室	未措置
11	天白換気所	有	機械室	未措置
12	平針換気所	有	機械室	未措置
13	赤池換気所	有	機械室	未措置

※市民に限らず事業者や職員等の出入りを含む。