

第18号様式の 4 （第54条関係）

指定解除台帳

整理番号	条2023-9	指定番号	管-226	所在地	名古屋市港区川西通4丁目11番の一部、川間町2丁目248番の一部
解除された年月日	令和6年8月13日				
解除された事由	土壌汚染の掘削除去				

備考 用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とします。

拡散防止管理区域台帳

名古屋市

整理番号	条 2023-9	指定年月日・指定番号	令和5年12月6日 管 - 226	所在地	名古屋市港区川西通4丁目11番の一部、川間町2丁目248番の一部		
調製・訂正年月日		令和5年12月6日					
拡散防止管理区域の概況		旧ガソリンスタンド			面積	195.5㎡	
地下水汚染の有無（土壌溶出量基準不適合の場合）				有・無			
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染等調査の結果により指定された措置管理区域にあつては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類							
土壌汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染等調査又は自主調査の結果により指定された拡散防止管理区域にあつては、その旨及び当該省略の理由							
汚染の除去等の措置が講じられた拡散防止管理区域にあつては、その旨及び当該汚染の除去等の措置							
拡散防止管理区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称	
	R5.9.21	ベンゼン		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社イズミ環境	
	R5.9.21	鉛及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社イズミ環境	
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	管理汚染土壌の処理方法	
					有・無		
					有・無		
					有・無		
					有・無		

備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

備考2 「拡散防止管理区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

拡散防止管理区域内の土壌の汚染状態

- 1 拡散防止管理区域の所在地
名古屋市港区川西通 4丁目11番の一部、川間町2丁目 248番の一部
- 2 試料の採取を行った日
令和 5年 5月15日～17日
- 3 調査結果
表のとおり
- 4 拡散防止管理区域及び試料採取位置図
図のとおり

表1 土壌ガス調査

調査地点	ベンゼン [volppm]	
	測定結果	定量下限値
No.1	不検出	0.05
No.2	0.32	
No.3	不検出	
No.4	不検出	
No.5	0.09	
No.6	不検出	
No.7	不検出	
No.8	不検出	

備考1 不検出とは定量下限値未満であることを示す。

備考2 網掛けは基準不適合を示す。

表2 ベンゼンの土壌調査及び地下水調査

調査地点	ベンゼン [mg/l]			
	No.2	No.5	基準	定量下限値
表層	0.013	0.001未満	0.01以下	0.001
GL-0.5m	0.29	0.001未満		
GL-1.0m	0.49	0.013		
GL-2.0m	0.005	0.008		
GL-2.4m (FL-2.6m)		0.002		
GL-2.9m (FL-3.1m)		0.001未満		
GL-3.0m	0.001未満	0.001未満		
GL-4.0m	0.001未満	0.001未満		
GL-5.0m	0.001未満	0.001未満		
GL-6.0m	0.001未満	0.001未満		
GL-7.0m	0.001未満	0.001未満		
GL-8.0m	0.001未満	0.001未満		
GL-9.0m	0.001未満	0.001未満		
GL-10.0m	0.001未満	0.001未満		
地下水	0.008	0.004		

備考 網掛けは基準不適合を示す。

表3 鉛及びその化合物の土壌溶出量調査及び地下水調査


調査地点	鉛及びその化合物 [mg/l]								基準	定量下限値
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8		
表層 (GL-0～0.5m)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.029	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	0.001
地下タンク底面 GL-2.4～2.9m (FL-2.6～3.1m)	0.002	—	—	—	0.016	—	—	0.001未満		
GL-3.0m	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—		
GL-4.0m	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—		
GL-5.0m	—	—	—	—	0.004	—	—	—		
地下水	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—		

備考 網掛けは基準不適合を示す。

表4 鉛及びその化合物の土壌含有量調査

調査地点	鉛及びその化合物 [mg/kg]								基準	定量下限値
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8		
表層 (GL-0～0.5m)	15未満	94	55	15未満	25	15未満	16	15未満	150以下	15
地下タンク底面 GL-2.4～2.9m (FL-2.6～3.1m)	15未満	—	—	—	22	—	—	15未満		

図 拡散防止管理区域及び試料採取位置図



凡例

----- : 筆の境界

□ : 調査対象地

○ : 土壌ガス採取地点

● : 土壌試料採取地点

△ : 地下水試料採取地点

▨ : 拡散防止管理区域（ベンゼン（土壌溶出量基準不適合））

▩ : 拡散防止管理区域（ベンゼン、鉛及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））