

除去済み特例区域台帳

整理番号	条特 2025-1	区域番号	条特 - 22	所在地	名古屋市北区中丸町2丁目2番2の一部	
調製・訂正年月日		令和7年8月5日				
除去済み特例区域の概況		事業用地			面積	123.9 m ²
除去済み特例 区域内の土壌 の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	R7. 6. 17	六価クロム化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
土地の形質の 変更の実施状 況	届出（着手）時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	管理汚染土壌の処理方法
	R7. 6. 17	R7. 7. 29	土壌汚染の除去（基準不適合土 壌の掘削による除去）	土地所有者	有・無	浄化等処理
					有・無	
					有・無	
					有・無	

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A 4 とします。

除去済み特例区域内の土壌の汚染状態

- 1 除去済み特例区域の所在地
名古屋市北区中丸町2丁目2番2の一部
- 2 試料の採取を行った日
平成30年1月15日、2月14日
- 3 調査結果
表のとおり
- 4 除去済み特例区域及び試料採取位置図
図のとおり

表1 土壌ガス調査結果

単位：volppm

試験項目	試験結果		ガスの定量下限値
	1A5	2A2	
クロロエチレン	0.1未満	0.1未満	0.1
1,1-ジクロロエチレン	0.1未満	0.1未満	0.1
ジクロロメタン	0.1未満	0.1未満	0.1
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.1未満	0.1未満	0.1
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満	0.1未満	0.1
四塩化炭素	0.1未満	0.1未満	0.1
1,2-ジクロロエタン	0.1未満	0.1未満	0.1
ベンゼン	0.05未満	0.05未満	0.05
トリクロロエチレン	0.1未満	0.1未満	0.1
1,3-ジクロロプロペン	0.1未満	0.1未満	0.1
1,1,2-トリクロロエタン	0.1未満	0.1未満	0.1
テトラクロロエチレン	0.1未満	0.1未満	0.1

表2 表層土壌調査結果

	試験項目	試験結果		2A区画個別分析			土壌汚染対策法基準値
		1A区画	2A区画	2A1	2A2	2A3	
溶 出 量 試 験 単位 mg/L	1. カドミウム及びその化合物	0.001未満	0.001未満				0.01以下
	2. 六価クロム化合物	0.04	0.08	0.06	0.04	0.07	0.05以下
	3. シアン化合物	0.1未満	0.1未満				検出されないこと（0.1未満）
	4. 水銀及びその化合物	0.0005未満	0.0005未満				0.0005以下
	5. アルキル水銀	0.0005未満	0.0005未満				検出されないこと（0.0005未満）
	6. セレン及びその化合物	0.002未満	0.002未満				0.01以下
	7. 鉛及びその化合物	0.005未満	0.005未満				0.01以下
	8. 砒素及びその化合物	0.005未満	0.005未満				0.01以下
	9. ふっ素及びその化合物	0.08	0.12				0.8以下
	10. ほう素及びその化合物	0.07	0.08				1以下
	11. シマジン	0.0003未満	0.0003未満				0.003以下
	12. チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満				0.02以下
	13. チウラム	0.0006未満	0.0006未満				0.006以下
	14. PCB	0.0005未満	0.0005未満				検出されないこと（0.0005未満）
	15. 有機りん化合物	0.1未満	0.1未満				検出されないこと（0.1未満）
含 有 量 試 験 単位 mg/kg	1. カドミウム及びその化合物	5未満	5未満				45以下
	2. 六価クロム化合物	2未満	2未満				250以下
	3. シアン化合物	5未満	5未満				50以下
	4. 水銀及びその化合物	1未満	1未満				15以下
	5. セレン及びその化合物	2未満	2未満				150以下
	6. 鉛及びその化合物	20	30				150以下
	7. 砒素及びその化合物	3	4				150以下
	8. ふっ素及びその化合物	90	110				4000以下
	9. ほう素及びその化合物	10	10				4000以下

※ 網掛けは基準不適合を示す。

表 3 - 1 深度調査結果（土壌溶出量試験）

地点	2A1	2A3
項目	六価クロム化合物	
単位	mg/L	
基準値	0.05以下	
表層	<i>0.06</i>	<i>0.07</i>
GL-0.60m	－	0.13
GL-0.75m	0.01未満	－
GL-1.0m	0.01未満	－
GL-1.2m	－	0.03
GL-2.0m	0.01未満	0.01未満
GL-3.0m	0.01未満	0.01未満
GL-4.0m	0.01未満	0.01未満
GL-5.0m	0.01未満	0.01未満


※ 網掛けは基準不適合を示す。

※ 斜字は再掲を示す。

表 3 - 2 地下水試験結果

地点	2A1	2A3
項目	六価クロム化合物	
単位	mg/L	
基準値	0.05以下	
地下水	0.01未満	0.01未満

図 除去済み特例区域及び試料採取位置図



凡例

--- : 筆の境界

□ : 調査対象地

△ : 土壌ガス採取地点

● : 土壌試料採取地点

○ : 地下水試料採取地点

▨ : 除去済み特例区域（六価クロム化合物（土壌溶出量基準不適合））

		1	
	3	2	1
A	6	5	4
	9	8	7

地点名: 1A1

単位区画凡例