

除去済み特例区域台帳

整理番号	条特 2022-6	区域番号	条特 - 7	所在地	名古屋市中村区中島町3丁目26番の一部	
調製・訂正年月日		令和5年3月2日				
除去済み特例区域の概況		更地			面積	34.2 m ²
除去済み特例 区域内の土壌 の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	R5. 2. 3	鉛及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		マックスエンジニアリ ング株式会社
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
土地の形質の 変更の実施状 況	届出（着手）時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	管理汚染土壌の処理方法
	R5. 2. 8	R5. 2. 21	土壌汚染の除去（基準不適合土 壌の掘削による除去）	土地所有者	有・無	分別等処理
					有・無	
					有・無	
					有・無	

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A 4 とします。

除去済み特例区域内の土壌の汚染状態

- 1 除去済み特例区域の所在地
名古屋市中村区中島町3丁目26番の一部（詳細は4のとおり）
- 2 試料の採取を行った日
令和5年1月20日～21日、1月28日、2月3日
- 3 調査結果
表のとおり
- 4 除去済み特例区域及び試料採取位置図
図のとおり

表1 土壌ガス調査結果

(単位：volppm)

測定物質	土壌ガス採取地点名					定量下限値
	A1-1	A1-2	A1-4	A1-5	A1-7	
ベンゼン	N D	N D	N D	N D	N D	0.05

※「ND」とは不検出のこととする。

表2 土壌溶出量・土壌含有量調査結果

単位【土壌溶出量：mg/L 土壌含有量：mg/kg】					
30m格子名	単位区画名 (試料採取地点名)			分析項目	
				鉛及びその化合物	
				土壌溶出量	土壌含有量
エリアA1	A1-1	全部対象区画	現況地表面	0.001未満	15未満
	A1-2	全部対象区画	現況地表面	0.011	15未満
	A1-4	全部対象区画	現況地表面	0.001未満	21
	A1-5	全部対象区画	現況地表面	0.001未満	22
	A1-7	全部対象区画	現況地表面	0.001未満	25
	A1-1	全部対象区画	排水管直下 (G.L.-100～150 c m)	0.002	29
	A1-2	全部対象区画	排水管直下 (G.L.-100～150 c m)	0.002	15未満
	A1-4	全部対象区画	排水管直下 (G.L.-100～150 c m)	0.003	22
	A1-5	全部対象区画	排水管直下 (G.L.-100～150 c m)	0.001未満	34
	A1-7	全部対象区画	排水管直下 (G.L.-100～150 c m)	0.001未満	33
	A1-1	全部対象区画	地下タンク直下 (G.L.-400～450 c m)	0.002	15未満
	A1-2	全部対象区画	地下タンク直下 (G.L.-400～450 c m)	0.002	15未満
	A1-4	全部対象区画	地下タンク直下 (G.L.-400～450 c m)	0.002	15未満
	A1-5	全部対象区画	地下タンク直下 (G.L.-400～450 c m)	0.003	15未満
	A1-7	全部対象区画	地下タンク直下 (G.L.-400～450 c m)	0.001	15未満
基準				0.01以下	150以下

網掛け：基準不適合


表3 詳細調査分析結果

単位【mg/L】


単位区画名（試料採取地点名）	分析深度（m）	分析項目
		鉛及びその化合物
		土壌溶出量
A1-2	表層	0.011
	0.6	0.002
	1.0	0.001未満
	2.0	0.001
	3.0	0.002
	4.0	0.001未満
	5.0	0.001未満
	地下水	0.001未満
基準		0.01以下

網掛け：基準不適合

図 除去済み特例区域及び試料採取位置図



単位区画凡例



凡例

-  : 調査対象地（筆の全部）
-  : 試料採取地点
-  : 除去済み特例区域（鉛及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））