

形質変更時要届出区域台帳

名古屋市

整理番号	整 2022-6	指定年月日・指定番号	令和4年6月23日 指 - 204	所在地	名古屋市南区砂口町67番の一部		
調製・訂正年月日		令和4年6月23日（令和4年7月5日指定解除）					
形質変更時要届出区域の概況		旧工場		面積	82㎡		
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨							
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類							
土壤汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由							
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置							
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨							
形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称	
	R4. 3. 17	六価クロム化合物、シアン化合物		含有量基準・ 溶出量基準 ・第二溶出量基準		株式会社環境公害センター	
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類		実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
	R4. 3. 29	R4. 6. 2	土壤汚染の除去（基準不適合土壌の掘削除去）		土地所有者	有 ・無	分別等処理施設にて処理
						有・無	
						有・無	
						有・無	

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 「形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態


- 1 形質変更時要届出区域の所在地
名古屋市南区砂口町67番の一部（詳細は4のとおり）
- 2 試料の採取を行った日
令和3年12月18日、令和4年2月2日、3日
- 3 調査結果
表のとおり
- 4 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図
図のとおり

表 土壌・地下水調査

深度	土壌																					
	六価クロム化合物溶出量 (mg/L)				六価クロム化合物含有量 (mg/kg)				シアン化合物溶出量 (mg/L)				シアン化合物含有量 (mg/kg)				六価クロム化合物溶出量 (mg/L)			シアン化合物溶出量 (mg/L)		
	A1-1		A1-4		A1-1		A1-4		A1-1		A1-4		A1-1		A1-4		A1-1			A1-1		
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.1	No.2	No.3	No.4	No.1	No.2	No.3	No.4	No.1	No.2	No.3	No.4	No.1北	No.1西	No.1南	No.1北	No.1西	No.1南
表層	0.70	－	－	0.01未満	24	－	－	5未満	0.7	－	－	不検出	1	－	－	1未満	0.02	0.03	0.20	不検出	不検出	0.1
GL-0.4m～-0.9m（配管）	0.28	0.08	0.01未満	－	5未満	5未満	5未満	－	0.4	0.5	不検出	－	1未満	1未満	1未満	－	0.02	0.02	0.23	不検出	不検出	0.1
GL-0.6m～-1.1m（排水桝）	－	0.01未満	－	－	－	5未満	－	－	－	不検出	－	－	－	1未満	－	－	0.01	0.01未満	0.03	不検出	不検出	不検出
GL-0.75m～-1.25m（地下ビット）	－	－	－	0.01未満	－	－	－	5未満	－	－	－	不検出	－	－	－	1未満	－	－	－	－	－	－
GL-1.35m～-1.85m（地下ビット）	0.14	－	－	－	5未満	－	－	－	0.6	－	－	－	1未満	－	－	－	0.01未満	0.01未満	0.03	不検出	不検出	不検出
GL-1.0m	0.37	0.01未満	－	－	－	－	－	－	0.3	不検出	－	－	－	－	－	－	0.01	0.01未満	0.01未満	不検出	不検出	不検出
GL-2.0m	0.01未満	0.01未満	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	0.01未満	0.01未満	0.01未満	不検出	不検出	不検出
GL-3.0m	0.01未満	0.01未満	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	0.01未満	0.01未満	0.01未満	不検出	不検出	不検出
GL-4.0m	0.01未満	0.01未満	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
GL-5.0m	0.01未満	0.01未満	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
GL-6.0m	0.01未満	0.01未満	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
GL-7.0m	0.01未満	0.01未満	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
GL-8.0m	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
GL-9.0m	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
GL-10.0m	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
地下水	0.01未満	0.01未満	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
定量下限値	0.01				5				0.1				1				0.01			0.1		
基準	0.05以下				250以下				検出されないこと				50以下				0.05以下			検出されないこと		

※網掛けは基準不適合を示す。

図 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図



凡例

- : 調査対象地（筆の全部）
- ▨ : 形質変更時要届出区域（六価クロム化合物（土壤溶出量基準不適合）並びにシアン化合物（土壤溶出量基準不適合））
- : 土壤試料採取地点
- : 地下水試料採取地点

			A		
地点名:A1-1			1	2	3
1			4	5	6
単位区画凡例			7	8	9