

形質変更時要届出区域台帳

名古屋市

整理番号	整 2024-5	指定年月日・指定番号	令和6年8月13日 指 - 242	所在地	名古屋市北区駒止町2丁目80番4の一部		
調製・訂正年月日		令和6年8月13日（令和6年11月12日指定解除）					
形質変更時要届出区域の概況		旧事業所			面積	21.7 m ²	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨							
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類							
土壤汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由							
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置							
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨							
形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称	
	R6. 6. 5	六価クロム化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社イズミ環境	
	R6. 6. 5	シアン化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社イズミ環境	
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類		実施者	土壤搬出	汚染土壤の処理方法
	R6. 6. 28	R6. 9. 26	土壤汚染の除去（基準不適合土壤の掘削による除去）		土地所有者	有・無	浄化等処理
						有・無	
						有・無	
						有・無	

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 「形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態」については、土壤その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態

- 1 形質変更時要届出区域の所在地
名古屋市北区駒止町 2丁目80番 4の一部
(詳細は4のとおり)
- 2 試料の採取を行った日
令和5年11月9日、令和6年1月24日～25日、3月20日、4月26日
- 3 調査結果
表のとおり
- 4 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図
別図のとおり

表1 土壌溶出量調査

単位:mg/L

試料名	深度	六価クロム化合物	シアン化合物	ほう素及びその化合物
No.1-1(配管下)	FL-0.5~1.0m (GL-0.5~1.0m)	0.01未満	不検出 (0.1未満)	0.05未満
No.1-2(表層)	GL-0~0.5m	0.01未満	不検出 (0.1未満)	0.24
No.2(表層)	GL-0~0.5m	0.48	1.1	0.16
No.2(配管下)	FL-0.5~1.0m (GL-0.4~0.9m)	0.13	0.4	0.15
No.2(分解槽下)	FL-0.6~1.1m (GL-0.5~1.0m)	0.02	不検出 (0.1未満)	0.12
No.2(処理槽下)	FL-1.2~1.7m (GL-1.1~1.6m)	0.01未満	不検出 (0.1未満)	0.05未満
基準		0.05以下	検出されないこと	1以下

備考 網掛けは基準不適合を示す。

表2 土壌含有量調査

単位:mg/kg

試料名	深度	六価クロム化合物	シアン化合物	ほう素及びその化合物
No.1-1(配管下)	FL-0.5~1.0m (GL-0.5~1.0m)	2未満	1未満	5未満
No.1-2(表層)	GL-0~0.5m	2未満	1未満	5未満
No.2(表層)	GL-0~0.5m	2	13	5未満
No.2(配管下)	FL-0.5~1.0m (GL-0.4~0.9m)	2未満	1未満	5未満
No.2(分解槽下)	FL-0.6~1.1m (GL-0.5~1.0m)	2未満	1未満	5未満
No.2(処理槽下)	FL-1.2~1.7m (GL-1.1~1.6m)	2未満	1未満	5未満
基準		250以下	50以下(遊離シアンとして)	4,000以下

表3 土壌溶出量調査(深度調査)及び地下水調査


単位:mg/L

深度	六価クロム化合物	シアン化合物
(表層) GL-0~0.5m	0.48	1.1
(配管下) FL-0.5~1.0m(GL-0.4~0.9m)	0.13	0.4
(分解槽下) FL-0.6~1.1m(GL-0.5~1.0m)	0.02	不検出 (0.1未満)
GL-1.0m	0.01未満	不検出 (0.1未満)
(処理槽下) FL-1.2~1.7m(GL-1.1~1.6m)	0.01未満	不検出 (0.1未満)
GL-2.0m	0.01未満	不検出 (0.1未満)
GL-3.0m	0.01未満	不検出 (0.1未満)
GL-4.0m	0.01未満	不検出 (0.1未満)
GL-5.0m	0.01未満	不検出 (0.1未満)
地下水	0.01未満	不検出 (0.1未満)
基準	0.05以下	検出されないこと

備考1 網掛けは基準不適合を示す。

備考2 斜字は再掲を示す。

別図 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図



凡例

- - - : 筆の境界
-  : 調査対象地
- : 土壌試料採取地点
- : 地下水採取地点
-  : 形質変更時要届出区域（六価クロム化合物（土壌溶出量基準不適合）、シアン化合物（土壌溶出量基準不適合））