

形質変更時要届出区域台帳

名古屋市

整理番号	整 2024-1	指定年月日・指定番号	令和6年4月24日 指 - 238	所在地	名古屋市中川区十一番町 2丁目13番 1の一部、13番 2の一部、13番 3の一部、13番 4の一部、13番 5の一部及び14番地先		
調製・訂正年月日		令和6年4月24日					
形質変更時要届出区域の概況		公園予定地			面積	554.91㎡	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨							
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類							
土壤汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由							
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置							
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨							
形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類			適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	R6. 2. 9	六価クロム化合物			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社ダイセキ環境ソリューション
	R6. 3. 29	六価クロム化合物			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社ダイセキ環境ソリューション
					含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
					含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
					含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類		実施者	土壤搬出	汚染土壤の処理方法
						有・無	
						有・無	
						有・無	
						有・無	

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 「形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態」については、土壤その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態

- 1 形質変更時要届出区域の所在地
名古屋市中川区十一番町 2丁目13番 1の一部、13番 2の一部、13番 3の一部、13番 4の一部、13番 5の一部及び14番地先（詳細は4のとおり）
- 2 試料の採取を行った日
令和 6年 1月17日～19日、 3月 4日～ 8日
- 3 調査結果
表のとおり
- 4 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図
図のとおり

表1 土壌調査結果

分析区分	土壌溶出量	土壌含有量
試料名	六価クロム化合物 (mg/L)	六価クロム化合物 (mg/kg)
	基準:0.05以下	基準:250以下
A1-4 地表 GL-0.00～0.50m	0.005 未満	25 未満
A1-4 旧地表 GL-0.20～0.70m	0.005 未満	25 未満
A1-5 地表 GL-0.00～0.50m	0.005 未満	25 未満
A1-5 旧地表 GL-0.15～0.65m	0.005 未満	25 未満
A1-5 側溝下 GL-0.08～0.58m	0.005 未満	25 未満
A1-6a 地表 GL-0.00～0.50m	0.009	25 未満
A1-6a 旧地表 GL-0.29～0.79m	0.005 未満	25 未満
A1-6a 側溝下 GL-0.22～0.72m	0.005 未満	25 未満
A1-6b 取付配管下 FL-1.23～1.73m	0.005 未満	25 未満
A1-6b 下水配管下 FL-1.31～1.81m	0.005 未満	25 未満
A1-7 地表 GL-0.00～0.50m	0.052	25 未満
A1-7 旧地表 GL-0.33～0.83m	0.039	25 未満
A1-8 地表 GL-0.00～0.50m	0.046	25 未満
A1-8 旧地表 GL-0.37～0.87m	0.022	25 未満
A1-9 地表 GL-0.00～0.50m	0.005 未満	25 未満
A1-9 旧地表 GL-0.19～0.69m	0.005 未満	25 未満
A1-9 樹下 GL-0.48～0.98m	0.005 未満	25 未満
A1-9 樹下 GL-0.78～1.28m	0.005 未満	25 未満
A1-9 側溝下 GL-0.06～0.56m	0.005	25 未満
A1-9 側溝下 GL-0.12～0.62m	0.005 未満	25 未満
A1-9 配管下 GL-0.33～0.83m	0.005 未満	25 未満
A2-1 地表 GL-0.00～0.50m	0.043	25 未満
A2-1 旧地表 GL-0.30～0.80m	0.033	25 未満
A2-2 地表 GL-0.00～0.50m	0.049	25 未満
A2-2 旧地表 GL-0.50～1.00m	0.043	25 未満
A2-2 樹下 GL-0.49～0.99m	0.005 未満	25 未満
A2-2 樹下 GL-0.39～0.89m	0.087	25 未満
A2-2 側溝下 GL-0.34～0.84m	0.084	25 未満
A2-3 地表 GL-0.00～0.50m	0.031	25 未満
A2-3 旧地表 GL-0.52～1.02m	0.005 未満	25 未満
A2-3 側溝下 GL-0.45～0.95m	0.005 未満	25 未満
A2-3 配管下 GL-0.66～1.16m	0.005 未満	25 未満
A2-4 地表 GL-0.00～0.50m	0.023	25 未満
A2-4 旧地表 GL-0.37～0.87m	0.005 未満	25 未満

備考 網掛けは基準不適合を示す。

表2 土壌調査結果

分析区分	土壌溶出量	土壌含有量
試料名	六価クロム化合物 (mg/L)	六価クロム化合物 (mg/kg)
	基準:0.05以下	基準:250以下
A2-5 地表 GL-0.00～0.50m	0.014	25 未満
A2-5 旧地表 GL-0.50～1.00m	0.027	25 未満
A2-5 樹下 GL-0.39～0.89m	0.017	25 未満
A2-5 側溝下 GL-0.34～0.84m	0.019	25 未満
A2-5 樹下 GL-0.65～1.15m	0.010	25 未満
A2-5 分離槽下 GL-1.29～1.79m	0.005 未満	25 未満
A2-5 側溝下 GL-0.43～0.93m	0.047	25 未満
A2-6 地表 GL-0.00～0.50m	0.054	25 未満
A2-6 旧地表 GL-0.57～1.07m	0.005 未満	25 未満
A2-6 側溝下 GL-0.50～1.00m	0.005 未満	25 未満
A2-7 地表 GL-0.00～0.50m	0.018	25 未満
A2-7 旧地表 GL-0.49～0.99m	0.005 未満	25 未満
A2-8 地表 GL-0.00～0.50m	0.048	25 未満
A2-8 旧地表 GL-0.53～1.03m	0.005 未満	25 未満
A2-9 地表 GL-0.00～0.50m	0.044	25 未満
A2-9 旧地表 GL-0.47～0.97m	0.005 未満	25 未満
A2-9 側溝下 GL-0.59～1.09m	0.005 未満	25 未満
A3-1 地表 GL-0.00～0.50m	0.023	25 未満
A3-1 旧地表 GL-0.50～1.00m	0.005 未満	25 未満
A3-2 地表 GL-0.00～0.50m	0.017	25 未満
A3-2 旧地表 GL-0.59～1.09m	0.005 未満	25 未満
A3-3 地表 GL-0.00～0.50m	0.014	25 未満
A3-3 旧地表 GL-0.87～1.37m	0.005 未満	25 未満
A3-5 地表 GL-0.00～0.50m	0.032	25 未満
A3-5 旧地表 GL-0.50～1.00m	0.005 未満	25 未満
A3-6 地表 GL-0.00～0.50m	0.025	25 未満
A3-6 旧地表 GL-0.82～1.32m	0.007	25 未満
B1-4b 下水配管下 FL-1.40～1.90m	0.005 未満	25 未満
B1-4b 下水配管下 FL-1.90～2.40m	0.005 未満	25 未満
B1-7a 地表 GL-0.00～0.50m	0.017	25 未満
B1-7a 旧地表 GL-0.20～0.70m	0.027	25 未満
B1-7a 側溝下 GL-0.26～0.76m	0.005 未満	25 未満
B1-7a 側溝下 GL-0.32～0.82m	0.017	25 未満
B1-7a 樹下 GL-0.53～1.03m	0.005 未満	25 未満
B1-7b 樹下 GL-0.53～1.03m	0.005 未満	25 未満
B1-7c 取付配管下 FL-1.83～2.33m	0.005 未満	25 未満
B1-7c 下水配管下 FL-1.91～2.41m	0.005 未満	25 未満
B1-8a 地表 GL-0.00～0.50m	0.005 未満	25 未満
B1-8a 旧地表 GL-0.26～0.76m	0.005 未満	25 未満
B1-8b 下水配管下 FL-1.94～2.44m	0.005 未満	25 未満

備考 網掛けは基準不適合を示す。

表3 土壌調査結果

分析区分	土壌溶出量	土壌含有量
試料名	六価クロム化合物 (mg/L)	六価クロム化合物 (mg/kg)
	基準:0.05以下	基準:250以下
B1-9a 地表 GL-0.00～0.50m	0.005 未満	25 未満
B1-9a 旧地表 GL-0.32～0.82m	0.005	25 未満
B1-9b 下水配管下 FL-1.97～2.47m	0.005 未満	25 未満
B2-1 地表 GL-0.00～0.50m	0.028	25 未満
B2-1 旧地表 GL-0.35～0.85m	0.005 未満	25 未満
B2-1 側溝下 GL-0.47～0.97m	0.005 未満	25 未満
B2-1 配管下 GL-0.68～1.18m	0.007	25 未満
B2-2 地表 GL-0.00～0.50m	0.017	25 未満
B2-2 旧地表 GL-0.43～0.93m	0.014	25 未満
B2-3 地表 GL-0.00～0.50m	0.068	25 未満
B2-3 旧地表 FL-0.48～0.98m	0.052	25 未満
B2-4 地表 GL-0.00～0.50m	0.045	25 未満
B2-4 旧地表 GL-0.63～1.13m	0.005 未満	25 未満
B2-4 側溝下 GL-0.56～1.06m	0.005 未満	25 未満
B2-5 地表 GL-0.00～0.50m	0.005 未満	25 未満
B2-5 旧地表 GL-0.42～0.92m	0.007	25 未満
B2-5 側溝下 GL-0.54～1.04m	0.005 未満	25 未満
B2-6 地表 GL-0.00～0.50m	0.010	25 未満
B2-6 旧地表 GL-0.58～1.08m	0.005 未満	25 未満
B2-7 地表 GL-0.00～0.50m	0.012	25 未満
B2-7 旧地表 GL-0.58～1.08m	0.005 未満	25 未満
B2-7 側溝下 GL-0.70～1.20m	0.005 未満	25 未満
B2-8 地表 GL-0.00～0.50m	0.005 未満	25 未満
B2-8 旧地表 GL-0.73～1.23m	0.005 未満	25 未満
B2-9 地表 GL-0.00～0.50m	0.011	25 未満
B2-9 旧地表 GL-0.83～1.33m	0.005 未満	25 未満
B3-1 地表 GL-0.00～0.50m	0.038	25 未満
B3-1 旧地表 GL-0.85～1.35m	0.005 未満	25 未満
B3-2 地表 GL-0.00～0.50m	0.051	25 未満
B3-2 旧地表 GL-0.92～1.42m	0.013	25 未満
B3-3 地表 GL-0.00～0.50m	0.020	25 未満
B3-3 旧地表 GL-0.94～1.44m	0.005 未満	25 未満
B3-4 地表 GL-0.00～0.50m	0.026	25 未満
B3-4 旧地表 GL-0.76～1.26m	0.005 未満	25 未満
B3-5 地表 GL-0.00～0.50m	0.031	25 未満
B3-5 旧地表 GL-0.81～1.31m	0.007	25 未満
B3-6 地表 GL-0.00～0.50m	0.045	25 未満
B3-6 旧地表 GL-0.94～1.44m	0.040	25 未満

備考 網掛けは基準不適合を示す。

表4 土壌調査結果

分析区分	土壌溶出量	土壌含有量
試料名	六価クロム化合物 (mg/L)	六価クロム化合物 (mg/kg)
	基準:0.05以下	基準:250以下
C1-7 下水配管下 FL-2.01～2.51m	0.005 未満	25 未満
C1-7 下水配管下 FL-2.05～2.55m	0.005 未満	25 未満
C1-8 下水配管下 FL-2.04～2.54m	0.005 未満	25 未満
C2-1 地表 GL-0.00～0.50m	0.056	25 未満
C2-1 旧地表 GL-0.59～1.09m	0.005 未満	25 未満
C2-2a 地表 GL-0.00～0.50m	0.013	25 未満
C2-2a 旧地表 GL-0.69～1.19m	0.021	25 未満
C2-2b 下水配管下 FL-1.97～2.47m	0.005 未満	25 未満
C2-3 下水配管下 FL-1.88～2.38m	0.005 未満	25 未満
C2-4 地表 GL-0.00～0.50m	0.008	25 未満
C2-4 旧地表 FL-0.66～1.16m	0.005 未満	25 未満
C2-5 地表 GL-0.00～0.50m	0.007	25 未満
C2-5 旧地表 FL-0.85～1.35m	0.005 未満	25 未満
C2-7 地表 GL-0.00～0.50m	0.005 未満	25 未満
C2-7 旧地表 GL-0.78～1.28m	0.005 未満	25 未満
C2-8 地表 GL-0.00～0.50m	0.005 未満	25 未満
C2-8 旧地表 GL-1.28～1.78m	0.005 未満	25 未満
C3-1 地表 GL-0.00～0.50m	0.020	25 未満
C3-1 旧地表 GL-1.00～1.50m	0.005 未満	25 未満
C3-4 地表 GL-0.00～0.50m	0.037	25 未満
C3-4 旧地表 GL-0.84～1.34m	0.015	25 未満
D2-1 下水配管下 FL-1.78～2.28m	0.005 未満	25 未満

備考 網掛けは基準不適合を示す。

表5 追加土壌調査結果

分類		調査対象物質	土壌溶出量基準 土壌含有量基準	30m格子名(試料採取地点名)			
				A1 (A1-1)	A1 旧地表面※1 (A1-1)	B1 (B1-1, B1-2, B1-4a, B1-5)	B1 旧地表面※2 (B1-1, B1-2, B1-4a, B1-5)
土壌溶出量試験	第二種特定有害物質	六価クロム化合物 (mg/L)	0.05以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.02
土壌含有量試験	第二種特定有害物質	六価クロム化合物 (mg/kg)	250以下	20未満	20未満	20未満	20未満

※1 : A1-1旧地表面 FL-0.11～0.61

※2 : B1-1旧地表面 GL-0.008～0.58m、B1-2旧地表面 GL-0.12～0.62m、B1-4a旧地表面 GL-0.10～0.60m、
B1-5旧地表面 GL-0.03～0.53m

表6 深度調査結果

試料名称	A1-7
調査対象物質	六価クロム 化合物 (mg/L)
基準	0.05以下
地表GL-0.00～0.50m	0.052
旧地表 GL-0.33～0.83m	0.039
0.6m	0.08
1m	0.02
2m	0.01未満

備考 網掛けは基準不適合を示す。

斜字は再掲を示す。

試料名称	A2-2
調査対象物質	六価クロム 化合物 (mg/L)
基準	0.05以下
地表 GL-0.00～0.50m	0.049
旧地表 GL-0.50～1.00m	0.043
樹下 GL-0.49～0.99m	0.005 未満
樹下 GL-0.39～0.89m	0.087
側溝下 GL-0.34～0.84m	0.084
1m	0.02
2m	0.01未満

備考 網掛けは基準不適合を示す。

斜字は再掲を示す。

試料名称	A2-6
調査対象物質	六価クロム 化合物 (mg/L)
基準	0.05以下
地表 GL-0.00～0.50m	0.054
旧地表 GL-0.57～1.07m	0.005 未満
側溝下 GL-0.50～1.00m	0.005 未満
0.6m	0.01未満
1m	0.01未満
2m	0.01未満

備考 網掛けは基準不適合を示す。

斜字は再掲を示す。

試料名称	B2-3
調査対象物質	六価クロム 化合物 (mg/L)
基準	0.05以下
地表 GL-0.00～0.50m	0.068
旧地表 FL-0.48～0.98m	0.052
1m	0.01
2m	0.01未満

備考 網掛けは基準不適合を示す。

斜字は再掲を示す。

試料名称	B3-2
調査対象物質	六価クロム 化合物 (mg/L)
基準	0.05以下
地表 GL-0.00～0.50m	0.051
旧地表 GL-0.92～1.42m	0.013
0.6m	0.14
1m	0.02
2m	0.01未満

備考 網掛けは基準不適合を示す。

斜字は再掲を示す。

試料名称	C2-1
調査対象物質	六価クロム 化合物 (mg/L)
基準	0.05以下
地表 GL-0.00～0.50m	0.056
旧地表 GL-0.59～1.09m	0.005 未満
0.6m	0.10
1m	0.01
2m	0.01未満

備考 網掛けは基準不適合を示す。

斜字は再掲を示す。

表7 地下水調査結果

分類		調査対象物質	地下水基準	試料採取地点名					
				A1-7	A2-2	A2-6	B2-3	B3-2	C2-1
地下水試験	第二種特定有害物質	六価クロム化合物 (mg/L)	0.05以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

N
4



図1-2 座標一覧

	X	Y
①	-97088.760	-26203.534
②	-97093.614	-26205.161
③	-97100.761	-26240.972
④	-97096.094	-26256.336
⑤	-97091.667	-26256.441
⑥	-97091.733	-26262.276
⑦	-97106.453	-26261.979
⑧	-97106.390	-26259.242
⑨	-97160.500	-26257.991
⑩	-97162.459	-26256.096
⑪	-97162.553	-26167.858
⑫	-97161.188	-26166.442
⑬	-97143.923	-26167.304
⑭	-97143.969	-26168.594
⑮	-97131.064	-26169.228
⑯	-97130.799	-26165.076
⑰	-97120.985	-26164.959
⑱	-97116.881	-26176.611