

尾張精機株式会社周辺の井戸水調査結果について

尾張精機株式会社（名古屋市東区矢田三丁目16番85号）の地下水汚染（令和4年7月8日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

- 1 調査日
令和4年7月28日
- 2 調査項目
クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン
テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン
- 3 調査結果
周辺井戸 3 本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

所 在 地		東区 矢田五丁目	東区 大幸三丁目	東区 矢田三丁目	地下水の 環境基準
尾張精機株式会社からの距離		南西約500m	南東約400m	北西約400m	
用 途		生活用水	工業用水	工業用水	
ストレーナーの位置		不明	40-45m	12-20, 28-42m	
調 査 項 目	クロロエチレン	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
	1,1-ジクロロエチレン	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1 以下
	1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
	テトラクロロエチレン	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.01 以下
	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下

- 4 今後の対応
今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでした。報告者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。