

## 大和産業有限会社跡地周辺の井戸水調査結果について

大和産業有限会社跡地（名古屋市中川区月島町801番）の地下水汚染（令和5年2月20日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

### 記

- 1 調査日  
令和5年3月9日
- 2 調査項目  
六価クロム
- 3 調査結果  
周辺井戸2本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合して  
いました。

単位：mg/L

所在地		中村区 平池町	中村区 平池町	地下水の 環境基準
大和産業有限会社跡地 からの距離		北約350 m	北約350 m	
用途		その他	その他	
ストレーナーの位置		642-784 m	30 m未満	
調査項目	六価クロム	0.01未満	0.01未満	0.02以下

- 4 今後の対応  
今回の調査結果では、周辺井戸において環境基準を超えた汚染は見られませんでした  
が、報告者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。