

株式会社烏森電機製作所跡地周辺の井戸水調査結果について

株式会社烏森電機製作所跡地（名古屋市中村区烏森町6丁目77番5、80番）の地下水汚染（令和5年3月30日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

- 1 調査日
令和5年6月15日
- 2 調査項目
ひ
砒素
- 3 調査結果
周辺井戸 2 本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合して
いました。

単位：mg/L

所在地	中村区 烏森町	中村区 烏森町	地下水の 環境基準	
株式会社烏森電機製作所跡地 からの距離	南西約100 m	東約100 m		
用途	工業用水	その他		
ストレーナーの位置	92-100 m	不明		
調査項目	ひ 砒素	0.005未満	0.005未満	0.01以下

- 4 今後の対応
今回の調査結果では、周辺井戸において環境基準を超えた汚染は見られませんでした
が、報告者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。