

## 名古屋市南陽工場周辺の井戸水調査結果について

名古屋市南陽工場敷地内（名古屋市港区藤前二丁目101番地）の地下水汚染（令和5年9月28日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

### 記

- 1 調査日  
令和5年10月20日
- 2 調査項目  
クロロエチレン
- 3 調査結果  
周辺井戸2本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していません。

単位：mg/L

所在地		港区 藤前四丁目	港区 藤前一丁目	地下水の 環境基準
名古屋市南陽工場 からの距離		西 約750 m	北西 約500 m	
用途		工業用水	その他	
ストレーナーの位置		120-150 m	147-152 m 170-182 m 196-202 m	
調査項目	クロロエチレン	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下

- 4 今後の対応  
今回の調査結果では、周辺井戸において環境基準を超えた汚染は見られませんでした  
が、報告者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。