

東レ株式会社名古屋事業場周辺の井戸水調査結果について

東レ株式会社名古屋事業場（名古屋市港区大江町9番1）の地下水汚染に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

- 1 調査日
令和6年1月29日、30日
- 2 調査項目
クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン
- 3 調査結果
周辺井戸2本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

所 在 地		南区 加福町	南区 滝春町	地下水の 環境基準
東レ株式会社 名古屋事業場からの距離		北東 約300 m	南 約450 m	
用 途		工業用水	その他	
ストレーナーの位置		0-44 m	46-54 m	
調 査 日		1月29日	1月30日	
調 査 項 目	クロロエチレン	0.0002 未満	0.0012	0.002 以下
	1,1-ジクロロエチレン	0.01 未満	—	0.1 以下
	1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
	トリクロロエチレン	0.001 未満	—	0.01 以下

- 4 今後の対応
今回の調査結果では、周辺井戸において環境基準を超えた汚染は見られませんでした
が、報告者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。