

大江川の周辺の井戸水調査結果について

大江川の周辺（港区昭和町及び本星崎町地内）の地下水汚染（令和5年12月7日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

- 1 調査日
令和6年1月30日
- 2 調査項目
ひ
砒素、ふっ素、ほう素
- 3 調査結果
周辺井戸1本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

所 在 地		南区 滝春町	地下水の 環境基準
直近の基準超過地点からの距離		南西 約150 m	
用 途		その他	
ストレーナーの位置		46-54 m	
調 査 項 目	ひ 砒素	0.005 未満	0.01 以下
	ふっ素	0.18	0.8 以下
	ほう素	0.15	1 以下

- 4 今後の対応
今回の調査結果では、周辺井戸において環境基準を超えた汚染は見られませんでした
が、報告者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。