

森石油株式会社 尾張旭給油所（尾張旭市）周辺の井戸水調査結果について

森石油株式会社 尾張旭給油所（愛知県尾張旭市白鳳町二丁目31番）^{はくほうちょう}の地下水汚染（令和6年10月15日愛知県公表：尾張旭市における土壌・地下水汚染について）に係る名古屋市内の周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

なお、名古屋市外については愛知県が調査を実施しており、令和6年11月6日に愛知県が公表しています。

記

1 調査日

令和6年10月31日

2 調査項目

ベンゼン

3 調査結果

名古屋市内の周辺井戸 1 本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

所在地	守山区 八剣二丁目	地下水の 環境基準	
森石油株式会社 尾張旭給油所 からの距離	南西約800m		
用途	生活用水		
ストレーナーの位置	不明		
調査項目	ベンゼン	<0.001	0.01以下