

東亜合成株式会社名古屋研究機構跡地周辺の井戸水調査結果について

東亜合成株式会社名古屋研究機構跡地（名古屋市港区船見町1番1）の地下水汚染（令和7年4月30日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

- 1 調査日
令和7年5月21日
- 2 測定項目
クロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン
- 3 調査結果
周辺井戸2本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合して
いました。

単位：mg/L

所 在 地		南区白水町	南区滝春町	地下水の環境基準
東亜合成株式会社 名古屋工場からの距離		東 約900 m	北東 約900 m	
用 途		一般飲用	一般飲用	
ストレーナーの位置		147-178m	152-168m	
調 査 項 目	クロロエチレン	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
	1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
	1,1,2-トリクロロエタン	0.0006 未満	0.0006 未満	0.006 以下
	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
	テトラクロロエチレン	0.0005 未満	0.0005 未満	0.01 以下

- 4 今後の対応
今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでした
が、報告者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。