

土壌・地下水汚染に係る事業場（名城大学天白キャンパス）周辺の井戸水
調査結果について

名城大学天白キャンパス（名古屋市天白区塩釜口一丁目501他）の土壌・地下水汚染（3月29日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

- 1 調査日
平成18年4月4日
- 2 調査対象
周辺井戸 9本
- 3 調査結果

事業場の地下水で指定基準等を超えて検出された汚染物質等について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査した全ての井戸において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

所在地		天白区天白町 大字八事	天白区天白町 大字八事	天白区天白町 大字八事	地下水の 環境基準
名城大学天白キャンパス からの距離		北東500m	北東700m	北東1000m	
用途		生活用	飲用	飲用	
ストレーナーの位置		不明	不明	不明	
調査項目	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002以下

所在地		天白区塩釜口 一丁目	天白区八事山	天白区塩釜口 一丁目	地下水の 環境基準
名城大学天白キャンパス からの距離		東100m	南西300m	北100m	
用途		生活用	生活用	飲用	
ストレーナーの位置		71～76, 91～106m	不明	不明	
調査項目	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002以下

所在地		天白区天白町 大字八事	天白区天白町 大字八事	天白区天白町 大字八事	地下水の 環境基準
名城大学天白キャンパス からの距離		北300m	北300m	北800m	
用途		飲用	飲用	生活用	
ストレーナーの位置		不明	不明	不明	
調査項目	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002以下

4 今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでした。が、学校法人名城大学に対し、引き続き必要な調査及び対策を実施するよう指導していきます。