

日東工業株式会社 名古屋工場（長久手市）周辺の井戸水調査結果について

日東工業株式会社 名古屋工場（長久手市蟹原2201番）の地下水汚染（令和7年5月19日愛知県公表：長久手市における土壌・地下水汚染について）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

- 1 調査日
令和7年6月13日
- 2 測定項目
クロエチレン、1,1-ジクロエチレン、1,2-ジクロエチレン、トリクロエチレン
- 3 調査結果
周辺井戸 1 本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合して
いました。

単位：mg/L

所 在 地		名東区小井堀町	地下水の環境基準
日東工業株式会社 名古屋工場からの距離		北西 約600 m	
用 途		その他	
ストレーナーの位置		35-39 m 78-79 m	
調 査 項 目	クロエチレン	0.0002 未満	0.002 以下
	1,1-ジクロエチレン	0.01 未満	0.1 以下
	1,2-ジクロエチレン	0.004 未満	0.04 以下
	トリクロエチレン	0.001 未満	0.01 以下