

おりみ
旧折見鉄工株式会社周辺の井戸水調査結果について

旧折見鉄工株式会社（名古屋市南区六条町4丁目78番地）の土壌・地下水汚染（平成26年6月30日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

- 1 調査日
平成26年7月18日
- 2 調査対象
周辺井戸 1本
- 3 調査結果
事業地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

所 在 地		南区七条町	地下水の 環境基準
旧折見鉄工株式会社からの距離		南100m	
用 途		工業用水	
ストレーナーの位置		45-50m 65-70m 80-85m	
調査項目	ふっ素	0.1	0.8以下

- 4 今後の対応
今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでした。報告者の破産管財人弁護士に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。