

旧国家公務員宿舎白鳥住宅周辺の井戸水調査結果について（第2報）

旧国家公務員宿舎白鳥住宅（名古屋市熱田区大宝二丁目427番1）の地下水汚染（平成29年4月28日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、周辺井戸2地点で調査したところ、新たに1地点の井戸で環境基準を超えた（平成29年6月20日公表済）ことから、さらに範囲を広げて周辺井戸の水質調査を行いましたので、下記のとおりお知らせします。

記

- 1 調査日
平成29年7月3日
- 2 測定項目
クロエチレン、1, 2-ジクロエチレン、1, 1, 2-トリクロエタン、トリクロエチレン、テトラクロエチレン
- 3 調査結果
周辺井戸 2 本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

所在地		熱田区 千代田町	熱田区 切戸町	地下水の 環境基準
旧国家公務員宿舎白鳥住宅からの距離		北1000m	北西1000m	
用途		生活用	工業用	
ストレーナーの位置		不明	6～7m	
調査項目	クロエチレン	<0.0002	0.0004	0.002以下
	1, 2-ジクロエチレン	<0.004	0.011	0.04以下
	1, 1, 2-トリクロエタン	<0.0006	<0.0006	0.006以下
	トリクロエチレン	<0.001	0.009	0.01以下
	テトラクロエチレン	<0.0005	<0.0005	0.01以下