

東亜合成株式会社名古屋工場周辺の井戸水調査結果について

東亜合成株式会社名古屋工場（名古屋市港区昭和町17番地の23）の地下水汚染（平成30年12月14日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

- 1 調査日
平成30年12月25日
- 2 測定項目
クロロエチレン及び1,2-ジクロロエチレン
- 3 調査結果
周辺井戸2本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

所 在 地		南区 滝春町	南区 滝春町	地下水の 環境基準
東亜合成株式会社 名古屋工場からの距離		東700m	東1km	
用 途		一般飲用	生活用水	
ストレーナーの位置		80-90m	46-54m	
調 査 項 目	クロロエチレン	<0.0002	<0.0002	0.002以下
	1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	0.01以下

- 4 今後の対応
今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでした。報告者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。