

コスモ石油大宮町給油所及びコスモ石油千成通給油所  
周辺の井戸水調査結果について

コスモ石油大宮町給油所(名古屋市中村区大宮町3-18)及びコスモ石油千成通給油所(名古屋市中村区上石川町3-1)の土壌・地下水汚染(平成18年11月17日公表済)に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

1 調査日

平成18年11月29日

2 調査対象

周辺井戸 5本

3 調査結果

事業場の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査した全ての井戸において環境基準に適合していました。

(1) コスモ石油大宮町給油所周辺井戸水調査結果

単位：mg/L

所在地	中村区名楽町	中村区大宮町	中村区大宮町	中村区道下町	地下水の 環境基準
コスモ石油大宮町 給油所からの距離	北東200m	南200m	西100m	北東500m	
用途	生活用	生活用	生活用	飲用	
ストレーナーの位置	90～98m	85～95m	不明	97～158m	
調査項目	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下

(2) コスモ石油千成通給油所周辺井戸水調査結果

単位：mg/L

所在地	中村区押木田町	地下水の 環境基準	
コスモ石油千成通 給油所からの距離	北東300m		
用途	工業用		
ストレーナーの位置	不明		
調査項目	ベンゼン	<0.001	0.01以下

4 今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでした。コスモ石油株式会社名古屋支店及び堀場石油株式会社に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。