

名東クリーニング協同組合周辺の井戸水調査結果について

名東クリーニング協同組合（名古屋市守山区太田井^{おおたい}2番17）の土壌・地下水汚染（平成29年1月4日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

1 調査日

平成29年1月23日

2 測定項目

テトラクロロエチレン及びその分解生成物

（塩化ビニルモノマー、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン）

3 調査結果

周辺井戸 4 本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

所在地		守山区 藪田町	守山区 大谷町	守山区 苗代二丁目	守山区 大谷町	地下水の 環境基準
名東クリーニング 協同組合からの距離		北東500m	北西350m	南西450m	北西450m	
用途		工業用	生活用	生活用	生活用	
ストレーナーの位置		70-75m	10m	65-80m	不明	
調査 項目	塩化ビニルモノマー	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002以下
	1,1-ジクロロエチレン	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.1以下
	1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04以下
	トリクロロエチレン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下
	テトラクロロエチレン	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.01以下

4 今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでした。報告者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。