## 〈参考〉新幹線鉄道騒音・振動定期監視結果の推移

## 騒音の推移

		騒 音 (dB)								
調査地点		1	2		3		4		5	<参考>
		中村区 新富町	熱田区 河田町		熱田区 二番二丁 目	熱田区 四番二丁 目	南区 豊田二丁目		緑区 大高町鷲津	熱田区 六番二丁目
		下り側	上り側	下り側	上り側	下り側	上り側	下り側	上り側	上り側
用途地域		一種住居	準工業	準工業	一種住居	工業	準工業	一種住居	近隣商業	商業
環境基準		70	75	75	70	75	75	70	75	75
年度	R3	68	64	64	67	65	65	63	71	73
	R2	67	66	67	72	68	66	65	71	_
	R1	66	67	67	68	68	_	_	72	69
	Н30	67	_	_	69	67	67	67	72	-
	H29	68	65	68	68	_	67	65	73	74

## 振動の推移

	$\overline{}$				振	動	(dB)					
調査地点		1	2		3		4		5	<参考>		
		中村区 新富町	熱田区 河田町		熱田区 二番二丁 目	熱田区 四番二丁 目	南区 豊田二丁目		緑区 大高町鷲津	熱田区 六番二丁目		
		下り側	上り側	下り側	上り側	下り側	上り側	下り側	上り側	上り側		
指針值		70										
	R3	53	61	57	59	59	59	59	62	63		
年度	R2	55	61	57	59	60	60	59	61	_		
	R1	56	59	56	60	62	_	_	65	64		
	Н30	55	_	ı	60	63	61	61	65	-		
	H29	52	60	57	59	_	60	60	64	67		

## 列車速度の推移

71年歷度271世份										
		列 車 速 度 (km/h)								
		1	2		3		4		5	<参考>
調査地点		中村区 新富町	熱田区 河田町		熱田区 二番二丁 目	熱田区 四番二丁 目	南区 豊田二丁目		緑区 大高町鷲津	熱田区 六番二丁目
		下り側	上り側	下り側	上り側	下り側	上り側	下り側	上り側	上り側
年度	R3	131	194	199	206	205	226	222	268	204
	R2	134	201	207	203	208	219	222	264	_
	R1	137	196	185	203	203	_	_	260	199
	Н30	130	_	-	202	207	227	206	256	_
	H29	134	192	182	208	_	236	206	271	206