


令和6年度 夏季結果一覧

番号	地点名	調査日	調査時刻	気温(℃)	天気			水量			水温(℃)	pH	COD(mg/L)	硝酸態窒素(mg/L)	鉄(mg/L)	マンガン(mg/L)	自由記述
					当日	前日	前々日		計量できる場合 (mL/min)								
1	中志段味	R6.7.6	9:00	30.0	晴れ	晴れ	晴れ	1	多量	-	18.3	5.5	2.0	0.5	0.0	0.0	ザリガニ、メダカが湧き水の溜まりにいる。コストコの駐車場の工事をしている。流れにかなり接近しているからホタルが心配だ。
2	吉 根	R6.7.27	9:00	30.5	晴れ	曇り	曇り	1	多量	16,500	17.8	6.5	2.0	0.1	0.0	0.0	-
3	小幡緑地	R6.8.3	9:07	30.5	晴	晴	晴	2	小流れ	4,650	24.5	6.5	5.0	0.2	0.1	0.0	採水地周辺は丈100cm程度の草に覆われており、採水口はシダ類や苔に覆われていました。一方、湧水値の側溝は落葉や枯れ枝が堆積していて水の流れを妨げていました。この堆積物の中にはたくさんミミズが生息しており、長い間堆積したままになっていたと推測されます。これが原因で、実際の本来の水質検査結果とは大きく異なった結果が出ているかもしれません。
4	茶屋が坂	R6.7.31	10:30	31.8	晴	晴	晴	2	小流れ	3,300	21.2	6.3	5.5	0.8	2.0	0.5	猛暑日が続いています。湧水出口は草木が成長して見えづらい状況。流石にいつもの様な水量は無く、池へと続く小川も僅かに痕跡が分かる程。次回どの程度、回復しているのか楽しみです。
5	本 山	R6.7.23	14:00	35.5	晴れ	晴れ	晴れ	2	小流れ	-	23.5	7.0	0.0	0.5	0.0	0.0	-
6	東 山	R6.8.15	12:30	32.9	晴	晴	晴	2	小流れ	500	19.8	5.5	2.0	0.0	0.0	0.0	特段の変化は無いように見られる。相変わらず黄色と黒の蜂が飛んでいる。他にトンボ等、虫が見られた。
7	八事裏山	R6.8.22	15:35	31.0	晴	晴	晴	2	小流れ	-	25.0	5.5	5.5	0.1	0.2	0.3	酷暑のためか、周囲に昆虫を確認できなかった。観測地は湿度が高く、ジメジメであった。
8	呼 続	R6.7.7	9:30	30.0	晴れ	晴れ	晴れ	3	しみ出し程度	-	26.0	7.0	0.0	0.2	0.2	0.5	-
9	神の倉	R6.8.22	15:00	30.5	晴	晴	観方雨、午後晴	3	しみ出し程度	-	24.0	6.5	4.0	0.2	0.2	0.5	前回より湿っていたように見えました。溜まっている水が汚くなっていて、オオアシタカクモの死骸が2匹浮かんでいました
10	大 高	R6.8.15	10:00	36.0	晴れ	晴れ	晴れ	1	多量	15,000	20.0	5.5	2.0	1.0	0.0	0.0	-



 : 多量

 : 小流れ

 : しみ出し程度

 : なし