


令和6年度 冬季結果一覧

番号	地点名	調査日	調査時刻	気温 (℃)	天気			水量			水温 (℃)	pH	COD (mg/L)	硝酸態窒素 (mg/L)	鉄 (mg/L)	マンガン (mg/L)	自由記述
					当日	前日	前々日		計量できる場合 (mL/min)								
1	中志段味	R7.2.15	10:00	－	晴	晴	晴	1	多量	－	15.5	5.5	4.0	0.5	0.2	0.5	池に氷が張っていた。竹の棒にモズが止まっている。ユスリカの群れもある。新入会員に調査のやり方を一緒にやりながら教える。参加者6人。
2	吉 根	R7.1.18	11:40	8.5	晴	晴	晴	1	多量	23,500	16.5	6.0	6.0	0.1	0.0	0.0	今回もCODが高い。原因不明。ちなみに噴き出し部の清掃はしている。
3	小幡緑地	R7.1.19	10:00	6.0	晴	晴	晴	2	小流れ	2,000	6.5	6.0	2.0	0.3	0.1	0.0	水量は全開と比較して少ない。 湧水地点は落葉によって埋もれていた。 採水場所も落葉でやや隠れていた。
4	茶屋が坂	R7.1.24	10:49	10.0	晴	晴	晴	3	しみ出し程度	－	13.5	6.0	6.0	0.2	5.0	0.5	1月1日～23日迄(調査日前日)の降水量が13ミリという(気象庁HPの名古屋のデータより)晴天続きの為か、湧水の量は今迄になく少量であった(前年12月から晴天続き)。 今迄であれば、ピーカーに数秒で満水となったが、今日は20秒を要し採取に手間取った。池に続く小川も流れが無かった。
5	本 山	R7.2.25	16:50	13.5	晴	晴	晴	1	多量	－	10.5	5.5	4.0	0.5	0.0	0.0	－
6	東 山	R7.2.9	13:05	6.7	晴	晴	くもり	2	小流れ	－	8.5	6.0	2.0	0.0	0.0	0.0	前日は朝起きたら雪で屋根が白くなっていたが、昼には溶けていた。
7	八事裏山	R7.2.23	11:20	9.5	晴	晴	晴	3	しみ出し程度	－	9.0	5.5	3.5	0.1	1.0	0.5	湧きだし周囲の草木が少なく、大きく開けておりスッキリしていた。冬季からか、または伐採など手入れしたのか判断つかないが、好感持てる。湧きだしの下池は、いつもは20～50センチくらいの水溜まりが確認できるが、今回は湧き水量が極端に少ないためか干上がっており、固い底が確認できる。
8	呼 続	R6.12.8	10:00	10.0	晴	曇りのち晴	晴	3	しみ出し程度	－	9.8	6.5	6.0	0.2	0.2	0.5	－
9	神の倉	R7.2.22	12:35	11.0	晴れのちくもり	晴れ	晴れ	3	しみ出し程度	－	0.0	7.0	2.0	0.2	0.2	0.5	前回は水が抜いてある状態でしたが、また水が溜まっていました 染み出しがある部分は光っているように見えました。 溜まっている水はきれいでした。 水温はかなり低かったです。
10	大 高	R7.2.18	11:00	11.0	晴のち曇	曇	晴	1	多量	10,000	11.0	5.5	4.0	0.5	0.2	0.5	－



 : 多量

 : 小流れ

 : しみ出し程度

 : なし