

調査日	書類2023/2/8 現地2023/02/14
対象物件	名古屋市立橋小学校

施設名	名古屋市立橋小学校 校舎棟	階数	4階
建物用途		延床面積	
竣工年	昭和33年～平成23年		
建物構造	RC造		
部材		含有可能性	備考
トランス・コンデンサ		なし	従前設備は処理済み
照明器具		なし	従前設備は処理済み
シーリング	目地：不明	なし	平成3年、4年の大規模改造にて撤去
	建具周り：不明	なし	平成3年、4年の大規模改造にて撤去

施設名	名古屋市立橋小学校 体育館棟	階数	3階
建物用途		延床面積	
竣工年	昭和57年		
建物構造	RC造		
部材		含有可能性	備考
トランス・コンデンサ		該当なし	設備なし
照明器具		なし	竣工年より
シーリング	目地：不明	なし	竣工年より
	建具周り：不明	なし	竣工年より

施設名	名古屋市立橋小学校 ポンプ室	階数	1階
建物用途		延床面積	36㎡
竣工年	昭和53年		
建物構造	RC造		
部材		含有可能性	備考
トランス・コンデンサ		該当なし	設備なし
照明器具		なし	竣工年より
シーリング	目地：不明	なし	竣工年より
	建具周り：不明	なし	竣工年より

施設名	名古屋市立橋小学校 変電ポンプ室	階数	1階
建物用途		延床面積	33.75㎡
竣工年	昭和57年		
建物構造	RC造		
部材		含有可能性	備考
トランス・コンデンサ		なし	設置年より
照明器具		なし	竣工年より
シーリング	目地：不明	なし	竣工年より
	建具周り：不明	なし	竣工年より

施設名	名古屋市立橋小学校 体育器具庫	階数	1階
建物用途		延床面積	32.4㎡
竣工年	平成元年		
建物構造	鉄骨造		
部材		含有可能性	備考
トランス・コンデンサ		該当なし	設備なし
照明器具		なし	竣工年より
シーリング	目地：不明	なし	竣工年より
	建具周り：不明	なし	竣工年より

施設名	名古屋市立橋小学校 プール	階数	
建物用途		延床面積	
竣工年	昭和46年		
建物構造			
部材		含有可能性	備考
トランス・コンデンサ		該当なし	設備なし
照明器具		なし	従前設備は処理済み
シーリング	目地：不明	なし	平成3年大規模改造にて撤去済み
	建具周り：不明	なし	平成3年大規模改造にて撤去済み

施設名	名古屋市立橋小学校 外構	階数	
建物用途		延床面積	
竣工年	昭和46年～		
建物構造			
部材		含有可能性	備考
トランス・コンデンサ		該当なし	設備なし
照明器具		なし	従前設備は処理済み
シーリング	目地：不明	なし	平成3,4年大規模改造にて撤去済み
	建具周り：不明	なし	平成3,4年大規模改造にて撤去済み