





固有ID (名称)	土木事務所	管理番号	道路種別	路線名	標識種類	支柱形式	設置年 (西暦) 建替えの 場合は最 新に上書き	基礎形式	地際部の種類	点検結果	想定 診断区分	修繕内容	点検及び修繕計画 (点検○、修繕●)								
													H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
S0200068	東	8122	市道	錦通	美装化柱	美装化柱	1989	埋込式		異常なし	Ⅱ								○		
S0200069	東	8123	市道	都通布池線	美装化柱	美装化柱	1989	埋込式		異常なし	Ⅱ								○		
S0200070	東	8124	市道	都通布池線	美装化柱	美装化柱	1989	埋込式		異常なし	Ⅱ								○		
S0200071	東	8125	市道	都通布池線	美装化柱	美装化柱	1989	埋込式		異常なし	Ⅱ								○		
S0200072	東	8126	市道	都通布池線	美装化柱	美装化柱	1989	埋込式		異常なし	Ⅰ								○		
S0200073	東	8127	市道	都通布池線	美装化柱	美装化柱	1989	埋込式		異常なし	Ⅰ								○		
S0200074	東	8128	市道	都通布池線	美装化柱	美装化柱	1989	埋込式		異常なし	Ⅱ								○		
S0200075	東	8129	市道	都通布池線	美装化柱	美装化柱	1989	埋込式		異常なし	Ⅱ								○		
S0200076	東	8130	市道	都通布池線	美装化柱	美装化柱	1989	埋込式		異常なし	Ⅰ								○		
S0200077	東	8131	市道	都通布池線	美装化柱	美装化柱	1989	埋込式		異常なし	Ⅱ								○		
S0200078	東	8132	市道	都通布池線	美装化柱	美装化柱	1989	埋込式		異常なし	Ⅱ								○		
S0200079	東	8133	市道	都通布池線	美装化柱	美装化柱	1989	埋込式		異常なし	Ⅱ								○		
S0200080	東	8134	市道	都通布池線	美装化柱	美装化柱	1989	埋込式		異常なし	Ⅱ								○		
S0200081	東	8135	市道	都通布池線	美装化柱	美装化柱	1989	埋込式		異常なし	Ⅱ								○		
S0200082	東	8136	市道	都通布池線	美装化柱	美装化柱	1989	埋込式		異常なし	Ⅱ								○		
S0200083	東	8137	市道	都通布池線	美装化柱	美装化柱	1989	埋込式		異常なし	Ⅱ								○		
S0200084	東	8138	市道	赤萩町線	美装化柱	美装化柱	1989	埋込式		経過観察	Ⅱ								○		
S0200085	東	8139	市道	赤萩町線	美装化柱	美装化柱	1989	埋込式		異常なし	Ⅱ								○		
S0200086	東	8140	市道	都通布池線	美装化柱	美装化柱	1989	埋込式		経過観察	Ⅱ								○		
S0200087	東	8141	市道	赤萩町線	美装化柱	美装化柱	1989	埋込式		異常なし	Ⅱ								○		
S0200088	東	8142	市道	都通布池線	美装化柱	美装化柱	1989	埋込式		異常なし	Ⅱ								○		
S0200089	東	8143	市道	都通布池線	美装化柱	美装化柱	1989	埋込式		異常なし	Ⅱ								○		
S0200090	東	8144	市道	都通布池線	美装化柱	美装化柱	1989	埋込式		異常なし	Ⅱ								○		
S0200091	東	8145	市道	都通布池線	美装化柱	美装化柱	1989	埋込式		経過観察	Ⅱ								○		
S0200092	東	8146	市道	都通布池線	美装化柱	美装化柱	1989	埋込式		異常なし	Ⅱ								○		
S0200093	東	8147	市道	都通布池線	美装化柱	美装化柱	1989	埋込式		異常なし	Ⅱ								○		
S0200094	東	8148	市道	都通布池線	美装化柱	美装化柱	1989	埋込式		要対策	Ⅱ								○		
S0500084	中村	6041	県道	名古屋津島線	美装化柱	美装化柱	1991	埋込式		予防保全	Ⅱ								○		
S0500086	中村	6042	県道	名古屋長久手線	美装化柱	美装化柱	1991	埋込式		予防保全	Ⅱ								○		
S0500088	中村	6043	県道	名古屋津島線	美装化柱	美装化柱	1991	埋込式		予防保全	Ⅱ								○		
S0500089	中村	6044	県道	名古屋津島線	美装化柱	美装化柱	1991	埋込式		予防保全	Ⅱ								○		
S0500090	中村	6045	県道	名古屋津島線	美装化柱	美装化柱	1991	埋込式		健全	Ⅰ								○		
S0500091	中村	6046	県道	名古屋津島線	美装化柱	美装化柱	1991	埋込式		健全	Ⅰ								○		
S0500092	中村	6047	県道	名古屋津島線	美装化柱	美装化柱	1991	埋込式		予防保全	Ⅱ								○		
S0500093	中村	6048	県道	名古屋津島線	美装化柱	美装化柱	1991	埋込式		健全	Ⅰ								○		
S0500094	中村	6049	県道	名古屋長久手線	美装化柱	美装化柱	1991	埋込式		予防保全	Ⅱ								○		
S0500095	中村	6050	県道	名古屋長久手線	美装化柱	美装化柱	1991	埋込式	ILB	予防保全	Ⅱ	ボルト修繕	●						○		
S0500096	中村	6051	県道	名古屋長久手線	美装化柱	美装化柱	1991	埋込式		予防保全	Ⅱ								○		
S0500097	中村	6052	県道	名古屋長久手線	美装化柱	美装化柱	1991	埋込式		予防保全	Ⅱ								○		
S0500098	中村	6053	県道	名古屋長久手線	美装化柱	美装化柱	1991	埋込式		予防保全	Ⅱ								○		
S0500099	中村	6054	県道	名古屋長久手線	美装化柱	美装化柱	1991	埋込式		予防保全	Ⅱ								○		
S0500100	中村	6055	県道	名古屋長久手線	美装化柱	美装化柱	1991	埋込式		予防保全	Ⅱ								○		
S0500101	中村	6056	県道	名古屋長久手線	美装化柱	美装化柱	1991	埋込式		予防保全	Ⅱ								○		
S0500102	中村	6057	県道	名古屋長久手線	美装化柱	美装化柱	1991	埋込式		予防保全	Ⅱ								○		
S0500103	中村	6058	県道	名古屋長久手線	美装化柱	美装化柱	1991	埋込式		早期措置	Ⅲ								○		
S0500104	中村	6059	県道	名古屋長久手線	美装化柱	美装化柱	1991	埋込式		健全	Ⅰ								○		
S0500105	中村	6060	県道	名古屋長久手線	美装化柱	美装化柱	1991	埋込式		予防保全	Ⅱ								○		
S0500106	中村	6061	県道	名古屋長久手線	美装化柱	美装化柱	1991	埋込式		予防保全	Ⅱ								○		
S0500107	中村	6062	県道	名古屋長久手線	美装化柱	美装化柱	1991	埋込式		予防保全	Ⅱ								○		
S0500108	中村	6063	県道	名古屋長久手線	美装化柱	美装化柱	1991	埋込式		予防保全	Ⅱ								○		
S0500109	中村	6064	県道	名古屋長久手線	美装化柱	美装化柱	1991	埋込式		予防保全	Ⅱ								○		
S0500110	中村	6065	県道	名古屋長久手線	美装化柱	美装化柱	1991	埋込式		予防保全	Ⅱ								○		
S0500111	中村	6066	県道	名古屋津島線	美装化柱	美装化柱	1991	埋込式		予防保全	Ⅱ								○		
S0500112	中村	6067	県道	名古屋津島線	美装化柱	美装化柱	1991	埋込式		予防保全	Ⅱ								○		
S0500116	中村	6068	市道	錦通	美装化柱	美装化柱	1996	埋込式		予防保全	Ⅱ								○		
S0500117	中村	6069	市道	錦通	美装化柱	美装化柱	1996	埋込式		予防保全	Ⅱ								○		
S0500118	中村	6070	市道	錦通	美装化柱	美装化柱	1996	埋込式		予防保全	Ⅱ								○		
S0500119	中村	6071	市道	錦通	美装化柱	美装化柱	1996	埋込式		予防保全	Ⅱ								○		
S0500122	中村	6072	市道	錦通	美装化柱	美装化柱	1996	埋込式		予防保全	Ⅱ								○		
S0500123	中村	6073	市道	江川線	美装化柱	美装化柱	1996	埋込式	ILB	予防保全	Ⅱ	ボルト修繕	●						○		
S0500124	中村	6074	市道	錦通	美装化柱	美装化柱	1987	埋込式		予防保全	Ⅱ								○		
S0500125	中村	6075	市道	錦通	美装化柱	美装化柱	1987	埋込式		予防保全	Ⅱ								○		
S0500126	中村	6076	県道	広井町駅前線	美装化柱	美装化柱	1988	埋込式		予防保全	Ⅱ								○		
S0500127	中村	6077	県道	名古屋津島線	美装化柱	美装化柱	1988	埋込式	ILB	予防保全	Ⅱ	ボルト修繕	●						○		
S0500128	中村	6078	県道	名古屋津島線	美装化柱	美装化柱	1988	埋込式		予防保全	Ⅱ								○		
S0500129	中村	6079	県道	名古屋津島線	美装化柱	美装化柱	1988	ベースプレート式		予防保全	Ⅱ								○		
S0500130	中村	6080	県道	名古屋津島線	美装化柱	美装化柱	1988	埋込式		予防保全	Ⅱ								○		
S0500131	中村	6081	県道	名古屋津島線	美装化柱	美装化柱	1988	埋込式		早期措置	Ⅲ								○		
S0500132	中村	6082	県道	名古屋津島線	美装化柱	美装化柱	1988	埋込式		予防保全	Ⅱ								○		
S0500133	中村	6083	県道	名古屋津島線	美装化柱	美装化柱	1988	ベースプレート式		予防保全	Ⅱ								○		
S0500134	中村	6084	県道	名古屋津島線	美装化柱	美装化柱	1988	埋込式		予防保全	Ⅱ								○		















