

平成 25 年度 構造体耐久性調査について


1. 経緯と目的

本市においては、平成 24 年 3 月に今後 10 年間の施設の維持管理・更新に関する基本的な事項を取りまとめた「名古屋市アセットマネジメント推進プラン」、平成 26 年 3 月には「名古屋市公共施設白書」を策定し、施設の有効活用、効率的な維持管理、施設更新の平準化などの取り組みを進めているところです。

従来、市設建築物では築 30 年から 40 年程度で改築が選択されてきましたが、今後は推進プランに基づき原則長寿命化を図っていきます。

そこで、施設の長寿命化に向けて、この先どのくらいの期間、建物を使用することができるか構造体の劣化の程度からその耐久性を調査しました。

長寿命化の検討フロー図



2. 調査対象施設

概ね築 40 年以上のものから歴史的建造物や建替え事業に着手したものなどを除き、調査を行っています。

今回は、平成 25 年度に構造体耐久性調査を行った 254 棟と、平成 24 年度からの継続調査を行った 12 棟の計 266 棟の調査結果について公表します。

また、平成 25 年度に建物の強度確認調査を行った 7 棟の調査結果についても合わせて公表します。

3. 調査の方法と概要

① 予備調査

設計図書、定期点検等の結果を確認し、調査位置を検討しました。

② 外観目視調査

ひび割れ、鉄筋の露出等の状況を確認し、調査位置を検討しました。

③ 物理的調査

建物からコンクリート試験体を採取するなどにより、以下の試験・調査を行いました。

- ・ **構造体内部の鉄筋の腐食状況**

コンクリート内部の鉄筋の錆び・腐食が進行すると、鉄筋が膨張することによりコンクリートが割れるなど、構造体の耐久性の低下に対する直接の原因となります。腐食状況に応じて4段階に判定しました。

I（ほとんどなし） II（軽度） III（中度） IV（重度）

- ・ **コンクリートの中性化の状況**

コンクリートのアルカリ性は内部の鉄筋が錆びるのを防いでいます。時間の経過とともにコンクリートの表面から徐々にアルカリ性が失われ、鉄筋の位置まで中性化が進行すると、一般的には鉄筋が錆びる原因となるといわれ、構造体の耐久性の低下につながります。中性化の進行状況に応じて4段階に判定しました。

I（ほとんどなし） II（軽度） III（中度） IV（重度）

- ・ **コンクリートの塩化物量の状況**


コンクリートに含まれる塩化物が一定量を超えると、鉄筋の錆び・腐食の進行が速くなります。このため、沿岸部の施設についてはコンクリートに含まれる塩化物量についても調査し、鉄筋位置の塩化物量の状況に応じて4段階に判定しました。

I（なし） II（軽度） III（中度） IV（重度）

- ・ **コンクリートの圧縮強度試験**

構造体の耐久性の評価は、鉄筋の腐食、コンクリートの中性化、塩化物量（沿岸部の施設のみ）で判断できますが、コンクリートの圧縮強度も重要な要件であることから確認しました。

【構造体耐久性判定のフロー】



4. 構造体耐久性の評価

(1) 評価基準

鉄筋の腐食、コンクリートの中性化及び、塩化物量（沿岸部の施設のみ）の状況により構造体の耐久性（今後期待できる建物の使用期間）を判定しました。

区分	今後期待できる建物の使用期間
1	今後 40 年程度以上
2	今後 20 年程度以上
3	今後 20 年程度未満

耐久性評価指標		鉄筋の腐食による劣化度			
		I	II	III	IV
コンクリートの 中性化による 劣化度	I	区分 1	区分 1	区分 3	区分 3
	II	区分 1	区分 1	区分 3	区分 3
	III	区分 1	区分 1	区分 3	区分 3
	IV	区分 2	区分 2	区分 3	区分 3

※塩化物量の状況が、III 及び IVの場合は、コンクリートの中性化、鉄筋の腐食の状況に関わらず区分 3 の判定となります。

(2) 調査結果

今後期待できる建物の使用期間は以下のとおりとなりました。

・ 今後 40 年程度以上（区分 1）	・・・ 63 棟
・ 今後 20 年程度以上（区分 2）	・・・ 194 棟
・ 今後 20 年程度未満（区分 3）	・・・ 0 棟
・ 今後、建物強度確認調査を行ったうえ耐久性の 評価を行うもの	・・・ 9 棟

計 266 棟

【調査結果集計表】

（単位：棟）

分 類	今後期待できる建物の使用期間			計	今後、建物 強度確認調 査が必要な もの	合計
	区分 1	区分 2	区分 3			
	40 年程度 以上	20 年程度 以上	20 年程度 未満			
学 校	63	194	0	257	9	266
幼稚園	7	6	0	13	0	13
小学校	40	137	0	177	6	183
中学校	11	28	0	39	1	40
高等学校	5	23	0	28	2	30

※ 棟別の結果については、【別添資料 1】調査結果棟別一覧（今後期待できる建物の使用期間）、【別添資料 2】調査結果データ（1）コンクリートの中性化と鉄筋の腐食状況 及び（2）コンクリートの圧縮強度 をご覧下さい。

5. コンクリートの圧縮強度試験

コンクリートの圧縮強度が基準値未満となったものは149棟あり、これらについて建築物構造強度モデル検証により、現況の耐震性能への影響を確認した結果、現況の耐震性能に不足のおそれがあり、建物強度確認調査が必要とされた建物は11棟でした。

【モデル検証による耐震性能の結果】

コンクリート強度が 基準値未満	必要な耐震性能が あるもの	建物強度確認調査が 必要なもの
149 棟	138 棟	11 棟

※建物強度確認調査が必要なもののうち、2 棟については平成 25 年度に建物強度確認調査を行いました。他の 9 棟については、今後すみやかに建物強度確認調査を行います。

6. 建物強度確認調査結果

構造体耐久性調査において、耐震性能不足の恐れがあるとされたものを対象とした建物強度確認調査（耐震診断）を平成 25 年度には 7 棟実施し、構造体の耐久性（今後期待できる建物の使用期間）を判定しました。そのうち、耐震診断による評価でⅡ－1となった4 棟は、すみやかに耐震対策を行います。

【調査結果集計表】

施設名	棟	耐震診断による評価	今後期待できる建物の 使用期間
中島小学校	北校舎棟	Ⅱ－1	40 年程度以上
東海小学校	東校舎棟	I	40 年程度以上
高針小学校	南校舎棟	Ⅱ－1	40 年程度以上
天白小学校	体育館	I	20 年程度以上
八事東小学校	中校舎棟（西）	Ⅱ－1	20 年程度以上
前津中学校	体育館棟	Ⅱ－1	20 年程度以上
萩山中学校	南校舎棟	I	20 年程度以上

7. これまでに行った調査の全件数のまとめ

(単位：棟)

区 分	今後期待できる建物の使用期間			今後、建物強度 確認調査が 必要なもの	改築・用途 廃止予定の もの	合計
	40 年程度 以上	20 年程度 以上	20 年程度 未満			
学 校	1 9 3	5 4 4	2	9	0	7 4 8
住 宅	3 7	1 0 8	0	0	1	1 4 6
一般施設	3 1	3 1	0	0	1	6 3
計	2 6 1	6 8 3	2	9	2	9 5 7


これまでの調査結果により、一般的にいわれている耐用年数60～65年程度よりも長寿命化が期待できるものがあることがわかりました。今後、建物の機能の充足度、長寿命化等にかかるコストなどを検討し、施設整備を適切に進めてまいります。

用語説明

アセットマネジメント	建築物、道路、橋梁などの公共施設を資産（アセット）として捉え、財政的制約のもとで安全性・利便性・快適性等を確保し、資産全体の効用を最大化するための総合的なマネジメント手法。
リニューアル改修	改築の代替となるもので、建物の構造体を残して、内外装の改修、設備機器の更新、間取りの変更などを行い、現在の社会的要求水準を満たすように整備するもの。
セミリニューアル改修	建設当初からの社会的要求水準の変化が少なく、現状との機能の差が小さい場合に機能回復を主な目的とし、内外装や設備機器の部分的な更新・改修をまとめて整備するもの。
コンクリートの中性化	コンクリートのアルカリ性が空気中の炭酸ガスなどにより中性化する現象。コンクリートの表面から時間の経過とともに徐々に進行する。
基準強度	設計等に用いたコンクリートの圧縮強度
推定圧縮強度	コンクリートの圧縮強度の基準強度比に 100%未満のものが確認された場合、採取階ごとに圧縮強度を推定したもの。
Is 値（耐震性能）	建築物の地震に対する安全性を数値化したもので、各階ごとに算出する。
モデル検証	試験体強度の基準強度比が 100%未満のものについて、Is 値と、コンクリート圧縮強度との関係から、耐震性能への影響を評価するもの。
耐震診断による評価	評価Ⅰ：概ね現行耐震基準程度の性能を有しており、原則として耐震対策の必要がない。 評価Ⅱ－１：現行耐震基準程度の性能を満たさず、原則として耐震対策の検討の必要がある。 評価Ⅱ－２：現行耐震基準程度の性能を満たさず優先的に耐震対策の検討の必要がある。


<参考図> 構造体耐久性調査の方法

- ① 構造体内部の鉄筋腐食確認
柱の鉄筋がある位置でコンクリートを除去し
鉄筋の腐食具合を確認する。




- ② コンクリートの中性化・圧縮強度の試験用
内部の鉄筋を避けた位置でコンクリート試験体
を採取する。

構造体調査 位置図




壁 断面図



建物断面図

☆ コンクリート試験体の写真 (中性化試験実施)



【別添資料1】調査結果棟別一覧（今後期待できる建物の使用期間）

施設名	棟	建設年	築年数 ※1	今後期待できる 建物の使用期間	備考
大幸幼稚園	園舎	1969	44	40年程度以上	
楠西幼稚園	園舎	1973	40	20年程度以上	
第三幼稚園	園舎（南）	1966	47	40年程度以上	
吹上幼稚園	園舎	1968	45	40年程度以上	
高田幼稚園	園舎	1970	43	20年程度以上	
常磐幼稚園	園舎	1965	48	40年程度以上	
荒子幼稚園	園舎	1969	44	20年程度以上	
二城幼稚園	園舎	1972	41	20年程度以上	
鳴子幼稚園	園舎（保育室）	1964	49	40年程度以上	
	園舎（管理諸室）	1965	48	20年程度以上	
桶狭間幼稚園	園舎	1971	42	20年程度以上	
猪高幼稚園	西園舎	1974	39	40年程度以上	
	東園舎	1975	38	40年程度以上	
大和小学校	校舎棟	1971	42	20年程度以上	
東山小学校	校舎棟	1972	41	20年程度以上	
見付小学校	南校舎棟	1970	43	20年程度以上	
	中校舎棟	1972	41	20年程度以上	
	体育館棟	1975	38	20年程度以上	
宮根小学校	南校舎棟	1967	46	20年程度以上	
	北校舎棟	1967	46	20年程度以上	
	体育館	1971	42	20年程度以上	
宮前小学校	校舎棟	1975	38	40年程度以上	
	体育館棟	1975	38	20年程度以上	
清水小学校	管理棟	1967	46	40年程度以上	
	中校舎棟（西）	1970	43	20年程度以上	
	東校舎棟	1974	39	20年程度以上	
	中校舎棟（東）	1973	40	20年程度以上	
名北小学校	北校舎棟	1967	46	20年程度以上	
	体育館棟	1974	39	20年程度以上	
	西校舎棟	1974	39	20年程度以上	
城北小学校	北校舎棟	1969	44	20年程度以上	
	西校舎棟	1974	39	20年程度以上	
	体育館棟	1974	39	20年程度以上	
光城小学校	西校舎棟	1970	43	20年程度以上	
川中小学校	南校舎棟	1974	39	20年程度以上	
	北校舎棟	1974	39	20年程度以上	
	体育館棟	1975	38	40年程度以上	
六郷北小学校	北校舎棟	1970	43	20年程度以上	
	体育館棟	1970	43	20年程度以上	
	東校舎棟	1970	43	20年程度以上	
楠西小学校	南校舎棟	1970	43	20年程度以上	
	体育館棟	1973	40	20年程度以上	
西味鏡小学校	北校舎棟	1967	46	20年程度以上	
	体育館棟	1973	40	—	※2
枇杷島小学校	体育館棟	1968	45	20年程度以上	
稲生小学校	北校舎棟（西）	1963	50	20年程度以上	
	体育館棟	1971	42	20年程度以上	
大野木小学校	北校舎棟	1969	44	20年程度以上	
	体育館棟	1970	43	20年程度以上	

施設名	棟	建設年	築年数 ※1	今後期待できる 建物の使用期間	備考
比良小学校	北校舎棟	1967	46	20年程度以上	
	体育館棟	1968	45	20年程度以上	
浮野小学校	体育館棟	1974	39	20年程度以上	
	北校舎棟	1972	41	20年程度以上	
中村小学校	体育館棟	1970	43	40年程度以上	
	西校舎棟	1971	42	20年程度以上	
日比津小学校	北校舎棟	1971	42	20年程度以上	
	南校舎棟	1975	38	40年程度以上	
稲葉地小学校	北校舎棟(西)	1973	40	20年程度以上	
八社小学校	南校舎棟	1975	38	20年程度以上	
	北校舎棟	1975	38	20年程度以上	
千早小学校	校舎棟	1970	43	20年程度以上	
村雲小学校	体育館	1968	45	20年程度以上	
松栄小学校	東校舎棟	1973	40	20年程度以上	
広路小学校	体育館	1969	44	—	※2
	西校舎棟	1970	43	20年程度以上	
伊勝小学校	南校舎棟	1971	42	20年程度以上	
	北校舎棟	1973	40	20年程度以上	
	体育館	1974	39	20年程度以上	
豊岡小学校	管理棟	1973	40	20年程度以上	
	北校舎棟	1973	40	20年程度以上	
旗屋小学校	体育館棟	1971	42	20年程度以上	
船方小学校	北校舎棟(東)	1970	43	20年程度以上	
	北校舎棟(西)	1978	35	20年程度以上	
野立小学校	北校舎棟(西)	1971	42	20年程度以上	
	東校舎棟(北)	1974	39	20年程度以上	
	北校舎棟(東)	1975	38	40年程度以上	
大宝小学校	体育館	1972	41	20年程度以上	
玉川小学校	南校舎棟(東)	1972	41	20年程度以上	
	体育館	1974	39	20年程度以上	
中島小学校	北校舎棟	1972	41	40年程度以上	
	体育館棟	1972	41	40年程度以上	
野田小学校	体育館棟	1969	44	20年程度以上	
	北校舎棟	1968	45	40年程度以上	
	西校舎棟	1968	45	20年程度以上	
明正小学校	体育館棟	1973	40	20年程度以上	
赤星小学校	南校舎棟(西)	1971	42	40年程度以上	
	北校舎棟	1971	42	20年程度以上	
	体育館棟	1971	42	20年程度以上	
万場小学校	北校舎棟	1969	44	20年程度以上	
東海小学校	東校舎棟	1975	38	40年程度以上	
	西校舎棟	1975	38	20年程度以上	
港西小学校	体育館棟	1972	41	20年程度以上	
	北校舎棟	1969	44	20年程度以上	
野跡小学校	西校舎棟	1975	38	40年程度以上	
当知小学校	体育館棟	1975	38	20年程度以上	
	西校舎棟	1975	38	40年程度以上	
高木小学校	北校舎棟(東)	1968	45	20年程度以上	
	西校舎棟	1973	40	20年程度以上	
	北校舎棟(西)	1971	42	20年程度以上	

施設名	棟	建設年	築年数 ※ 1	今後期待できる 建物の使用期間	備考
西福田小学校	南校舎棟	1973	40	20年程度以上	
	体育館棟	1975	38	20年程度以上	
福田小学校	体育館棟	1975	38	40年程度以上	
	西校舎棟	1975	38	40年程度以上	
港楽小学校	北校舎棟(東)	1972	41	20年程度以上	
桜小学校	体育館棟	1971	42	20年程度以上	
春日野小学校	体育館棟	1971	42	40年程度以上	
	校舎棟(西)	1969	44	40年程度以上	
笠東小学校	体育館棟	1973	40	40年程度以上	
大磯小学校	体育館棟	1972	41	20年程度以上	
天子田小学校	北校舎棟	1971	42	20年程度以上	
	南校舎棟	1971	42	20年程度以上	
	体育館棟	1974	39	20年程度以上	
本地丘小学校	南校舎棟	1972	41	20年程度以上	
	体育館棟	1972	41	20年程度以上	
苗代小学校	北校舎棟	1972	41	20年程度以上	
	体育館棟	1972	41	20年程度以上	
二城小学校	校舎棟	1973	40	20年程度以上	
	体育館棟	1974	39	20年程度以上	
甘軒家小学校	北校舎棟	1970	43	20年程度以上	
	特別教室棟	1974	39	20年程度以上	
志段味西小学校	北校舎棟	1970	43	20年程度以上	
	体育館棟	1973	40	20年程度以上	
旭出小学校	北校舎棟	1972	41	20年程度以上	
	体育館棟	1972	41	20年程度以上	
	中校舎棟	1973	40	40年程度以上	
片平小学校	西校舎棟	1968	45	20年程度以上	
	南校舎棟	1969	44	20年程度以上	
	体育館	1972	41	20年程度以上	
浦里小学校	体育館棟	1973	40	—	※ 2
平子小学校	南校舎棟	1969	44	20年程度以上	
	北校舎棟 (東)	1971	42	20年程度以上	
鳴海東部小学校	北校舎棟	1968	45	20年程度以上	
	給食調理所	1975	38	40年程度以上	
神の倉小学校	北校舎棟	1974	39	40年程度以上	
	体育館棟	1974	39	20年程度以上	
	中校舎棟	1974	39	20年程度以上	
太子小学校	南校舎棟	1970	43	20年程度以上	
	北校舎棟	1970	43	40年程度以上	
	体育館	1973	40	20年程度以上	
長根台小学校	北校舎棟 (東)	1973	40	40年程度以上	
	体育館棟	1974	39	20年程度以上	
	南校舎棟	1974	39	20年程度以上	
	北校舎棟 (西)	1973	40	20年程度以上	
戸笠小学校	北校舎棟 (東)	1970	43	40年程度以上	
	体育館棟	1973	40	20年程度以上	
	北校舎棟 (西)	1970	43	20年程度以上	
有松小学校	北校舎棟	1968	45	20年程度以上	
	体育館棟	1970	43	20年程度以上	
	西校舎棟	1970	43	20年程度以上	

施設名	棟	建設年	築年数 ※ 1	今後期待できる 建物の使用期間	備考
桶狭間小学校	南校舎棟	1975	38	20年程度以上	
	東校舎棟	1975	38	40年程度以上	
	体育館棟	1975	38	40年程度以上	
大高小学校	北校舎棟（西）	1970	43	20年程度以上	
	南校舎棟	1974	39	20年程度以上	
黒石小学校	中校舎棟	1973	40	40年程度以上	
	北校舎棟	1974	39	40年程度以上	
	体育館棟	1975	38	20年程度以上	
猪高小学校	中校舎棟	1973	40	20年程度以上	
	体育館	1974	39	20年程度以上	
	北校舎棟	1974	39	20年程度以上	
藤が丘小学校	北校舎棟	1970	43	20年程度以上	
	体育館棟	1971	42	20年程度以上	
	西校舎棟	1975	38	40年程度以上	
蓬来小学校	北校舎棟	1973	40	20年程度以上	
	体育館棟	1973	40	40年程度以上	
	西校舎棟（南）	1975	38	20年程度以上	
	西校舎棟	1973	40	40年程度以上	
	南校舎棟	1973	40	20年程度以上	
猪子石小学校	東校舎棟	1971	42	40年程度以上	
	体育館	1973	40	40年程度以上	
	中校舎棟	1971	42	20年程度以上	
	西校舎棟	1972	41	20年程度以上	
名東小学校	北校舎棟（東）	1969	44	20年程度以上	
	体育館棟	1973	40	40年程度以上	
	西校舎棟	1975	38	20年程度以上	
	北校舎棟（西）	1969	44	20年程度以上	
梅森坂小学校	校舎棟	1970	43	20年程度以上	
	体育館棟	1973	40	20年程度以上	
山根小学校	北校舎棟（東）	1972	41	—	※ 2
	体育館	1974	39	40年程度以上	
	北校舎棟（西）	1972	41	20年程度以上	
相生小学校	北校舎棟	1974	39	20年程度以上	
	中校舎棟	1974	39	—	※ 2
	南校舎棟	1975	38	40年程度以上	
表山小学校	校舎棟	1969	44	20年程度以上	
	体育館	1973	40	20年程度以上	
平針南小学校	南校舎棟	1972	41	40年程度以上	
	体育館	1974	39	40年程度以上	
	北校舎棟	1973	40	20年程度以上	
植田小学校	校舎棟（東）	1972	41	20年程度以上	
大坪小学校	北校舎棟	1974	39	20年程度以上	
	体育館棟	1975	38	40年程度以上	
	南校舎棟	1974	39	20年程度以上	
しまだ小学校	南校舎棟	1971	42	—	※ 2
	体育館棟	1973	40	20年程度以上	
	北校舎棟	1974	39	40年程度以上	
山田中学校	北校舎棟（西）	1968	45	20年程度以上	
山田東中学校	北校舎棟	1972	41	20年程度以上	
	体育館棟	1972	41	20年程度以上	
	東校舎棟（北）	1972	41	40年程度以上	

施設名	棟	建設年	築年数 ※ 1	今後期待できる 建物の使用期間	備考
駒方中学校	校舎棟	1967	46	20年程度以上	
	体育館	1969	44	20年程度以上	
円上中学校	体育館	1969	44	20年程度以上	
一柳中学校	北校舎棟	1969	44	40年程度以上	
	体育館棟	1971	42	20年程度以上	
大森中学校	北校舎棟（東）	1973	40	20年程度以上	
	体育館棟	1974	39	20年程度以上	
	北校舎棟（西）	1973	40	40年程度以上	
守山西中学校	北校舎棟（西）	1967	46	20年程度以上	
	北校舎棟（東）	1974	39	20年程度以上	
	体育館	1975	38	20年程度以上	
志段味中学校	東校舎棟（北）	1968	45	40年程度以上	
	体育館	1971	42	20年程度以上	
	北校舎棟（東）	1969	44	20年程度以上	
千鳥丘中学校	北校舎棟	1973	40	20年程度以上	
	体育館棟	1974	39	40年程度以上	
東陵中学校	北校舎棟（東）	1971	42	—	※2
	体育館棟	1973	40	20年程度以上	
	北校舎棟（西）	1971	42	20年程度以上	
神沢中学校	北校舎棟（北）	1975	38	40年程度以上	
	体育館棟	1975	38	40年程度以上	
	北校舎棟（中）	1975	38	40年程度以上	
	北校舎棟（南）	1975	38	20年程度以上	
猪高中学校	南校舎棟	1969	44	20年程度以上	
	北校舎棟（東）	1974	39	20年程度以上	
高針台中学校	南校舎棟	1972	41	20年程度以上	
	中校舎棟	1974	39	20年程度以上	
平針中学校	中校舎棟	1974	39	20年程度以上	
	北校舎棟	1974	39	20年程度以上	
	南校舎棟	1974	39	20年程度以上	
	体育館	1975	38	40年程度以上	
久方中学校	北校舎棟（東）	1974	39	40年程度以上	
	南校舎棟	1974	39	20年程度以上	
	体育館棟	1974	39	20年程度以上	
御幸山中学校	北校舎棟	1972	41	40年程度以上	
	南校舎棟（東）	1972	41	20年程度以上	
菊里高等学校	北校舎棟	1962	51	20年程度以上	
	南校舎棟（東）	1962	51	20年程度以上	
	東校舎棟（北）	1962	51	20年程度以上	
	南校舎棟（西）	1962	51	20年程度以上	
	東校舎棟（南）	1962	51	20年程度以上	
	体育館	1966	47	40年程度以上	
工芸高等学校	北校舎棟（中東）	1962	51	20年程度以上	
	北校舎棟（中西）	1962	51	20年程度以上	
	北校舎棟（西）	1962	51	20年程度以上	
	東校舎棟（東中北）	1964	49	20年程度以上	
	東校舎棟（東北）	1966	47	20年程度以上	
	東校舎棟（東中西）	1966	47	20年程度以上	
	体育館・格技場棟	1967	46	40年程度以上	

施設名	棟	建設年	築年数 ※ 1	今後期待できる 建物の使用期間	備考
北高等学校	南校舎棟（西）	1962	51	20年程度以上	
	武道館	1966	47	20年程度以上	
	格技場	1971	42	40年程度以上	
	北校舎棟	1962	51	20年程度以上	
工業高等学校	体育館・格技場棟	1971	42	20年程度以上	
	中校舎棟(北西)	1967	46	—	※ 2
	北校舎棟(中)	1966	47	20年程度以上	
	中校舎棟(北東)	1967	46	40年程度以上	
緑高等学校	南校舎棟（東）	1961	52	20年程度以上	
	管理棟（西）	1969	44	20年程度以上	
	北校舎棟	1969	44	20年程度以上	
	南校舎棟（西）	1966	47	20年程度以上	
若宮商業高等学校	北校舎棟（西）	1963	50	20年程度以上	
	北校舎棟（東）	1964	49	40年程度以上	
	西校舎棟	1964	49	20年程度以上	
	体育館・格技場棟	1970	43	—	※ 2
	中校舎棟	1974	39	20年程度以上	

※ 1 築年数は平成25年（2013年）から起算した年数

※ 2 強度確認調査が必要なもの

【別添資料２】調査結果データ

(１) コンクリートの中性化と鉄筋の腐食状況

施設名	棟	今後期待できる 建物の使用期間	鉄筋腐食		コンクリートの中性化深さ				塩 化 物
			屋外 側	屋内 側	屋外側		屋内側		
					評価	結果 (mm)	評価	結果 (mm)	
大幸幼稚園	園舎	40年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	0.6	Ⅲ	41.1	－
楠西幼稚園	園舎	20年程度以上	Ⅰ	Ⅱ	Ⅳ	31.9	Ⅳ	240.5	－
第三幼稚園	園舎（南）	40年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	3.9	Ⅲ	26.6	－
吹上幼稚園	園舎	40年程度以上	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	10.6	Ⅲ	40.9	－
高田幼稚園	園舎	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	0.3	Ⅳ	76.4	－
常磐幼稚園	園舎	40年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	10.3	Ⅰ	14.8	－
荒子幼稚園	園舎	20年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	0.4	Ⅳ	138.6	－
二城幼稚園	園舎	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	1.4	Ⅳ	166.2	－
鳴子幼稚園	園舎（保育室）	40年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	1.0	Ⅲ	48.0	－
	園舎（管理諸室）	20年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	1.1	Ⅳ	301.9	－
桶狭間幼稚園	園舎	20年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	0.1	Ⅳ	106.2	－
猪高幼稚園	西園舎	40年程度以上	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	0.1	Ⅲ	37.9	－
	東園舎	40年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	0.2	Ⅲ	42.5	－
大和小学校	校舎棟	20年程度以上	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	21.6	Ⅳ	88.6	－
東山小学校	校舎棟	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	1.4	Ⅳ	144.8	－
見付小学校	南校舎棟	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	Ⅳ	38.1	Ⅳ	158.1	－
	中校舎棟	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	Ⅳ	40.8	Ⅲ	37.1	－
	体育館棟	20年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2.9	Ⅳ	118.6	－
宮根小学校	南校舎棟	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	Ⅳ	88.5	Ⅳ	215.2	－
	北校舎棟	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	0.0	Ⅳ	56.2	－
	体育館	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	13.9	Ⅳ	174.3	－
宮前小学校	校舎棟	40年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	0.9	Ⅲ	49.7	－
	体育館棟	20年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	0.0	Ⅳ	53.3	－
清水小学校	管理棟	40年程度以上	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	10.2	Ⅲ	41.9	－
	中校舎棟（西）	20年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	4.8	Ⅳ	50.0	－
	東校舎棟	20年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅳ	34.7	Ⅲ	46.4	－
	中校舎棟（東）	20年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	9.7	Ⅳ	190.0	－
名北小学校	北校舎棟	20年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	7.4	Ⅳ	144.8	－
	体育館棟	20年程度以上	Ⅰ	Ⅱ	Ⅳ	31.5	Ⅳ	159.5	－
	西校舎棟	20年程度以上	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	7.4	Ⅳ	156.7	－
城北小学校	北校舎棟	20年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	7.3	Ⅳ	169.0	－
	西校舎棟	20年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2.1	Ⅳ	52.7	－
	体育館棟	20年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	13.2	Ⅳ	106.7	－
光城小学校	西校舎棟	20年程度以上	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	3.1	Ⅳ	213.3	－
川中小学校	南校舎棟	20年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	1.6	Ⅳ	53.4	－
	北校舎棟	20年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	0.9	Ⅳ	53.4	－
	体育館棟	40年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	1.9	Ⅲ	34.3	－
六郷北小学校	北校舎棟	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	1.7	Ⅳ	166.7	－
	体育館棟	20年程度以上	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	0.6	Ⅳ	86.7	－
	東校舎棟	20年程度以上	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	1.9	Ⅳ	163.3	－
楠西小学校	南校舎棟	20年程度以上	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	0.6	Ⅳ	162.9	－
	体育館棟	20年程度以上	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	5.1	Ⅳ	197.1	－
西味鏡小学校	北校舎棟	20年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	3.9	Ⅳ	298.6	－
	体育館棟	－	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	11.4	Ⅳ	85.7	－
枇杷島小学校	体育館棟	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	3.5	Ⅳ	52.9	－
稲生小学校	北校舎棟（西）	20年程度以上	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	1.6	Ⅳ	109.0	－
	体育館棟	20年程度以上	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	15.9	Ⅳ	111.4	－
大野木小学校	北校舎棟	20年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅳ	31.0	Ⅳ	118.1	－
	体育館棟	20年程度以上	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	1.1	Ⅳ	143.6	－

施設名	棟	今後期待できる 建物の使用期間	鉄筋腐食		コンクリートの中酸化深さ				塩 化 物
			屋外 側	屋内 側	屋外側		屋内側		
					評価	結果 (mm)	評価	結果 (mm)	
比良小学校	北校舎棟	20年程度以上	I	I	I	10.8	Ⅳ	156.2	－
	体育館棟	20年程度以上	I	I	I	1.7	Ⅳ	114.3	－
浮野小学校	体育館棟	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	I	10.2	Ⅳ	53.4	－
	北校舎棟	20年程度以上	Ⅱ	I	I	3.2	Ⅳ	50.7	－
中村小学校	体育館棟	40年程度以上	I	I	I	0.7	Ⅲ	43.9	－
	西校舎棟	20年程度以上	I	I	Ⅲ	16.1	Ⅳ	231.4	－
日比津小学校	北校舎棟	20年程度以上	I	I	I	3.8	Ⅳ	52.6	－
	南校舎棟	40年程度以上	I	I	I	1.1	Ⅲ	39.9	－
稲葉地小学校	北校舎棟（西）	20年程度以上	I	I	I	0.4	Ⅳ	249.5	－
八社小学校	南校舎棟	20年程度以上	I	I	I	10.2	Ⅳ	79.0	－
	北校舎棟	20年程度以上	I	I	Ⅳ	32.1	Ⅳ	239.5	－
千早小学校	校舎棟	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	21.8	Ⅳ	101.4	－
村雲小学校	体育館	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	Ⅳ	33.8	Ⅳ	159.0	－
松栄小学校	東校舎棟	20年程度以上	Ⅱ	I	I	2.9	Ⅳ	142.9	－
広路小学校	体育館	－	I	Ⅱ	Ⅲ	24.8	Ⅳ	51.6	－
	西校舎棟	20年程度以上	I	Ⅱ	Ⅲ	19.4	Ⅳ	179.5	－
伊勝小学校	南校舎棟	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	18.0	Ⅳ	99.5	－
	北校舎棟	20年程度以上	I	I	I	10.8	Ⅳ	69.5	－
	体育館	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	I	2.9	Ⅳ	55.3	－
豊岡小学校	管理棟	20年程度以上	I	I	I	4.4	Ⅳ	84.3	－
	北校舎棟	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	I	1.9	Ⅳ	96.7	－
旗屋小学校	体育館棟	20年程度以上	I	I	I	2.3	Ⅳ	58.0	－
船方小学校	北校舎棟(東)	20年程度以上	I	I	Ⅲ	23.9	Ⅳ	103.8	－
	北校舎棟(西)	20年程度以上	I	I	Ⅲ	15.1	Ⅳ	69.5	－
野立小学校	北校舎棟(西)	20年程度以上	I	I	I	0.5	Ⅳ	137.9	－
	東校舎棟(北)	20年程度以上	I	I	I	9.9	Ⅳ	120.0	－
	北校舎棟(東)	40年程度以上	I	I	I	1.5	Ⅲ	48.1	－
大宝小学校	体育館	20年程度以上	I	I	Ⅱ	13.2	Ⅳ	55.7	－
玉川小学校	南校舎棟(東)	20年程度以上	I	I	Ⅳ	34.8	Ⅳ	67.6	－
	体育館	20年程度以上	I	I	Ⅳ	31.3	Ⅳ	191.4	－
中島小学校	北校舎棟	40年程度以上	I	I	I	1.4	Ⅲ	31.4	－
	体育館棟	40年程度以上	Ⅱ	I	I	1.1	Ⅲ	43.9	－
野田小学校	体育館棟	20年程度以上	I	I	I	2.9	Ⅳ	242.4	－
	北校舎棟	40年程度以上	I	I	I	1.9	Ⅲ	39.1	－
	西校舎棟	20年程度以上	Ⅱ	I	I	1.1	Ⅳ	72.4	－
明正小学校	体育館棟	20年程度以上	I	I	I	7.9	Ⅳ	53.2	－
赤星小学校	南校舎棟(西)	40年程度以上	I	I	Ⅲ	15.9	Ⅲ	47.4	－
	北校舎棟	20年程度以上	I	I	I	1.0	Ⅳ	78.1	－
	体育館棟	20年程度以上	I	I	Ⅲ	26.1	Ⅳ	66.2	－
万場小学校	北校舎棟	20年程度以上	I	I	I	10.7	Ⅳ	140.5	－
東海小学校	東校舎棟	40年程度以上	I	I	I	0.2	Ⅲ	48.4	－
	西校舎棟	20年程度以上	I	I	I	1.6	Ⅳ	66.2	－
港西小学校	体育館棟	20年程度以上	I	I	I	0.7	Ⅳ	51.6	I
	北校舎棟	20年程度以上	I	I	I	6.1	Ⅳ	160.0	Ⅱ
野跡小学校	西校舎棟	40年程度以上	I	I	I	1.3	Ⅲ	46.2	I
当知小学校	体育館棟	20年程度以上	I	I	I	0.7	Ⅳ	86.7	－
	西校舎棟	40年程度以上	I	I	I	1.1	I	10.5	－
高木小学校	北校舎棟(東)	20年程度以上	I	I	I	3.9	Ⅳ	116.9	I
	西校舎棟	20年程度以上	I	I	I	1.1	Ⅳ	64.8	－
	北校舎棟(西)	20年程度以上	I	I	Ⅲ	20.3	Ⅳ	150.0	Ⅱ

施設名	棟	今後期待できる 建物の使用期間	鉄筋腐食		コンクリートの中酸化深さ				塩 化 物
			屋外 側	屋内 側	屋外側		屋内側		
					評価	結果 (mm)	評価	結果 (mm)	
西福田小学校	南校舎棟	20年程度以上	I	I	I	1.1	Ⅳ	59.1	—
	体育館棟	20年程度以上	I	I	I	1.1	Ⅳ	79.5	—
福田小学校	体育館棟	40年程度以上	I	I	I	0.6	Ⅲ	37.1	—
	西校舎棟	40年程度以上	I	I	I	2.9	Ⅲ	44.4	—
港楽小学校	北校舎棟(東)	20年程度以上	Ⅱ	I	I	2.6	Ⅳ	84.3	I
桜小学校	体育館棟	20年程度以上	Ⅱ	I	I	8.1	Ⅳ	80.0	—
春日野小学校	体育館棟	40年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	I	0.0	Ⅲ	45.1	—
	校舎棟(西)	40年程度以上	I	Ⅱ	I	4.8	Ⅲ	43.0	—
笠東小学校	体育館棟	40年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	I	0.6	Ⅲ	45.1	—
大磯小学校	体育館棟	20年程度以上	I	I	I	1.1	Ⅳ	59.4	—
天子田小学校	北校舎棟	20年程度以上	Ⅱ	I	I	3.7	Ⅳ	176.2	—
	南校舎棟	20年程度以上	I	Ⅱ	I	1.7	Ⅳ	61.9	—
	体育館棟	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	I	0.2	Ⅳ	68.1	—
本地丘小学校	南校舎棟	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	I	3.1	Ⅳ	180.5	—
	体育館棟	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	I	0.5	Ⅳ	90.5	—
苗代小学校	北校舎棟	20年程度以上	I	Ⅱ	I	1.2	Ⅳ	90.0	—
	体育館棟	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	I	0.3	Ⅳ	113.8	—
二城小学校	校舎棟	20年程度以上	Ⅱ	I	I	2.1	Ⅳ	78.6	—
	体育館棟	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	I	0.9	Ⅳ	83.8	—
甘軒家小学校	北校舎棟	20年程度以上	Ⅱ	I	I	2.7	Ⅳ	54.7	—
	特別教室棟	20年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅳ	139.0	—
志段味西小学校	北校舎棟	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	20.9	Ⅳ	126.6	—
	体育館棟	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	15.9	Ⅳ	129.3	—
旭出小学校	北校舎棟	20年程度以上	I	I	I	0.7	Ⅳ	52.9	—
	体育館棟	20年程度以上	I	I	I	1.0	Ⅳ	55.9	—
	中校舎棟	40年程度以上	I	I	I	0.9	Ⅲ	40.3	—
片平小学校	西校舎棟	20年程度以上	I	Ⅱ	I	2.0	Ⅳ	81.0	—
	南校舎棟	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	I	2.2	Ⅳ	165.7	—
	体育館	20年程度以上	I	Ⅱ	I	2.4	Ⅳ	55.1	—
浦里小学校	体育館棟	—	Ⅱ	Ⅱ	I	1.9	Ⅳ	58.1	—
平子小学校	南校舎棟	20年程度以上	I	I	Ⅲ	22.9	Ⅳ	86.7	—
	北校舎棟（東）	20年程度以上	I	I	I	4.7	Ⅳ	100.0	—
鳴海東部小学校	北校舎棟	20年程度以上	I	I	I	2.2	Ⅳ	217.1	—
	給食調理所	40年程度以上	I	I	I	3.6	I	0.0	—
神の倉小学校	北校舎棟	40年程度以上	I	I	I	3.3	Ⅲ	49.6	—
	体育館棟	20年程度以上	I	I	I	0.9	Ⅳ	56.9	—
	中校舎棟	20年程度以上	I	I	I	0.6	Ⅳ	74.3	—
太子小学校	南校舎棟	20年程度以上	I	I	I	2.1	Ⅳ	93.3	—
	北校舎棟	40年程度以上	I	I	I	1.3	Ⅲ	44.1	—
	体育館	20年程度以上	I	I	I	8.6	Ⅳ	162.9	—
長根台小学校	北校舎棟（東）	40年程度以上	I	I	I	1.9	Ⅲ	49.5	—
	体育館棟	20年程度以上	I	I	I	1.3	Ⅳ	93.1	—
	南校舎棟	20年程度以上	I	I	I	7.5	Ⅳ	81.4	—
	北校舎棟（西）	20年程度以上	I	I	I	2.8	Ⅳ	97.6	—
戸笠小学校	北校舎棟（東）	40年程度以上	Ⅱ	I	I	2.5	Ⅲ	49.9	—
	体育館棟	20年程度以上	I	Ⅱ	I	5.1	Ⅳ	117.6	—
	北校舎棟（西）	20年程度以上	Ⅱ	I	I	0.9	Ⅳ	73.3	—
有松小学校	北校舎棟	20年程度以上	I	I	I	1.6	Ⅳ	198.6	—
	体育館棟	20年程度以上	I	I	Ⅱ	12.6	Ⅳ	57.4	—
	西校舎棟	20年程度以上	I	I	Ⅲ	17.7	Ⅳ	71.9	—

施設名	棟	今後期待できる 建物の使用期間	鉄筋腐食		コンクリートの中性化深さ				塩 化 物
			屋外 側	屋内 側	屋外側		屋内側		
					評価	結果 (mm)	評価	結果 (mm)	
桶狭間小学校	南校舎棟	20年程度以上	I	I	I	0.1	Ⅳ	209.5	—
	東校舎棟	40年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅲ	48.5	—
	体育館棟	40年程度以上	I	I	I	0.4	Ⅲ	48.1	—
大高小学校	北校舎棟（西）	20年程度以上	Ⅱ	I	I	2.6	Ⅳ	188.6	—
	南校舎棟	20年程度以上	I	I	I	1.9	Ⅳ	161.4	—
黒石小学校	中校舎棟	40年程度以上	I	I	I	2.2	Ⅲ	37.6	—
	北校舎棟	40年程度以上	I	I	Ⅲ	16.6	Ⅲ	48.6	—
	体育館棟	20年程度以上	I	I	I	0.6	Ⅳ	103.0	—
猪高小学校	中校舎棟	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	24.2	Ⅳ	90.0	—
	体育館	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	I	2.4	Ⅳ	102.9	—
	北校舎棟	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	18.1	Ⅳ	125.7	—
藤が丘小学校	北校舎棟	20年程度以上	Ⅱ	I	I	2.6	Ⅳ	57.6	—
	体育館棟	20年程度以上	Ⅱ	I	I	4.6	Ⅳ	87.4	—
	西校舎棟	40年程度以上	I	I	Ⅲ	16.5	Ⅲ	37.2	—
蓬来小学校	北校舎棟	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	Ⅳ	41.4	Ⅳ	100.0	—
	体育館棟	40年程度以上	Ⅱ	I	I	2.5	Ⅲ	38.1	—
	西校舎棟（南）	20年程度以上	I	Ⅱ	Ⅲ	29.0	Ⅳ	145.7	—
	西校舎棟	40年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	I	0.9	I	11.4	—
	南校舎棟	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	Ⅳ	31.6	Ⅲ	46.9	—
猪子石小学校	東校舎棟	40年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅲ	34.2	—
	体育館	40年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	I	8.6	Ⅲ	42.9	—
	中校舎棟	20年程度以上	I	Ⅱ	I	0.2	Ⅳ	131.9	—
	西校舎棟	20年程度以上	Ⅱ	I	I	5.3	Ⅳ	206.7	—
名東小学校	北校舎棟（東）	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	I	1.1	Ⅳ	155.7	—
	体育館棟	40年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	I	9.8	Ⅲ	43.6	—
	西校舎棟	20年程度以上	I	I	I	0.4	Ⅳ	54.8	—
	北校舎棟（西）	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	I	1.6	Ⅳ	226.2	—
梅森坂小学校	校舎棟	20年程度以上	Ⅱ	I	I	0.7	Ⅳ	57.3	—
	体育館棟	20年程度以上	I	Ⅱ	I	2.8	Ⅳ	129.0	—
山根小学校	北校舎棟（東）	—	I	I	Ⅳ	31.9	Ⅲ	49.9	—
	体育館	40年程度以上	I	I	I	6.9	Ⅲ	44.6	—
	北校舎棟（西）	20年程度以上	Ⅱ	I	Ⅲ	23.6	Ⅳ	54.0	—
相生小学校	北校舎棟	20年程度以上	I	I	I	0.2	Ⅳ	69.5	—
	中校舎棟	—	I	I	I	0.7	Ⅲ	48.9	—
	南校舎棟	40年程度以上	I	I	I	1.5	Ⅲ	40.8	—
表山小学校	校舎棟	20年程度以上	I	I	I	11.9	Ⅳ	67.1	—
	体育館	20年程度以上	I	I	Ⅲ	21.6	Ⅳ	61.4	—
平針南小学校	南校舎棟	40年程度以上	Ⅱ	I	I	1.8	Ⅲ	42.5	—
	体育館	40年程度以上	I	I	I	1.1	Ⅲ	34.2	—
	北校舎棟	20年程度以上	I	I	I	1.5	Ⅳ	101.4	—
植田小学校	校舎棟（東）	20年程度以上	Ⅱ	I	Ⅲ	27.4	Ⅳ	143.3	—
大坪小学校	北校舎棟	20年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅳ	94.3	—
	体育館棟	40年程度以上	I	I	Ⅱ	14.9	Ⅲ	33.9	—
	南校舎棟	20年程度以上	I	I	I	2.2	Ⅳ	173.8	—
しまだ小学校	南校舎棟	—	I	I	I	0.8	Ⅳ	65.1	—
	体育館棟	20年程度以上	I	I	I	7.7	Ⅳ	124.3	—
	北校舎棟	40年程度以上	I	I	I	0.4	Ⅲ	46.4	—
山田中学校	北校舎棟（西）	20年程度以上	I	I	Ⅱ	14.4	Ⅳ	56.2	—
山田東中学校	北校舎棟	20年程度以上	Ⅱ	I	I	8.4	Ⅳ	169.0	—
	体育館棟	20年程度以上	Ⅱ	I	I	0.1	Ⅳ	80.5	—
	東校舎棟（北）	40年程度以上	Ⅱ	I	I	0.5	Ⅲ	37.3	—

施設名	棟	今後期待できる 建物の使用期間	鉄筋腐食		コンクリートの中性化深さ				塩 化 物
			屋外 側	屋内 側	屋外側		屋内側		
					評価	結果 (mm)	評価	結果 (mm)	
駒方中学校	校舎棟	20年程度以上	I	I	I	0.6	Ⅳ	111.6	—
	体育館	20年程度以上	I	Ⅱ	Ⅲ	27.9	Ⅳ	89.0	—
円上中学校	体育館	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	Ⅳ	40.3	Ⅳ	87.7	—
一柳中学校	北校舎棟	40年程度以上	I	I	I	3.4	Ⅲ	49.4	—
	体育館棟	20年程度以上	I	I	I	1.2	Ⅳ	50.9	—
大森中学校	北校舎棟（東）	20年程度以上	Ⅱ	I	I	0.1	Ⅳ	102.4	—
	体育館棟	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	I	4.6	Ⅳ	99.3	—
	北校舎棟（西）	40年程度以上	Ⅱ	I	I	0.0	Ⅲ	47.4	—
守山西中学校	北校舎棟（西）	20年程度以上	I	I	I	2.3	Ⅳ	254.8	—
	北校舎棟（東）	20年程度以上	I	I	I	1.5	Ⅳ	122.4	—
	体育館	20年程度以上	I	I	I	7.7	Ⅳ	127.1	—
志段味中学校	東校舎棟（北）	40年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	I	1.2	Ⅲ	29.4	—
	体育館	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	I	1.9	Ⅳ	56.7	—
	北校舎棟（東）	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	I	2.0	Ⅳ	57.2	—
千鳥丘中学校	北校舎棟	20年程度以上	I	I	I	2.2	Ⅳ	88.1	—
	体育館棟	40年程度以上	Ⅱ	I	I	4.9	Ⅲ	42.2	—
東陵中学校	北校舎棟（東）	—	I	I	I	2.6	Ⅳ	84.8	—
	体育館棟	20年程度以上	Ⅱ	I	I	2.3	Ⅳ	56.7	—
	北校舎棟（西）	20年程度以上	I	I	I	0.6	Ⅳ	151.4	—
神沢中学校	北校舎棟（北）	40年程度以上	I	I	I	1.5	Ⅲ	41.8	—
	体育館棟	40年程度以上	I	Ⅱ	I	9.9	Ⅲ	37.9	—
	北校舎棟（中）	40年程度以上	I	I	I	0.6	Ⅲ	44.5	—
	北校舎棟（南）	20年程度以上	I	I	I	0.3	Ⅳ	66.2	—
猪高中学校	南校舎棟	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	I	3.1	Ⅳ	191.9	—
	北校舎棟（東）	20年程度以上	Ⅱ	I	I	4.4	Ⅳ	92.4	—
高針台中学校	南校舎棟	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	I	8.7	Ⅳ	76.2	—
	中校舎棟	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	23.8	Ⅳ	166.2	—
平針中学校	中校舎棟	20年程度以上	I	I	Ⅲ	19.4	Ⅳ	140.0	—
	北校舎棟	20年程度以上	Ⅱ	I	Ⅲ	16.2	Ⅳ	90.0	—
	南校舎棟	20年程度以上	I	I	I	0.4	Ⅳ	70.5	—
	体育館	40年程度以上	Ⅱ	I	I	0.3	Ⅲ	39.9	—
久方中学校	北校舎棟（東）	40年程度以上	I	I	Ⅲ	16.0	Ⅲ	42.5	—
	南校舎棟	20年程度以上	I	I	Ⅲ	17.8	Ⅳ	68.9	—
	体育館棟	20年程度以上	I	I	I	0.4	Ⅳ	52.5	—
御幸山中学校	北校舎棟	40年程度以上	I	I	I	0.9	Ⅲ	44.4	—
	南校舎棟（東）	20年程度以上	I	I	I	0.4	Ⅳ	178.1	—
菊里高等学校	北校舎棟	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	I	1.2	Ⅳ	243.8	—
	南校舎棟（東）	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	I	2.1	Ⅳ	70.0	—
	東校舎棟（北）	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	I	1.3	Ⅳ	520.0	—
	南校舎棟（西）	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	I	0.1	Ⅳ	396.2	—
	東校舎棟（南）	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	25.3	Ⅳ	51.4	—
	体育館	40年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	19.2	Ⅲ	45.1	—
工芸高等学校	北校舎棟（中東）	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	I	3.3	Ⅳ	179.3	—
	北校舎棟（中西）	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	I	11.1	Ⅳ	52.7	—
	北校舎棟（西）	20年程度以上	Ⅱ	I	I	0.8	Ⅳ	68.4	—
	東校舎棟（東中北）	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	25.1	Ⅳ	180.5	—
	東校舎棟（東北）	20年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	19.9	Ⅳ	98.1	—
	東校舎棟（東中西）	20年程度以上	Ⅱ	I	I	0.0	Ⅳ	150.0	—
	体育館・格技場棟	40年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	24.1	Ⅲ	38.7	—

施設名	棟	今後期待できる 建物の使用期間	鉄筋腐食		コンクリートの中酸化深さ				塩 化 物
			屋外 側	屋内 側	屋外側		屋内側		
					評価	結果 (mm)	評価	結果 (mm)	
北高等学校	南校舎棟（西）	20年程度以上	I	II	III	23.6	IV	155.7	－
	武道館	20年程度以上	II	II	I	10.2	IV	127.6	－
	格技場	40年程度以上	II	II	I	4.9	III	46.6	－
	北校舎棟	20年程度以上	I	II	I	6.1	IV	202.4	－
工業高等学校	体育館・格技場棟	20年程度以上	II	I	IV	52.6	IV	85.2	－
	中校舎棟(北西)	－	I	II	III	16.2	IV	97.6	－
	北校舎棟(中)	20年程度以上	II	II	I	1.7	IV	65.7	－
	中校舎棟(北東)	40年程度以上	II	I	III	24.4	I	8.6	－
緑高等学校	南校舎棟（東）	20年程度以上	I	I	I	2.0	IV	246.2	－
	管理棟（西）	20年程度以上	I	I	II	13.4	IV	60.8	－
	北校舎棟	20年程度以上	I	I	III	23.6	IV	341.4	－
	南校舎棟（西）	20年程度以上	I	I	I	12.1	IV	64.6	－
若宮商業高等学校	北校舎棟（西）	20年程度以上	I	I	I	1.9	IV	75.7	－
	北校舎棟（東）	40年程度以上	I	I	I	1.9	III	42.4	－
	西校舎棟	20年程度以上	II	I	I	5.8	IV	355.7	－
	体育館・格技場棟	－	II	I	IV	46.5	IV	79.9	－
	中校舎棟	20年程度以上	I	I	I	0.2	IV	52.9	－

【別添資料2】調査結果データ

(2) コンクリートの圧縮強度

施設名称	棟	基準 強度 N/mm2	採 取 階	試験体強度		推定強度	
				圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比	推定圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比 ※
大幸幼稚園	園舎	17.7	1	29.5	166%		
		17.7	1	23.8	134%		
		17.7	2	35.0	197%		
楠西幼稚園	園舎	17.7	1	25.4	143%		
		17.7	1	23.2	131%		
		17.7	2	20.2	114%		
第三幼稚園	園舎（南）	17.7	1	27.6	155%		
		17.7	1	39.3	222%		
		17.7	2	35.2	198%		
吹上幼稚園	園舎	17.7	1	41.1	232%		
		17.7	1	31.0	175%		
		17.7	2	34.6	195%		
高田幼稚園	園舎	17.7	1	32.7	184%		
		17.7	1	25.5	144%		
		17.7	2	34.9	197%		
常磐幼稚園	園舎	15.0	1	15.3	102%		
		15.0	1	29.8	198%		
		15.0	2	16.9	112%		
荒子幼稚園	園舎	17.7	1	26.7	150%	15.0	84%
		17.7	1	17.1	96%		
		17.7	2	24.7	139%		
二城幼稚園	園舎	17.7	1	22.0	124%	14.9	84%
		17.7	1	16.9	95%		
		17.7	2	17.5	98%	15.4	87%
鳴子幼稚園	園舎（保育室）	17.7	1	26.6	150%		
		17.7	1	22.4	126%		
		17.7	2	22.5	127%		
	園舎（管理諸室）	17.7	1	24.2	136%		
		17.7	1	31.2	176%		
		17.7	2	28.5	161%		
桶狭間幼稚園	園舎	17.7	1	17.0	96%	16.3	92%
		17.7	1	12.5	70%		
		17.7	1	14.3	80%		
		17.7	1	29.8	168%		
		17.7	1	28.0	158%		
		17.7	2	20.3	114%		
猪高幼稚園	西園舎	17.7	1	42.8	241%		
		17.7	1	27.7	156%		
		17.7	2	25.8	145%		
	東園舎	20.6	1	32.6	158%		
		20.6	1	26.2	127%		
		20.6	2	26.0	126%		
大和小学校	校舎棟	20.6	1	24.0	116%		
		20.6	1	30.9	150%		
		20.6	1	26.3	127%		
		20.6	1	30.3	147%		
		20.6	2	27.7	134%		
		20.6	2	21.8	105%		
		20.6	2	21.5	104%		
		20.6	2	28.2	136%		

施設名称	棟	基準 強度 N/mm2	採取 階	試験体強度		推定強度	
				圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比	推定圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比 ※
大和小学校	校舎棟	20.6	3	23.0	111%		
		20.6	3	21.6	104%		
		20.6	3	21.9	106%		
		20.6	3	23.5	114%		
		20.6	3	27.1	131%		
		20.6	3	29.3	142%		
		20.6	4	13.7	66%	12.1	58%
		20.6	4	31.3	151%		
東山小学校	校舎棟	17.7	1	14.0	79%	13.4	75%
		17.7	1	16.2	91%		
		17.7	1	47.7	269%		
		17.7	1	33.9	191%		
		17.7	2	11.7	66%	12.0	67%
		17.7	2	15.1	85%		
		17.7	2	35.3	199%		
		17.7	2	31.1	175%		
		17.7	3	22.2	125%	15.1	85%
		17.7	3	16.8	94%		
		17.7	3	36.3	205%		
		17.7	3	26.0	146%		
		17.7	4	14.8	83%	13.8	77%
		17.7	4	33.4	188%		
		17.7	4	22.4	126%		
見付小学校	南校舎棟	17.7	1	13.7	77%	14.4	81%
		17.7	1	18.2	102%		
		17.7	1	17.6	99%		
		17.7	1	13.3	75%		
		17.7	2	12.0	67%	13.6	76%
		17.7	2	18.8	106%		
		17.7	2	12.6	71%		
		17.7	2	18.6	105%		
		17.7	3	13.9	78%	15.4	87%
		17.7	3	19.1	107%		
		17.7	3	17.3	97%		
		17.7	3	15.8	89%		
		17.7	4	21.8	123%		
	中校舎棟	17.7	1	17.0	96%	13.2	74%
		17.7	1	15.1	85%		
		17.7	2	18.7	105%		
	体育館棟	17.7	1	20.3	114%		
		17.7	1	22.6	127%		
		17.7	2	20.1	113%		
宮根小学校	南校舎棟	17.7	1	34.7	196%	14.3	80%
		17.7	1	14.7	83%		
		17.7	1	11.4	64%		
		17.7	1	12.7	71%		
		17.7	1	9.2	51%		
		17.7	1	19.6	110%		
		17.7	1	26.5	149%		
		17.7	1	14.2	80%		
		17.7	1	27.9	157%		
		17.7	1	22.2	125%		
		17.7	1	21.2	119%		

施設名称	棟	基準 強度 N/mm2	採取 階	試験体強度		推定強度	
				圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比	推定圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比 ※
宮根小学校	南校舎棟	17.7	2	12.7	71%	13.7	77%
		17.7	2	24.6	138%		
		17.7	2	27.5	155%		
		17.7	2	19.9	112%		
		17.7	2	34.3	193%		
		17.7	3	15.8	89%	14.8	83%
		17.7	3	32.4	183%		
		17.7	3	21.8	123%		
		17.7	3	33.0	186%		
	北校舎棟	17.7	1	26.4	149%		
		17.7	2	20.1	113%		
		17.7	3	22.9	129%		
		17.7	4	17.3	97%	15.2	85%
	体育館	17.7	1	16.1	90%	11.5	64%
		17.7	1	14.7	83%		
		17.7	1	12.7	71%		
宮前小学校	校舎棟	17.7	1	28.3	159%	13.5	76%
		17.7	2	29.8	168%		
		17.7	2	18.1	102%		
		17.7	2	14.2	80%		
		17.7	3	21.2	119%		
		17.7	3	24.8	140%		
		17.7	4	27.5	155%		
		17.7	4	18.8	106%		
	体育館棟	17.7	1	35.9	202%		
		17.7	1	26.9	151%		
		17.7	2	19.0	107%		
清水小学校	管理棟	18.0	1	18.0	100%	10.1	56%
		18.0	2	18.0	100%		
		18.0	3	12.2	67%		
	中校舎棟（西）	17.7	1	18.7	105%	13.9	78%
		17.7	1	15.8	89%		
		17.7	2	19.3	109%		
		17.7	2	20.1	113%		
		17.7	3	18.9	106%		
		17.7	3	16.3	92%	14.4	81%
		17.7	4	17.4	98%		
		17.7	4	21.7	122%	15.3	86%
	東校舎棟	17.7	1	18.8	106%	11.1	62%
		17.7	1	10.5	59%		
		17.7	1	32.9	185%		
		17.7	2	14.9	84%	13.8	77%
		17.7	2	22.5	127%		
		17.7	2	23.7	133%		
		17.7	3	18.3	103%		
		17.7	3	21.0	118%		
		17.7	4	14.3	80%		
		17.7	4	24.8	140%	12.7	71%
	中校舎棟（東）	20.6	1	19.0	92%	16.9	82%
		20.6	2	13.9	67%	11.8	57%
		20.6	3	13.1	63%	11.0	53%
		20.6	4	16.8	81%	14.7	71%

施設名称	棟	基準 強度 N/mm2	採取 階	試験体強度		推定強度	
				圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比	推定圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比 ※
名北小学校	北校舎棟	17.7	1	32.1	181%		
		17.7	1	26.9	151%		
		17.7	1	21.0	118%		
		17.7	1	24.9	140%		
		17.7	1	34.3	193%		
		17.7	2	30.4	171%	14.8	83%
		17.7	2	23.1	130%		
		17.7	2	32.3	182%		
		17.7	2	24.7	139%		
		17.7	2	16.0	90%		
		17.7	3	23.9	135%		
		17.7	3	18.6	105%		
		17.7	3	23.2	131%		
		17.7	4	23.0	129%	13.0	73%
		17.7	4	13.6	76%		
		17.7	4	25.0	141%		
	体育館棟	17.7	1	19.5	110%		
		17.7	1	30.4	171%		
		17.7	2	22.8	128%		
	西校舎棟	20.6	1	19.1	92%	17.0	82%
		20.6	2	22.2	107%		
		20.6	3	21.9	106%		
城北小学校	北校舎棟	18.0	1	38.5	213%		
		18.0	1	30.5	169%		
		18.0	1	25.5	141%		
		18.0	2	22.9	127%		
		18.0	2	21.8	121%		
		18.0	2	24.5	136%		
		18.0	3	27.4	152%		
		18.0	3	19.7	109%		
		18.0	3	22.3	123%		
		18.0	4	24.9	138%		
		18.0	4	21.9	121%		
		18.0	4	20.5	113%		
	西校舎棟	17.7	1	27.9	157%		
		17.7	2	22.3	125%		
		17.7	3	18.3	103%		
		17.7	4	18.0	101%		
	体育館棟	17.7	1	23.0	129%		
		17.7	1	21.4	120%		
		17.7	2	18.7	105%		
光城小学校	西校舎棟	17.7	1	23.6	133%		
		17.7	1	49.0	276%		
		17.7	2	28.5	161%		
		17.7	2	39.6	223%		
		20.6	3	35.0	169%		
川中小学校	南校舎棟	17.7	1	30.9	174%		
		17.7	2	29.9	168%		
		17.7	3	24.6	138%		
	北校舎棟	17.7	1	35.2	198%		
		17.7	2	23.8	134%		
		17.7	3	15.5	87%	13.4	75%
		17.7	3	15.6	88%		

施設名称	棟	基準 強度 N/mm2	採取 階	試験体強度		推定強度	
				圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比	推定圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比 ※
川中小学校	北校舎棟	17.7	4	21.1	119%		
		17.7	4	35.1	198%		
	体育館棟	17.7	1	28.9	163%		
		17.7	1	19.8	111%		
		17.7	2	19.0	107%		
六郷北小学校	北校舎棟	17.7	1	31.8	179%		
		17.7	2	24.9	140%		
		20.6	3	28.9	140%		
		20.6	3	44.0	213%		
	体育館棟	17.7	1	21.7	122%		
		17.7	1	17.7	100%		
		17.7	2	21.4	120%		
	東校舎棟	17.7	1	26.9	151%		
		17.7	2	26.7	150%		
		20.6	3	23.7	115%		
楠西小学校	南校舎棟	18.0	1	24.8	137%		
		18.0	2	28.3	157%		
		18.0	2	19.3	107%		
		18.0	3	16.8	93%	15.0	83%
		18.0	3	19.5	108%		
		18.0	3	17.9	99%		
		18.0	4	29.2	162%		
		18.0	4	26.3	146%		
	体育館棟	17.7	1	21.0	118%		
		17.7	1	25.8	145%		
		17.7	2	22.2	125%		
西味鏡小学校	北校舎棟	21.0	1	24.2	115%		
		21.0	1	22.3	106%		
		21.0	2	20.2	96%	15.9	75%
		21.0	2	26.3	125%		
		21.0	3	16.3	77%	13.3	63%
		21.0	3	15.3	72%		
	体育館棟	17.7	1	11.2	63%	12.3	69%
		17.7	1	19.4	109%		
		17.7	1	12.6	71%		
		17.7	1	14.9	84%		
		17.7	1	11.9	67%		
		17.7	2	24.7	139%		
枇杷島小学校	体育館棟	17.7	1	18.3	103%		
		17.7	1	18.1	102%		
		17.7	2	18.9	106%		
稲生小学校	北校舎棟（西）	17.7	1	40.3	227%		
		17.7	1	22.2	125%		
		17.7	2	32.4	183%	13.7	77%
		17.7	2	15.5	87%		
		17.7	3	22.1	124%		
	体育館棟	17.7	1	18.9	106%		
		17.7	2	22.4	126%		
		17.7	2	25.2	142%		
大野木小学校	北校舎棟	18.0	1	38.0	211%	14.4	80%
		18.0	1	15.8	87%		
		18.0	1	20.1	111%		

施設名称	棟	基準 強度 N/mm2	採取 階	試験体強度		推定強度	
				圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比	推定圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比 ※
大野木小学校	北校舎棟	18.0	2	31.8	176%		
		18.0	2	18.9	105%		
		18.0	3	25.1	139%		
		18.0	3	18.9	105%		
		18.0	3	22.1	122%		
		18.0	3	24.7	137%		
		18.0	4	25.0	138%		
	体育館棟	17.7	1	26.5	149%		
		17.7	1	23.1	130%		
		17.7	2	22.4	126%		
比良小学校	北校舎棟	17.7	1	16.0	90%	14.1	79%
		17.7	1	22.5	127%		
		17.7	2	27.5	155%		
		17.7	2	33.5	189%		
		17.7	3	26.9	151%		
		17.7	3	30.6	172%		
		17.7	4	20.9	118%		
		17.7	4	21.7	122%		
	体育館棟	17.7	1	37.0	209%		
		17.7	1	33.5	189%		
		17.7	2	29.5	166%		
浮野小学校	体育館棟	20.6	1	29.2	141%		
		20.6	1	28.6	138%		
		20.6	2	18.9	91%	16.8	81%
	北校舎棟	17.7	1	30.3	171%		
		17.7	2	25.7	145%		
		17.7	3	13.8	77%	12.4	70%
		17.7	3	18.6	105%		
		17.7	4	28.8	162%		
中村小学校	体育館棟	17.7	1	22.3	125%		
		17.7	1	28.4	160%		
		17.7	2	20.0	112%		
	西校舎棟	17.7	1	37.7	212%		
		17.7	1	26.7	150%		
		17.7	2	23.9	135%		
		17.7	2	28.4	160%		
		17.7	3	34.1	192%		
		17.7	3	21.1	119%		
		17.7	4	24.1	136%		
		17.7	4	28.2	159%		
		17.7	4	31.4	177%		
日比津小学校	北校舎棟	17.7	1	39.8	224%		
		17.7	1	21.4	120%		
		17.7	1	27.7	156%		
		17.7	1	21.4	120%		
		17.7	1	46.0	259%		
		17.7	2	30.9	174%		
		17.7	2	20.5	115%		
		17.7	2	29.8	168%		
		17.7	2	20.8	117%		
		17.7	3	19.0	107%	11.0	62%
		17.7	3	12.6	71%		
		17.7	3	13.3	75%		

施設名称	棟	基準 強度 N/mm2	採取 階	試験体強度		推定強度	
				圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比	推定圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比 ※
日比津小学校	南校舎棟	17.7	1	27.8	157%		
		17.7	1	29.6	167%		
		17.7	2	25.4	143%		
		17.7	2	28.8	162%		
		17.7	3	22.8	128%		
稲葉地小学校	北校舎棟（西）	20.6	1	27.7	134%		
		20.6	2	20.6	100%		
		17.7	3	17.9	101%	14.1	79%
		17.7	3	11.3	63%		
		17.7	3	18.2	102%		
		17.7	3	15.6	88%		
		17.7	3	14.5	81%		
八社小学校	南校舎棟	17.7	1	30.7	173%		
		17.7	2	30.3	171%		
		17.7	3	32.9	185%		
	北校舎棟	18.0	1	47.0	261%		
		18.0	1	45.3	251%		
		18.0	1	28.3	157%		
		18.0	1	23.6	131%		
		18.0	2	26.5	147%		
		18.0	2	27.2	151%		
		18.0	2	27.4	152%		
		18.0	3	24.7	137%		
		18.0	3	30.7	170%		
		18.0	3	29.6	164%		
		18.0	4	29.4	163%		
		18.0	4	39.7	220%		
千早小学校	校舎棟	20.6	1	26.9	130%	15.8	76%
		20.6	1	17.9	86%		
		20.6	1	43.5	211%		
		20.6	2	24.3	117%		
		20.6	2	21.9	106%		
		20.6	2	48.1	233%		
		20.6	2	36.1	175%		
村雲小学校	体育館	17.7	1	23.9	135%		
		17.7	1	28.5	161%		
		17.7	1	29.4	166%		
松栄小学校	東校舎棟	17.7	1	19.3	109%		
		17.7	1	36.8	207%		
		17.7	1	22.6	127%		
		17.7	1	30.6	172%		
		17.7	1	24.2	136%		
		17.7	2	17.1	96%	14.2	80%
		17.7	2	30.6	172%		
		17.7	2	30.9	174%		
		17.7	2	25.4	143%		
		17.7	2	14.8	83%		
		17.7	3	21.0	118%		
		17.7	3	26.8	151%		
		17.7	3	29.4	166%		
		17.7	3	19.1	107%		

施設名称	棟	基準 強度 N/mm2	採取 階	試験体強度		推定強度	
				圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比	推定圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比 ※
広路小学校	体育館	17.7	1	16.5	93%	15.7	88%
		17.7	1	17.4	98%		
		17.7	1	16.5	93%		
		17.7	1	15.3	86%		
		17.7	1	22.4	126%		
		17.7	1	14.5	81%		
	西校舎棟	17.7	1	24.8	140%		
		17.7	1	20.6	116%		
		17.7	1	21.1	119%		
		17.7	1	24.6	138%		
		17.7	2	18.5	104%		
		17.7	2	23.5	132%		
		17.7	2	30.3	171%		
		17.7	2	30.7	173%		
		17.7	3	22.8	128%		
		17.7	3	29.9	168%		
伊勝小学校	南校舎棟	17.7	1	32.6	184%		
		17.7	2	26.1	147%		
		17.7	3	30.5	172%		
		17.7	3	23.1	130%		
	北校舎棟	17.7	1	28.1	158%		
		17.7	2	22.1	124%		
		17.7	3	15.2	85%	13.4	75%
		17.7	3	21.8	123%		
		17.7	4	20.2	114%		
	体育館	17.7	1	23.8	134%		
		17.7	1	22.0	124%		
		17.7	1	24.8	140%		
豊岡小学校	管理棟	17.7	1	26.9	151%	10.5	59%
		17.7	2	11.8	66%		
		17.7	2	21.7	122%		
		17.7	3	29.4	166%		
	北校舎棟	17.7	1	44.4	250%		
		17.7	1	25.0	141%		
		20.6	2	23.0	111%		
		20.6	3	35.5	172%		
旗屋小学校	体育館棟	17.7	1	17.9	101%	13.9	78%
		17.7	1	15.7	88%		
		17.7	2	18.5	104%		
船方小学校	北校舎棟(東)	17.7	1	24.4	137%	17.2	97%
		17.7	1	28.7	162%		
		17.7	2	14.1	79%		
		17.7	2	22.9	129%		
		17.7	2	23.4	132%		
		17.7	2	17.9	101%		
		17.7	2	21.9	123%		
		17.7	3	23.5	132%		
		17.7	3	24.0	135%		
		17.7	4	21.3	120%		
	北校舎棟(西)	17.7	1	38.1	215%		
		17.7	2	26.9	151%		
		17.7	2	35.6	201%		
		17.7	3	27.9	157%		

施設名称	棟	基準 強度 N/mm2	採取 階	試験体強度		推定強度	
				圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比	推定圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比 ※
野立小学校	北校舎棟(西)	17.7	1	20.1	113%	17.2	97%
		17.7	2	15.5	87%		
		17.7	2	17.8	100%		
		17.7	2	20.3	114%		
		17.7	2	19.5	110%		
		17.7	3	22.8	128%		
		17.7	3	17.8	100%		
		17.7	4	18.5	104%		
		17.7	4	18.7	105%		
	東校舎棟(北)	17.7	1	26.4	149%		
		17.7	1	35.1	198%		
		17.7	2	25.7	145%		
		17.7	2	25.8	145%	13.8	77%
		17.7	3	15.6	88%		
		17.7	3	30.6	172%		
	北校舎棟(東)	17.7	1	29.1	164%		
		17.7	1	37.9	214%		
		17.7	2	29.5	166%		
		17.7	2	24.0	135%		
		17.7	3	23.2	131%		
		17.7	3	30.3	171%		
大宝小学校	体育館	17.7	1	15.3	86%	12.9	72%
		17.7	1	14.5	81%		
		17.7	1	19.1	107%		
玉川小学校	南校舎棟(東)	17.7	1	21.9	123%	12.2	68%
		17.7	1	14.0	79%		
		17.7	1	14.0	79%		
	体育館	17.7	1	15.1	85%	13.5	76%
		17.7	1	18.5	104%		
		17.7	1	16.0	90%		
中島小学校	北校舎棟	21.0	1	21.9	104%	13.4	63%
		21.0	2	17.3	82%		
		21.0	3	12.2	58%		
		21.0	3	16.0	76%		
		21.0	3	12.8	60%		
		21.0	3	18.5	88%	14.4	68%
		21.0	4	15.1	71%		
		21.0	4	18.0	85%		
		21.0	4	17.0	80%		
	体育館棟	21.0	4	22.1	105%		
		20.6	1	26.1	126%	14.4	69%
		20.6	1	15.8	76%		
		20.6	2	18.9	91%	16.8	81%
野田小学校	体育館棟	17.7	1	19.8	111%	15.1	85%
		17.7	1	17.2	97%		
		17.7	2	28.4	160%		
	北校舎棟	17.7	1	15.1	85%	13.3	75%
		17.7	1	33.0	186%		
		17.7	2	11.4	64%	12.7	71%
		17.7	2	12.6	71%		
		17.7	2	13.5	76%		
		17.7	2	14.1	79%		
		17.7	2	29.1	164%		

施設名称	棟	基準 強度 N/mm2	採取 階	試験体強度		推定強度	
				圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比	推定圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比 ※
野田小学校	北校舎棟	17.7	3	12.2	68%	13.4	75%
		17.7	3	14.2	80%		
		17.7	3	13.3	75%		
		17.7	3	14.9	84%		
		17.7	3	30.5	172%		
	西校舎棟	18.0	1	20.6	114%		
		18.0	1	24.2	134%		
		18.0	1	24.5	136%		
		18.0	1	28.3	157%		
		18.0	2	16.5	91%	14.6	81%
		18.0	2	14.2	78%		
		18.0	2	12.1	67%		
		18.0	2	13.5	75%		
		18.0	2	11.9	66%		
		18.0	2	18.8	104%		
		18.0	2	20.1	111%		
		18.0	2	12.3	68%		
		18.0	2	17.7	98%		
		18.0	2	21.4	118%		
		18.0	2	18.3	101%		
		18.0	2	16.0	88%		
		18.0	2	23.4	130%		
		18.0	3	14.8	82%	12.1	67%
		18.0	3	13.4	74%		
		18.0	3	29.6	164%		
		18.0	4	16.0	88%	13.9	77%
明正小学校	体育館棟	17.7	1	24.0	135%	15.1	85%
		17.7	1	17.2	97%		
		17.7	2	14.3	80%	12.2	68%
赤星小学校	南校舎棟(西)	20.6	1	37.7	183%		
		20.6	1	27.8	134%		
		20.6	1	33.6	163%		
		20.6	2	23.7	115%		
		20.6	2	29.9	145%		
		20.6	3	26.0	126%		
		20.6	3	28.6	138%		
	北校舎棟	20.6	1	30.3	147%		
		20.6	2	17.7	85%	15.6	75%
		20.6	3	26.9	130%		
		20.6	3	23.3	113%		
	体育館棟	20.6	1	42.5	206%		
		20.6	1	34.1	165%		
		20.6	2	15.7	76%	13.6	66%
万場小学校	北校舎棟	17.7	1	21.6	122%		
		17.7	1	29.4	166%		
		17.7	2	15.4	87%	13.3	75%
		17.7	2	15.6	88%		
		17.7	3	31.5	177%		
東海小学校	東校舎棟	17.7	1	22.4	126%	13.4	75%
		17.7	2	13.9	78%		
		17.7	2	15.5	87%		
		17.7	2	16.5	93%		
		17.7	2	14.3	80%		

施設名称	棟	基準 強度 N/mm ²	採取 階	試験体強度		推定強度	
				圧縮 強度 N/mm ²	基準 強度比	推定圧縮 強度 N/mm ²	基準 強度比 ※
東海小学校	東校舎棟	17.7	2	13.5	76%		
		17.7	2	11.7	66%		
		17.7	2	12.7	71%		
		17.7	2	15.5	87%		
		17.7	3	14.1	79%	12.4	70%
		17.7	3	17.4	98%		
		17.7	4	22.6	127%		
		17.7	4	21.7	122%		
	西校舎棟	17.7	1	21.2	119%		
		17.7	2	19.8	111%		
		17.7	2	28.8	162%		
		17.7	3	42.6	240%		
港西小学校	体育館棟	17.7	1	21.4	120%		
		17.7	1	20.7	116%		
		17.7	2	17.6	99%	15.5	87%
	北校舎棟	17.7	1	43.1	243%		
		17.7	1	24.0	135%		
		17.7	1	31.0	175%		
		17.7	2	21.4	120%		
		17.7	2	28.1	158%		
		17.7	2	35.1	198%		
		17.7	3	29.9	168%	14.2	80%
		17.7	3	14.3	80%		
		17.7	3	13.8	77%		
		17.7	3	13.2	74%		
		17.7	3	17.2	97%		
		17.7	4	34.9	197%		
		17.7	4	28.3	159%		
野跡小学校	西校舎棟	17.7	1	29.2	164%		
		17.7	1	19.5	110%		
		17.7	2	19.3	109%		
当知小学校	体育館棟	17.7	1	33.1	187%		
		17.7	1	25.7	145%		
		17.7	2	21.6	122%		
	西校舎棟	17.7	1	29.9	168%	14.9	84%
		17.7	2	27.9	157%		
		17.7	3	25.8	145%		
		17.7	3	9.9	55%		
		17.7	3	17.7	100%		
		17.7	3	25.9	146%		
		17.7	3	17.7	100%		
		17.7	4	22.0	124%		
高木小学校	北校舎棟(東)	17.7	1	22.6	127%		
		17.7	1	24.7	139%		
		17.7	1	23.8	134%		
		17.7	2	15.4	87%	14.1	79%
		17.7	2	35.9	202%		
		17.7	2	22.6	127%		
		17.7	3	16.7	94%	13.8	77%
		17.7	3	39.3	222%		
		17.7	3	15.3	86%		
	西校舎棟	18.0	1	30.3	168%		

施設名称	棟	基準 強度 N/mm2	採取 階	試験体強度		推定強度	
				圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比	推定圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比 ※
高木小学校	西校舎棟	18.0	2	15.0	83%	13.3	73%
		18.0	2	37.4	207%		
		18.0	3	11.0	61%	15.3	85%
		18.0	3	17.7	98%		
		18.0	3	19.4	107%		
		18.0	3	23.0	127%		
		18.0	4	20.9	116%		
	北校舎棟(西)	17.7	1	24.6	138%		
		17.7	2	23.9	135%		
		17.7	3	21.8	123%	12.0	67%
		17.7	3	13.5	76%		
西福田小学校	南校舎棟	17.7	1	28.2	159%		
		17.7	2	13.3	75%	11.8	66%
		17.7	2	20.9	118%		
		17.7	3	21.6	122%		
	体育館棟	17.7	1	27.0	152%		
		17.7	1	20.9	118%		
		17.7	2	15.5	87%	13.4	75%
福田小学校	体育館棟	17.7	1	23.3	131%		
		17.7	1	24.6	138%		
		17.7	2	15.3	86%	13.2	74%
	西校舎棟	17.7	1	21.6	122%		
		17.7	2	25.1	141%		
		17.7	3	27.2	153%		
		17.7	4	26.5	149%		
		17.7	4	20.4	115%		
港楽小学校	北校舎棟(東)	17.7	1	27.2	153%	15.6	88%
		17.7	1	11.7	66%		
		17.7	1	26.3	148%		
		17.7	1	17.9	101%		
		17.7	1	17.3	97%		
		17.7	2	21.3	120%		
		17.7	2	24.3	137%		
		17.7	3	12.8	72%	10.8	61%
		17.7	3	13.8	77%		
		17.7	4	16.4	92%	14.5	81%
		17.7	4	18.0	101%		
桜小学校	体育館棟	17.7	1	19.2	108%		
		17.7	1	22.8	128%		
		17.7	2	17.2	97%	15.1	85%
春日野小学校	体育館棟	17.7	1	27.8	157%	14.4	81%
		17.7	1	16.3	92%		
		17.7	2	15.7	88%	13.6	76%
	校舎棟(西)	17.7	1	17.1	96%	15.0	84%
		17.7	2	14.5	81%		
		17.7	2	17.2	97%	16.4	92%
		17.7	2	18.4	103%		
		17.7	2	21.4	120%		
		17.7	3	21.9	123%		
		17.7	3	11.2	63%	12.5	70%
		17.7	3	13.6	76%		
		17.7	3	13.2	74%		
		17.7	3	12.7	71%		

施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度	
				圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比 ※
春日野小学校	校舎棟(西)	17.7	4	23.1	130%	10.3	58%
		17.7	4	11.5	64%		
笠東小学校	体育館棟	17.7	1	21.7	122%	15.4	87%
		17.7	1	17.5	98%		
		17.7	2	14.6	82%	12.5	70%
大磯小学校	体育館棟	17.7	1	25.5	144%	8.7	49%
		17.7	1	25.9	146%		
		17.7	2	10.8	61%		
天子田小学校	北校舎棟	17.7	1	21.7	122%		
		17.7	2	21.0	118%		
		17.7	3	18.3	103%		
		17.7	4	20.5	115%		
		17.7	4	23.3	131%		
		17.7	4	20.9	118%		
	南校舎棟	17.7	1	29.3	165%		
		17.7	2	29.4	166%		
		17.7	2	21.1	119%		
		17.7	3	28.8	162%		
		17.7	3	44.0	248%		
	体育館棟	17.7	1	20.5	115%		
		17.7	1	20.8	117%		
		17.7	2	17.9	101%		
本地丘小学校	南校舎棟	17.7	1	16.7	94%	14.6	82%
		17.7	2	31.0	175%		
		17.7	2	25.6	144%		
		17.7	2	34.7	196%		
		17.7	3	31.8	179%		
		17.7	3	21.7	122%		
		17.7	4	27.4	154%		
		17.7	4	31.9	180%		
	体育館棟	20.6	1	38.2	185%		
		20.6	1	29.2	141%		
		20.6	2	22.7	110%		
苗代小学校	北校舎棟	17.7	1	27.7	156%		
		17.7	2	28.1	158%		
		17.7	3	22.9	129%		
		17.7	3	18.0	101%		
	体育館棟	17.7	1	30.0	169%		
		17.7	1	30.5	172%		
		17.7	2	19.0	107%		
二城小学校	校舎棟	17.7	1	31.7	179%		
		17.7	2	19.0	107%		
		17.7	2	20.2	114%		
		17.7	3	20.7	116%		
		17.7	3	31.0	175%		
		17.7	3	26.8	151%		
		17.7	4	23.3	131%		
		17.7	4	26.9	151%		
	体育館棟	17.7	1	20.6	116%		
		17.7	1	20.1	113%		
		17.7	2	24.4	137%		

施設名称	棟	基準 強度 N/mm2	採取 階	試験体強度		推定強度	
				圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比	推定圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比 ※
甘軒家小学校	北校舎棟	17.7	1	33.8	190%		
		17.7	1	34.2	193%		
		17.7	1	29.9	168%		
		17.7	1	20.2	114%		
		17.7	2	24.8	140%		
		17.7	2	25.0	141%		
		17.7	2	29.0	163%		
		17.7	2	20.2	114%		
		17.7	3	27.6	155%	14.7	83%
		17.7	3	15.9	89%		
		17.7	3	29.1	164%		
		17.7	3	21.8	123%		
		17.7	4	24.6	138%		
		17.7	4	25.4	143%		
		17.7	4	21.2	119%		
	特別教室棟	17.7	1	29.0	163%		
		17.7	1	29.2	164%		
		17.7	2	23.9	135%		
志段味西小学校	北校舎棟	17.7	1	19.5	110%		
		17.7	1	24.3	137%		
		17.7	2	25.7	145%	13.7	77%
		17.7	2	15.5	87%		
		17.7	3	11.8	66%	9.7	54%
	体育館棟	17.7	1	16.2	91%	14.3	80%
		17.7	1	19.4	109%		
旭出小学校	北校舎棟	17.7	1	30.8	174%		
		17.7	1	32.2	181%		
		17.7	2	15.9	89%	14.0	79%
		17.7	2	28.3	159%		
		17.7	3	18.6	105%		
		17.7	3	26.8	151%		
	体育館棟	17.7	1	33.8	190%		
		17.7	1	22.0	124%		
		17.7	2	17.6	99%	15.5	87%
	中校舎棟	17.7	1	25.0	141%		
		17.7	2	18.0	101%		
		17.7	3	22.5	127%		
		17.7	3	43.3	244%		
片平小学校	西校舎棟	17.7	1	33.3	188%		
		17.7	2	37.4	211%		
		17.7	2	38.3	216%		
		17.7	2	25.4	143%		
		17.7	3	20.8	117%		
		17.7	3	32.4	183%		
		17.7	3	36.3	205%		
		17.7	4	27.7	156%		
		17.7	4	36.9	208%		
		17.7	4	32.4	183%		
	南校舎棟	18.0	地下1	27.0	150%		
		18.0	1	30.1	167%		
		18.0	1	18.5	102%		
		18.0	1	20.3	112%		

施設名称	棟	基準 強度 N/mm2	採取 階	試験体強度		推定強度	
				圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比	推定圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比 ※
片平小学校	南校舎棟	18.0	2	22.3	123%		
		18.0	2	26.4	146%		
		18.0	2	23.3	129%		
		18.0	3	21.4	118%		
		18.0	3	29.1	161%		
		18.0	4	18.7	103%		
		18.0	4	37.5	208%		
	体育館	17.7	1	18.9	106%	15.0	84%
		17.7	1	15.7	88%		
		17.7	1	20.3	114%		
浦里小学校	体育館棟	17.7	1	16.2	91%	12.2	68%
		17.7	1	13.7	77%		
		17.7	1	12.1	68%		
		17.7	1	11.8	66%		
		17.7	1	11.8	66%		
		17.7	2	18.3	103%		
平子小学校	南校舎棟	17.7	1	26.1	147%		
		17.7	1	22.9	129%		
		17.7	2	24.3	137%		
		17.7	2	41.5	234%		
	北校舎棟（東）	17.7	1	17.4	98%	15.4	87%
		17.7	1	28.2	159%		
		17.7	1	31.4	177%		
		17.7	2	21.2	119%		
		17.7	2	21.0	118%		
		17.7	2	27.4	154%		
鳴海東部小学校	北校舎棟	17.7	1	40.9	231%		
		17.7	1	19.1	107%		
		17.7	1	23.4	132%		
		17.7	2	31.8	179%	12.4	70%
		17.7	2	12.7	71%		
		17.7	2	19.9	112%		
		17.7	3	16.4	92%	14.2	80%
		17.7	3	16.3	92%		
	給食調理所	18.0	1	32.7	181%		
		18.0	1	27.6	153%		
		18.0	1	30.6	170%		
神の倉小学校	北校舎棟	18.0	1	19.6	108%		
		18.0	2	15.0	83%	12.9	71%
		18.0	3	17.9	99%	14.6	81%
		18.0	3	16.5	91%		
	体育館棟	17.7	1	30.2	170%		
		17.7	1	23.4	132%		
		17.7	2	20.5	115%		
	中校舎棟	17.7	1	18.5	104%		
		17.7	1	20.6	116%		
		17.7	2	32.8	185%		
太子小学校	南校舎棟	17.7	1	31.0	175%		
		17.7	2	26.9	151%		
		17.7	3	25.9	146%		
		17.7	4	25.8	145%		
	北校舎棟	18.0	1	42.8	237%		
		18.0	1	20.4	113%		

施設名称	棟	基準 強度 N/mm2	採取 階	試験体強度		推定強度	
				圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比	推定圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比 ※
太子小学校	北校舎棟	18.0	2	42.4	235%		
		18.0	2	28.6	158%		
		18.0	3	29.7	165%		
		18.0	4	25.2	140%		
	体育館	17.7	1	10.2	57%	11.2	63%
		17.7	1	12.0	67%		
		17.7	1	11.0	62%		
		17.7	1	12.3	69%		
		17.7	1	11.5	64%		
		17.7	1	14.2	80%		
長根台小学校	北校舎棟（東）	17.7	1	27.3	154%		
		17.7	2	24.1	136%		
		17.7	3	29.3	165%	13.8	77%
		17.7	3	15.6	88%		
	体育館棟	17.7	1	29.0	163%		
		17.7	1	32.0	180%		
		17.7	2	7.8	44%	12.9	72%
		17.7	2	16.8	94%		
		17.7	2	19.7	111%		
		17.7	2	17.8	100%		
	南校舎棟	17.7	1	27.4	154%		
		17.7	1	21.5	121%		
		17.7	2	21.9	123%		
		17.7	2	24.1	136%		
		20.6	3	24.8	120%		
	北校舎棟（西）	17.7	1	34.2	193%		
		17.7	2	29.3	165%		
		17.7	3	34.6	195%		
		17.7	3	27.4	154%		
戸笠小学校	北校舎棟（東）	18.0	1	33.9	188%		
		18.0	2	22.9	127%		
		18.0	3	22.0	122%		
		18.0	4	20.5	113%		
	体育館棟	17.7	1	31.1	175%	14.0	79%
		17.7	1	15.2	85%		
		17.7	1	16.3	92%		
		17.7	1	12.3	69%		
		17.7	1	14.4	81%		
		17.7	2	16.5	93%	14.4	81%
	北校舎棟（西）	17.7	地下1	28.7	162%		
		17.7	1	23.7	133%		
		17.7	2	20.6	116%		
有松小学校	北校舎棟	17.7	1	49.0	276%		
		17.7	1	22.3	125%		
		17.7	2	30.4	171%		
		17.7	2	26.1	147%		
		17.7	3	24.1	136%		
		17.7	3	21.5	121%		
	体育館棟	17.7	1	13.1	74%	16.0	90%
		17.7	1	19.0	107%		
		17.7	1	15.7	88%		
		17.7	1	23.6	133%		
		17.7	1	18.2	102%		

施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度	
				圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比 ※
有松小学校	体育館棟	17.7	2	18.0	101%		
	西校舎棟	18.0	1	25.0	138%		
		18.0	2	28.6	158%		
		18.0	3	22.0	122%		
		18.0	4	22.2	123%		
桶狭間小学校	南校舎棟	17.7	1	34.0	192%		
		17.7	2	26.6	150%		
		17.7	3	16.4	92%	14.9	84%
		17.7	3	25.8	145%		
		17.7	4	16.9	95%	14.8	83%
	東校舎棟	17.7	1	24.8	140%		
		17.7	2	21.6	122%		
		17.7	3	26.0	146%		
		17.7	4	36.4	205%		
	体育館棟	17.7	1	37.6	212%		
		17.7	1	24.2	136%		
		17.7	2	16.3	92%	14.2	80%
大高小学校	北校舎棟（西）	17.7	1	32.3	182%		
		17.7	2	21.8	123%		
		17.7	2	23.2	131%		
		17.7	3	32.7	184%		
	南校舎棟	17.7	1	26.8	151%		
		17.7	1	23.9	135%		
		17.7	2	13.8	77%	12.2	68%
		17.7	2	21.5	121%		
		17.7	3	13.3	75%	11.2	63%
黒石小学校	中校舎棟	18.0	1	30.7	170%		
		18.0	2	23.4	130%		
		18.0	3	18.1	100%		
	北校舎棟	17.7	1	26.9	151%		
		17.7	2	25.9	146%		
		17.7	3	20.4	115%		
	体育館棟	17.7	1	19.2	108%		
		17.7	1	19.5	110%		
		17.7	2	18.3	103%		
猪高小学校	中校舎棟	20.6	1	20.5	99%	18.4	89%
		20.6	2	22.2	107%		
		20.6	3	26.0	126%		
		20.6	3	27.6	133%		
	体育館	17.7	1	20.4	115%		
		17.7	1	24.9	140%		
		17.7	1	23.8	134%		
	北校舎棟	17.7	1	20.8	117%		
		17.7	2	31.7	179%		
		17.7	2	24.9	140%		
		17.7	2	29.1	164%		
		17.7	3	25.4	143%		
		17.7	3	29.2	164%		
		17.7	3	21.0	118%		
		17.7	4	30.8	174%		
		17.7	4	26.1	147%		

施設名称	棟	基準 強度 N/mm2	採取 階	試験体強度		推定強度	
				圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比	推定圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比 ※
藤が丘小学校	北校舎棟	17.7	1	30.3	171%		
		17.7	1	44.1	249%		
		17.7	1	21.4	120%		
		17.7	1	27.7	156%		
		17.7	2	21.7	122%	13.6	76%
		17.7	2	16.3	92%		
		17.7	2	13.9	78%		
		17.7	2	26.3	148%		
		17.7	3	15.8	89%	13.7	77%
		17.7	3	15.4	87%		
		17.7	3	32.2	181%		
	体育館棟	17.7	1	27.1	153%		
		17.7	1	21.7	122%		
		17.7	2	15.7	88%	13.6	76%
	西校舎棟	17.7	1	37.9	214%		
		17.7	2	26.8	151%		
		17.7	3	29.7	167%		
		17.7	4	36.8	207%		
蓬来小学校	北校舎棟	17.7	1	23.3	131%		
		17.7	2	20.5	115%	14.5	81%
		17.7	2	16.0	90%		
		17.7	3	17.3	97%	15.2	85%
	体育館棟	17.7	1	31.2	176%		
		17.7	1	30.7	173%		
		17.7	2	17.3	97%	15.2	85%
	西校舎棟（南）	20.6	1	19.9	96%	15.9	77%
		20.6	1	23.5	114%		
		20.6	2	25.5	123%	16.4	79%
		20.6	2	18.2	88%		
		20.6	3	25.2	122%		
		20.6	3	21.7	105%		
	西校舎棟	17.7	1	29.2	164%		
		17.7	2	26.0	146%		
		17.7	3	18.9	106%		
	南校舎棟	21.0	1	20.1	95%	18.0	85%
		21.0	2	17.6	83%	15.5	73%
		21.0	3	25.2	120%		
		21.0	3	23.6	112%		
猪子石小学校	東校舎棟	17.7	1	34.7	196%		
		17.7	2	22.9	129%		
		17.7	3	20.0	112%		
	体育館	17.7	1	17.0	96%	14.8	83%
		17.7	1	18.7	105%		
		17.7	1	16.8	94%		
	中校舎棟	17.7	1	41.7	235%		
		17.7	2	23.0	129%		
		17.7	3	28.7	162%	15.6	88%
		17.7	3	17.3	97%		
	西校舎棟	17.7	1	20.7	116%		
		17.7	2	17.2	97%	15.1	85%
		17.7	3	21.6	122%	14.9	84%
		17.7	3	16.4	92%		

施設名称	棟	基準 強度 N/mm2	採取 階	試験体強度		推定強度	
				圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比	推定圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比 ※
猪子石小学校	西校舎棟	17.7	4	19.6	110%		
		17.7	4	24.5	138%		
名東小学校	北校舎棟（東）	17.7	1	23.9	135%		
		17.7	2	23.9	135%		
		17.7	2	26.1	147%		
		17.7	3	20.0	112%		
		17.7	3	26.6	150%		
		17.7	3	23.0	129%		
		17.7	4	23.2	131%		
	体育館棟	17.7	1	29.6	167%		
		17.7	1	23.7	133%		
		17.7	2	19.3	109%		
	西校舎棟	17.7	1	54.5	307%		
		17.7	2	27.1	153%		
		17.7	3	36.7	207%		
	北校舎棟（西）	17.7	地下1	34.4	194%		
		17.7	1	35.1	198%		
		17.7	2	18.3	103%		
		17.7	2	38.7	218%		
梅森坂小学校	校舎棟	17.7	1	28.3	159%		
		17.7	2	16.9	95%	15.6	88%
		17.7	2	22.4	126%		
		17.7	2	18.8	106%		
		17.7	2	21.2	119%		
		17.7	2	13.8	77%		
		17.7	2	12.8	72%		
		17.7	2	15.6	88%		
		17.7	2	17.0	96%		
		17.7	3	10.4	58%	11.0	62%
		17.7	3	22.8	128%		
		17.7	3	24.5	138%		
		17.7	4	26.6	150%		
	体育館棟	20.6	1	19.6	95%	14.8	71%
		20.6	1	16.5	80%		
		20.6	2	18.4	89%	16.3	79%
山根小学校	北校舎棟（東）	17.7	1	15.2	85%	13.1	74%
		17.7	1	12.3	69%		
		17.7	1	16.1	90%		
		17.7	1	12.5	70%		
		17.7	2	16.4	92%	14.3	80%
		17.7	3	11.9	67%	9.8	55%
		17.7	4	23.0	129%		
		17.7	4	32.0	180%		
	体育館	20.6	1	22.6	109%	16.9	82%
		20.6	1	18.1	87%		
		20.6	1	19.9	96%		
	北校舎棟（西）	17.7	1	26.1	147%		
		17.7	2	18.6	105%		
		17.7	3	21.8	123%	11.0	62%
		17.7	3	12.4	70%		
		17.7	4	15.2	85%	13.1	74%

施設名称	棟	基準 強度 N/mm2	採取 階	試験体強度		推定強度	
				圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比	推定圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比 ※
相生小学校	北校舎棟	17.7	1	22.6	127%		
		17.7	2	27.0	152%		
		17.7	3	22.2	125%		
		17.7	4	31.6	178%		
	中校舎棟	17.7	1	24.1	136%		
		17.7	2	13.4	75%	15.2	85%
		17.7	2	16.9	95%		
		17.7	2	16.4	92%		
		17.7	2	15.5	87%		
		17.7	2	30.3	171%		
		17.7	3	16.5	93%	15.0	84%
		17.7	3	24.1	136%		
	南校舎棟	17.7	1	30.4	171%		
		17.7	2	17.5	98%	15.4	87%
		17.7	2	18.9	106%		
表山小学校	校舎棟	18.0	1	23.1	128%		
		18.0	1	21.8	121%		
		18.0	1	37.5	208%		
		18.0	2	20.7	115%	15.6	86%
		18.0	2	17.9	99%		
		18.0	2	23.0	127%		
		18.0	3	21.7	120%		
		18.0	3	33.6	186%		
		18.0	4	22.4	124%		
		18.0	4	26.1	145%		
	体育館	17.7	1	9.8	55%	14.7	83%
		17.7	1	13.2	74%		
		17.7	1	16.9	95%		
		17.7	1	19.3	109%		
		17.7	1	24.6	138%		
		17.7	1	20.0	112%		
平針南小学校	南校舎棟	17.7	1	15.4	87%	13.3	75%
		17.7	2	17.1	96%	15.0	84%
		17.7	3	15.1	85%	13.0	73%
	体育館	17.7	1	24.5	138%	18.0	101%
		17.7	1	24.3	137%		
		17.7	1	17.6	99%		
	北校舎棟	17.7	1	19.2	108%		
		17.7	2	14.5	81%	13.5	76%
		17.7	2	14.6	82%		
		17.7	2	11.7	66%		
		17.7	2	19.6	110%		
		17.7	3	11.6	65%	14.7	83%
		17.7	3	19.0	107%		
		17.7	3	21.1	119%		
		17.7	3	15.4	87%		
		17.7	4	12.2	68%	10.9	61%
		17.7	4	23.0	129%		
植田小学校	校舎棟（東）	17.7	1	13.9	78%	14.4	81%
		17.7	1	17.0	96%		
		17.7	1	15.7	88%		
		17.7	1	23.0	129%		

施設名称	棟	基準 強度 N/mm2	採取 階	試験体強度		推定強度	
				圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比	推定圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比 ※
植田小学校	校舎棟（東）	17.7	1	13.5	76%		
		17.7	1	16.7	94%		
		17.7	1	13.9	78%		
		17.7	1	14.1	79%		
		17.7	2	14.2	80%	13.4	75%
		17.7	2	14.5	81%		
		17.7	2	10.2	57%		
		17.7	2	13.6	76%		
		17.7	2	13.3	75%		
		17.7	2	17.0	96%		
		17.7	2	16.9	95%		
		17.7	2	17.3	97%		
		17.7	3	13.8	77%	12.2	68%
		17.7	3	26.8	151%		
		17.7	4	14.9	84%	13.2	74%
		17.7	4	25.2	142%		
大坪小学校	北校舎棟	17.7	1	17.3	97%	15.2	85%
		17.7	2	18.6	105%		
		17.7	3	30.0	169%		
		17.7	4	29.8	168%		
	体育館棟	20.6	1	31.6	153%		
		20.6	1	33.0	160%		
		20.6	2	23.7	115%		
	南校舎棟	17.7	1	27.7	156%		
		17.7	1	20.6	116%		
		17.7	1	29.7	167%		
		17.7	2	25.3	142%		
		17.7	2	26.2	148%		
		17.7	2	38.1	215%		
		17.7	3	23.9	135%		
		17.7	3	23.4	132%		
		17.7	3	33.8	190%		
		17.7	4	29.7	167%		
		17.7	4	35.6	201%		
		17.7	4	47.2	266%		
しまだ小学校	南校舎棟	17.7	1	23.8	134%		
		17.7	2	12.4	70%	12.2	68%
		17.7	2	16.4	92%		
		17.7	2	13.2	74%		
		17.7	2	11.3	63%		
		17.7	3	11.9	67%	13.7	77%
		17.7	3	21.0	118%		
		17.7	3	15.1	85%		
		17.7	3	14.0	79%		
		17.7	3	14.3	80%		
		17.7	3	14.8	83%		
		17.7	3	14.5	81%		
		17.7	3	14.7	83%		
		17.7	4	24.7	139%	13.9	78%
		17.7	4	15.8	89%		
	体育館棟	17.7	1	17.2	97%	15.1	85%
		17.7	1	19.2	108%		
		17.7	2	16.2	91%	14.1	79%

施設名称	棟	基準 強度 N/mm2	採取 階	試験体強度		推定強度	
				圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比	推定圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比 ※
しまだ小学校	北校舎棟	17.7	1	25.0	141%	16.6	93%
		17.7	1	16.1	90%		
		17.7	1	21.9	123%		
山田中学校	北校舎棟（西）	17.7	1	28.4	160%		
		17.7	1	25.6	144%		
		17.7	1	29.6	167%		
		17.7	2	21.5	121%	15.1	85%
		17.7	2	16.6	93%		
		17.7	2	26.0	146%		
		17.7	3	21.8	123%		
		17.7	3	25.4	143%		
		17.7	4	31.6	178%		
		17.7	4	22.3	125%		
山田東中学校	北校舎棟	20.6	1	26.4	128%		
		20.6	2	23.7	115%		
		20.6	3	28.3	137%		
		20.6	3	24.3	117%		
		20.6	4	17.6	85%	15.5	75%
	体育館棟	20.6	1	24.1	116%		
		20.6	1	26.1	126%		
		20.6	2	21.0	101%		
	東校舎棟（北）	20.6	1	45.3	219%		
		20.6	2	15.4	74%	13.3	64%
		20.6	3	17.4	84%	15.3	74%
駒方中学校	校舎棟	17.7	1	28.4	160%	19.4	109%
		17.7	2	12.8	72%		
		17.7	2	27.3	154%		
		17.7	2	28.6	161%		
		17.7	2	29.5	166%		
		17.7	2	21.4	120%		
		17.7	3	22.3	125%	14.6	82%
		17.7	4	19.4	109%		
		17.7	4	17.9	101%		
	体育館	17.7	4	16.1	90%		
		17.7	1	33.4	188%		
		17.7	1	29.0	163%		
		17.7	1	32.7	184%		
円上中学校	体育館	17.7	1	17.5	98%	16.6	93%
		17.7	1	21.3	120%		
		17.7	1	20.3	114%		
一柳中学校	北校舎棟	18.0	1	14.1	78%	13.9	77%
		18.0	1	14.2	78%		
		18.0	1	15.1	83%		
		18.0	1	12.6	70%		
		18.0	1	13.1	72%		
		18.0	1	14.3	79%		
		18.0	1	14.2	78%		
		18.0	1	14.8	82%		
		18.0	1	18.4	102%		
		18.0	1	32.8	182%		

施設名称	棟	基準 強度 N/mm2	採取 階	試験体強度		推定強度	
				圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比	推定圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比 ※
一柳中学校	北校舎棟	18.0	2	22.0	122%	15.3	85%
		18.0	2	12.4	68%		
		18.0	2	15.4	85%		
		18.0	2	17.0	94%		
		18.0	2	16.3	90%		
		18.0	2	21.8	121%		
		18.0	2	22.5	125%		
		18.0	3	18.5	102%	14.4	80%
		18.0	3	15.4	85%		
		18.0	3	32.9	182%		
		18.0	3	21.1	117%		
		18.0	4	11.2	62%	11.2	62%
		18.0	4	16.1	89%		
		18.0	4	21.3	118%		
	体育館棟	17.7	1	22.6	127%		
		17.7	1	21.5	121%		
		17.7	2	17.3	97%	15.2	85%
大森中学校	北校舎棟（東）	20.6	1	37.0	179%		
		20.6	2	24.8	120%		
		20.6	2	31.9	154%		
		20.6	3	24.4	118%		
		20.6	4	28.5	138%		
	体育館棟	20.6	1	30.4	147%		
		20.6	1	23.9	116%		
		20.6	2	25.6	124%		
	北校舎棟（西）	20.6	1	32.6	158%		
		20.6	2	22.8	110%		
		20.6	2	26.5	128%		
		20.6	3	19.5	94%	17.6	85%
		20.6	3	20.0	97%		
		20.6	3	22.2	107%		
		20.6	4	26.4	128%		
守山西中学校	北校舎棟（西）	18.0	1	25.8	143%	14.7	81%
		18.0	1	16.7	92%		
		18.0	2	23.6	131%	15.6	86%
		18.0	2	21.6	120%		
		18.0	3	17.7	98%		
		18.0	3	19.0	105%		
		18.0	4	25.7	142%		
		18.0	4	22.0	122%		
	北校舎棟（東）	17.7	1	37.9	214%		
		17.7	2	27.9	157%		
		17.7	2	17.9	101%		
		17.7	3	16.6	93%	14.5	81%
		17.7	4	41.5	234%		
	体育館	17.7	1	27.7	156%		
		17.7	1	34.7	196%		
		17.7	1	26.5	149%		
志段味中学校	東校舎棟（北）	17.7	1	22.4	126%		
		17.7	1	21.9	123%		
		17.7	2	26.5	149%		

施設名称	棟	基準 強度 N/mm2	採取 階	試験体強度		推定強度	
				圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比	推定圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比 ※
志段味中学校	体育館	17.7	1	19.9	112%		
		17.7	1	18.0	101%		
		17.7	1	21.9	123%		
	北校舎棟（東）	17.7	1	19.4	109%		
		17.7	1	29.9	168%		
		17.7	2	16.4	92%	14.9	84%
		17.7	2	27.2	153%		
千鳥丘中学校	北校舎棟	20.6	1	31.1	150%		
		20.6	2	23.9	116%		
		20.6	3	22.0	106%	15.6	75%
		20.6	3	20.7	100%		
		20.6	3	19.1	92%		
		20.6	3	20.6	100%		
		20.6	4	22.1	107%		
		20.6	4	23.2	112%		
	体育館棟	17.7	1	21.1	119%		
		17.7	1	23.2	131%		
		17.7	2	25.9	146%		
東陵中学校	北校舎棟（東）	17.7	1	16.2	91%	14.1	79%
		17.7	2	11.4	64%	12.7	71%
		17.7	2	14.7	83%		
		17.7	2	15.1	85%		
		17.7	2	13.0	73%		
		17.7	3	12.9	72%	13.0	73%
		17.7	3	11.9	67%		
		17.7	3	14.9	84%		
		17.7	3	16.9	95%		
		17.7	4	20.6	116%		
	体育館棟	17.7	1	25.8	145%	15.1	85%
		17.7	1	17.2	97%		
		17.7	2	12.1	68%	10.0	56%
	北校舎棟（西）	18.0	1	16.0	88%	14.5	80%
		18.0	1	22.1	122%		
		18.0	1	23.0	127%		
		18.0	2	19.6	108%		
		18.0	2	32.4	180%		
		18.0	2	18.9	105%		
		18.0	2	35.5	197%		
		18.0	3	20.4	113%		
		18.0	3	21.5	119%		
		18.0	3	29.7	165%		
		18.0	4	19.6	108%		
		18.0	4	18.0	100%		
		18.0	4	40.2	223%		
神沢中学校	北校舎棟（北）	17.7	1	31.8	179%		
		17.7	2	31.9	180%		
		17.7	3	24.8	140%		
	体育館棟	20.6	1	25.7	124%		
		20.6	1	23.3	113%		
		20.6	2	13.6	66%	11.5	55%
	北校舎棟（中）	17.7	1	23.6	133%		
		17.7	2	26.9	151%		
		17.7	3	22.9	129%		

施設名称	棟	基準 強度 N/mm2	採取 階	試験体強度		推定強度	
				圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比	推定圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比 ※
神沢中学校	北校舎棟（南）	17.7	1	31.2	176%		
		17.7	2	24.9	140%		
		17.7	2	18.1	102%		
		17.7	3	12.7	71%	12.9	72%
		17.7	3	22.6	127%		
		17.7	3	30.2	170%		
		17.7	4	27.4	154%		
		17.7	4	38.2	215%		
猪高中学校	南校舎棟	17.7	1	36.7	207%		
		17.7	1	32.6	184%		
		17.7	2	24.6	138%		
		17.7	2	20.1	113%		
		17.7	3	39.8	224%		
		17.7	3	20.0	112%		
	北校舎棟（東）	17.7	1	14.8	83%	13.1	74%
		17.7	1	25.0	141%		
		17.7	2	24.7	139%		
		17.7	2	40.8	230%		
		17.7	3	25.3	142%		
高針台中学校	南校舎棟	20.6	1	36.6	177%		
		20.6	2	29.1	141%		
		20.6	3	36.8	178%		
	中校舎棟	17.7	1	24.3	137%		
		17.7	1	25.9	146%		
		17.7	1	39.9	225%		
		17.7	1	28.6	161%		
		17.7	2	19.6	110%		
		17.7	2	23.5	132%	14.5	81%
		17.7	2	30.9	174%		
		17.7	3	16.0	90%		
		17.7	3	32.8	185%		
		17.7	3	17.8	100%		
		20.6	4	24.0	116%		
平針中学校	中校舎棟	17.7	1	26.8	151%		
		17.7	2	19.8	111%		
		17.7	3	21.8	123%		
		17.7	3	31.1	175%		
	北校舎棟	20.6	1	35.8	173%		
		20.6	2	22.2	107%		
		20.6	3	27.8	134%		
		20.6	3	36.6	177%		
	南校舎棟	20.6	1	34.9	169%		
		20.6	2	27.6	133%		
		20.6	3	37.7	183%		
		20.6	3	37.3	181%		
	体育館	17.7	1	20.3	114%	15.7	88%
		17.7	1	16.8	94%		
		17.7	1	19.1	107%		
久方中学校	北校舎棟（東）	17.7	地下1	19.8	111%		
		17.7	1	20.7	116%		
		17.7	2	11.6	65%	9.5	53%
		17.7	3	16.7	94%	14.6	82%
		17.7	4	15.0	84%	12.9	72%

施設名称	棟	基準 強度 N/mm2	採取 階	試験体強度		推定強度	
				圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比	推定圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比 ※
久方中学校	南校舎棟	17.7	1	23.6	133%		
		17.7	2	10.7	60%	11.6	65%
		17.7	2	22.1	124%		
		17.7	2	19.9	112%		
		17.7	3	14.3	80%	13.2	74%
		17.7	3	15.9	89%		
		17.7	3	30.4	171%		
	体育館棟	20.6	1	12.5	60%	12.1	58%
		20.6	1	10.4	50%		
		20.6	1	15.6	75%		
		20.6	1	11.7	56%		
		20.6	1	20.9	101%		
		20.6	2	13.2	64%	11.1	53%
御幸山中学校	北校舎棟	20.6	1	16.8	81%	14.7	71%
		20.6	2	18.9	91%	16.8	81%
		20.6	3	24.4	118%		
		20.6	4	26.7	129%		
	南校舎棟（東）	20.6	1	23.7	115%		
		20.6	2	15.9	77%	13.8	66%
		20.6	3	29.6	143%	18.0	87%
		20.6	3	20.1	97%		
菊里高等学校	北校舎棟	15.0	1	29.5	196%		
		15.0	2	14.5	96%	12.4	82%
		15.0	3	12.5	83%	13.3	88%
		15.0	3	13.7	91%		
		15.0	3	19.9	132%		
		15.0	3	13.9	92%		
		15.0	4	15.4	102%		
	南校舎棟（東）	15.0	1	20.9	139%		
		15.0	2	18.3	122%		
		15.0	3	16.8	112%		
	東校舎棟（北）	15.0	地下1	9.7	64%	12.7	84%
		15.0	地下1	14.6	97%		
		15.0	地下1	15.3	102%		
		15.0	地下1	18.6	124%		
		15.0	1	12.2	81%	15.0	100%
		15.0	1	19.7	131%		
		15.0	1	16.6	110%		
		15.0	1	18.0	120%		
		15.0	2	24.2	161%		
		15.0	3	19.0	126%		
	南校舎棟（西）	15.0	1	16.4	109%		
		15.0	2	23.1	154%		
		15.0	3	18.1	120%		
	東校舎棟（南）	15.0	1	29.2	194%		
		15.0	2	22.8	152%		
		15.0	3	20.9	139%		
		15.0	4	19.5	130%		
	体育館	18.0	地下1	35.0	194%		
		18.0	1	15.6	86%	13.5	75%
		18.0	2	21.6	120%		

施設名称	棟	基準 強度 N/mm2	採取 階	試験体強度		推定強度	
				圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比	推定圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比 ※
工芸高等学校	北校舎棟（中東）	15.0	1	31.6	210%		
		15.0	1	18.9	126%		
		15.0	2	24.2	161%		
		15.0	2	17.8	118%		
		15.0	3	20.5	136%		
		15.0	3	25.8	172%		
		15.0	4	19.4	129%		
		15.0	4	29.9	199%		
	北校舎棟（中西）	15.0	1	16.7	111%		
		15.0	2	17.8	118%		
		15.0	3	19.1	127%		
		15.0	4	22.7	151%		
	北校舎棟（西）	15.0	1	26.5	176%		
		15.0	2	17.4	116%		
		15.0	3	22.1	147%		
	東校舎棟（東中北）	15.0	1	26.9	179%		
		15.0	1	26.9	179%		
		15.0	2	24.0	160%		
		15.0	2	25.6	170%		
		15.0	3	17.1	114%		
	東校舎棟（東北）	18.0	1	34.3	190%		
		18.0	1	21.2	117%		
		18.0	2	31.4	174%		
		18.0	3	20.8	115%		
	東校舎棟（東中西）	17.7	1	38.9	219%		
		17.7	1	27.5	155%		
		17.7	2	22.7	128%		
	体育館・格技場棟	14.8	1	20.6	139%		
		14.8	2	25.8	174%		
		14.8	2	24.7	166%		
北高等学校	南校舎棟（西）	17.7	1	32.8	185%		
		17.7	1	35.1	198%		
		17.7	2	28.5	161%		
		17.7	2	32.0	180%		
		17.7	3	14.9	84%	12.8	72%
		17.7	4	26.3	148%		
		17.7	4	22.8	128%		
	武道館	17.7	1	18.3	103%		
		17.7	1	29.9	168%		
		17.7	1	25.0	141%		
	格技場	17.7	1	25.1	141%		
		17.7	1	18.8	106%		
		17.7	2	15.0	84%	12.9	72%
	北校舎棟	17.7	1	34.2	193%		
		17.7	2	31.2	176%		
		17.7	3	22.3	125%		
		17.7	4	27.2	153%		
工業高等学校	体育館・格技場棟	17.7	1	21.8	123%		
		17.7	1	21.1	119%		
		17.7	2	15.5	87%	13.4	75%

施設名称	棟	基準 強度 N/mm2	採取 階	試験体強度		推定強度	
				圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比	推定圧縮 強度 N/mm2	基準 強度比 ※
工業高等学校	中校舎棟(北西)	17.7	1	29.8	168%	13.8	77%
		17.7	1	17.3	97%		
		17.7	1	8.1	45%		
		17.7	1	17.4	98%		
		17.7	1	16.0	90%		
		17.7	2	26.0	146%		
	北校舎棟(中)	17.7	1	13.3	75%	25.1	141%
		17.7	1	38.9	219%		
		17.7	1	35.5	200%		
		17.7	1	36.7	207%		
		17.7	2	23.1	130%		
		17.7	3	33.2	187%		
	中校舎棟(北東)	17.7	1	24.0	135%	14.0	79%
		17.7	1	15.9	89%		
		17.7	2	15.7	88%	13.6	76%
緑高等学校	南校舎棟（東）	18.0	1	25.2	140%		
		18.0	1	34.3	190%		
		18.0	2	21.4	118%		
		18.0	2	25.4	141%		
		18.0	3	22.2	123%		
		18.0	3	20.7	115%		
	管理棟（西）	18.0	1	31.7	176%		
		18.0	2	22.0	122%		
		18.0	3	17.6	97%	15.5	86%
	北校舎棟	18.0	1	20.0	111%		
		18.0	1	20.2	112%		
		18.0	2	18.9	105%		
		18.0	2	18.2	101%		
		18.0	3	18.1	100%	13.8	76%
		18.0	3	15.6	86%		
		17.7	4	21.5	121%		
		17.7	4	18.1	102%		
	南校舎棟（西）	18.0	1	29.5	163%		
		18.0	1	19.5	108%		
		18.0	2	27.4	152%	15.4	85%
		18.0	2	17.5	97%		
		18.0	3	21.4	118%		
若宮商業高等学校	北校舎棟（西）	15.0	1	39.7	264%		
		15.0	2	21.0	140%		
		15.0	3	22.1	147%		
		15.0	4	22.3	148%		
	北校舎棟（東）	15.0	1	29.3	195%		
		15.0	2	27.1	180%		
		15.0	3	20.4	136%		
		15.0	4	22.2	148%		
	西校舎棟	15.0	1	27.8	185%		
		15.0	2	34.4	229%		
		15.0	3	18.0	120%		
		15.0	4	22.6	150%		

施設名称	棟	基準 強度 N/mm ²	採 取 階	試験体強度		推定強度	
				圧縮 強度 N/mm ²	基準 強度比	推定圧縮 強度 N/mm ²	基準 強度比 ※
若宮商業高等学校	体育館・格技場棟	17.7	1	12.9	72%	12.9	72%
		17.7	1	12.3	69%		
		17.7	1	17.2	97%		
		17.7	1	12.0	67%		
		17.7	1	16.2	91%		
		17.7	2	21.4	120%		
	中校舎棟	20.6	1	24.2	117%		
		20.6	2	22.6	109%		
		20.6	3	23.9	116%		

※ 基準強度比が100%未満のものについては、モデル検証の結果を【別添資料3】に掲載しております。

【別添資料3】 コンクリートの圧縮強度不足が耐震性に及ぼす影響

施設名	棟	採取階	基準強度	推定圧縮強度	基準強度比	現況Is値		モデル検証結果	
						Is値	評価	Is値	評価
荒子幼稚園	園舎	1	17.7	15.0	84%	0.90	I	0.82	I
二城幼稚園	園舎	1	17.7	14.9	84%	0.90	I	0.82	I
		2	17.7	15.4	87%	0.73	I	0.67	
桶狭間幼稚園	園舎	1	17.7	16.3	92%	0.90	I	0.91	I
大和小学校	校舎棟	4	20.6	12.1	58%	0.97	I	0.80	I
東山小学校	校舎棟	1	17.7	13.4	75%	0.85	I	0.74	I
		2	17.7	12.0	67%	0.84	I	0.70	
		3	17.7	15.1	85%	0.92	I	0.84	
		4	17.7	13.8	77%	0.92	I	0.83	
見付小学校	南校舎棟	1	17.7	14.4	81%	0.80	I	0.72	I
		2	17.7	13.6	76%	0.76	I	0.68	
		3	17.7	15.4	87%	0.78	I	0.72	
	中校舎棟	1	17.7	13.2	74%	0.88	I	0.78	I
宮根小学校	南校舎棟	1	17.7	14.3	80%	0.72	I	0.65	I
		2	17.7	13.7	77%	0.77	I	0.69	
		3	17.7	14.8	83%	0.81	I	0.74	
	北校舎棟	4	17.7	15.2	85%	1.63	I	1.50	I
	体育館	1	17.7	11.5	64%	0.88	I	0.66	I
宮前小学校	校舎棟	2	17.7	13.5	76%	0.72	I	0.64	I
清水小学校	管理棟	3	18.0	10.1	56%	1.00	I	0.76	I
	中校舎棟(西)	1	17.7	13.9	78%	0.72	I	0.65	I
		3	17.7	14.4	81%	0.77	I	0.70	
		4	17.7	15.3	86%	1.60	I	1.47	
	東校舎棟	1	17.7	11.1	62%	0.82	I	0.65	I
		2	17.7	13.8	77%	0.67	I	0.60	
		4	17.7	12.7	71%	2.20	I	1.90	
	中校舎棟(東)	1	20.6	16.9	82%	0.80	I	0.73	I
		2	20.6	11.8	57%	0.87	I	0.71	
		3	20.6	11.0	53%	1.19	I	0.94	
		4	20.6	14.7	71%	2.59	I	2.31	
名北小学校	北校舎棟	2	17.7	14.8	83%	0.73	I	0.66	I
		4	17.7	13.0	73%	1.11	I	0.97	
	西校舎棟	1	20.6	17.0	82%	0.89	I	0.81	I
川中小学校	北校舎棟	3	17.7	13.4	75%	0.92	I	0.82	I
楠西小学校	南校舎棟	3	18.0	15.0	83%	0.89	I	0.81	I
西味鏡小学校	北校舎棟	2	21.0	15.9	75%	0.76	I	0.68	I
		3	21.0	13.3	63%	1.04	I	0.90	
	体育館棟	1	17.7	12.3	69%	0.72	I	0.58	II - I
稲生小学校	北校舎棟(西)	2	17.7	13.7	77%	0.83	I	0.75	I
大野木小学校	北校舎棟	1	18.0	14.4	80%	0.77	I	0.70	I

施設名	棟	採取階	基準強度	推定圧縮強度	基準強度比	現況Is値		モデル検証結果	
						Is値	評価	Is値	評価
比良小学校	北校舎棟	1	17.7	14.1	79%	0.81	I	0.72	I
浮野小学校	体育館棟	2	20.6	16.8	81%	2.41	I	2.16	I
	北校舎棟	3	17.7	12.4	70%	0.96	I	0.82	I
日比津小学校	北校舎棟	3	17.7	11.0	62%	1.72	I	1.37	I
稲葉地小学校	北校舎棟（西）	3	17.7	14.1	79%	1.72	I	1.58	I
千早小学校	校舎棟	1	20.6	15.8	76%	0.73	I	0.65	I
松栄小学校	東校舎棟	2	17.7	14.2	80%	1.12	I	1.02	I
広路小学校	体育館	1	17.7	15.7	88%	0.64	I	0.58	Ⅱ-1
伊勝小学校	北校舎棟	3	17.7	13.4	75%	1.00	I	0.89	I
豊岡小学校	管理棟	2	17.7	10.5	59%	0.94	I	0.72	I
旗屋小学校	体育館棟	1	17.7	13.9	78%	1.34	I	1.19	I
船方小学校	北校舎棟(東)	2	17.7	17.2	97%	0.72	I	0.67	I
野立小学校	北校舎棟(西)	2	17.7	17.2	97%	0.72	I	0.67	I
	東校舎棟(北)	3	17.7	13.8	77%	1.80	I	1.63	I
大宝小学校	体育館	1	17.7	12.9	72%	1.33	I	1.12	I
玉川小学校	南校舎棟(東)	1	17.7	12.2	68%	2.86	I	2.40	I
	体育館	1	17.7	13.5	76%	0.85	I	0.75	I
中島小学校	北校舎棟	2	21.0	15.2	72%	0.76	I	0.67	Ⅱ-1
		3	21.0	13.4	63%	0.73	I	0.63	
		4	21.0	14.4	68%	1.03	I	0.91	
	体育館棟	1	20.6	14.4	69%	0.73	I	0.63	I
		2	20.6	16.8	81%	0.94	I	0.84	
野田小学校	体育館棟	1	17.7	15.1	85%	0.77	I	0.70	I
	北校舎棟	1	17.7	13.3	75%	0.73	I	0.65	I
		2	17.7	12.7	71%	0.76	I	0.65	
		3	17.7	13.4	75%	0.80	I	0.71	
	西校舎棟	2	18.0	14.6	81%	0.75	I	0.68	I
		3	18.0	12.1	67%	1.07	I	0.90	
		4	18.0	13.9	77%	1.04	I	0.94	
明正小学校	体育館棟	1	17.7	15.1	85%	1.05	I	0.95	I
		2	17.7	12.2	68%	2.25	I	1.79	
赤星小学校	北校舎棟	2	20.6	15.6	75%	0.75	I	0.67	I
	体育館棟	2	20.6	13.6	66%	1.97	I	1.68	I
万場小学校	北校舎棟	2	17.7	13.3	75%	0.73	I	0.65	I
東海小学校	東校舎棟	2	17.7	13.4	75%	0.71	I	0.62	Ⅱ-1
		3	17.7	12.4	70%	0.84	I	0.72	
港西小学校	体育館棟	2	17.7	15.5	87%	1.15	I	1.05	I
	北校舎棟	3	17.7	14.2	80%	0.74	I	0.67	I
当知小学校	西校舎棟	3	17.7	14.9	84%	0.90	I	0.82	I
高木小学校	北校舎棟(東)	2	17.7	14.1	79%	0.73	I	0.66	I
		3	17.7	13.8	77%	0.89	I	0.80	

施設名	棟	採取階	基準強度	推定圧縮強度	基準強度比	現況Is値		モデル検証結果	
						Is値	評価	Is値	評価
高木小学校	西校舎棟	2	18.0	13.3	73%	0.84	I	0.74	I
		3	18.0	15.3	85%	0.78	I	0.71	
	北校舎棟(西)	3	17.7	12.0	67%	1.67	I	1.39	I
西福田小学校	南校舎棟	2	17.7	11.8	66%	0.92	I	0.73	I
	体育館棟	2	17.7	13.4	75%	1.29	I	1.12	I
福田小学校	体育館棟	2	17.7	13.2	74%	1.24	I	1.07	I
港楽小学校	北校舎棟(東)	1	17.7	15.6	88%	0.74	I	0.68	I
		3	17.7	10.8	61%	0.83	I	0.65	
		4	17.7	14.5	81%	1.53	I	1.39	
桜小学校	体育館棟	2	17.7	15.1	85%	1.73	I	1.57	I
春日野小学校	体育館棟	1	17.7	14.4	81%	0.75	I	0.67	I
		2	17.7	13.6	76%	1.65	I	1.45	
	校舎棟(西)	1	17.7	15.0	84%	0.74	I	0.67	I
		2	17.7	16.4	92%	0.74	I	0.69	
		3	17.7	12.5	70%	0.76	I	0.65	
		4	17.7	10.3	58%	0.95	I	0.72	
笠東小学校	体育館棟	1	17.7	15.4	87%	1.00	I	0.91	I
		2	17.7	12.5	70%	2.03	I	1.66	
大磯小学校	体育館棟	2	17.7	8.7	49%	1.84	I	1.11	I
本地丘小学校	南校舎棟	1	17.7	14.6	82%	0.71	I	0.64	I
甘軒家小学校	北校舎棟	3	17.7	14.7	83%	0.77	I	0.70	I
志段味西小学校	北校舎棟	2	17.7	13.7	77%	1.16	I	1.05	I
		3	17.7	9.7	54%	1.81	I	1.33	
	体育館棟	1	17.7	14.3	80%	0.70	I	0.62	I
		2	17.7	13.0	73%	2.17	I	1.84	
旭出小学校	北校舎棟	2	17.7	14.0	79%	0.94	I	0.85	I
	体育館棟	2	17.7	15.5	87%	1.33	I	1.21	I
片平小学校	体育館	1	17.7	15.0	84%	1.96	I	1.77	I
浦里小学校	体育館棟	1	17.7	12.2	68%	0.76	I	0.61	Ⅱ-1
平子小学校	北校舎棟(東)	1	17.7	15.4	87%	0.78	I	0.71	I
鳴海東部小学校	北校舎棟	2	17.7	12.4	70%	0.77	I	0.66	I
		3	17.7	14.2	80%	1.34	I	1.22	
神の倉小学校	北校舎棟	2	18.0	12.9	71%	0.76	I	0.66	I
		3	18.0	14.6	81%	1.53	I	1.39	
太子小学校	体育館	1	17.7	11.2	63%	1.06	I	0.79	I
長根台小学校	北校舎棟(東)	3	17.7	13.8	77%	1.20	I	1.08	I
	体育館棟	2	17.7	12.9	72%	1.13	I	0.95	I
戸笠小学校	体育館棟	1	17.7	14.1	79%	0.73	I	0.66	I
		2	17.7	14.4	81%	2.10	I	1.88	
有松小学校	体育館棟	1	17.7	16.0	90%	0.76	I	0.70	I

施設名	棟	採取階	基準強度	推定圧縮強度	基準強度比	現況Is値		モデル検証結果	
						Is値	評価	Is値	評価
桶狭間小学校	南校舎棟	3	17.7	14.9	84%	0.92	I	0.84	I
		4	17.7	14.8	83%	1.63	I	1.49	
	体育館棟	2	17.7	14.2	80%	1.38	I	1.23	I
大高小学校	南校舎棟	2	17.7	12.2	68%	0.96	I	0.80	I
		3	17.7	11.2	63%	1.98	I	1.59	
猪高小学校	中校舎棟	1	20.6	18.4	89%	1.01	I	0.93	I
藤が丘小学校	北校舎棟	2	17.7	13.6	76%	0.94	I	0.85	I
		3	17.7	13.7	77%	0.88	I	0.79	
	体育館棟	2	17.7	13.6	76%	1.76	I	1.55	I
蓬来小学校	北校舎棟	2	17.7	14.5	81%	0.91	I	0.83	I
		3	17.7	15.2	85%	2.03	I	1.87	
	体育館棟	2	17.7	15.2	85%	1.27	I	1.15	I
	西校舎棟(南)	1	20.6	15.9	77%	0.96	I	0.86	I
		2	20.6	16.4	79%	1.54	I	1.40	
	南校舎棟	1	21.0	18.0	85%	0.72	I	0.66	I
		2	21.0	15.5	73%	0.84	I	0.75	
猪子石小学校	体育館	1	17.7	14.8	83%	1.23	I	1.11	I
	中校舎棟	3	17.7	15.6	88%	1.04	I	0.96	I
	西校舎棟	2	17.7	15.1	85%	0.72	I	0.66	I
		3	17.7	14.9	84%	0.71	I	0.65	
梅森坂小学校	校舎棟	2	17.7	15.6	88%	0.71	I	0.65	I
		3	17.7	11.0	62%	0.82	I	0.65	
	体育館棟	1	20.6	14.8	71%	0.85	I	0.73	I
		2	20.6	16.3	79%	0.92	I	0.82	
山根小学校	北校舎棟(東)	1	17.7	13.1	74%	0.71	I	0.62	II - 1
		2	17.7	14.3	80%	1.08	I	0.98	
		3	17.7	9.8	55%	1.47	I	1.09	
	体育館	1	20.6	16.9	82%	0.72	I	0.64	I
	北校舎棟(西)	3	17.7	11.0	62%	1.19	I	0.94	I
		4	17.7	13.1	74%	1.61	I	1.42	
相生小学校	中校舎棟	2	17.7	15.2	85%	0.62	I	0.57	II - 1
		3	17.7	15.0	84%	2.18	I	2.00	
	南校舎棟	2	17.7	15.4	87%	3.16	I	2.92	I
表山小学校	校舎棟	2	18.0	15.6	86%	0.72	I	0.66	I
	体育館	1	17.7	14.7	83%	0.94	I	0.84	I
平針南小学校	南校舎棟	1	17.7	13.3	75%	0.77	I	0.68	I
		2	17.7	15.0	84%	0.72	I	0.66	
		3	17.7	13.0	73%	1.21	I	1.06	
	北校舎棟	2	17.7	13.5	76%	0.75	I	0.67	I
		3	17.7	14.7	83%	0.70	I	0.64	
		4	17.7	10.9	61%	1.10	I	0.86	

施設名	棟	採取階	基準強度	推定圧縮強度	基準強度比	現況Is値		モデル検証結果	
						Is値	評価	Is値	評価
植田小学校	校舎棟(東)	1	17.7	14.4	81%	0.73	I	0.66	I
		2	17.7	13.4	75%	0.73	I	0.65	
		3	17.7	12.2	68%	1.09	I	0.91	
		4	17.7	13.2	74%	2.12	I	1.88	
大坪小学校	北校舎棟	1	17.7	15.2	85%	0.86	I	0.78	I
しまだ小学校	南校舎棟	2	17.7	12.2	68%	0.73	I	0.61	II - 1
		3	17.7	13.7	77%	0.74	I	0.67	
		4	17.7	13.9	78%	1.17	I	1.06	
	体育館棟	1	17.7	15.1	85%	1.06	I	0.96	I
		2	17.7	14.1	79%	1.25	I	1.11	
	北校舎棟	1	17.7	16.6	93%	1.37	I	1.28	I
山田中学校	北校舎棟(西)	2	17.7	15.1	85%	0.70	I	0.63	I
山田東中学校	北校舎棟	4	20.6	15.5	75%	1.96	I	1.74	I
	東校舎棟(北)	2	20.6	13.3	64%	0.88	I	0.74	I
		3	20.6	15.3	74%	2.36	I	2.12	
駒方中学校	校舎棟	4	17.7	14.6	82%	1.20	I	1.09	I
円上中学校	体育館	1	17.7	16.6	93%	1.29	I	1.19	I
一柳中学校	北校舎棟	1	18.0	13.9	77%	0.76	I	0.67	I
		2	18.0	15.3	85%	0.74	I	0.68	
	体育館棟	2	17.7	15.2	85%	1.69	I	1.53	I
大森中学校	北校舎棟(西)	3	20.6	17.6	85%	0.77	I	0.70	I
守山西中学校	北校舎棟(西)	1	18.0	14.7	81%	0.74	I	0.67	I
		3	18.0	15.6	86%	0.76	I	0.70	
	北校舎棟(東)	3	17.7	14.5	81%	1.01	I	0.92	I
志段味中学校	北校舎棟(東)	2	17.7	14.9	84%	1.41	I	1.29	I
千鳥丘中学校	北校舎棟	3	20.6	15.6	75%	0.97	I	0.87	I
東陵中学校	北校舎棟(東)	1	17.7	14.1	79%	0.74	I	0.67	II - 1
		2	17.7	12.7	71%	0.73	I	0.63	
		3	17.7	13.0	73%	0.73	I	0.64	
	体育館棟	1	17.7	15.1	85%	0.78	I	0.70	I
		2	17.7	10.0	56%	2.06	I	1.39	
	北校舎棟(西)	1	18.0	14.5	80%	0.72	I	0.65	I
神沢中学校	体育館棟	2	20.6	11.5	55%	0.87	I	0.65	I
	北校舎棟(南)	3	17.7	12.9	72%	1.36	I	1.18	I
猪高中学校	北校舎棟(東)	1	17.7	13.1	74%	0.77	I	0.68	I
高針台中学校	中校舎棟	3	17.7	14.5	81%	0.91	I	0.83	I
平針中学校	体育館	1	17.7	15.7	88%	1.26	I	1.15	I
久方中学校	北校舎棟(東)	2	17.7	9.5	53%	1.00	I	0.73	I
		3	17.7	14.6	82%	1.21	I	1.10	
		4	17.7	12.9	72%	2.23	I	1.94	
	南校舎棟	2	17.7	11.6	65%	1.00	I	0.82	I
		3	17.7	13.2	74%	2.37	I	2.10	

施設名	棟	採取階	基準強度	推定圧縮強度	基準強度比	現況Is値		モデル検証結果	
						Is値	評価	Is値	評価
久方中学校	体育館棟	1	20.6	12.1	58%	1.02	I	0.79	I
		2	20.6	11.1	53%	1.10	I	0.81	
御幸山中学校	北校舎棟	1	20.6	14.7	71%	0.94	I	0.82	I
		2	20.6	16.8	81%	0.93	I	0.83	
	南校舎棟(東)	2	20.6	13.8	66%	1.27	I	1.12	I
		3	20.6	18.0	87%	2.15	I	1.98	
菊里高等学校	北校舎棟	2	15.0	12.4	82%	0.77	I	0.67	I
		3	15.0	13.3	88%	0.79	I	0.72	
	東校舎棟(北)	地下1	15.0	12.7	84%	0.79	I	0.70	I
	体育館	1	18.0	13.5	75%	1.05	I	0.92	I
北高等学校	南校舎棟(西)	3	17.7	12.8	72%	0.75	I	0.65	I
	格技場	2	17.7	12.9	72%	0.80	I	0.67	I
工業高等学校	体育館・格技場棟	2	17.7	13.4	75%	0.77	I	0.67	I
	中校舎棟(北西)	1	17.7	13.8	77%	0.60	I	0.54	Ⅱ-1
	中校舎棟(北東)	1	17.7	14.0	79%	0.72	I	0.65	I
		2	17.7	13.6	76%	1.15	I	1.04	
緑高等学校	管理棟(西)	3	18.0	15.5	86%	0.96	I	0.88	I
	北校舎棟	3	18.0	13.8	76%	0.76	I	0.68	I
	南校舎棟(西)	2	18.0	15.4	85%	0.75	I	0.69	I
若宮商業高等学校	体育館・格技場棟	1	17.7	12.9	72%	0.73	I	0.61	Ⅱ-1