


# 平成30年度 構造体耐久性調査について

## 1. 経緯と目的

本市においては、平成24年3月に今後10年間の施設の維持管理・更新に関する基本的な事項を取りまとめた「名古屋市アセットマネジメント推進プラン」を策定し、推進プランに基づき従来概ね築40年程度で改築されてきた市設建築物の長寿命化に向けた取り組みを進めています。

そこで、施設の長寿命化に向けて、この先どのくらいの期間、建物を使用することができるかを把握するため、構造体の劣化の程度からその耐久性を調査しました。



## 2. 調査対象施設

概ね築40年程度の市設建築物を対象に調査を行っています。

今回は、平成30年度に構造体耐久性調査を行った358棟【学校164棟、住宅（他施設と合築の住宅を含む（以下同様））194棟】の調査結果について公表します。

## 3. 調査の方法と概要

### ① 予備調査

設計図書、定期点検等の結果を確認し、調査位置を検討しました。

### ② 外観目視調査

ひび割れ、鉄筋の露出等の状況を確認し、調査位置を検討しました。

### ③ 物理的調査

建物からコンクリート試験体を採取するなどにより、以下の試験・調査を行いました。

- 構造体内部の鉄筋の腐食状況  
 コンクリート内部の鉄筋の錆び・腐食が進行すると、鉄筋が膨張することによりコンクリートが割れるなど、構造体の耐久性の低下に対する直接の原因となります。腐食状況に応じて4段階に判定しました。

I (ほとんどなし)    II (軽度)    III (中度)    IV (重度)

- コンクリートの中性化の状況  
 コンクリートのアルカリ性は内部の鉄筋が錆びるのを防いでいます。時間の経過とともにコンクリートの表面から徐々にアルカリ性が失われ、鉄筋の位置まで中性化が進行すると、一般的には鉄筋が錆びる原因となるといわれ、構造体の耐久性の低下につながります。中性化の進行状況に応じて4段階に判定しました。


I (ほとんどなし)    II (軽度)    III (中度)    IV (重度)

- コンクリートの塩化物量の状況  
 コンクリートに含まれる塩化物が一定量を超えると、鉄筋の錆び・腐食の進行が速くなります。このため、沿岸部の施設についてはコンクリートに含まれる塩化物量についても調査し、鉄筋位置の塩化物量の状況に応じて4段階に判定しました。

I (なし)    II (軽度)    III (中度)    IV (重度)

- コンクリートの圧縮強度試験  
 構造体の耐久性の評価は、鉄筋の腐食、コンクリートの中性化、塩化物量（沿岸部の施設のみ）で判断できますが、コンクリートの圧縮強度も重要な要件であることから確認しました。

【構造体耐久性判定のフロー】



#### 4. 構造体耐久性の評価

##### (1) 評価基準

鉄筋の腐食、コンクリートの中性化及び、塩化物量（沿岸部の施設のみ）の状況により構造体の耐久性（今後期待できる建物の使用期間）を判定しました。

区分	今後期待できる建物の使用期間
1	今後 40 年程度以上
2	今後 20 年程度以上
3	今後 20 年程度未満

耐久性評価指標		鉄筋の腐食による劣化度			
		I	II	III	IV
コンクリートの 中性化による 劣化度	I	区分 1	区分 1	区分 3	区分 3
	II	区分 1	区分 1	区分 3	区分 3
	III	区分 1	区分 1	区分 3	区分 3
	IV	区分 2	区分 2	区分 3	区分 3

※塩化物量の状況が、Ⅲ 及び Ⅳの場合は、コンクリートの中性化、鉄筋の腐食の状況に関わらず区分3の判定となります。

##### (2) 調査結果

今後期待できる建物の使用期間は以下のとおりとなりました。

棟別の結果については、【別添資料1】【別添資料2】をご覧ください。

(単位：棟)

今後期待できる使用期間		学校	住宅	合計
区分 1	今後 40 年程度以上	90	117	207
区分 2	今後 20 年程度以上	74	76	150
区分 3	今後 20 年程度未満	0	0	0
調査中のもの		0	1	1
計		164	194	358

※ 調査中のものは、他施設と合築の住宅となっています。

#### 5. コンクリートの圧縮強度試験

コンクリートの圧縮強度が基準値未満となった 36 棟【学校 10 棟、住宅 26 棟】について、建築物構造強度モデル検証により現況の耐震性能への影響を確認した結果、耐震性能に不足のおそれがあり、建物強度確認調査が必要とされた建物はありませんでした。

棟別の結果については、【別添資料3】をご覧ください。

## 6. これまでに行った調査の全件数のまとめ

(単位：棟)

区 分	今後期待できる建物の使用期間				調査中 のもの	合計
	40年程度 以上	20年程度 以上	20年程度 未満	計		
学 校	341	731	2	1074	0	1074
住 宅	269	261	2	532	1	533
一般施設	65	65	0	130	0	130
計	675	1057	4	1736	1	1737

これまでの調査結果により、一般的にいわれている耐用年数60～65年程度よりも長寿命化が期待できるものがあることがわかりました。今後、建物の機能の充足度、長寿命化等にかかるコストなどを検討し、施設整備を適切に進めてまいります。

○用語説明

アセットマネジメント	建築物、道路、橋梁などの公共施設を資産（アセット）として捉え、財政的制約のもとで安全性・利便性・快適性等を確保し、資産全体の効用を最大化するための総合的なマネジメント手法。
リニューアル改修	改築の代替となるもので、建物の構造体を残して、内外装の改修、設備機器の更新、間取りの変更などを行い、現在の社会的要求水準を満たすように整備するもの。
セミリニューアル改修	建設当初からの社会的要求水準の変化が少なく、現状との機能の差が小さい場合に機能回復を主な目的とし、内外装や設備機器の部分的な更新・改修をまとめて整備するもの。
コンクリートの中性化	コンクリートのアルカリ性が空気中の炭酸ガスなどにより中性化する現象。コンクリートの表面から時間の経過とともに徐々に進行する。
基準強度	設計等に用いたコンクリートの圧縮強度
推定圧縮強度	コンクリートの圧縮強度の基準強度比に 100%未満のものが確認された場合、採取階ごとに圧縮強度を推定したもの。
Is 値（耐震性能）	建築物の地震に対する安全性を数値化したもので、各階ごとに算出する。
モデル検証	試験体強度の基準強度比が 100%未満のものについて、Is 値と、コンクリート圧縮強度との関係から、耐震性能への影響を評価するもの。
耐震診断による評価	<p>評価 I : 概ね現行耐震基準程度の性能を有しており、原則として耐震対策の必要がない。</p> <p>評価 II-1 : 現行耐震基準程度の性能を満たさず、原則として耐震対策の検討の必要がある。</p> <p>評価 II-2 : 現行耐震基準程度の性能を満たさず優先的に耐震対策の検討の必要がある。</p>



○耐震診断による評価と Is 値について

区分	評価 I	評価 II-1	評価 II-2
	$0.6 \leq \text{Is 値}$	$0.3 \leq \text{Is 値} < 0.6$	$\text{Is 値} < 0.3$
学 校	耐震性能あり		耐震性能なし
一般施設			
住 宅			

住宅では、比較的狭い間隔で各住戸界に最上層から最下層まで連続して耐震壁が配置されている形状の建物であることから、地震により人命に影響を及ぼすような倒壊や崩壊をする危険性が低いとして、評価 II-1 も耐震性があるものとしています。


<参考図> 構造体耐久性調査の方法

① 構造体内部の鉄筋腐食確認  
柱の鉄筋がある位置でコンクリートを除去し  
鉄筋の腐食具合を確認する。




② コンクリートの中性化・圧縮強度の試験用  
内部の鉄筋を避けた位置でコンクリート試験体  
を採取する。

構造体調査 位置図




壁 断面図



※仕上げがある部分の試験体で  
測定した中性化の深さを仕上げ  
がない部分に換算する（推定値）

建物断面図

☆ コンクリート試験体の写真(中性化試験実施)



【別添資料1】調査結果棟別一覧（今後期待できる建物の使用期間）

分類	施設名	棟	建設年	築年数	今後期待できる建物の使用期間	備考
学校	第二幼稚園	園舎	1979	39	20年程度以上	
	大高幼稚園	園舎	1980	38	20年程度以上	
	内山小学校	南校舎棟(西)	1966	52	40年程度以上	
	千種小学校	校舎棟	1979	39	20年程度以上	
	上野小学校	特別教室棟	1980	38	40年程度以上	
	千代田橋小学校	北校舎棟	1978	40	20年程度以上	
	千代田橋小学校	南校舎棟	1978	40	20年程度以上	
	千代田橋小学校	体育館棟	1978	40	40年程度以上	
	旭丘小学校	体育館	1978	40	40年程度以上	
	旭丘小学校	南校舎棟	1979	39	40年程度以上	
	東桜小学校	体育館棟	1978	40	20年程度以上	
	東桜小学校	管理棟	1980	38	40年程度以上	
	矢田小学校	体育館	1979	39	20年程度以上	
	砂田橋小学校	管理棟	1978	40	20年程度以上	
	砂田橋小学校	体育館棟	1978	40	40年程度以上	
	砂田橋小学校	西校舎棟	1979	39	20年程度以上	
	大杉小学校	東校舎棟	1981	37	40年程度以上	
	栄生小学校	体育館	1979	39	20年程度以上	
	城西小学校	西校舎棟	1981	37	20年程度以上	
	城西小学校	東校舎棟	1981	37	20年程度以上	
	児玉小学校	西校舎棟	1979	39	40年程度以上	
	稻生小学校	西校舎棟	1979	39	40年程度以上	
	稻生小学校	北校舎棟(東)	1972	46	20年程度以上	
	中村小学校	管理棟	1979	39	40年程度以上	
	豊臣小学校	管理棟	1977	41	40年程度以上	
	豊臣小学校	北校舎棟(西)	1981	37	40年程度以上	
	稲葉地小学校	南校舎棟	1981	37	40年程度以上	
	稲葉地小学校	中校舎棟	1981	37	20年程度以上	
	千成小学校	北校舎棟(東)	1979	39	40年程度以上	
	千成小学校	管理棟	1981	37	40年程度以上	
	名城小学校	北校舎棟	1981	37	20年程度以上	
	名城小学校	西校舎棟	1981	37	20年程度以上	
	栄小学校	体育館	1980	38	40年程度以上	
	村雲小学校	北校舎棟(西)	1978	40	20年程度以上	
	村雲小学校	北校舎棟(中)	1979	39	20年程度以上	
	村雲小学校	北校舎棟(東)	1981	37	20年程度以上	
	松栄小学校	北校舎棟	1981	37	20年程度以上	
	御器所小学校	西校舎棟	1977	41	20年程度以上	
	御器所小学校	体育館棟	1980	38	20年程度以上	
	川原小学校	管理棟	1979	39	20年程度以上	

分類	施設名	棟	建設年	築年数	今後期待できる建物の使用期間	備考
学校	川原小学校	北校舎棟(東)	1980	38	20年程度以上	
	白金小学校	北校舎棟(東)	1978	40	20年程度以上	
	中根小学校	北校舎棟(東)	1981	37	40年程度以上	
	御劔小学校	南校舎棟	1979	39	40年程度以上	
	堀田小学校	北校舎棟	1979	39	20年程度以上	
	堀田小学校	南校舎棟	1980	38	20年程度以上	
	堀田小学校	体育館	1980	38	20年程度以上	
	汐路小学校	北校舎棟(東)	1977	41	20年程度以上	
	汐路小学校	北校舎棟(中)	1980	38	20年程度以上	
	汐路小学校	北校舎棟(西)	1981	37	20年程度以上	
	高田小学校	南校舎棟(西)	1976	42	20年程度以上	
	白鳥小学校	体育館棟	1979	39	40年程度以上	
	白鳥小学校	北校舎棟	1981	37	40年程度以上	
	大宝小学校	南校舎棟(西)	1981	37	40年程度以上	
	大宝小学校	南校舎棟(東)	1981	37	40年程度以上	
	広見小学校	北校舎棟(西)	1981	37	40年程度以上	
	常磐小学校	南校舎棟(西)	1979	39	40年程度以上	
	万場小学校	南校舎棟	1980	38	20年程度以上	
	神宮寺小学校	南校舎棟(東)	1980	38	40年程度以上	
	神宮寺小学校	体育館棟	1980	38	40年程度以上	
	神宮寺小学校	南校舎棟(西)	1980	38	40年程度以上	
	南陽小学校	南校舎棟	1980	38	40年程度以上	
	南陽小学校	管理棟	1980	38	40年程度以上	
	南陽小学校	体育館	1980	38	40年程度以上	
	南陽小学校	北校舎棟(西)	1980	38	40年程度以上	
	南陽小学校	北校舎棟(中)	1980	38	40年程度以上	
	福田小学校	中校舎棟	1976	42	40年程度以上	
	福田小学校	東校舎棟	1979	39	40年程度以上	
	呼続小学校	西校舎棟	1979	39	40年程度以上	
	桜小学校	西校舎棟	1979	39	40年程度以上	
	桜小学校	北校舎棟	1980	38	40年程度以上	
	笠寺小学校	体育館	1980	38	40年程度以上	
	笠寺小学校	北校舎棟(東)	1978	40	20年程度以上	
	鳥羽見小学校	西校舎棟	1980	38	40年程度以上	
	鳴海小学校	体育館	1979	39	40年程度以上	
	鳴海小学校	南校舎棟	1980	38	20年程度以上	
	旭出小学校	南校舎棟	1980	38	40年程度以上	
	平子小学校	北校舎棟(西)	1980	38	40年程度以上	
	鳴海東部小学校	南校舎棟(南)	1978	40	40年程度以上	
	鳴海東部小学校	南校舎棟(北)	1981	37	20年程度以上	
	神の倉小学校	南校舎棟	1979	39	20年程度以上	
	東丘小学校	西校舎棟	1979	39	40年程度以上	

分類	施設名	棟	建設年	築年数	今後期待できる建物の使用期間	備考
学校	南陵小学校	南校舎棟(東)	1980	38	40年程度以上	
	南陵小学校	体育館棟	1980	38	40年程度以上	
	南陵小学校	南校舎棟(西)	1980	38	40年程度以上	
	豊が丘小学校	南校舎棟	1979	39	20年程度以上	
	豊が丘小学校	体育館棟	1979	39	40年程度以上	
	豊が丘小学校	西校舎棟	1979	39	20年程度以上	
	平和が丘小学校	南校舎棟	1979	39	40年程度以上	
	平和が丘小学校	体育館棟	1979	39	20年程度以上	
	平和が丘小学校	北校舎棟	1979	39	40年程度以上	
	前山小学校	中校舎棟	1980	38	40年程度以上	
	前山小学校	南校舎棟	1980	38	20年程度以上	
	前山小学校	体育館棟	1980	38	20年程度以上	
	名東小学校	特別教室棟	1980	38	40年程度以上	
	天白小学校	北校舎棟	1978	40	40年程度以上	
	天白小学校	東校舎棟	1981	37	40年程度以上	
	天白小学校	南校舎棟(東)	1981	37	40年程度以上	
	天白小学校	給食調理所	1978	40	40年程度以上	
	八事東小学校	中校舎棟(東)	1980	38	40年程度以上	
	原小学校	校舎棟(西)	1979	39	20年程度以上	
	原小学校	体育館棟	1979	39	40年程度以上	
	原小学校	校舎棟(中)	1979	39	40年程度以上	
	原小学校	校舎棟(東)	1979	39	20年程度以上	
	振甫中学校	南校舎棟	1978	40	40年程度以上	
	矢田中学校	南校舎棟	1978	40	20年程度以上	
	矢田中学校	体育館棟	1978	40	20年程度以上	
	北陵中学校	南校舎棟(東)	1981	37	40年程度以上	
	北陵中学校	北校舎棟(西)	1979	39	20年程度以上	
	北陵中学校	南校舎棟(西)	1980	38	20年程度以上	
	八王子中学校	南校舎棟	1981	37	20年程度以上	
	八王子中学校	北校舎棟(中)	1979	39	20年程度以上	
	浄心中学校	南校舎棟	1979	39	20年程度以上	
	菊井中学校	北校舎棟	1975	43	20年程度以上	
	平田中学校	管理棟	1979	39	20年程度以上	
	平田中学校	体育館棟	1979	39	20年程度以上	
	平田中学校	北校舎棟	1979	39	20年程度以上	
	山田東中学校	東校舎棟(南)	1978	40	20年程度以上	
	御田中学校	南校舎棟	1978	40	20年程度以上	
	豊正中学校	北校舎棟(西)	1981	37	40年程度以上	
	黄金中学校	北校舎棟(西)	1979	39	40年程度以上	
	桜山中学校	南校舎棟(西)	1979	39	20年程度以上	
	萩山中学校	北校舎棟(中)	1980	38	20年程度以上	
	汐路中学校	北校舎棟(中)	1979	39	40年程度以上	

分類	施設名	棟	建設年	築年数	今後期待できる 建物の使用期間	備考
学校	沢上中学校	中校舎棟	1978	40	40年程度以上	
	日比野中学校分校	校舎棟(西)	1980	38	40年程度以上	
	日比野中学校分校	校舎棟(東)	1980	38	40年程度以上	
	長良中学校	南校舎棟	1979	39	40年程度以上	
	長良中学校	管理棟	1977	41	40年程度以上	
	山王中学校	北校舎棟(西)	1979	39	40年程度以上	
	八幡中学校	東校舎棟	1980	38	20年程度以上	
	昭和橋中学校	南校舎棟	1978	40	40年程度以上	
	港南中学校	北校舎棟(西)	1977	41	40年程度以上	
	港南中学校	北校舎棟(東)	1979	39	40年程度以上	
	当知中学校	北校舎棟	1980	38	40年程度以上	
	当知中学校	南校舎棟	1980	38	20年程度以上	
	南陽中学校	中校舎棟(中)	1978	40	40年程度以上	
	桜田中学校	北校舎棟(東)	1981	37	20年程度以上	
	明豊中学校	北校舎棟(東)	1979	39	40年程度以上	
	名南中学校	南校舎棟(中)	1978	40	20年程度以上	
	名南中学校	北校舎棟(西)	1979	39	20年程度以上	
	森孝中学校	北校舎棟(西)	1980	38	40年程度以上	
	森孝中学校	体育館棟	1980	38	40年程度以上	
	守山西中学校	南校舎棟	1978	40	20年程度以上	
	有松中学校	管理棟(西)	1980	38	20年程度以上	
	大高中学校	南校舎棟(西)	1980	38	40年程度以上	
	大高中学校	中校舎棟	1980	38	40年程度以上	
	大高中学校	体育館棟	1980	38	40年程度以上	
	大高中学校	南校舎棟(東)	1980	38	40年程度以上	
	高針台中学校	北校舎棟	1981	37	20年程度以上	
	南天白中学校	南校舎棟	1979	39	40年程度以上	
	南天白中学校	西校舎棟	1979	39	40年程度以上	
	南天白中学校	体育館棟	1979	39	40年程度以上	
	山田高等学校	北校舎棟	1978	40	20年程度以上	
	山田高等学校	南校舎棟(東)	1978	40	20年程度以上	
	山田高等学校	体育館	1979	39	20年程度以上	
	山田高等学校	格技場	1980	38	40年程度以上	
	向陽高等学校	管理棟	1980	38	20年程度以上	
	向陽高等学校	中校舎棟	1980	38	20年程度以上	
	向陽高等学校	南校舎棟	1980	38	20年程度以上	
	天白養護学校	南校舎棟	1979	39	40年程度以上	
	天白養護学校	体育館	1979	39	40年程度以上	
	天白養護学校	管理棟	1979	39	20年程度以上	
	天白養護学校	北校舎棟	1979	39	40年程度以上	
住宅	新楠荘	1棟	1979	39	40年程度以上	
	新楠荘	2棟	1979	39	40年程度以上	

分類	施設名	棟	建設年	築年数	今後期待できる建物の使用期間	備考
住宅	新楠荘	3棟	1979	39	40年程度以上	
	新楠荘・春里保育園	4棟	1979	39	40年程度以上	
	新楠荘	5棟	1978	40	40年程度以上	
	新楠荘	6棟	1978	40	20年程度以上	
	新楠荘	7棟	1977	41	40年程度以上	
	千種荘	1-A棟	1979	39	40年程度以上	
	千種荘	1-B棟	1979	39	40年程度以上	
	あおい荘・上下水道局料金課	住宅棟	1972	46	20年程度以上	
	東志賀荘・東志賀保育園	3棟	1972	46	20年程度以上	
	上飯田南荘	1棟	1976	42	40年程度以上	
	上飯田南荘	2棟	1976	42	40年程度以上	
	上飯田南荘・上飯田南保育園	3棟	1976	42	20年程度以上	
	上飯田南荘	4棟	1976	42	40年程度以上	
	上飯田南荘	5棟	1978	40	40年程度以上	
	上飯田南荘	6棟	1978	40	40年程度以上	
	上飯田南荘	7棟	1978	40	40年程度以上	
	上飯田南荘	8棟	1977	41	40年程度以上	
	上飯田南荘	9棟	1977	41	40年程度以上	
	萩野荘・シルバー人材センター北部支部	住宅棟	1978	40	40年程度以上	
	北あじま荘	住宅棟	1981	37	40年程度以上	
	大道荘	1-A棟	1981	37	40年程度以上	
	第二北稲葉地荘	住宅棟	1981	37	40年程度以上	
	鶴舞荘	1棟	1980	38	40年程度以上	
	南新開荘	1棟	1978	40	20年程度以上	
	南新開荘	2棟	1978	40	20年程度以上	
	南新開荘	3棟	1978	40	40年程度以上	
	南新開荘・新開保育園	4棟	1979	39	20年程度以上	
	南新開荘	5棟	1978	40	40年程度以上	
	春山荘	T-1棟	1981	37	20年程度以上	
	春山荘	T-2棟	1981	37	20年程度以上	
	春山荘	T-3棟	1981	37	40年程度以上	
	春山荘	T-4棟	1981	37	20年程度以上	
	春山荘	T-5棟	1981	37	20年程度以上	
	春山荘	T-6棟	1981	37	20年程度以上	
	神戸荘	1棟	1971	47	20年程度以上	
	一番荘・宮西保育園	1棟	1979	39	40年程度以上	
	一番荘	2棟	1979	39	20年程度以上	
	一番荘	3棟	1980	38	20年程度以上	
	中伏屋荘	1棟	1979	39	40年程度以上	
	中伏屋荘	T-1棟	1980	38	40年程度以上	
	中伏屋荘	T-2棟	1980	38	40年程度以上	
中伏屋荘	T-3棟	1980	38	40年程度以上		

分類	施設名	棟	建設年	築年数	今後期待できる建物の使用期間	備考
住宅	中伏屋荘	T-4棟	1980	38	20年程度以上	
	中伏屋荘	T-5棟	1980	38	40年程度以上	
	中伏屋荘	T-6棟	1980	38	40年程度以上	
	荒越荘	2棟	1981	37	40年程度以上	
	荒越荘	3棟	1981	37	40年程度以上	
	荒越荘	4棟	1981	37	20年程度以上	
	荒越荘	T-1棟	1981	37	20年程度以上	
	荒越荘	T-2棟	1981	37	20年程度以上	
	荒越荘	T-3棟	1981	37	20年程度以上	
	荒越荘	T-4棟	1981	37	20年程度以上	
	荒越荘	T-5棟	1981	37	20年程度以上	
	畑田荘	1棟	1971	47	40年程度以上	
	畑田荘	2-A棟	1972	46	20年程度以上	
	畑田荘	2-B棟	1972	46	20年程度以上	
	畑田荘	3棟	1972	46	20年程度以上	
	畑田荘	4棟	1972	46	20年程度以上	
	畑田荘	5棟	1974	44	20年程度以上	
	畑田荘	6棟	1972	46	20年程度以上	
	畑田荘・旧畑田保育園	7-A棟	1974	44	40年程度以上	
	畑田荘	7-B棟	1974	44	20年程度以上	
	畑田荘	8棟	1974	44	20年程度以上	
	西茶屋荘	1棟	1980	38	40年程度以上	
	西茶屋荘	2棟	1980	38	40年程度以上	
	西茶屋荘	3棟	1980	38	40年程度以上	
	西茶屋荘	4棟	1980	38	40年程度以上	
	西茶屋荘	5-A棟	1980	38	20年程度以上	
	西茶屋荘	5-B棟	1980	38	40年程度以上	
	西茶屋荘	6-A棟	1980	38	40年程度以上	
	西茶屋荘・茶屋保育園	6-B棟	1980	38	40年程度以上	
	西茶屋荘	7棟	1980	38	40年程度以上	
	西茶屋荘	8棟	1981	37	20年程度以上	
	西茶屋荘	9棟	1981	37	40年程度以上	
	西茶屋荘	10棟	1981	37	40年程度以上	
	西茶屋荘	11棟	1981	37	40年程度以上	
	西茶屋荘	12棟	1981	37	40年程度以上	
	丸池荘	1棟	1980	38	40年程度以上	
	丸池荘	2棟	1980	38	40年程度以上	
	丸池荘・丸池保育園	3棟	1980	38	20年程度以上	
	丸池荘	4棟	1980	38	40年程度以上	
	南木場荘	1棟	1981	37	40年程度以上	
	南木場荘	2棟	1981	37	40年程度以上	
	辰巳荘	1棟	1981	37	20年程度以上	

分類	施設名	棟	建設年	築年数	今後期待できる建物の使用期間	備考
住宅	辰巳荘	2-A棟	1981	37	40年程度以上	
	辰巳荘	2-B棟	1981	37	20年程度以上	
	新港陽荘	住宅棟	1981	37	40年程度以上	
	須成荘	1棟	1981	37	40年程度以上	
	須成荘	2棟	1981	37	40年程度以上	
	須成荘	3棟	1981	37	40年程度以上	
	須成荘	4棟	1981	37	40年程度以上	
	新泰明荘	1棟	1982	36	40年程度以上	
	新泰明荘	2棟	1982	36	40年程度以上	
	新泰明荘	3棟	1982	36	40年程度以上	
	新泰明荘	4棟	1982	36	40年程度以上	
	新泰明荘	5棟	1982	36	40年程度以上	
	新泰明荘	6棟	1982	36	40年程度以上	
	新泰明荘	7棟	1982	36	40年程度以上	
	新泰明荘	8棟	1982	36	40年程度以上	
	宝生荘	1棟	1976	42	20年程度以上	
	宝生荘	2棟	1978	40	40年程度以上	
	宝生荘	3棟	1978	40	40年程度以上	
	宝生荘	4棟	1978	40	40年程度以上	
	宝生荘	5棟	1979	39	40年程度以上	
	宝生荘	6棟	1978	40	40年程度以上	
	宝生荘	7棟	1978	40	40年程度以上	
	宝生荘	8棟	1979	39	40年程度以上	
	宝生荘	9-A棟	1979	39	40年程度以上	
	宝生荘	9-B棟	1979	39	40年程度以上	
	宝生荘	9-C棟	1979	39	40年程度以上	
	宝生荘・宝生保育園	10棟	1978	40	40年程度以上	
	宝生荘	11棟	1979	39	40年程度以上	
	宝生荘	12棟	1979	39	40年程度以上	
	宝生荘	13棟	1979	39	40年程度以上	
	宝生荘	14棟	1980	38	40年程度以上	
	宝生荘	15棟	1980	38	20年程度以上	
	宝生荘	16棟	1980	38	40年程度以上	
	宝生荘	17棟	1980	38	20年程度以上	
	宝生荘	18棟	1980	38	40年程度以上	
	立脇荘	住宅棟	1978	40	20年程度以上	
	鶴田荘	E-1棟	1981	37	40年程度以上	
	白水荘	1棟	1981	37	40年程度以上	
	白水荘	2棟	1981	37	40年程度以上	
	本地荘	1棟	1972	46	20年程度以上	
本地荘	2棟	1972	46	20年程度以上		
本地荘	3棟	1972	46	20年程度以上		

分類	施設名	棟	建設年	築年数	今後期待できる建物の使用期間	備考
住宅	本地荘・本地第二保育園	4棟	1974	44	20年程度以上	
	本地荘	5棟	1972	46	20年程度以上	
	本地荘	6棟	1973	45	20年程度以上	
	本地荘	7棟	1972	46	20年程度以上	
	本地荘	8棟	1972	46	20年程度以上	
	本地荘	9棟	1972	46	20年程度以上	
	本地荘	10棟	1972	46	20年程度以上	
	本地荘	11棟	1972	46	20年程度以上	
	本地荘	12棟	1972	46	20年程度以上	
	本地荘	13棟	1972	46	20年程度以上	
	本地荘	14棟	1972	46	20年程度以上	
	本地荘・本地第一保育園	15-A棟	1972	46	40年程度以上	
	本地荘・本地第一保育園	15-B棟	1972	46	40年程度以上	
	本地荘	16棟	1972	46	40年程度以上	
	本地荘	17棟	1972	46	40年程度以上	
	本地荘	18棟	1972	46	20年程度以上	
	本地荘	19棟	1972	46	20年程度以上	
	本地荘	20棟	1972	46	20年程度以上	
	本地荘	21棟	1972	46	20年程度以上	
	本地荘	22棟	1972	46	40年程度以上	
	本地荘	23棟	1973	45	20年程度以上	
	本地荘	24棟	1974	44	20年程度以上	
	本地荘	25棟	1972	46	20年程度以上	
	本地荘	26棟	1972	46	20年程度以上	
	本地荘	27棟	1972	46	40年程度以上	
	本地荘	28棟	1972	46	40年程度以上	
	本地荘	29棟	1972	46	40年程度以上	
	本地荘	30棟	1972	46	20年程度以上	
	本地荘	31棟	1972	46	20年程度以上	
	本地荘	32棟	1972	46	20年程度以上	
	本地荘	33棟	1972	46	40年程度以上	
	本地荘	34棟	1972	46	40年程度以上	
	本地荘	35棟	1972	46	40年程度以上	
	桶狭間荘	1棟	1975	43	40年程度以上	
	桶狭間荘	2棟	1975	43	20年程度以上	
	桶狭間荘	3-A棟	1975	43	40年程度以上	
	桶狭間荘	3-B棟	1975	43	40年程度以上	
	桶狭間荘	3-C棟	1975	43	20年程度以上	
	桶狭間荘	4棟	1975	43	40年程度以上	
	桶狭間荘	5棟	1975	43	40年程度以上	
桶狭間荘	6棟	1975	43	20年程度以上		
桶狭間荘	7棟	1974	44	20年程度以上		

分類	施設名	棟	建設年	築年数	今後期待できる建物の使用期間	備考
住宅	桶狭間荘・はざま保育園	8-A棟	1975	43	20年程度以上	
	桶狭間荘	8-B棟	1975	43	20年程度以上	
	桶狭間荘	9棟	1975	43	40年程度以上	
	桶狭間荘	10棟	1975	43	40年程度以上	
	桶狭間荘	11棟	1975	43	20年程度以上	
	桶狭間荘	12棟	1974	44	40年程度以上	
	桶狭間荘	13-A棟	1974	44	20年程度以上	
	桶狭間荘	13-B棟	1974	44	20年程度以上	
	桶狭間荘	14棟	1974	44	20年程度以上	
	森の里荘	1棟	1979	39	40年程度以上	
	森の里荘	2棟	1979	39	40年程度以上	
	森の里荘	3棟	1979	39	40年程度以上	
	森の里荘	4棟	1979	39	40年程度以上	
	森の里荘・森の里保育園	5棟	1979	39	40年程度以上	
	森の里荘	6棟	1979	39	40年程度以上	
	森の里荘	7棟	1978	40	40年程度以上	
	森の里荘	8-A棟	1979	39	40年程度以上	
	森の里荘	8-B棟	1979	39	40年程度以上	
	森の里荘	9-A棟	1979	39	40年程度以上	
	森の里荘	9-B棟	1979	39	40年程度以上	
	森の里荘	10棟	1980	38	40年程度以上	
	南相生荘・鳴子北バスターミナル等	1-A棟	1974	44	20年程度以上	
	南相生荘・鳴子北バスターミナル等	1-B棟	1974	44	20年程度以上	
	南相生荘・鳴子北バスターミナル等	1-C棟	1974	44	—	調査中

【別添資料2】調査結果データ

(1) コンクリートの中性化と鉄筋の腐食状況

分類	施設名	棟	今後期待できる建物の使用期間	鉄筋腐食		コンクリートの中性化深さ			塩化物	
				屋外側	屋内側	屋外評価	結果(mm)	屋内評価		結果(mm)
学校	第二幼稚園	園舎	20年程度以上	I	I	I	0.2	Ⅳ	77.6	—
	大高幼稚園	園舎	20年程度以上	I	Ⅱ	I	0.4	Ⅳ	111.9	—
	内山小学校	南校舎棟(西)	40年程度以上	I	I	Ⅲ	29.0	Ⅲ	44.6	—
	千種小学校	校舎棟	20年程度以上	I	I	I	1.0	Ⅳ	117.1	—
	上野小学校	特別教室棟	40年程度以上	I	I	I	1.2	Ⅲ	36.1	—
	千代田橋小学校	北校舎棟	20年程度以上	I	I	I	9.6	Ⅳ	65.2	—
	千代田橋小学校	南校舎棟	20年程度以上	I	I	I	3.4	Ⅳ	117.6	—
	千代田橋小学校	体育館棟	40年程度以上	I	I	I	0.6	Ⅲ	38.9	—
	旭丘小学校	体育館	40年程度以上	I	I	I	4.7	Ⅲ	31.4	—
	旭丘小学校	南校舎棟	40年程度以上	I	I	I	3.6	Ⅲ	44.4	—
	東桜小学校	体育館棟	20年程度以上	I	I	I	0.6	Ⅳ	111.9	—
	東桜小学校	管理棟	40年程度以上	I	I	I	1.0	Ⅲ	33.2	—
	矢田小学校	体育館	20年程度以上	I	I	Ⅲ	18.1	Ⅳ	73.8	—
	砂田橋小学校	管理棟	20年程度以上	I	I	I	5.5	Ⅳ	238.6	—
	砂田橋小学校	体育館棟	40年程度以上	I	I	I	0.4	Ⅲ	34.4	—
	砂田橋小学校	西校舎棟	20年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅳ	111.4	—
	大杉小学校	東校舎棟	40年程度以上	I	I	I	0.3	Ⅲ	43.0	—
	栄生小学校	体育館	20年程度以上	I	I	I	9.6	Ⅳ	72.9	—
	城西小学校	西校舎棟	20年程度以上	I	I	I	8.2	Ⅳ	228.6	—
	城西小学校	東校舎棟	20年程度以上	I	I	I	1.4	Ⅳ	139.5	—
	児玉小学校	西校舎棟	40年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅲ	46.2	—
	稻生小学校	西校舎棟	40年程度以上	I	I	I	0.4	Ⅲ	49.8	—
	稻生小学校	北校舎棟(東)	20年程度以上	I	I	I	7.3	Ⅳ	141.9	—
	中村小学校	管理棟	40年程度以上	I	I	I	0.0	I	3.3	—
	豊臣小学校	管理棟	40年程度以上	I	I	I	0.0	I	2.5	—
	豊臣小学校	北校舎棟(西)	40年程度以上	I	I	I	0.0	I	8.6	—
	稲葉地小学校	南校舎棟	40年程度以上	I	I	I	3.4	Ⅲ	21.6	—
	稲葉地小学校	中校舎棟	20年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅳ	84.1	—
	千成小学校	北校舎棟(東)	40年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅲ	45.6	—
	千成小学校	管理棟	40年程度以上	I	I	I	5.9	I	10.3	—
	名城小学校	北校舎棟	20年程度以上	I	I	I	0.6	Ⅳ	99.5	—
	名城小学校	西校舎棟	20年程度以上	I	I	I	0.1	Ⅳ	176.2	—
	栄小学校	体育館	40年程度以上	I	I	Ⅱ	12.4	Ⅲ	38.6	—
	村雲小学校	北校舎棟(西)	20年程度以上	I	I	I	1.6	Ⅳ	119.5	—
	村雲小学校	北校舎棟(中)	20年程度以上	I	I	I	0.1	Ⅳ	215.7	—
	村雲小学校	北校舎棟(東)	20年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅳ	182.9	—
	松栄小学校	北校舎棟	20年程度以上	I	I	I	0.4	Ⅳ	54.3	—
	御器所小学校	西校舎棟	20年程度以上	I	I	I	1.3	Ⅳ	285.7	—
	御器所小学校	体育館棟	20年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅳ	67.1	—
	川原小学校	管理棟	20年程度以上	I	I	I	0.4	Ⅳ	232.9	—

分類	施設名	棟	今後期待できる 建物の使用期間	鉄筋腐食		コンクリートの中性化深さ			塩化物	
				屋外側	屋内側	屋外 評価	結果 (mm)	屋内 評価		結果 (mm)
学校	川原小学校	北校舎棟(東)	20年程度以上	I	I	I	0.6	Ⅳ	109.5	—
	白金小学校	北校舎棟(東)	20年程度以上	I	I	I	9.9	Ⅳ	127.1	—
	中根小学校	北校舎棟(東)	40年程度以上	I	I	I	0.4	Ⅲ	46.2	—
	御劔小学校	南校舎棟	40年程度以上	I	I	I	3.6	Ⅲ	36.0	—
	堀田小学校	北校舎棟	20年程度以上	I	I	I	0.9	Ⅳ	58.6	—
	堀田小学校	南校舎棟	20年程度以上	I	I	I	0.8	Ⅳ	94.8	—
	堀田小学校	体育館	20年程度以上	I	I	Ⅲ	15.1	Ⅳ	50.5	—
	汐路小学校	北校舎棟(東)	20年程度以上	I	I	I	0.6	Ⅳ	171.9	—
	汐路小学校	北校舎棟(中)	20年程度以上	I	I	I	6.6	Ⅳ	199.5	—
	汐路小学校	北校舎棟(西)	20年程度以上	I	I	I	5.4	Ⅳ	225.2	—
	高田小学校	南校舎棟(西)	20年程度以上	I	I	I	0.3	Ⅳ	90.0	—
	白鳥小学校	体育館棟	40年程度以上	I	I	I	0.0	I	0.0	—
	白鳥小学校	北校舎棟	40年程度以上	I	I	I	0.0	I	0.0	—
	大宝小学校	南校舎棟(西)	40年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅲ	47.7	—
	大宝小学校	南校舎棟(東)	40年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅲ	28.9	—
	広見小学校	北校舎棟(西)	40年程度以上	I	I	I	0.0	I	4.1	—
	常磐小学校	南校舎棟(西)	40年程度以上	I	I	—	—	I	4.7	—
	万場小学校	南校舎棟	20年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅳ	104.5	—
	神宮寺小学校	南校舎棟(東)	40年程度以上	I	I	I	0.0	I	0.0	—
	神宮寺小学校	体育館棟	40年程度以上	I	I	I	0.0	I	13.3	—
	神宮寺小学校	南校舎棟(西)	40年程度以上	I	I	I	0.0	I	7.2	—
	南陽小学校	南校舎棟	40年程度以上	Ⅱ	I	I	0.0	Ⅲ	23.0	—
	南陽小学校	管理棟	40年程度以上	I	I	I	7.0	I	12.1	—
	南陽小学校	体育館	40年程度以上	I	I	Ⅱ	13.7	Ⅱ	20.9	—
	南陽小学校	北校舎棟(西)	40年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅲ	46.4	—
	南陽小学校	北校舎棟(中)	40年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅲ	21.6	—
	福田小学校	中校舎棟	40年程度以上	I	I	I	0.0	I	6.0	—
	福田小学校	東校舎棟	40年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅲ	27.8	—
	呼続小学校	西校舎棟	40年程度以上	I	I	I	1.1	Ⅲ	40.4	—
	桜小学校	西校舎棟	40年程度以上	I	I	I	0.1	Ⅲ	44.0	—
	桜小学校	北校舎棟	40年程度以上	I	I	I	0.1	Ⅲ	37.2	—
	笠寺小学校	体育館	40年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅲ	26.4	—
	笠寺小学校	北校舎棟(東)	20年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅳ	178.1	—
	鳥羽見小学校	西校舎棟	40年程度以上	I	I	I	0.7	Ⅲ	40.4	—
	鳴海小学校	体育館	40年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	I	0.0	Ⅲ	22.4	—
	鳴海小学校	南校舎棟	20年程度以上	I	I	I	1.5	Ⅳ	174.8	—
	旭出小学校	南校舎棟	40年程度以上	I	I	I	0.0	I	18.6	—
	平子小学校	北校舎棟(西)	40年程度以上	I	I	I	2.1	Ⅲ	35.1	—
	鳴海東部小学校	南校舎棟(南)	40年程度以上	I	Ⅱ	Ⅱ	13.5	Ⅲ	31.4	—
	鳴海東部小学校	南校舎棟(北)	20年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅳ	119.5	—
神の倉小学校	南校舎棟	20年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅳ	58.1	—	
東丘小学校	西校舎棟	40年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅲ	35.3	—	

分類	施設名	棟	今後期待できる 建物の使用期間	鉄筋腐食		コンクリートの中性化深さ			塩化物	
				屋外側	屋内側	屋外 評価	結果 (mm)	屋内 評価		結果 (mm)
学校	南陵小学校	南校舎棟(東)	40年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅲ	37.5	—
	南陵小学校	体育館棟	40年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅲ	32.9	—
	南陵小学校	南校舎棟(西)	40年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅲ	25.6	—
	豊が丘小学校	南校舎棟	20年程度以上	I	I	I	0.9	Ⅳ	116.2	—
	豊が丘小学校	体育館棟	40年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅲ	22.7	—
	豊が丘小学校	西校舎棟	20年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅳ	179.5	—
	平和が丘小学校	南校舎棟	40年程度以上	I	I	I	1.5	Ⅲ	37.6	—
	平和が丘小学校	体育館棟	20年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅳ	129.5	—
	平和が丘小学校	北校舎棟	40年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅲ	24.4	—
	前山小学校	中校舎棟	40年程度以上	I	I	I	1.7	Ⅲ	33.9	—
	前山小学校	南校舎棟	20年程度以上	I	I	I	0.1	Ⅳ	211.0	—
	前山小学校	体育館棟	20年程度以上	I	I	I	0.2	Ⅳ	131.9	—
	名東小学校	特別教室棟	40年程度以上	I	I	I	0.6	Ⅲ	21.9	—
	天白小学校	北校舎棟	40年程度以上	I	I	I	0.1	Ⅲ	37.4	—
	天白小学校	東校舎棟	40年程度以上	I	I	I	0.5	Ⅲ	27.2	—
	天白小学校	南校舎棟(東)	40年程度以上	I	I	I	0.0	I	16.0	—
	天白小学校	給食調理所	40年程度以上	I	I	I	2.5	I	0.7	—
	八事東小学校	中校舎棟(東)	40年程度以上	I	I	—	—	Ⅲ	33.6	—
	原小学校	校舎棟(西)	20年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅳ	114.8	—
	原小学校	体育館棟	40年程度以上	I	I	I	0.4	Ⅲ	29.7	—
	原小学校	校舎棟(中)	40年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅲ	47.1	—
	原小学校	校舎棟(東)	20年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅳ	93.8	—
	振甫中学校	南校舎棟	40年程度以上	I	I	I	1.2	Ⅲ	48.1	—
	矢田中学校	南校舎棟	20年程度以上	I	I	I	1.6	Ⅳ	120.0	—
	矢田中学校	体育館棟	20年程度以上	I	I	I	2.3	Ⅳ	213.3	—
	北陵中学校	南校舎棟(東)	40年程度以上	I	I	Ⅲ	28.4	Ⅱ	19.6	—
	北陵中学校	北校舎棟(西)	20年程度以上	I	I	I	0.3	Ⅳ	107.1	—
	北陵中学校	南校舎棟(西)	20年程度以上	I	I	Ⅱ	13.0	Ⅳ	154.8	—
	八王子中学校	南校舎棟	20年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅳ	189.5	—
	八王子中学校	北校舎棟(中)	20年程度以上	I	I	I	1.2	Ⅳ	153.8	—
	浄心中学校	南校舎棟	20年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅳ	108.1	—
	菊井中学校	北校舎棟	20年程度以上	I	I	—	—	Ⅳ	64.2	—
	平田中学校	管理棟	20年程度以上	I	I	Ⅲ	15.5	Ⅳ	129.5	—
	平田中学校	体育館棟	20年程度以上	I	I	I	10.2	Ⅳ	113.8	—
	平田中学校	北校舎棟	20年程度以上	I	I	I	0.5	Ⅳ	201.0	—
	山田東中学校	東校舎棟(南)	20年程度以上	I	I	I	9.9	Ⅳ	178.6	—
	御田中学校	南校舎棟	20年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅳ	52.2	—
	豊正中学校	北校舎棟(西)	40年程度以上	I	I	I	2.7	Ⅱ	19.8	—
	黄金中学校	北校舎棟(西)	40年程度以上	I	I	I	0.0	I	18.4	—
	桜山中学校	南校舎棟(西)	20年程度以上	I	I	I	0.1	Ⅳ	169.0	—
萩山中学校	北校舎棟(中)	20年程度以上	I	I	—	—	Ⅳ	171.0	—	
汐路中学校	北校舎棟(中)	40年程度以上	I	I	I	0.4	Ⅲ	42.0	—	

分類	施設名	棟	今後期待できる 建物の使用期間	鉄筋腐食		コンクリートの中性化深さ			塩化物	
				屋外側	屋内側	屋外 評価	結果 (mm)	屋内 評価		結果 (mm)
学校	沢上中学校	中校舎棟	40年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅲ	40.8	—
	日比野中学校分校	校舎棟(西)	40年程度以上	I	I	I	0.0	I	10.0	—
	日比野中学校分校	校舎棟(東)	40年程度以上	I	I	Ⅲ	17.9	I	7.8	—
	長良中学校	南校舎棟	40年程度以上	I	I	I	11.2	I	9.3	—
	長良中学校	管理棟	40年程度以上	I	I	I	6.8	I	3.8	—
	山王中学校	北校舎棟(西)	40年程度以上	I	I	I	0.0	I	8.8	—
	八幡中学校	東校舎棟	20年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅳ	87.5	—
	昭和橋中学校	南校舎棟	40年程度以上	I	I	Ⅱ	12.3	Ⅲ	29.6	—
	港南中学校	北校舎棟(西)	40年程度以上	I	I	I	5.2	Ⅲ	46.8	I
	港南中学校	北校舎棟(東)	40年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅲ	33.7	I
	当知中学校	北校舎棟	40年程度以上	I	I	I	0.0	I	18.5	—
	当知中学校	南校舎棟	20年程度以上	I	I	Ⅲ	28.1	Ⅳ	64.9	—
	南陽中学校	中校舎棟(中)	40年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅲ	27.0	—
	桜田中学校	北校舎棟(東)	20年程度以上	I	I	I	1.1	Ⅳ	94.3	—
	明豊中学校	北校舎棟(東)	40年程度以上	I	I	I	2.2	Ⅲ	33.6	—
	名南中学校	南校舎棟(中)	20年程度以上	I	I	I	9.9	Ⅳ	105.7	—
	名南中学校	北校舎棟(西)	20年程度以上	I	I	I	1.6	Ⅳ	133.3	—
	森孝中学校	北校舎棟(西)	40年程度以上	I	I	I	0.1	Ⅲ	38.1	—
	森孝中学校	体育館棟	40年程度以上	I	I	I	0.3	Ⅲ	30.4	—
	守山西中学校	南校舎棟	20年程度以上	I	I	I	0.6	Ⅳ	154.3	—
	有松中学校	管理棟(西)	20年程度以上	I	I	I	0.1	Ⅳ	87.1	—
	大高中学校	南校舎棟(西)	40年程度以上	I	Ⅱ	I	1.5	Ⅲ	37.2	—
	大高中学校	中校舎棟	40年程度以上	I	I	—	—	Ⅲ	38.1	—
	大高中学校	体育館棟	40年程度以上	I	Ⅱ	—	—	Ⅲ	27.0	—
	大高中学校	南校舎棟(東)	40年程度以上	I	Ⅱ	—	—	Ⅲ	37.8	—
	高針台中学校	北校舎棟	20年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅳ	196.7	—
	南天白中学校	南校舎棟	40年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅲ	41.2	—
	南天白中学校	西校舎棟	40年程度以上	I	I	I	0.0	Ⅲ	38.2	—
	南天白中学校	体育館棟	40年程度以上	I	I	I	0.5	Ⅲ	38.1	—
	山田高等学校	北校舎棟	20年程度以上	I	I	I	1.4	Ⅳ	225.7	—
	山田高等学校	南校舎棟(東)	20年程度以上	I	I	Ⅳ	53.2	Ⅳ	118.6	—
	山田高等学校	体育館	20年程度以上	I	I	I	6.5	Ⅳ	113.3	—
	山田高等学校	格技場	40年程度以上	I	I	Ⅲ	23.4	Ⅲ	40.2	—
	向陽高等学校	管理棟	20年程度以上	I	I	I	9.9	Ⅳ	202.4	—
	向陽高等学校	中校舎棟	20年程度以上	I	I	I	2.4	Ⅳ	70.2	—
	向陽高等学校	南校舎棟	20年程度以上	I	I	I	3.9	Ⅳ	85.2	—
	天白養護学校	南校舎棟	40年程度以上	I	I	Ⅲ	21.4	Ⅲ	38.7	—
	天白養護学校	体育館	40年程度以上	I	I	I	7.6	Ⅲ	29.9	—
	天白養護学校	管理棟	20年程度以上	I	I	—	—	Ⅳ	140.0	—
	天白養護学校	北校舎棟	40年程度以上	I	I	Ⅱ	13.4	Ⅲ	39.6	—
住宅	新楠荘	1棟	40年程度以上	I	I	I	0.0	I	0.0	—
	新楠荘	2棟	40年程度以上	I	I	I	0.0	I	0.0	—

分類	施設名	棟	今後期待できる 建物の使用期間	鉄筋腐食		コンクリートの中性化深さ			塩化物	
				屋外側	屋内側	屋外 評価	結果 (mm)	屋内 評価		結果 (mm)
住宅	新楠荘	3棟	40年程度以上	I	I	I	0.0	I	0.0	—
	新楠荘・春里保育園	4棟	40年程度以上	I	I	I	0.0	I	0.0	—
	新楠荘	5棟	40年程度以上	I	I	I	0.0	I	0.0	—
	新楠荘	6棟	20年程度以上	I	I	IV	62.3	IV	105.8	—
	新楠荘	7棟	40年程度以上	I	I	I	0.0	I	0.0	—
	千種荘	1-A棟	40年程度以上	I	I	I	0.0	I	0.0	—
	千種荘	1-B棟	40年程度以上	I	I	I	0.0	I	0.0	—
	あおい荘・上下水道局料金課	住宅棟	20年程度以上	I	I	IV	73.0	IV	124.0	—
	東志賀荘・東志賀保育園	3棟	20年程度以上	I	I	IV	103.1	IV	175.2	—
	上飯田南荘	1棟	40年程度以上	I	I	II	13.8	III	23.5	—
	上飯田南荘	2棟	40年程度以上	I	I	I	0.0	I	0.0	—
	上飯田南荘・上飯田南保育園	3棟	20年程度以上	I	I	IV	45.5	IV	77.4	—
	上飯田南荘	4棟	40年程度以上	I	I	III	24.1	III	41.0	—
	上飯田南荘	5棟	40年程度以上	I	I	III	17.6	III	30.0	—
	上飯田南荘	6棟	40年程度以上	I	I	I	0.0	I	0.0	—
	上飯田南荘	7棟	40年程度以上	I	I	II	13.6	III	23.1	—
	上飯田南荘	8棟	40年程度以上	I	I	I	11.4	I	19.3	—
	上飯田南荘	9棟	40年程度以上	I	I	III	15.2	III	25.8	—
	萩野荘・シルバー人材センター北部支部	住宅棟	40年程度以上	I	I	I	0.0	I	0.0	—
	北あじま荘	住宅棟	40年程度以上	I	I	I	0.0	I	0.0	—
	大道荘	1-A棟	40年程度以上	I	I	I	0.0	I	0.0	—
	第二北稲葉地荘	住宅棟	40年程度以上	I	I	I	10.5	I	17.8	—
	鶴舞荘	1棟	40年程度以上	I	I	I	0.0	I	0.0	—
	南新開荘	1棟	20年程度以上	I	I	IV	61.4	IV	104.3	—
	南新開荘	2棟	20年程度以上	I	I	IV	65.6	IV	111.5	—
	南新開荘	3棟	40年程度以上	I	I	III	24.1	III	41.0	—
	南新開荘・新開保育園	4棟	20年程度以上	I	I	IV	31.6	IV	53.7	—
	南新開荘	5棟	40年程度以上	I	I	I	0.0	I	0.0	—
	春山荘	T-1棟	20年程度以上	I	I	IV	36.8	IV	62.6	—
	春山荘	T-2棟	20年程度以上	I	I	IV	105.5	IV	179.4	—
	春山荘	T-3棟	40年程度以上	I	I	III	29.1	III	49.5	—
	春山荘	T-4棟	20年程度以上	I	I	IV	44.6	IV	75.8	—
	春山荘	T-5棟	20年程度以上	I	I	IV	31.0	IV	52.7	—
	春山荘	T-6棟	20年程度以上	I	I	IV	51.5	IV	87.5	—
	神戸荘	1棟	20年程度以上	I	I	IV	47.3	IV	80.4	—
	一番荘・宮西保育園	1棟	40年程度以上	I	I	I	0.0	I	0.0	—
	一番荘	2棟	20年程度以上	I	I	IV	34.4	IV	58.4	—
	一番荘	3棟	20年程度以上	I	I	IV	33.7	IV	57.3	—
	中伏屋荘	1棟	40年程度以上	I	I	I	6.9	I	11.7	—
	中伏屋荘	T-1棟	40年程度以上	I	I	I	7.3	I	12.4	—
中伏屋荘	T-2棟	40年程度以上	I	I	I	9.6	I	16.4	—	
中伏屋荘	T-3棟	40年程度以上	I	I	I	9.1	I	15.5	—	

分類	施設名	棟	今後期待できる 建物の使用期間	鉄筋腐食		コンクリートの中性化深さ			塩化物	
				屋外側	屋内側	屋外 評価	結果 (mm)	屋内 評価		結果 (mm)
住宅	中伏屋荘	T-4棟	20年程度以上	I	I	II	12.4	IV	211.9	—
	中伏屋荘	T-5棟	40年程度以上	I	I	III	18.1	III	30.8	—
	中伏屋荘	T-6棟	40年程度以上	I	I	III	16.4	III	27.9	—
	荒越荘	2棟	40年程度以上	I	I	I	5.9	I	10.0	—
	荒越荘	3棟	40年程度以上	I	I	I	5.9	I	10.0	—
	荒越荘	4棟	20年程度以上	I	I	IV	62.7	IV	106.6	—
	荒越荘	T-1棟	20年程度以上	I	I	IV	32.7	IV	55.6	—
	荒越荘	T-2棟	20年程度以上	I	I	IV	43.6	IV	74.1	—
	荒越荘	T-3棟	20年程度以上	I	I	IV	46.6	IV	79.2	—
	荒越荘	T-4棟	20年程度以上	I	I	IV	57.7	IV	98.1	—
	荒越荘	T-5棟	20年程度以上	I	I	IV	40.0	IV	68.0	—
	畑田荘	1棟	40年程度以上	I	I	III	23.0	III	39.0	—
	畑田荘	2-A棟	20年程度以上	I	I	IV	64.3	IV	109.3	—
	畑田荘	2-B棟	20年程度以上	I	I	IV	75.7	IV	128.7	—
	畑田荘	3棟	20年程度以上	I	I	IV	62.4	IV	106.1	—
	畑田荘	4棟	20年程度以上	I	I	IV	38.1	IV	64.8	—
	畑田荘	5棟	20年程度以上	I	I	IV	56.4	IV	95.9	—
	畑田荘	6棟	20年程度以上	I	I	IV	32.1	IV	54.6	—
	畑田荘・旧畑田保育園	7-A棟	40年程度以上	I	I	III	21.7	III	36.8	—
	畑田荘	7-B棟	20年程度以上	I	I	IV	32.4	IV	55.1	—
	畑田荘	8棟	20年程度以上	I	I	IV	53.2	IV	90.5	—
	西茶屋荘	1棟	40年程度以上	I	I	I	3.6	I	6.1	—
	西茶屋荘	2棟	40年程度以上	I	I	III	21.9	III	37.3	—
	西茶屋荘	3棟	40年程度以上	I	I	III	21.9	III	37.3	—
	西茶屋荘	4棟	40年程度以上	I	I	I	5.9	I	10.0	—
	西茶屋荘	5-A棟	20年程度以上	I	I	IV	44.4	IV	75.4	—
	西茶屋荘	5-B棟	40年程度以上	I	I	I	7.1	I	12.1	—
	西茶屋荘	6-A棟	40年程度以上	I	I	III	29.3	III	49.9	—
	西茶屋荘・茶屋保育園	6-B棟	40年程度以上	I	I	II	13.3	III	22.5	—
	西茶屋荘	7棟	40年程度以上	I	I	I	11.2	I	19.1	—
	西茶屋荘	8棟	20年程度以上	I	I	IV	32.8	IV	55.7	—
	西茶屋荘	9棟	40年程度以上	I	I	III	20.4	III	34.6	—
	西茶屋荘	10棟	40年程度以上	I	I	I	4.6	I	7.8	—
	西茶屋荘	11棟	40年程度以上	I	I	III	26.4	III	44.9	—
	西茶屋荘	12棟	40年程度以上	I	I	III	27.5	III	46.8	—
	丸池荘	1棟	40年程度以上	I	I	III	25.0	III	42.5	—
	丸池荘	2棟	40年程度以上	I	I	I	8.7	I	14.7	—
	丸池荘・丸池保育園	3棟	20年程度以上	I	I	IV	54.3	IV	92.3	—
	丸池荘	4棟	40年程度以上	I	I	III	27.3	III	46.4	—
	南木場荘	1棟	40年程度以上	I	I	I	9.9	I	16.9	II
南木場荘	2棟	40年程度以上	I	I	III	21.4	III	36.4	I	
辰巳荘	1棟	20年程度以上	I	I	IV	41.6	IV	70.7	—	

分類	施設名	棟	今後期待できる 建物の使用期間	鉄筋腐食		コンクリートの中性化深さ			塩化物	
				屋外側	屋内側	屋外 評価	結果 (mm)	屋内 評価		結果 (mm)
住宅	辰巳荘	2-A棟	40年程度以上	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	23.5	Ⅲ	39.9	—
	辰巳荘	2-B棟	20年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅳ	88.0	Ⅳ	149.6	—
	新港陽荘	住宅棟	40年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	9.9	Ⅰ	16.9	Ⅰ
	須成荘	1棟	40年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	18.9	Ⅲ	32.2	—
	須成荘	2棟	40年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	13.8	Ⅲ	23.5	—
	須成荘	3棟	40年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	18.4	Ⅲ	31.3	—
	須成荘	4棟	40年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	24.1	Ⅲ	41.0	—
	新泰明荘	1棟	40年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	6.4	Ⅰ	10.8	—
	新泰明荘	2棟	40年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	12.2	Ⅱ	20.8	—
	新泰明荘	3棟	40年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	6.9	Ⅰ	11.7	—
	新泰明荘	4棟	40年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	6.6	Ⅰ	11.3	—
	新泰明荘	5棟	40年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	3.6	Ⅰ	6.1	—
	新泰明荘	6棟	40年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	18.1	Ⅲ	30.8	—
	新泰明荘	7棟	40年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	12.8	Ⅲ	21.7	—
	新泰明荘	8棟	40年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	25.2	Ⅲ	42.9	—
	宝生荘	1棟	20年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅳ	46.9	Ⅳ	79.7	—
	宝生荘	2棟	40年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	28.8	Ⅲ	48.9	—
	宝生荘	3棟	40年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	0.0	Ⅰ	0.0	—
	宝生荘	4棟	40年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	0.0	Ⅰ	0.0	—
	宝生荘	5棟	40年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	0.0	Ⅰ	0.0	—
	宝生荘	6棟	40年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	0.0	Ⅰ	0.0	—
	宝生荘	7棟	40年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	0.0	Ⅰ	0.0	—
	宝生荘	8棟	40年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	0.0	Ⅰ	0.0	—
	宝生荘	9-A棟	40年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	17.0	Ⅲ	28.8	—
	宝生荘	9-B棟	40年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	0.0	Ⅰ	0.0	—
	宝生荘	9-C棟	40年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	0.0	Ⅰ	0.0	—
	宝生荘・宝生保育園	10棟	40年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	0.0	Ⅰ	0.0	—
	宝生荘	11棟	40年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	0.0	Ⅰ	0.0	—
	宝生荘	12棟	40年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	0.0	Ⅰ	0.0	—
	宝生荘	13棟	40年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	0.0	Ⅰ	0.0	—
	宝生荘	14棟	40年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	0.0	Ⅰ	0.0	—
	宝生荘	15棟	20年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅳ	36.4	Ⅳ	61.9	—
	宝生荘	16棟	40年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	25.9	Ⅲ	44.0	—
	宝生荘	17棟	20年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅳ	31.8	Ⅳ	54.1	—
	宝生荘	18棟	40年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	0.0	Ⅰ	0.0	—
	立脇荘	住宅棟	20年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅳ	52.7	Ⅳ	89.5	—
	鶴田荘	E-1棟	40年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	0.0	Ⅰ	0.0	—
	白水荘	1棟	40年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	0.0	Ⅰ	0.0	—
	白水荘	2棟	40年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	0.0	Ⅰ	0.0	—
	本地荘	1棟	20年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅳ	35.0	Ⅳ	59.5	—
本地荘	2棟	20年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅳ	42.1	Ⅳ	71.5	—	
本地荘	3棟	20年程度以上	Ⅰ	Ⅰ	Ⅳ	39.9	Ⅳ	67.8	—	

分類	施設名	棟	今後期待できる 建物の使用期間	鉄筋腐食		コンクリートの中性化深さ			塩化物	
				屋外側	屋内側	屋外 評価	結果 (mm)	屋内 評価		結果 (mm)
住宅	本地荘・本地第二保育園	4棟	20年程度以上	I	I	Ⅳ	54.3	Ⅳ	92.3	—
	本地荘	5棟	20年程度以上	I	I	Ⅳ	39.6	Ⅳ	67.2	—
	本地荘	6棟	20年程度以上	I	I	Ⅳ	37.3	Ⅳ	63.4	—
	本地荘	7棟	20年程度以上	I	I	Ⅳ	41.5	Ⅳ	70.6	—
	本地荘	8棟	20年程度以上	I	I	Ⅳ	54.6	Ⅳ	92.9	—
	本地荘	9棟	20年程度以上	I	I	Ⅳ	65.0	Ⅳ	110.5	—
	本地荘	10棟	20年程度以上	I	I	Ⅳ	56.8	Ⅳ	96.5	—
	本地荘	11棟	20年程度以上	I	I	Ⅳ	57.9	Ⅳ	98.4	—
	本地荘	12棟	20年程度以上	I	I	Ⅳ	39.9	Ⅳ	67.8	—
	本地荘	13棟	20年程度以上	I	I	Ⅳ	35.3	Ⅳ	60.0	—
	本地荘	14棟	20年程度以上	I	I	Ⅳ	35.7	Ⅳ	60.7	—
	本地荘・本地第一保育園	15-A棟	40年程度以上	I	I	Ⅲ	28.1	Ⅲ	47.8	—
	本地荘・本地第一保育園	15-B棟	40年程度以上	I	I	Ⅲ	21.6	Ⅲ	36.7	—
	本地荘	16棟	40年程度以上	I	I	Ⅲ	16.6	Ⅲ	28.2	—
	本地荘	17棟	40年程度以上	I	I	Ⅲ	16.6	Ⅲ	28.2	—
	本地荘	18棟	20年程度以上	I	I	Ⅳ	35.4	Ⅳ	60.1	—
	本地荘	19棟	20年程度以上	I	I	Ⅳ	36.8	Ⅳ	62.5	—
	本地荘	20棟	20年程度以上	I	I	Ⅳ	49.9	Ⅳ	84.8	—
	本地荘	21棟	20年程度以上	I	I	Ⅳ	31.1	Ⅳ	52.8	—
	本地荘	22棟	40年程度以上	I	I	Ⅲ	26.3	Ⅲ	44.6	—
	本地荘	23棟	20年程度以上	I	I	Ⅳ	38.4	Ⅳ	65.3	—
	本地荘	24棟	20年程度以上	I	I	Ⅳ	49.9	Ⅳ	84.8	—
	本地荘	25棟	20年程度以上	I	I	Ⅳ	62.2	Ⅳ	105.8	—
	本地荘	26棟	20年程度以上	I	I	Ⅳ	37.3	Ⅳ	63.4	—
	本地荘	27棟	40年程度以上	I	I	Ⅲ	19.5	Ⅲ	33.1	—
	本地荘	28棟	40年程度以上	I	I	Ⅲ	28.6	Ⅲ	48.6	—
	本地荘	29棟	40年程度以上	I	I	Ⅲ	17.0	Ⅲ	28.8	—
	本地荘	30棟	20年程度以上	I	I	Ⅳ	56.3	Ⅳ	95.6	—
	本地荘	31棟	20年程度以上	I	I	Ⅳ	40.0	Ⅳ	68.0	—
	本地荘	32棟	20年程度以上	I	I	Ⅳ	33.5	Ⅳ	56.9	—
	本地荘	33棟	40年程度以上	I	I	Ⅲ	24.3	Ⅲ	41.3	—
	本地荘	34棟	40年程度以上	I	I	Ⅲ	24.7	Ⅲ	42.0	—
	本地荘	35棟	40年程度以上	I	I	Ⅲ	15.6	Ⅲ	26.6	—
	桶狭間荘	1棟	40年程度以上	I	I	I	3.1	I	5.2	—
	桶狭間荘	2棟	20年程度以上	I	I	Ⅳ	50.0	Ⅳ	85.0	—
	桶狭間荘	3-A棟	40年程度以上	I	I	Ⅱ	14.5	Ⅲ	24.7	—
	桶狭間荘	3-B棟	40年程度以上	I	I	I	6.4	I	10.8	—
	桶狭間荘	3-C棟	20年程度以上	I	I	Ⅳ	30.9	Ⅳ	52.5	—
	桶狭間荘	4棟	40年程度以上	I	I	I	8.7	I	14.7	—
	桶狭間荘	5棟	40年程度以上	I	I	Ⅱ	14.3	Ⅲ	24.3	—
桶狭間荘	6棟	20年程度以上	I	I	Ⅳ	66.3	Ⅳ	112.7	—	
桶狭間荘	7棟	20年程度以上	I	I	Ⅳ	53.0	Ⅳ	90.2	—	

分類	施設名	棟	今後期待できる 建物の使用期間	鉄筋腐食		コンクリートの中性化深さ			塩化物	
				屋外側	屋内側	屋外 評価	結果 (mm)	屋内 評価		結果 (mm)
住宅	桶狭間荘・はざま保育園	8-A棟	20年程度以上	I	I	IV	70.4	IV	119.6	—
	桶狭間荘	8-B棟	20年程度以上	I	I	IV	128.0	IV	217.6	—
	桶狭間荘	9棟	40年程度以上	I	I	I	0.5	I	0.9	—
	桶狭間荘	10棟	40年程度以上	I	I	I	5.4	I	9.1	—
	桶狭間荘	11棟	20年程度以上	I	I	IV	44.6	IV	75.9	—
	桶狭間荘	12棟	40年程度以上	I	I	I	10.2	I	17.3	—
	桶狭間荘	13-A棟	20年程度以上	II	II	IV	43.4	IV	73.8	—
	桶狭間荘	13-B棟	20年程度以上	I	I	IV	41.4	IV	70.4	—
	桶狭間荘	14棟	20年程度以上	I	I	IV	38.4	IV	65.3	—
	森の里荘	1棟	40年程度以上	I	I	I	9.9	I	16.9	—
	森の里荘	2棟	40年程度以上	I	I	I	7.7	I	13.0	—
	森の里荘	3棟	40年程度以上	I	I	II	13.3	III	22.5	—
	森の里荘	4棟	40年程度以上	I	I	II	11.7	II	19.9	—
	森の里荘・森の里保育園	5棟	40年程度以上	I	I	II	12.8	III	21.7	—
	森の里荘	6棟	40年程度以上	II	II	I	5.6	I	9.5	—
	森の里荘	7棟	40年程度以上	II	II	I	1.0	I	1.7	—
	森の里荘	8-A棟	40年程度以上	II	II	I	10.5	I	17.8	—
	森の里荘	8-B棟	40年程度以上	I	I	I	4.6	I	7.8	—
	森の里荘	9-A棟	40年程度以上	I	I	II	13.0	III	22.1	—
	森の里荘	9-B棟	40年程度以上	I	I	II	12.0	II	20.4	—
	森の里荘	10棟	40年程度以上	I	I	II	14.3	III	24.3	—
	南相生荘・鳴子北バスターミナル等	1-A棟	20年程度以上	I	I	IV	35.3	IV	59.9	—
	南相生荘・鳴子北バスターミナル等	1-B棟	20年程度以上	I	I	I	0.0	IV	97.3	—
	南相生荘・鳴子北バスターミナル等	1-C棟	—	I	I	IV	83.9	IV	142.6	—

【別添資料2】調査結果データ

(2) コンクリートの圧縮強度

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度	
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比
学校	第二幼稚園	園舎	20.6	1	50.0	242%		
			20.6	1	39.9	193%		
			20.6	2	48.8	236%		
	大高幼稚園	園舎	20.6	1	34.6	167%		
			20.6	1	30.9	150%		
			20.6	2	36.2	175%		
	内山小学校	南校舎棟(西)	14.8	1	46.9	316%		
			14.8	1	34.0	229%		
			14.8	2	26.2	177%		
	千種小学校	校舎棟	20.6	1	31.5	152%		
			20.6	1	35.3	171%		
			20.6	1	32.6	158%		
			20.6	2	23.1	112%		
			20.6	2	26.8	130%		
			20.6	2	21.4	103%		
			20.6	3	23.9	116%		
			20.6	3	39.9	193%		
			20.6	3	19.9	96%	22.6	109%
			20.6	4	25.8	125%		
	上野小学校	特別教室棟	20.6	1	52.7	255%		
			20.6	1	42.7	207%		
20.6			2	37.1	180%			
千代田橋小学校	北校舎棟	20.6	1	31.6	153%			
		20.6	1	60.4	293%			
		20.6	2	33.3	161%			
		20.6	3	40.8	198%			
		20.6	3	25.6	124%			
		20.6	4	28.9	140%			
		20.6	4	32.2	156%			
	南校舎棟	17.7	1	29.7	167%			
		17.7	2	27.6	155%			
		17.7	3	32.2	181%			
	体育館棟	17.7	1	26.2	148%			
		17.7	2	33.4	188%			
		17.7	2	31.5	177%			
旭丘小学校	体育館	17.7	1	23.5	132%			
		17.7	1	24.2	136%			
		17.7	1	28.3	159%			

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度	
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比
学校	旭丘小学校	南校舎棟	20.6	1	48.7	236%		
			20.6	2	29.6	143%		
			20.6	3	33.7	163%		
	東桜小学校	体育館棟	17.7	1	22.4	126%		
			17.7	1	29.1	164%		
			17.7	2	21.5	121%		
		管理棟	20.6	1	39.0	189%		
			20.6	2	37.5	182%		
			20.6	2	37.8	183%		
			20.6	3	38.1	184%		
	矢田小学校	体育館	20.6	1	30.6	148%		
			20.6	1	24.9	120%		
			20.6	1	28.7	139%		
	砂田橋小学校	管理棟	17.7	1	47.8	270%		
			17.7	2	50.8	287%		
			17.7	2	38.6	218%		
			17.7	3	38.8	219%		
			17.7	3	40.1	226%		
		体育館棟	17.7	1	33.9	191%		
			17.7	1	41.1	232%		
			17.7	2	36.7	207%		
		西校舎棟	20.6	1	40.8	198%		
			20.6	2	42.1	204%		
			20.6	2	35.5	172%		
			20.6	3	23.4	113%		
	大杉小学校	東校舎棟	17.7	1	28.7	162%		
			17.7	2	23.8	134%		
17.7			3	31.8	179%			
栄生小学校	体育館	20.6	1	27.9	135%			
		20.6	1	26.5	128%			
		20.6	1	31.2	151%			
城西小学校	西校舎棟	20.6	1	29.8	144%			
		20.6	2	31.2	151%			
		20.6	3	35.1	170%			
	東校舎棟	20.6	1	41.9	203%			
		20.6	2	34.2	166%			
		20.6	3	29.4	142%			
児玉小学校	西校舎棟	20.6	1	41.8	202%			

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度	
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比
学校	児玉小学校	西校舎棟	20.6	2	27.0	131%		
			20.6	3	42.6	206%		
	稲生小学校	西校舎棟	17.7	1	33.9	191%		
			17.7	1	28.1	158%		
			17.7	2	41.7	235%		
		北校舎棟(東)	20.6	1	26.6	129%		
			20.6	1	39.7	192%		
			20.6	1	24.8	120%		
			20.6	1	44.0	213%		
			20.6	2	22.1	107%		
			20.6	2	25.8	125%		
			20.6	2	25.4	123%		
			20.6	2	40.8	198%		
			20.6	3	28.6	138%		
			20.6	3	27.6	133%		
			20.6	3	33.7	163%		
			20.6	3	36.2	175%		
			20.6	4	22.5	109%		
	中村小学校	管理棟	20.6	1	29.1	141%		
			20.6	1	21.1	102%		
			20.6	1	39.0	189%		
			20.6	2	20.3	98%	18.2	88%
			20.6	2	26.8	130%		
			20.6	3	27.1	131%		
			20.6	4	33.0	160%		
	豊臣小学校	管理棟	20.6	1	31.7	153%		
			20.6	1	37.0	179%		
			20.6	2	32.1	155%		
			20.6	3	35.9	174%		
		北校舎棟(西)	20.6	1	30.5	148%		
			20.6	2	36.5	177%		
			20.6	3	37.9	183%		
稲葉地小学校	南校舎棟	20.6	1	45.1	218%			
		20.6	2	33.8	164%			
		20.6	3	32.4	157%			
		20.6	4	35.2	170%			
	中校舎棟	20.6	1	39.5	191%			
		20.6	1	33.0	160%			
		20.6	2	29.3	142%			
千成小学校	北校舎棟(東)	20.6	1	30.7	149%			

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度	
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比
学校	千成小学校	北校舎棟(東)	20.6	2	28.3	137%		
			20.6	2	32.8	159%		
			20.6	3	36.2	175%		
		管理棟	20.6	1	34.0	165%		
			20.6	2	35.0	169%		
			20.6	3	38.3	185%		
	名城小学校	北校舎棟	20.6	1	27.4	133%		
			20.6	2	25.7	124%		
			20.6	3	23.1	112%		
			20.6	4	27.6	133%		
		西校舎棟	20.6	1	55.2	267%		
			20.6	2	30.5	148%		
			20.6	3	20.4	99%	18.3	88%
			20.6	3	38.7	187%		
	20.6	4	27.1	131%				
	栄小学校	体育館	20.6	1	34.5	167%		
			20.6	1	17.4	84%	23.9	116%
			20.6	1	34.5	167%		
	村雲小学校	北校舎棟(西)	20.6	1	30.8	149%		
			20.6	1	24.3	117%		
			20.6	2	30.3	147%		
			20.6	2	28.3	137%		
			20.6	3	26.9	130%		
			20.6	3	38.7	187%		
			20.6	3	20.0	97%	23.8	115%
		北校舎棟(中)	20.6	1	40.9	198%		
			20.6	1	33.5	162%		
			20.6	2	39.6	192%		
			20.6	2	31.2	151%		
20.6			3	26.6	129%			
20.6			3	37.9	183%			
北校舎棟(東)		20.6	1	42.0	203%			
		20.6	2	25.9	125%			
		20.6	3	21.1	102%			
松栄小学校		北校舎棟	20.6	1	25.6	124%		
			20.6	1	41.4	200%		
	20.6		2	25.5	123%			
	20.6		2	36.3	176%			
御器所小学校	西校舎棟	17.7	1	41.0	231%			
		17.7	1	31.5	177%			

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度	
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比
学校	御器所小学校	西校舎棟	17.7	1	39.6	223%		
			17.7	2	26.0	146%		
			17.7	2	34.0	192%		
			17.7	2	25.4	143%		
		体育館棟	20.6	1	38.7	187%		
			20.6	1	25.0	121%		
	20.6		2	26.6	129%			
	川原小学校	管理棟	20.6	1	23.2	112%		
			20.6	2	15.7	76%	13.6	66%
			20.6	2	24.9	120%		
			20.6	3	34.2	166%		
		北校舎棟(東)	20.6	1	41.7	202%		
			20.6	1	37.0	179%		
			20.6	2	43.5	211%		
			20.6	3	32.3	156%		
	白金小学校	北校舎棟(東)	17.7	1	44.5	251%		
			17.7	1	32.0	180%		
			17.7	1	56.9	321%		
			17.7	2	21.9	123%		
			17.7	2	30.7	173%		
			17.7	2	35.7	201%		
			17.7	3	29.2	164%		
			17.7	3	37.5	211%		
			17.7	3	32.0	180%		
	中根小学校	北校舎棟(東)	20.6	1	47.1	228%		
			20.6	1	32.6	158%		
			20.6	1	36.1	175%		
御劔小学校	南校舎棟	20.6	1	34.7	168%			
		20.6	2	23.8	115%			
		20.6	3	34.9	169%			
堀田小学校	北校舎棟	20.6	1	39.3	190%			
		20.6	1	32.9	159%			
		20.6	2	34.2	166%			
		20.6	2	20.7	100%			
		20.6	3	25.7	124%			
		20.6	3	24.6	119%			
		20.6	4	35.9	174%			
		20.6	4	22.7	110%			
	南校舎棟	20.6	1	40.2	195%			
		20.6	2	33.5	162%			

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度	
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比
学校	堀田小学校	南校舎棟	20.6	3	26.4	128%		
		体育館	20.6	1	24.6	119%		
			20.6	1	26.4	128%		
			20.6	1	20.7	100%		
	汐路小学校	北校舎棟(東)	17.7	1	39.5	223%		
			17.7	1	33.1	187%		
			17.7	1	33.2	187%		
			17.7	2	48.8	275%		
			17.7	2	27.3	154%		
			17.7	2	33.9	191%		
			17.7	3	34.5	194%		
			17.7	3	28.6	161%		
			17.7	3	28.2	159%		
		北校舎棟(中)	20.6	1	23.4	113%		
			20.6	1	31.7	153%		
			20.6	2	25.8	125%		
			20.6	2	20.9	101%		
			20.6	3	23.4	113%		
			20.6	3	27.9	135%		
		北校舎棟(西)	20.6	1	26.3	127%		
			20.6	2	26.6	129%		
			20.6	3	25.5	123%		
	高田小学校	南校舎棟(西)	17.7	1	41.6	235%		
			17.7	1	21.3	120%		
			17.7	2	27.4	154%		
			17.7	2	24.8	140%		
			17.7	3	28.1	158%		
			17.7	3	39.9	225%		
	白鳥小学校	体育館棟	17.7	1	35.7	201%		
			17.7	1	36.9	208%		
			17.7	2	35.9	202%		
		北校舎棟	20.6	1	37.2	180%		
			20.6	1	29.3	142%		
20.6			2	30.6	148%			
大宝小学校	南校舎棟(西)	20.6	1	49.3	239%			
		20.6	2	21.2	102%			
		20.6	3	28.6	138%			
		20.6	4	36.1	175%			
	南校舎棟(東)	20.6	1	42.9	208%			
		20.6	2	20.7	100%			

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度	
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比
学校	大宝小学校	南校舎棟(東)	20.6	3	34.9	169%		
			20.6	4	26.8	130%		
	広見小学校	北校舎棟(西)	20.6	1	34.4	166%		
			20.6	2	33.3	161%		
			20.6	3	33.1	160%		
	常磐小学校	南校舎棟(西)	20.6	1	32.7	158%		
			20.6	2	30.6	148%		
			20.6	3	29.8	144%		
	万場小学校	南校舎棟	21.0	1	47.2	224%		
			21.0	2	35.2	167%		
			21.0	3	32.6	155%		
			21.0	3	35.4	168%		
			21.0	4	40.6	193%		
	神宮寺小学校	南校舎棟(東)	20.6	1	44.9	217%		
			20.6	2	34.2	166%		
			20.6	3	41.3	200%		
		体育館棟	20.6	1	35.7	173%		
			20.6	1	39.6	192%		
			20.6	2	31.7	153%		
		南校舎棟(西)	20.6	1	37.0	179%		
			20.6	2	40.6	197%		
			20.6	3	43.2	209%		
	南陽小学校	南校舎棟	20.6	1	37.0	179%		
			20.6	1	34.6	167%		
			20.6	2	32.6	158%		
		管理棟	20.6	1	40.5	196%		
			20.6	1	34.6	167%		
		体育館	20.6	2	40.2	195%		
			20.6	1	28.8	139%		
		北校舎棟(西)	20.6	1	32.1	155%		
			20.6	1	28.9	140%		
			20.6	1	32.9	159%		
			20.6	2	36.3	176%		
			20.6	3	27.5	133%		
			20.6	4	30.6	148%		
			20.6	4	30.6	148%		
北校舎棟(中)	20.6	1	28.1	136%				
	20.6	2	32.4	157%				
	20.6	3	31.3	151%				
	20.6	4	35.7	173%				
福田小学校	中校舎棟	17.7	1	38.4	216%			

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度	
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比
学校	福田小学校	中校舎棟	17.7	2	27.5	155%		
			17.7	2	27.7	156%		
			17.7	3	29.0	163%		
		東校舎棟	20.6	1	38.4	186%		
			20.6	1	32.7	158%		
			20.6	2	33.7	163%		
	呼続小学校	西校舎棟	20.6	1	37.9	183%		
			20.6	1	27.2	132%		
			20.6	2	30.0	145%		
			20.6	2	22.4	108%		
			20.6	3	35.9	174%		
			20.6	3	34.6	167%		
			20.6	4	35.9	174%		
	桜小学校	西校舎棟	17.7	1	35.2	198%		
			17.7	2	25.6	144%		
			17.7	3	27.5	155%		
			17.7	3	17.2	97%	15.1	85%
		北校舎棟	20.6	1	17.5	84%	15.4	74%
			20.6	1	31.2	151%		
			20.6	2	20.8	100%		
			20.6	2	31.4	152%		
			20.6	3	16.9	82%	14.8	71%
			20.6	3	23.6	114%		
	笠寺小学校	体育館	19.7	1	41.0	208%		
			19.7	1	37.3	189%		
			19.7	1	36.2	183%		
		北校舎棟(東)	21.0	1	35.8	170%		
			21.0	1	30.6	145%		
			21.0	1	34.2	162%		
			21.0	2	29.4	140%		
			21.0	2	32.5	154%		
			21.0	2	32.4	154%		
			21.0	3	35.8	170%		
21.0			3	30.4	144%			
21.0			3	31.8	151%			
21.0			4	31.1	148%			
21.0			4	28.0	133%			
鳥羽見小学校	西校舎棟	17.7	1	42.2	238%			
		17.7	2	31.9	180%			
		17.7	3	42.1	237%			

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度	
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比
学校	鳴海小学校	体育館	20.6	1	40.3	195%		
			20.6	1	36.7	178%		
			20.6	1	41.3	200%		
		南校舎棟	20.6	1	36.5	177%		
			20.6	2	22.1	107%		
			20.6	2	33.9	164%		
	旭出小学校	南校舎棟	20.6	3	26.7	129%		
			20.6	1	43.7	212%		
			20.6	2	42.6	206%		
	平子小学校	北校舎棟(西)	20.6	3	37.0	179%		
			20.6	1	22.7	110%		
			20.6	1	34.5	167%		
	鳴海東部小学校	南校舎棟(南)	20.6	2	38.1	184%		
			20.6	1	47.7	231%		
			20.6	1	32.3	156%		
			20.6	2	41.6	201%		
			20.6	2	28.0	135%		
			20.6	3	25.4	123%		
		南校舎棟(北)	20.6	3	26.9	130%		
			20.6	4	29.8	144%		
			20.6	1	33.4	162%		
			20.6	2	24.5	118%		
	神の倉小学校	南校舎棟	20.6	3	30.6	148%		
			20.6	4	29.0	140%		
			20.6	4	20.2	98%	18.1	87%
	東丘小学校	西校舎棟	21.0	1	35.7	170%		
			21.0	2	28.9	137%		
21.0			2	41.2	196%			
南陵小学校	南校舎棟(東)	20.6	1	39.2	190%			
		20.6	2	40.3	195%			
		20.6	3	31.3	151%			
		21.0	1	31.5	150%			
	体育館棟	21.0	2	27.9	132%			
		21.0	3	36.8	175%			
		21.0	4	43.6	207%			
	南校舎棟(西)	21.0	1	37.8	180%			
		21.0	1	30.5	145%			
			21.0	2	17.7	84%	15.6	74%
		21.0	1	42.4	201%			
		21.0	2	32.5	154%			

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度		
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比	
学校	南陵小学校	南校舎棟(西)	21.0	3	24.6	117%			
			21.0	4	34.6	164%			
	豊が丘小学校	南校舎棟	20.6	1	47.3	229%			
			20.6	2	43.6	211%			
			20.6	3	35.2	170%			
			20.6	4	49.1	238%			
		体育館棟	20.6	1	65.0	315%			
			20.6	1	49.3	239%			
		西校舎棟	20.6	2	32.0	155%			
			20.6	1	33.5	162%			
			20.6	2	43.9	213%			
			20.6	2	27.6	133%			
			20.6	3	47.9	232%			
			20.6	3	30.3	147%			
		平和が丘小学校	南校舎棟	20.6	4	44.0	213%		
				20.6	1	35.1	170%		
	20.6			2	31.0	150%			
	20.6			3	32.9	159%			
	体育館棟		20.6	4	37.6	182%			
			20.6	1	43.7	212%			
			20.6	1	35.6	172%			
	北校舎棟		20.6	2	27.7	134%			
			20.6	1	45.2	219%			
			20.6	1	37.3	181%			
		20.6	2	39.4	191%				
	前山小学校	中校舎棟	20.6	1	28.2	136%			
			20.6	2	36.6	177%			
			20.6	3	28.6	138%			
			20.6	4	32.4	157%			
		南校舎棟	20.6	1	40.0	194%			
			20.6	2	29.6	143%			
			20.6	3	40.6	197%			
		体育館棟	20.6	1	48.7	236%			
			20.6	1	38.4	186%			
			20.6	2	37.2	180%			
	名東小学校	特別教室棟	20.6	1	43.8	212%			
20.6			2	36.7	178%				
20.6			3	36.2	175%				
天白小学校	北校舎棟	20.6	1	31.0	150%				
		20.6	1	29.5	143%				

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度		
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比	
学校	天白小学校	北校舎棟	20.6	1	29.7	144%			
			20.6	2	28.5	138%			
			20.6	2	32.9	159%			
			20.6	2	22.5	109%			
			20.6	2	27.0	131%			
			20.6	3	33.4	162%			
			20.6	3	30.8	149%			
			20.6	3	28.0	135%			
		東校舎棟	20.6	1	28.5	138%			
			20.6	2	31.9	154%			
			20.6	3	31.1	150%			
			南校舎棟(東)	20.6	1	35.2	170%		
				20.6	2	26.5	128%		
		20.6		3	31.3	151%			
		給食調理所	17.7	1	43.4	245%			
			17.7	1	36.7	207%			
			17.7	1	34.3	193%			
		八事東小学校	中校舎棟(東)	20.6	1	30.0	145%		
	20.6			2	24.4	118%			
	20.6			3	21.8	105%			
	原小学校	校舎棟(西)	17.7	地下1	29.1	164%			
			17.7	1	47.4	267%			
			17.7	2	33.5	189%			
			17.7	3	33.8	190%			
			17.7	4	32.0	180%			
		体育館棟	20.6	1	46.1	223%			
			20.6	1	31.2	151%			
			20.6	2	28.1	136%			
		校舎棟(中)	20.6	地下1	34.1	165%			
			20.6	1	30.7	149%			
			20.6	2	30.8	149%			
			20.6	3	29.1	141%			
		校舎棟(東)	20.6	1	31.3	151%			
20.6			1	61.6	299%				
20.6			2	34.9	169%				
20.6			2	36.9	179%				
20.6			3	34.8	168%				
20.6	3		27.1	131%					
20.6	3		36.4	176%					
20.6	4		36.5	177%					

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度	
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比
学校	原小学校	校舎棟(東)	20.6	4	39.3	190%		
	振甫中学校	南校舎棟	20.6	1	38.8	188%		
			20.6	2	33.8	164%		
			20.6	3	25.2	122%		
	矢田中学校	南校舎棟	20.6	1	33.6	163%		
			20.6	1	41.5	201%		
			20.6	2	27.9	135%		
			20.6	2	33.4	162%		
			20.6	3	47.8	232%		
			20.6	3	30.5	148%		
			20.6	3	29.7	144%		
			20.6	4	27.8	134%		
			20.6	4	32.0	155%		
			20.6	4	24.8	120%		
		体育館棟	20.6	1	42.7	207%		
			20.6	1	40.7	197%		
			20.6	2	32.0	155%		
	北陵中学校	南校舎棟(東)	20.6	1	31.4	152%		
			20.6	2	29.5	143%		
			20.6	3	37.4	181%		
		北校舎棟(西)	20.6	1	31.1	150%		
			20.6	1	40.5	196%		
			20.6	2	26.0	126%		
			20.6	2	32.8	159%		
			20.6	3	25.1	121%		
		南校舎棟(西)	20.6	3	40.4	196%		
			20.6	1	35.8	173%		
			20.6	2	34.9	169%		
	八王子中学校	南校舎棟	20.6	3	26.8	130%		
			17.7	1	37.4	211%		
			17.7	1	28.3	159%		
		北校舎棟(中)	17.7	2	36.4	205%		
			20.6	1	25.6	124%		
			20.6	1	33.2	161%		
			20.6	2	33.2	161%		
			20.6	2	24.3	117%		
			20.6	3	32.6	158%		
			20.6	3	24.7	119%		
	20.6	4	30.2	146%				
	20.6	4	28.0	135%				

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度		
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比	
学校	浄心中学校	南校舎棟	20.6	1	58.1	282%			
			20.6	1	47.7	231%			
			20.6	2	32.0	155%			
	菊井中学校	北校舎棟	17.7	1	25.1	141%			
			17.7	1	38.9	219%			
			17.7	2	42.6	240%			
			17.7	2	36.5	206%			
			17.7	3	32.5	183%			
	平田中学校	管理棟	20.6	1	34.4	166%			
			20.6	1	36.0	174%			
			20.6	2	30.7	149%			
			20.6	2	35.0	169%			
			20.6	3	25.9	125%			
			20.6	3	29.0	140%			
		体育館棟	20.6	1	33.9	164%			
			20.6	1	31.1	150%			
			20.6	2	43.1	209%			
			北校舎棟	20.6	1	32.6	158%		
				20.6	2	34.2	166%		
				20.6	3	39.1	189%		
	山田東中学校	東校舎棟(南)	20.6	1	30.1	146%			
			20.6	2	34.1	165%			
			20.6	3	42.3	205%			
	御田中学校	南校舎棟	20.6	1	45.6	221%			
			20.6	1	33.5	162%			
			20.6	1	43.4	210%			
			20.6	2	29.5	143%			
			20.6	2	26.6	129%			
			20.6	2	29.6	143%			
			20.6	3	26.7	129%			
20.6			3	19.2	93%	22.3	108%		
20.6			3	28.3	137%				
豊正中学校	北校舎棟(西)	20.6	1	27.1	131%				
		20.6	2	21.6	104%				
		20.6	2	30.2	146%				
		20.6	3	17.9	86%	15.8	76%		
		20.6	3	27.6	133%				
黄金中学校	北校舎棟(西)	20.6	1	38.8	188%				
		20.6	2	35.2	170%				

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度	
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比
学校	黄金中学校	北校舎棟(西)	20.6	3	39.9	193%		
	桜山中学校	南校舎棟(西)	20.6	1	46.8	227%		
			20.6	2	34.7	168%		
			20.6	3	22.2	107%		
			20.6	3	30.4	147%		
			20.6	3	30.4	147%		
	萩山中学校	北校舎棟(中)	20.6	1	25.2	122%		
			20.6	1	35.4	171%		
			20.6	2	24.7	119%		
			20.6	2	38.7	187%		
			20.6	3	30.0	145%		
			20.6	3	27.3	132%		
	汐路中学校	北校舎棟(中)	20.6	1	27.2	132%		
			20.6	1	29.0	140%		
			20.6	2	32.8	159%		
			20.6	2	27.6	133%		
	沢上中学校	中校舎棟	17.7	1	37.8	213%		
			17.7	1	31.9	180%		
			17.7	2	31.5	177%		
			17.7	2	29.8	168%		
			17.7	3	33.6	189%		
			17.7	3	24.8	140%		
	日比野中学校分校	校舎棟(西)	20.6	1	31.7	153%		
			20.6	2	28.4	137%		
			20.6	3	33.5	162%		
			20.6	4	34.6	167%		
		校舎棟(東)	20.6	1	29.6	143%		
			20.6	1	36.5	177%		
			20.6	2	27.6	133%		
			20.6	3	27.4	133%		
長良中学校	南校舎棟	20.6	1	39.0	189%			
		20.6	2	33.8	164%			
		20.6	3	31.0	150%			
		20.6	3	26.3	127%			
	管理棟	17.7	1	22.7	128%			
		17.7	2	25.3	142%			
		17.7	2	35.5	200%			
		17.7	3	23.6	133%			
		17.7	3	30.3	171%			
山王中学校	北校舎棟(西)	20.6	1	37.2	180%			
		20.6	1	25.8	125%			

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度	
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比
学校	山王中学校	北校舎棟(西)	20.6	2	32.8	159%		
			20.6	2	32.8	159%		
			20.6	3	30.4	147%		
	八幡中学校	東校舎棟	20.6	1	41.3	200%		
			20.6	1	40.6	197%		
			20.6	1	32.8	159%		
	昭和橋中学校	南校舎棟	20.6	1	32.8	159%		
			20.6	1	26.6	129%		
			20.6	1	41.4	200%		
			20.6	2	26.9	130%		
			20.6	2	31.9	154%		
			20.6	2	40.0	194%		
			20.6	3	20.8	100%		
			20.6	3	40.8	198%		
	港南中学校	北校舎棟(西)	17.7	1	26.9	151%		
			17.7	1	32.2	181%		
			17.7	2	25.5	144%		
			17.7	2	31.3	176%		
			17.7	3	29.9	168%		
			17.7	3	38.2	215%		
		北校舎棟(東)	20.6	1	43.1	209%		
			20.6	2	32.6	158%		
			20.6	2	38.6	187%		
			20.6	2	33.9	164%		
			20.6	3	31.5	152%		
			20.6	3	32.9	159%		
			20.6	3	30.1	146%		
	当知中学校	北校舎棟	17.7	1	32.2	181%		
			17.7	2	21.4	120%		
			17.7	3	25.4	143%		
17.7			4	32.6	184%			
南校舎棟		17.7	1	28.6	161%			
		17.7	1	36.1	203%			
		17.7	1	30.0	169%			
		17.7	2	23.2	131%			
		17.7	2	25.5	144%			
		17.7	3	32.8	185%			
		17.7	3	32.9	185%			
		17.7	4	27.3	154%			

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度	
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比
学校	南陽中学校	中校舎棟(中)	20.6	1	43.2	209%		
			20.6	2	29.0	140%		
			20.6	2	40.5	196%		
			20.6	2	29.7	144%		
			20.6	3	36.7	178%		
			20.6	3	24.7	119%		
	桜田中学校	北校舎棟(東)	21.0	1	44.1	210%		
			21.0	2	23.2	110%		
			21.0	3	23.0	109%		
			21.0	4	37.4	178%		
	明豊中学校	北校舎棟(東)	20.6	1	36.1	175%		
			20.6	2	27.3	132%		
			20.6	2	23.7	115%		
			20.6	3	27.1	131%		
	名南中学校	南校舎棟(中)	17.7	1	35.1	198%		
			17.7	1	28.0	158%		
			17.7	2	30.0	169%		
			17.7	2	23.7	133%		
		北校舎棟(西)	20.6	1	41.0	199%		
			20.6	1	37.8	183%		
			20.6	2	33.4	162%		
			20.6	2	28.2	136%		
	森孝中学校	北校舎棟(西)	21.0	1	61.9	294%		
			21.0	2	32.4	154%		
			21.0	2	29.2	139%		
			21.0	3	37.2	177%		
			21.0	3	30.7	146%		
21.0			4	32.9	156%			
体育館棟		21.0	1	44.0	209%			
		21.0	1	37.5	178%			
		21.0	2	38.0	180%			
守山西中学校	南校舎棟	20.6	1	37.8	183%			
		20.6	2	37.4	181%			
		20.6	2	32.7	158%			
		20.6	3	39.0	189%			
		20.6	3	32.6	158%			
		20.6	4	46.8	227%			
		20.6	4	37.1	180%			
有松中学校	管理棟(西)	20.6	1	34.8	168%			
		20.6	2	34.6	167%			

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度		
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比	
学校	有松中学校	管理棟(西)	20.6	2	36.3	176%			
			20.6	3	35.7	173%			
			20.6	3	23.5	114%			
			20.6	4	30.0	145%			
	大高中学校	南校舎棟(西)	20.6	1	43.0	208%			
			20.6	2	38.6	187%			
			20.6	3	26.9	130%			
		中校舎棟	20.6	1	42.0	203%			
			20.6	2	32.7	158%			
			20.6	3	22.1	107%			
		体育館棟	20.6	1	30.6	148%			
			20.6	1	35.0	169%			
			20.6	2	32.7	158%			
			南校舎棟(東)	20.6	1	31.9	154%		
				20.6	2	26.2	127%		
		20.6		3	26.2	127%			
	高針台中学校	北校舎棟	20.6	1	48.6	235%			
			20.6	1	36.7	178%			
			20.6	2	26.6	129%			
	南天白中学校	南校舎棟	20.6	1	35.6	172%			
			20.6	2	28.6	138%			
			20.6	3	33.0	160%			
			20.6	4	22.4	108%			
			20.6	4	35.2	170%			
		西校舎棟	20.6	1	40.6	197%			
			20.6	2	31.1	150%			
			20.6	2	35.1	170%			
			20.6	3	31.0	150%			
		体育館棟	20.6	1	37.0	179%			
	20.6		1	42.4	205%				
20.6	2		30.0	145%					
山田高等学校	北校舎棟	21.0	1	45.3	215%				
		21.0	2	46.7	222%				
		21.0	3	42.2	200%				
		21.0	4	37.1	176%				
	南校舎棟(東)	21.0	1	33.3	158%				
		21.0	1	43.0	204%				
		21.0	2	40.0	190%				
		21.0	2	51.8	246%				
		21.0	3	44.6	212%				

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度	
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比
学校	山田高等学校	南校舎棟(東)	21.0	3	53.5	254%		
			21.0	4	46.3	220%		
			21.0	4	54.6	260%		
		体育館	20.6	1	34.6	167%		
			20.6	1	32.8	159%		
			20.6	1	40.4	196%		
		格技場	20.6	1	41.8	202%		
			20.6	1	47.2	229%		
			20.6	1	38.9	188%		
	向陽高等学校	管理棟	21.0	1	33.5	159%		
			21.0	2	24.0	114%		
			21.0	3	24.8	118%		
			21.0	4	34.2	162%		
		中校舎棟	21.0	1	32.4	154%		
			21.0	1	51.0	242%		
			21.0	2	26.5	126%		
			21.0	2	36.7	174%		
			21.0	3	28.6	136%		
			21.0	3	34.3	163%		
			21.0	4	31.8	151%		
		南校舎棟	21.0	4	55.6	264%		
			21.0	1	33.3	158%		
			21.0	2	24.6	117%		
			21.0	3	26.5	126%		
	天白養護学校	南校舎棟	21.0	3	27.3	130%		
			20.6	1	17.6	85%	15.5	75%
			20.6	1	23.8	115%		
		体育館	20.6	2	17.6	85%	15.5	75%
			20.6	1	28.6	138%		
			20.6	1	23.2	112%		
		管理棟	20.6	1	19.6	95%	21.5	104%
			20.6	1	23.7	115%		
20.6			1	19.7	95%	17.6	85%	
北校舎棟		20.6	2	23.2	112%			
		20.6	1	22.9	111%			
		20.6	1	24.8	120%			
	20.6	2	27.9	135%				
住宅	新楠荘	1棟	20.6	1	29.2	141%		
			20.6	2	26.9	130%		

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度	
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比
住宅	新楠荘	1棟	20.6	3	31.0	150%		
			20.6	1	31.0	150%		
		2棟	20.6	2	31.6	153%		
			20.6	3	37.5	182%		
		3棟	20.6	1	26.1	126%		
			20.6	2	25.8	125%		
	20.6		3	31.5	152%			
	新楠荘・春里保育園	4棟	20.6	1	35.7	173%		
			20.6	2	32.5	157%		
			20.6	3	35.2	170%		
	新楠荘	5棟	20.6	1	39.4	191%		
			20.6	2	32.3	156%		
			20.6	3	30.5	148%		
		6棟	20.6	1	34.7	168%		
			20.6	2	33.3	161%		
			20.6	3	36.1	175%		
		7棟	20.6	1	36.4	176%		
			20.6	2	34.1	165%		
			20.6	3	26.2	127%		
	千種荘	1-A棟	23.6	1	38.3	162%		
			23.6	2	24.1	102%		
			23.6	3	27.7	117%		
			23.6	4	28.4	120%		
			23.6	5	30.8	130%		
			20.6	6	25.8	125%		
			20.6	7	25.5	123%		
			20.6	8	27.4	133%		
			20.6	9	28.4	137%		
			20.6	10	22.7	110%		
			20.6	11	32.1	155%		
20.6			12	27.4	133%			
20.6			13	37.7	183%			
20.6			14	24.1	116%			
1-B棟		23.6	1	21.6	91%	19.5	82%	
		23.6	2	25.1	106%			
		23.6	3	25.2	106%			
		23.6	4	32.3	136%			
		23.6	5	27.6	116%			
		20.6	6	25.1	121%			
		20.6	7	25.6	124%			

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度	
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比
住宅	千種荘	1-B棟	20.6	8	26.2	127%		
			20.6	9	27.9	135%		
			20.6	10	24.1	116%		
			20.6	11	30.7	149%		
			20.6	12	25.4	123%		
	あおい荘・上下水道局料金課	住宅棟	23.6	1	27.4	116%		
			23.6	2	23.0	97%	20.9	88%
			20.6	3	28.1	136%		
			20.6	4	31.7	153%		
			20.6	5	27.5	133%		
			20.6	6	25.6	124%		
			20.6	7	29.3	142%		
			20.6	8	28.5	138%		
			20.6	9	27.7	134%		
			20.6	10	31.4	152%		
			20.6	11	27.5	133%		
			20.6	12	26.2	127%		
			20.6	13	18.0	87%	15.9	77%
			20.6	14	23.2	112%		
	東志賀荘・東志賀保育園	3棟	17.7	1	26.0	146%		
			17.7	2	26.7	150%		
			17.7	3	31.2	176%		
			17.7	4	35.5	200%		
			17.7	5	26.5	149%		
	上飯田南荘	1棟	20.6	1	34.0	165%		
			20.6	2	43.5	211%		
			20.6	3	26.6	129%		
20.6			4	30.0	145%			
20.6			5	34.3	166%			
20.6			6	31.9	154%			
20.6			7	29.9	145%			
20.6			8	19.8	96%	17.7	85%	
20.6			9	29.1	141%			
20.6			10	26.6	129%			
2棟		20.6	1	47.5	230%			
		20.6	2	45.1	218%			
		20.6	3	47.3	229%			
		20.6	4	45.5	220%			
	20.6	5	36.3	176%				
	20.6	6	38.3	185%				

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度	
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比
住宅	上飯田南荘	2棟	20.6	7	33.3	161%		
		4棟	20.6	1	44.8	217%		
			20.6	2	41.9	203%		
			20.6	3	43.1	209%		
			20.6	4	35.5	172%		
			20.6	5	39.0	189%		
			20.6	6	43.7	212%		
			20.6	7	43.9	213%		
		5棟	23.6	1	32.7	138%		
			23.6	2	43.7	185%		
			23.6	3	36.3	153%		
			23.6	4	40.5	171%		
			20.6	5	31.7	153%		
			20.6	6	35.9	174%		
			20.6	7	32.1	155%		
			20.6	8	28.4	137%		
			20.6	9	28.0	135%		
			20.6	10	29.5	143%		
			20.6	11	27.3	132%		
			20.6	12	48.7	236%		
		6棟	23.6	1	38.0	161%		
			23.6	2	31.7	134%		
			23.6	3	29.6	125%		
			23.6	4	28.4	120%		
			23.6	5	28.5	120%		
			23.6	6	27.4	116%		
			20.6	7	30.3	147%		
			20.6	8	26.5	128%		
			20.6	9	28.8	139%		
			20.6	10	30.4	147%		
			20.6	11	37.1	180%		
			20.6	12	27.6	133%		
			20.6	13	24.2	117%		
			20.6	14	29.9	145%		
		7棟	23.6	1	32.9	139%		
			23.6	2	31.1	131%		
			23.6	3	24.4	103%		
			23.6	4	30.6	129%		
			23.6	5	26.4	111%		
			23.6	6	26.5	112%		

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度	
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比
住宅	上飯田南荘	7棟	20.6	7	28.4	137%		
			20.6	8	29.2	141%		
			20.6	9	27.2	132%		
			20.6	10	27.2	132%		
			20.6	11	28.7	139%		
			20.6	12	27.9	135%		
			20.6	13	35.6	172%		
			20.6	14	33.0	160%		
	萩野荘・シルバー 人材センター北部 支部	住宅棟	20.6	1	37.2	180%		
			20.6	2	46.0	223%		
			20.6	3	39.7	192%		
			20.6	4	35.4	171%		
			20.6	5	29.6	143%		
	北あじま荘	住宅棟	23.6	1	51.2	216%		
			23.6	2	38.7	163%		
			23.6	3	42.2	178%		
			23.6	4	39.5	167%		
			23.6	5	47.5	201%		
			23.6	6	44.6	188%		
			20.6	7	43.8	212%		
			20.6	8	48.1	233%		
			20.6	9	39.9	193%		
	大道荘	1-A棟	23.6	1	26.6	112%		
			23.6	2	23.7	100%		
			23.6	3	20.0	84%	17.9	75%
			20.6	4	27.7	134%		
			20.6	5	22.6	109%		
	第二北稲葉地荘	住宅棟	20.6	1	34.4	166%		
			20.6	2	22.0	106%		
			20.6	3	39.9	193%		
			20.6	4	40.9	198%		
			20.6	5	28.9	140%		
20.6			6	34.8	168%			
20.6			7	35.6	172%			
20.6			8	39.2	190%			
20.6			9	41.6	201%			
20.6			10	43.3	210%			
20.6			11	33.7	163%			
鶴舞荘	1棟	23.5	1	28.1	119%			
		23.5	2	19.8	84%	17.7	75%	

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度			
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比		
住宅	鶴舞荘	1棟	23.5	3	17.9	76%	15.8	67%		
			23.5	4	21.6	91%	19.5	82%		
			20.6	5	17.5	84%	15.4	74%		
	南新開荘	1棟	1棟	20.6	1	28.0	135%			
				20.6	2	28.0	135%			
				20.6	3	27.1	131%			
				20.6	4	21.4	103%			
				20.6	5	23.9	116%			
				20.6	6	23.0	111%			
				20.6	7	14.7	71%	12.6	61%	
				20.6	8	20.1	97%	18.0	87%	
				20.6	9	26.2	127%			
				20.6	10	21.2	102%			
				20.6	11	28.9	140%			
				20.6	12	24.6	119%			
				20.6	13	25.4	123%			
				20.6	14	25.2	122%			
		2棟	2棟	2棟	20.6	1	42.7	207%		
					20.6	2	32.1	155%		
					20.6	3	34.0	165%		
					20.6	4	30.5	148%		
					20.6	5	36.4	176%		
					20.6	6	33.9	164%		
					20.6	7	24.2	117%		
					20.6	8	29.0	140%		
					20.6	9	25.7	124%		
					20.6	10	32.0	155%		
					20.6	11	24.2	117%		
					20.6	12	29.6	143%		
					20.6	13	26.7	129%		
20.6					14	28.2	136%			
3棟		3棟	3棟	20.6	1	52.7	255%			
				20.6	2	26.2	127%			
	20.6			3	37.0	179%				
	20.6			4	31.3	151%				
	20.6			5	29.9	145%				
	20.6			6	23.1	112%				
20.6	7	25.8	125%							
20.6	8	19.4	94%	17.3	83%					
20.6	9	32.0	155%							

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度	
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比
住宅	南新開荘	3棟	20.6	10	22.0	106%		
			20.6	11	30.7	149%		
			20.6	12	28.6	138%		
			20.6	13	22.6	109%		
			20.6	14	27.7	134%		
	南新開荘・新開保育園	4棟	20.6	1	43.4	210%		
			20.6	2	45.7	221%		
			20.6	3	35.1	170%		
			20.6	4	36.7	178%		
			20.6	5	29.5	143%		
			20.6	6	34.3	166%		
			20.6	7	31.6	153%		
	南新開荘	5棟	20.6	1	30.2	146%		
			20.6	2	31.8	154%		
			20.6	3	26.6	129%		
			20.6	4	27.0	131%		
			20.6	5	35.0	169%		
	春山荘	T-2棟	20.6	1	23.6	114%		
			20.6	2	22.0	106%		
			20.6	3	34.2	166%		
		T-3棟	20.6	1	33.4	162%		
			20.6	2	27.4	133%		
			20.6	3	24.8	120%		
		T-4棟	20.6	1	28.3	137%		
			20.6	2	21.6	104%		
			20.6	3	25.3	122%		
	神戸荘	1棟	17.7	1	42.8	241%		
			17.7	2	25.0	141%		
17.7			3	21.6	122%			
17.7			4	20.3	114%			
17.7			5	19.6	110%			
一番荘・宮西保育園	1棟	20.6	1	25.8	125%			
		20.6	2	39.2	190%			
		20.6	3	37.4	181%			
		20.6	4	31.1	150%			
		20.6	5	40.9	198%			
一番荘	2棟	22.1	1	37.3	168%			
		22.1	2	24.8	112%			
		22.1	3	38.1	172%			
		20.6	4	21.2	102%			

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度	
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比
住宅	一番荘	2棟	20.6	5	39.1	189%		
			20.6	6	28.2	136%		
			20.6	7	28.6	138%		
			20.6	8	26.4	128%		
			20.6	9	30.4	147%		
			20.6	10	24.6	119%		
			20.6	11	26.2	127%		
		3棟	20.6	1	39.9	193%		
			20.6	2	37.9	183%		
			20.6	3	35.8	173%		
			20.6	4	22.5	109%		
			20.6	5	24.9	120%		
			20.6	6	25.0	121%		
			20.6	7	28.0	135%		
	中伏屋荘	T-1棟	20.6	1	39.2	190%		
		T-2棟	20.6	1	42.2	204%		
		T-3棟	20.6	1	36.9	179%		
		T-4棟	20.6	1	48.1	233%		
			20.6	2	39.2	190%		
			20.6	3	46.3	224%		
		T-5棟	20.6	1	35.8	173%		
		T-6棟	20.6	1	33.7	163%		
	荒越荘	2棟	23.6	1	30.1	127%		
			23.6	2	28.1	119%		
			23.6	3	39.8	168%		
			20.6	4	27.8	134%		
			20.6	5	33.1	160%		
			20.6	6	37.6	182%		
3棟		23.6	1	28.9	122%			
		23.6	2	30.0	127%			
		23.6	3	30.0	127%			
		20.6	4	27.2	132%			
		20.6	5	24.9	120%			
		20.6	6	26.9	130%			
4棟		23.6	1	23.5	99%	21.4	90%	
		23.6	2	27.6	116%			
		23.6	3	30.5	129%			
		20.6	4	30.8	149%			
	20.6	5	23.8	115%				

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度		
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比	
住宅	荒越荘	4棟	20.6	6	27.4	133%			
		T-1棟	20.6	1	25.0	121%			
			20.6	2	24.8	120%			
			20.6	3	33.7	163%			
		T-3棟	20.6	1	24.6	119%			
			20.6	2	26.2	127%			
			20.6	3	26.4	128%			
		T-5棟	20.6	1	27.0	131%			
			20.6	2	22.5	109%			
			20.6	3	21.0	101%			
		畑田荘	1棟	17.7	1	19.6	110%		
				17.7	2	26.6	150%		
	17.7			3	20.7	116%			
	17.7			4	33.0	186%			
	17.7			5	36.4	205%			
	2-A棟		17.7	1	20.9	118%			
			17.7	2	19.7	111%			
			17.7	3	19.3	109%			
			17.7	4	18.5	104%			
			17.7	5	19.9	112%			
	2-B棟		17.7	1	15.5	87%	13.4	75%	
			17.7	2	24.6	138%			
			17.7	3	17.4	98%	15.3	86%	
			17.7	4	18.9	106%			
			17.7	5	21.4	120%			
	3棟		20.6	1	24.8	120%			
			20.6	2	21.4	103%			
			20.6	3	21.2	102%			
			20.6	4	18.2	88%	16.1	78%	
			20.6	5	23.8	115%			
4棟	20.6		1	31.1	150%				
	20.6		2	18.1	87%	16.0	77%		
	20.6		3	18.7	90%	16.6	80%		
	20.6		4	17.9	86%	15.8	76%		
	20.6	5	20.1	97%	18.0	87%			
5棟	20.6	1	31.3	151%					
	20.6	2	22.7	110%					
	20.6	3	21.1	102%					
	20.6	4	24.3	117%					
	20.6	5	33.0	160%					

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度	
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比
住宅	畑田荘	6棟	20.6	1	22.7	110%		
			20.6	2	20.2	98%	18.1	87%
			20.6	3	21.4	103%		
			20.6	4	19.5	94%	17.4	84%
			20.6	5	22.5	109%		
		8棟	20.6	1	30.6	148%		
			20.6	2	22.3	108%		
			20.6	3	24.0	116%		
			20.6	4	32.7	158%		
			20.6	5	28.2	136%		
	西茶屋荘	1棟	20.6	1	31.3	151%		
			20.6	2	37.6	182%		
			20.6	3	31.8	154%		
			20.6	4	25.1	121%		
			20.6	5	37.4	181%		
			20.6	6	40.4	196%		
			20.6	7	35.2	170%		
			20.6	8	31.6	153%		
			20.6	9	32.9	159%		
			20.6	10	25.5	123%		
2棟		20.6	1	28.9	140%			
		20.6	2	20.6	100%			
		20.6	3	27.2	132%			
		20.6	4	25.1	121%			
		20.6	5	40.1	194%			
		20.6	6	27.2	132%			
		20.6	7	37.6	182%			
		20.6	8	34.6	167%			
		20.6	9	28.9	140%			
		20.6	10	32.1	155%			
3棟	20.6	1	37.1	180%				
	20.6	2	30.8	149%				
	20.6	3	40.6	197%				
	20.6	4	30.0	145%				
	20.6	5	29.1	141%				
	20.6	6	37.9	183%				
	20.6	7	35.6	172%				
	20.6	8	27.7	134%				
	20.6	9	37.9	183%				
	20.6	10	37.8	183%				

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度			
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比		
住宅	西茶屋荘	4棟	20.6	1	34.7	168%				
			20.6	2	30.2	146%				
			20.6	3	21.1	102%				
			20.6	4	21.6	104%				
			20.6	5	36.7	178%				
			20.6	6	29.1	141%				
			20.6	7	25.9	125%				
			20.6	8	21.2	102%				
			20.6	9	35.5	172%				
			20.6	10	26.8	130%				
		5-A棟	20.6	1	44.2	214%				
			20.6	2	38.1	184%				
			20.6	3	37.4	181%				
			20.6	4	43.0	208%				
			20.6	5	37.2	180%				
			20.6	6	36.4	176%				
			20.6	7	37.5	182%				
			20.6	8	41.5	201%				
			20.6	9	32.9	159%				
			20.6	10	35.3	171%				
		5-B棟	20.6	1	33.0	160%				
			20.6	2	27.7	134%				
			20.6	3	22.6	109%				
			20.6	4	32.0	155%				
			20.6	5	25.6	124%				
			20.6	6	38.9	188%				
			20.6	7	24.5	118%				
			20.6	8	23.1	112%				
			20.6	9	25.3	122%				
			20.6	10	24.3	117%				
		6-A棟	20.6	1	25.5	123%				
			20.6	2	38.2	185%				
			20.6	3	29.8	144%				
			20.6	4	29.8	144%				
			20.6	5	29.3	142%				
			20.6	6	23.3	113%				
			20.6	7	31.4	152%				
			20.6	8	23.8	115%				
			20.6	9	30.5	148%				
			西茶屋荘・茶屋保育園	6-B棟	20.6	1	21.3	103%		

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度			
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比		
住宅	西茶屋荘・茶屋保育園	6-B棟	20.6	2	25.3	122%				
			20.6	3	26.5	128%				
			20.6	4	23.9	116%				
			20.6	5	26.7	129%				
			20.6	6	25.0	121%				
			20.6	7	22.1	107%				
			20.6	8	25.8	125%				
			20.6	9	22.7	110%				
	西茶屋荘	7棟		20.6	1	39.4	191%			
				20.6	2	33.4	162%			
				20.6	3	46.0	223%			
				20.6	4	37.0	179%			
				20.6	5	51.6	250%			
				20.6	6	41.5	201%			
				20.6	7	38.6	187%			
		8棟			23.6	1	53.8	227%		
					23.6	2	44.5	188%		
					23.6	3	38.4	162%		
					23.6	4	34.8	147%		
					20.6	5	26.1	126%		
					20.6	6	26.4	128%		
					20.6	7	27.4	133%		
		9棟			23.6	1	38.5	163%		
					23.6	2	33.0	139%		
					23.6	3	28.2	119%		
					23.6	4	29.5	125%		
					20.6	5	25.5	123%		
					20.6	6	25.0	121%		
					20.6	7	29.8	144%		
		10棟			23.6	1	44.4	188%		
					23.6	2	61.1	258%		
					23.6	3	55.1	233%		
					23.6	4	45.3	191%		
					20.6	5	44.1	214%		
					20.6	6	41.5	201%		
					20.6	7	36.1	175%		
		11棟			23.6	1	31.6	133%		
					23.6	2	29.2	123%		
					23.6	3	27.7	117%		
					23.6	4	34.1	144%		

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度		
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比	
住宅	西茶屋荘	11棟	20.6	5	25.0	121%			
			20.6	6	24.5	118%			
			20.6	7	34.6	167%			
		12棟	23.6	1	29.8	126%			
			23.6	2	38.7	163%			
			23.6	3	29.6	125%			
			23.6	4	31.8	134%			
			20.6	5	35.3	171%			
			20.6	6	30.0	145%			
			20.6	7	39.2	190%			
		丸池荘	1棟	23.6	1	33.4	141%		
				23.6	2	32.0	135%		
	23.6			3	29.7	125%			
	23.6			4	42.8	181%			
	20.6			5	24.3	117%			
	20.6			6	36.3	176%			
	20.6			7	29.1	141%			
	20.6			8	21.7	105%			
	20.6			9	28.2	136%			
	20.6			10	27.2	132%			
	20.6			11	37.1	180%			
	20.6			12	32.8	159%			
	2棟		23.6	1	37.1	157%			
			23.6	2	30.6	129%			
			23.6	3	26.8	113%			
			23.6	4	28.0	118%			
			20.6	5	21.0	101%			
			20.6	6	18.3	88%	16.2	78%	
			20.6	7	30.3	147%			
			20.6	8	28.6	138%			
20.6			9	24.1	116%				
20.6			10	24.8	120%				
20.6			11	33.7	163%				
20.6			12	46.8	227%				
丸池荘・丸池保育園	3棟	23.6	1	37.0	156%				
		23.6	2	29.0	122%				
		23.6	3	36.5	154%				
		23.6	4	33.0	139%				
		23.6	5	19.3	81%	17.2	72%		
		23.6	6	21.3	90%	19.2	81%		

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度	
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比
住宅	丸池荘・丸池保育園	3棟	20.6	7	25.7	124%		
			20.6	8	26.2	127%		
			20.6	9	28.2	136%		
			20.6	10	26.5	128%		
			20.6	11	28.2	136%		
	丸池荘	4棟	23.6	1	42.7	180%		
			23.6	2	32.0	135%		
			23.6	3	29.1	123%		
			23.6	4	31.4	133%		
			20.6	5	27.1	131%		
			20.6	6	26.6	129%		
			20.6	7	34.8	168%		
			20.6	8	32.6	158%		
			20.6	9	41.1	199%		
			20.6	10	38.3	185%		
			20.6	11	31.6	153%		
	南木場荘	1棟	23.6	1	29.7	125%		
			23.6	2	38.6	163%		
			23.6	3	30.8	130%		
			23.6	4	29.8	126%		
			20.6	5	24.1	116%		
			20.6	6	25.8	125%		
			20.6	7	33.9	164%		
			20.6	8	31.9	154%		
			20.6	9	39.9	193%		
			20.6	10	35.8	173%		
			20.6	11	35.2	170%		
2棟		23.6	1	32.5	137%			
		23.6	2	32.7	138%			
		23.6	3	31.7	134%			
		23.6	4	36.8	155%			
		20.6	5	32.3	156%			
		20.6	6	31.5	152%			
		20.6	7	36.0	174%			
		20.6	8	38.1	184%			
辰巳荘	1棟	20.6	1	35.5	172%			
		20.6	1	35.5	172%			

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度	
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比
住宅	辰巳荘	1棟	20.6	2	27.1	131%		
			20.6	3	29.3	142%		
		2-A棟	20.6	1	38.2	185%		
			20.6	2	25.9	125%		
			20.6	3	28.0	135%		
		2-B棟	20.6	1	30.0	145%		
			20.6	2	28.2	136%		
			20.6	3	39.6	192%		
		新港陽荘	住宅棟	23.6	1	47.0	199%	
	23.6			2	41.9	177%		
	23.6			3	38.7	163%		
	23.6			4	41.1	174%		
	20.6			5	36.4	176%		
	20.6			6	33.5	162%		
	20.6			7	31.4	152%		
	須成荘	1棟	20.6	1	34.6	167%		
			20.6	2	30.6	148%		
			20.6	3	36.7	178%		
		2棟	20.6	1	33.5	162%		
			20.6	2	30.1	146%		
			20.6	3	32.2	156%		
		3棟	20.6	1	30.4	147%		
			20.6	2	27.4	133%		
			20.6	3	34.6	167%		
		4棟	20.6	1	29.3	142%		
			20.6	2	24.8	120%		
			20.6	3	33.6	163%		
	新泰明荘	1棟	23.6	1	32.5	137%		
			23.6	2	41.6	176%		
			23.6	3	46.8	198%		
23.6			4	44.8	189%			
20.6			5	39.9	193%			
20.6			6	41.8	202%			
20.6			7	36.9	179%			
2棟		23.6	1	36.6	155%			
		23.6	2	35.2	149%			
		23.6	3	36.1	152%			
		23.6	4	43.7	185%			
		20.6	5	37.7	183%			
		20.6	6	36.1	175%			

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度		
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比	
住宅	新泰明荘	2棟	20.6	7	31.4	152%			
		3棟	23.6	1	48.9	207%			
			23.6	2	39.3	166%			
			23.6	3	55.2	233%			
			23.6	4	45.8	194%			
			20.6	5	36.2	175%			
			20.6	6	33.3	161%			
			20.6	7	35.3	171%			
		5棟	23.6	1	37.4	158%			
			23.6	2	35.5	150%			
			23.6	3	41.8	177%			
			23.6	4	46.6	197%			
			20.6	5	31.6	153%			
			20.6	6	34.3	166%			
			20.6	7	32.6	158%			
		7棟	23.6	1	41.3	175%			
			23.6	2	44.0	186%			
			23.6	3	45.4	192%			
			23.6	4	45.8	194%			
			20.6	5	47.1	228%			
			20.6	6	34.6	167%			
			20.6	7	37.7	183%			
		8棟	23.6	1	40.3	170%			
			23.6	2	43.8	185%			
			23.6	3	46.5	197%			
			23.6	4	46.7	197%			
			20.6	5	45.0	218%			
			20.6	6	49.5	240%			
			20.6	7	50.5	245%			
		宝生荘	1棟	20.6	1	36.8	178%		
				20.6	2	37.2	180%		
				20.6	3	40.2	195%		
				20.6	4	31.0	150%		
	20.6			5	36.1	175%			
	2棟		20.6	1	57.4	278%			
			20.6	2	43.5	211%			
			20.6	3	36.9	179%			
			20.6	4	35.9	174%			
			20.6	5	30.9	150%			
	3棟		20.6	1	57.8	280%			

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度		
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比	
住宅	宝生荘	3棟	20.6	2	40.9	198%			
			20.6	3	34.6	167%			
			20.6	4	33.4	162%			
			20.6	5	37.9	183%			
			20.6	6	30.2	146%			
			20.6	7	33.6	163%			
		4棟	20.6	1	30.5	148%			
			20.6	2	24.5	118%			
			20.6	3	20.4	99%	18.3	88%	
			20.6	4	19.4	94%	17.3	83%	
			20.6	5	33.9	164%			
		5棟	20.6	1	47.6	231%			
			20.6	2	18.3	88%	16.2	78%	
			20.6	3	31.5	152%			
			20.6	4	35.1	170%			
			20.6	5	35.2	170%			
			20.6	6	36.9	179%			
			20.6	7	30.2	146%			
		6棟	20.6	1	36.7	178%			
			20.6	2	21.4	103%			
			20.6	3	29.5	143%			
			20.6	4	28.6	138%			
			20.6	5	24.2	117%			
		7棟	20.6	1	55.0	266%			
			20.6	2	33.6	163%			
			20.6	3	33.3	161%			
			20.6	4	31.2	151%			
			20.6	5	34.5	167%			
		8棟	20.6	1	51.4	249%			
			20.6	2	36.4	176%			
			20.6	3	40.5	196%			
			20.6	4	31.6	153%			
			20.6	5	32.2	156%			
			20.6	6	35.8	173%			
			20.6	7	37.2	180%			
		宝生荘・宝生保育園	10棟	20.6	1	49.2	238%		
				20.6	2	43.7	212%		
				20.6	3	44.4	215%		
				20.6	4	37.7	183%		
				20.6	5	42.8	207%		

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度	
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比
住宅	宝生荘	11棟	20.6	1	47.5	230%		
			20.6	2	34.0	165%		
			20.6	3	26.0	126%		
			20.6	4	26.7	129%		
			20.6	5	25.7	124%		
			20.6	6	27.3	132%		
			20.6	7	25.3	122%		
		12棟	20.6	1	41.6	201%		
			20.6	2	40.3	195%		
			20.6	3	29.4	142%		
			20.6	4	32.0	155%		
			20.6	5	29.0	140%		
			20.6	6	31.1	150%		
			20.6	7	37.6	182%		
		13棟	20.6	1	45.6	221%		
			20.6	2	36.2	175%		
			20.6	3	32.5	157%		
			20.6	4	35.1	170%		
			20.6	5	34.6	167%		
			20.6	6	36.9	179%		
			20.6	7	33.6	163%		
		14棟	20.6	1	35.0	169%		
			20.6	2	28.9	140%		
			20.6	3	22.7	110%		
			20.6	4	35.5	172%		
		15棟	20.6	1	30.8	149%		
			20.6	2	38.2	185%		
			20.6	3	34.9	169%		
			20.6	4	40.3	195%		
		16棟	20.6	1	27.8	134%		
			20.6	2	27.0	131%		
			20.6	3	25.9	125%		
			20.6	4	35.3	171%		
		17棟	20.6	1	25.1	121%		
			20.6	2	33.1	160%		
			20.6	3	40.4	196%		
			20.6	4	44.9	217%		
		18棟	20.6	1	27.9	135%		
			20.6	2	34.1	165%		
			20.6	3	38.5	186%		

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度	
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比
住宅	宝生荘	18棟	20.6	4	33.3	161%		
	鶴田荘	E-1棟	20.6	1	29.8	144%		
			20.6	2	32.2	156%		
			20.6	3	25.1	121%		
			20.6	4	26.6	129%		
			20.6	4	26.6	129%		
	白水荘	1棟	20.6	1	33.6	163%		
			20.6	2	33.6	163%		
			20.6	3	34.9	169%		
		2棟	20.6	1	29.7	144%		
			20.6	2	41.0	199%		
			20.6	3	37.8	183%		
	本地荘	1棟	17.7	1	33.2	187%		
			17.7	2	25.7	145%		
			17.7	3	27.4	154%		
			17.7	4	34.0	192%		
			17.7	5	23.3	131%		
		2棟	17.7	1	27.9	157%		
			17.7	2	22.7	128%		
			17.7	3	22.9	129%		
			17.7	4	25.7	145%		
			17.7	5	29.8	168%		
		3棟	17.7	1	33.3	188%		
			17.7	2	27.7	156%		
			17.7	3	26.6	150%		
			17.7	4	24.2	136%		
			17.7	5	25.8	145%		
	本地荘・本地第二保育園	4棟	17.7	1	23.3	131%		
			17.7	2	23.0	129%		
			17.7	3	20.2	114%		
			17.7	4	24.8	140%		
			17.7	5	20.2	114%		
本地荘	5棟	17.7	1	35.0	197%			
		17.7	2	29.9	168%			
		17.7	3	31.9	180%			
		17.7	4	29.9	168%			
		17.7	5	32.1	181%			
	6棟	20.6	1	33.6	163%			
		20.6	2	26.8	130%			
		20.6	3	30.3	147%			
		20.6	4	26.4	128%			

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度	
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比
住宅	本地荘	6棟	20.6	5	33.4	162%		
		7棟	20.6	1	33.7	163%		
			20.6	2	28.1	136%		
			20.6	3	27.6	133%		
			20.6	4	30.6	148%		
			20.6	5	26.2	127%		
		8棟	17.7	1	18.3	103%		
			17.7	2	20.8	117%		
			17.7	3	17.8	100%		
			17.7	4	17.5	98%	15.4	87%
			17.7	5	13.4	75%	11.3	63%
		9棟	17.7	1	16.3	92%	14.2	80%
			17.7	2	13.7	77%	11.6	65%
			17.7	3	17.6	99%	15.5	87%
			17.7	4	19.4	109%		
			17.7	5	16.7	94%	14.6	82%
		10棟	17.7	1	28.3	159%		
			17.7	2	21.9	123%		
			17.7	3	23.6	133%		
			17.7	4	28.4	160%		
			17.7	5	21.6	122%		
		11棟	17.7	1	24.6	138%		
			17.7	2	22.7	128%		
			17.7	3	24.5	138%		
			17.7	4	22.8	128%		
			17.7	5	25.0	141%		
		12棟	17.7	1	30.7	173%		
			17.7	2	30.5	172%		
			17.7	3	27.7	156%		
			17.7	4	23.8	134%		
			17.7	5	26.5	149%		
		13棟	17.7	1	25.6	144%		
			17.7	2	26.0	146%		
			17.7	3	25.4	143%		
			17.7	4	27.5	155%		
			17.7	5	25.2	142%		
		14棟	17.7	1	26.9	151%		
			17.7	2	28.7	162%		
			17.7	3	26.5	149%		
			17.7	4	25.7	145%		

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度	
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比
住宅	本地荘	1 4棟	17.7	5	32.8	185%		
	本地荘・本地第一 保育園	1 5-A棟	20.6	1	27.4	133%		
			20.6	2	25.0	121%		
			20.6	3	38.4	186%		
			20.6	4	35.6	172%		
			20.6	5	53.7	260%		
		1 5-B棟	20.6	1	28.2	136%		
			20.6	2	24.8	120%		
			20.6	3	28.4	137%		
			20.6	4	38.5	186%		
			20.6	5	40.5	196%		
	本地荘	1 8棟	20.6	1	33.9	164%		
			20.6	2	27.9	135%		
			20.6	3	30.2	146%		
			20.6	4	32.1	155%		
			20.6	5	29.3	142%		
		1 9棟	20.6	1	32.1	155%		
			20.6	2	27.5	133%		
			20.6	3	30.1	146%		
			20.6	4	27.6	133%		
			20.6	5	31.5	152%		
		2 0棟	20.6	1	15.5	75%	13.4	65%
			20.6	2	16.7	81%	14.6	70%
			20.6	3	18.5	89%	16.4	79%
			20.6	4	18.4	89%	16.3	79%
			20.6	5	20.7	100%		
		2 1棟	20.6	1	23.2	112%		
			20.6	2	31.8	154%		
			20.6	3	30.6	148%		
			20.6	4	28.1	136%		
			20.6	5	33.1	160%		
		2 2棟	20.6	1	33.6	163%		
			20.6	2	34.0	165%		
			20.6	3	31.0	150%		
			20.6	4	41.2	200%		
			20.6	5	43.9	213%		
		2 3棟	20.6	1	29.9	145%		
			20.6	2	24.6	119%		
			20.6	3	30.0	145%		
			20.6	4	27.9	135%		

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度	
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比
住宅	本地荘	23棟	20.6	5	26.1	126%		
		24棟	20.6	1	37.9	183%		
			20.6	2	26.7	129%		
			20.6	3	28.1	136%		
			20.6	4	29.2	141%		
			20.6	5	34.1	165%		
		25棟	20.6	1	21.5	104%		
			20.6	2	15.3	74%	13.2	64%
			20.6	3	17.6	85%	15.5	75%
			20.6	4	20.1	97%	18.0	87%
			20.6	5	20.3	98%	18.2	88%
		26棟	20.6	1	25.3	122%		
			20.6	2	29.6	143%		
			20.6	3	29.6	143%		
			20.6	4	29.0	140%		
			20.6	5	42.8	207%		
		30棟	20.6	1	16.8	81%	14.7	71%
			20.6	2	13.8	66%	11.7	56%
			20.6	3	19.3	93%	17.2	83%
			20.6	4	15.8	76%	13.7	66%
			20.6	5	18.6	90%	16.5	80%
	桶狭間荘	1棟	20.6	1	23.4	113%		
			20.6	2	31.5	152%		
			20.6	3	21.3	103%		
			20.6	4	27.5	133%		
			20.6	5	21.0	101%		
		2棟	20.6	1	30.0	145%		
			20.6	2	34.0	165%		
			20.6	3	29.6	143%		
			20.6	4	23.5	114%		
			20.6	5	42.8	207%		
		5棟	20.6	1	55.8	270%		
			20.6	2	35.7	173%		
20.6			3	33.0	160%			
20.6			4	32.4	157%			
20.6			5	22.7	110%			
20.6			6	36.6	177%			
6棟		20.6	7	30.8	149%			
		20.6	1	37.5	182%			
		20.6	2	24.7	119%			

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度			
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比		
住宅	桶狭間荘	6棟	20.6	3	31.6	153%				
			20.6	4	29.5	143%				
			20.6	5	30.3	147%				
			20.6	6	27.1	131%				
			20.6	7	46.1	223%				
			20.6	8	34.5	167%				
		7棟	20.6	9	26.3	127%				
			20.6	1	27.0	131%				
			20.6	2	28.8	139%				
			20.6	3	23.2	112%				
			20.6	4	28.1	136%				
		9棟	20.6	5	33.2	161%				
			20.6	1	31.6	153%				
			20.6	2	35.2	170%				
			20.6	3	36.1	175%				
			20.6	4	33.7	163%				
			20.6	5	39.8	193%				
			20.6	6	33.7	163%				
			20.6	7	36.7	178%				
			20.6	8	25.2	122%				
		10棟	20.6	9	35.3	171%				
			20.6	1	34.0	165%				
			20.6	2	34.4	166%				
			20.6	3	41.6	201%				
			20.6	4	34.7	168%				
			20.6	5	27.7	134%				
			20.6	6	31.5	152%				
			20.6	7	35.0	169%				
			20.6	8	30.7	149%				
		11棟	20.6	9	31.0	150%				
			20.6	1	30.4	147%				
			20.6	2	40.5	196%				
			20.6	3	21.9	106%				
			20.6	4	25.3	122%				
			20.6	5	26.5	128%				
			20.6	6	17.7	85%	15.6	75%		
			20.6	7	26.4	128%				
		13-A棟	20.6	8	36.3	176%				
			20.6	9	40.1	194%				
				13-A棟	20.6	1	26.0	126%		

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度	
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比
住宅	桶狭間荘	13-A棟	20.6	2	25.9	125%		
			20.6	3	27.3	132%		
			20.6	4	27.2	132%		
			20.6	5	40.4	196%		
		13-B棟	20.6	1	37.3	181%		
			20.6	2	25.6	124%		
			20.6	3	33.4	162%		
			20.6	4	26.5	128%		
			20.6	5	32.9	159%		
		14棟	20.6	1	23.7	115%		
			20.6	2	31.6	153%		
			20.6	3	29.2	141%		
			20.6	4	30.3	147%		
			20.6	5	25.7	124%		
		森の里荘	1棟	20.6	1	27.4	133%	
	20.6			2	30.5	148%		
	20.6			3	29.3	142%		
	20.6			4	33.4	162%		
	20.6			5	24.3	117%		
	20.6			6	26.0	126%		
	20.6			7	22.8	110%		
	20.6			8	24.0	116%		
	20.6			9	27.0	131%		
	20.6			10	29.1	141%		
	20.6			11	22.8	110%		
	20.6			12	21.7	105%		
	20.6			13	21.8	105%		
	2棟		20.6	1	18.1	87%	16.0	77%
			20.6	2	20.0	97%	17.9	86%
			20.6	3	26.0	126%		
			20.6	4	35.1	170%		
			20.6	5	30.0	145%		
20.6			6	24.5	118%			
20.6			7	15.9	77%	13.8	66%	
20.6	8	13.7	66%	11.6	56%			
20.6	9	16.2	78%	14.1	68%			
20.6	10	9.4	45%	15.4	74%			
20.6	10	31.0	150%					
20.6	10	21.1	102%					
20.6	10	18.0	87%					

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度		
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比	
住宅	森の里荘	2棟	20.6	11	26.1	126%			
			20.6	12	32.0	155%			
			20.6	13	30.0	145%			
		3棟	20.6	1	19.3	93%	17.2	83%	
			20.6	2	15.5	75%	13.4	65%	
			20.6	3	17.8	86%	15.7	76%	
			20.6	4	15.3	74%	13.2	64%	
			20.6	5	15.9	77%	13.8	66%	
			20.6	6	13.5	65%	11.4	55%	
			20.6	7	13.8	66%	11.7	56%	
			20.6	8	14.3	69%	12.2	59%	
			20.6	9	12.3	59%	10.2	49%	
			20.6	10	10.8	52%	8.7	42%	
			20.6	11	13.5	65%	11.4	55%	
		4棟	20.6	1	46.3	224%			
			20.6	2	26.8	130%			
			20.6	3	24.8	120%			
			20.6	4	29.4	142%			
			20.6	5	26.9	130%			
			20.6	6	30.7	149%			
			20.6	7	21.2	102%			
			20.6	8	26.2	127%			
			20.6	9	22.7	110%			
		森の里荘・森の里 保育園	5棟	20.6	1	24.1	116%		
				20.6	2	24.1	116%		
				20.6	3	19.5	94%	17.4	84%
				20.6	4	18.7	90%	16.6	80%
				20.6	5	18.5	89%	16.4	79%
				20.6	6	18.5	89%	16.4	79%
				20.6	7	21.1	102%		
森の里荘	6棟	20.6	1	38.4	186%				
		20.6	2	40.1	194%				
		20.6	3	42.6	206%				
		20.6	4	33.5	162%				
		20.6	5	33.8	164%				
		20.6	6	26.8	130%				
		20.6	7	32.9	159%				
	7棟	20.6	1	32.5	157%				
		20.6	2	37.0	179%				
		20.6	3	41.4	200%				

分類	施設名称	棟	基準強度 N/mm2	採取階	試験体強度		推定強度		
					圧縮強度 N/mm2	基準強度比	推定圧縮強度 N/mm2	基準強度比	
住宅	森の里荘	8-A棟	20.6	1	49.9	242%			
			20.6	2	29.0	140%			
			20.6	3	40.2	195%			
			20.6	4	32.5	157%			
			20.6	5	27.2	132%			
			20.6	6	31.4	152%			
			20.6	7	28.6	138%			
		8-B棟	20.6	1	32.6	158%			
			20.6	2	27.9	135%			
			20.6	3	27.2	132%			
			20.6	4	27.9	135%			
			20.6	5	23.8	115%			
			20.6	6	30.9	150%			
			20.6	7	37.3	181%			
		9-A棟	20.6	1	34.7	168%			
			20.6	2	29.2	141%			
			20.6	3	35.1	170%			
			20.6	4	36.8	178%			
			20.6	5	25.2	122%			
			20.6	6	29.8	144%			
			20.6	7	30.4	147%			
		9-B棟	20.6	1	44.9	217%			
			20.6	2	26.2	127%			
			20.6	3	24.3	117%			
			20.6	4	31.7	153%			
			20.6	5	25.0	121%			
			20.6	6	27.2	132%			
			20.6	7	20.3	98%	18.2	88%	
		10棟	23.6	1	39.6	167%			
			23.6	2	33.1	140%			
			20.6	3	33.8	164%			
			20.6	4	37.1	180%			
			20.6	5	39.1	189%			
			20.6	6	30.4	147%			
			20.6	7	40.3	195%			
		南相生荘・鳴子北 バスターミナル等	1-B棟	22.1	1	36.5	165%		
				20.6	2	24.6	119%		
				20.6	5	28.5	138%		

【別添資料3】コンクリートの圧縮強度不足が耐震性に及ぼす影響

分類	施設名称	棟	採取階	基準強度	推定圧縮強度	基準強度比	現況Is値		モデル検証結果	
							Is値	評価	Is値	評価
学校	中村小学校	管理棟	2	20.6	18.2	88%	0.69	I	0.64	I
	名城小学校	西校舎棟	3	20.6	18.3	88%	1.83	I	1.69	I
	川原小学校	管理棟	2	20.6	13.6	66%	0.89	I	0.77	I
	桜小学校	西校舎棟	3	17.7	15.1	85%	2.09	I	1.92	I
			1	20.6	15.4	74%	0.85	I	0.76	I
		北校舎棟	3	20.6	14.8	71%	2.53	I	2.22	I
	鳴海東部小学校		南校舎棟(北)	4	20.6	18.1	87%	2.37	I	2.18
	南陵小学校	体育館棟	2	21.0	15.6	74%	1.64	I	1.43	I
	豊正中学校	北校舎棟(西)	3	20.6	15.8	76%	1.70	I	1.51	I
	天白養護学校	南校舎棟	1	20.6	15.5	75%	1.39	I	1.25	I
2			20.6	15.5	75%	2.50	I	2.25	I	
管理棟		1	20.6	17.6	85%	2.05	I	1.87	I	
住宅	千種荘	1-B棟	1	23.6	19.5	82%	0.74	I	0.69	I
	あおい荘・上下水道局料金課	住宅棟	2	23.6	20.9	88%	0.34	II-1	0.33	II-1
			13	20.6	15.9	77%	0.96	I	0.90	I
	上飯田南荘	1棟	8	20.6	17.7	85%	0.61	I	0.58	II-1
	大道荘	1-A棟	3	23.6	17.9	75%	0.68	I	0.63	I
	鶴舞荘	1棟	2	23.5	17.7	75%	0.60	I	0.56	II-1
			3	23.5	15.8	67%	0.67	I	0.61	I
			4	23.5	19.5	82%	0.96	I	0.91	I
			5	20.6	15.4	74%	1.51	I	1.41	I
	南新開荘	1棟	7	20.6	12.6	61%	0.61	I	0.53	II-1
			8	20.6	18.0	87%	0.61	I	0.59	II-1
		3棟	8	20.6	17.3	83%	0.75	I	0.70	I
	荒越荘	4棟	1	23.6	21.4	90%	0.98	I	0.95	I
	畑田荘	2-B棟	1	17.7	13.4	75%	0.52	II-1	0.48	II-1
			3	17.7	15.3	86%	0.46	II-1	0.44	II-1
		3棟	4	20.6	16.1	78%	0.57	II-1	0.54	II-1
		4棟	2	20.6	16.0	77%	0.43	II-1	0.40	II-1
			3	20.6	16.6	80%	0.46	II-1	0.43	II-1
			4	20.6	15.8	76%	0.57	II-1	0.54	II-1
			5	20.6	18.0	87%	0.93	I	0.90	I
		6棟	2	20.6	18.1	87%	0.43	II-1	0.41	II-1
	4		20.6	17.4	84%	0.57	II-1	0.55	II-1	
	丸池荘	2棟	6	20.6	16.2	78%	0.44	II-1	0.41	II-1
丸池荘・丸池保育園	3棟	5	23.6	17.2	72%	0.66	I	0.60	I	
		6	23.6	19.2	81%	0.64	I	0.60	I	
宝生荘	4棟	3	20.6	18.3	88%	0.59	II-1	0.57	II-1	
		4	20.6	17.3	83%	0.89	I	0.85	I	
	5棟	2	20.6	16.2	78%	1.10	I	1.02	I	

分類	施設名称	棟	採取階	基準強度	推定圧縮強度	基準強度比	現況Is値		モデル検証結果	
							Is値	評価	Is値	評価
住宅	本地荘	8棟	4	17.7	15.4	87%	0.85	I	0.82	I
			5	17.7	11.3	63%	1.58	I	1.32	I
		9棟	1	17.7	14.2	80%	0.59	II-1	0.56	II-1
			2	17.7	11.6	65%	0.63	I	0.53	II-1
			3	17.7	15.5	87%	0.66	I	0.64	I
			5	17.7	14.6	82%	1.58	I	1.51	I
		20棟	1	20.6	13.4	65%	0.52	II-1	0.47	II-1
			2	20.6	14.6	70%	0.43	II-1	0.39	II-1
			3	20.6	16.4	79%	0.46	II-1	0.43	II-1
			4	20.6	16.3	79%	0.57	II-1	0.54	II-1
		25棟	2	20.6	13.2	64%	0.43	II-1	0.38	II-1
			3	20.6	15.5	75%	0.46	II-1	0.43	II-1
			4	20.6	18.0	87%	0.57	II-1	0.55	II-1
			5	20.6	18.2	88%	0.93	I	0.90	I
		30棟	1	20.6	14.7	71%	0.52	II-1	0.48	II-1
			2	20.6	11.7	56%	0.43	II-1	0.35	II-1
			3	20.6	17.2	83%	0.46	II-1	0.44	II-1
			4	20.6	13.7	66%	0.57	II-1	0.52	II-1
			5	20.6	16.5	80%	0.93	I	0.88	I
		桶狭間荘	11棟	6	20.6	15.6	75%	0.41	II-1	0.38
	森の里荘	2棟	1	20.6	16.0	77%	0.52	II-1	0.48	II-1
			2	20.6	17.9	86%	0.52	II-1	0.49	II-1
			7	20.6	13.8	66%	0.54	II-1	0.48	II-1
			8	20.6	11.6	56%	0.54	II-1	0.42	II-1
			9	20.6	14.1	68%	0.55	II-1	0.49	II-1
			10	20.6	15.4	74%	0.56	II-1	0.49	II-1
		3棟	1	20.6	17.2	83%	0.90	I	0.85	I
			2	20.6	13.4	65%	0.88	I	0.78	I
			3	20.6	15.7	76%	0.86	I	0.79	I
			4	20.6	13.2	64%	0.84	I	0.73	I
			5	20.6	13.8	66%	0.82	I	0.73	I
			6	20.6	11.4	55%	0.82	I	0.62	I
			7	20.6	11.7	56%	0.82	I	0.64	I
			8	20.6	12.2	59%	0.83	I	0.67	I
			9	20.6	10.2	49%	0.85	I	0.59	II-1
			10	20.6	8.7	42%	0.90	I	0.55	II-1
			11	20.6	11.4	55%	1.08	I	0.82	I
	森の里荘・森の里保育園	5棟	3	20.6	17.4	84%	0.48	II-1	0.46	II-1
			4	20.6	16.6	80%	0.34	II-1	0.32	II-1
			5	20.6	16.4	79%	0.35	II-1	0.32	II-1
			6	20.6	16.4	79%	0.43	II-1	0.41	II-1
森の里荘	9-B棟	7	20.6	18.2	88%	0.79	I	0.76	I	