

12 スポーツセンター

施設名	基本情報				改修実績														備考	
					2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)		
千種 スポーツセンター	所在地	千種区星が丘山手1 2 1番地			部位	改修年度														
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 9,799.13㎡ 耐震 ○			防災	2020														
	ＵＤ導入	【多機能トイレ】○ 【ＵＤ対応昇降機】○【段差解消】○			その他	2022														
	合築・併存	—			対策内容	経過年数(主要棟)	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	R改修	
	主要棟情報																			
	棟名称	体育館兼講堂																		
建築年度	1997	耐久性調査	未調査	構造																RC造
東 スポーツセンター	所在地	東区大幸南一丁目1番1 0号			部位	改修年度														
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 10,196.70㎡ 耐震 ○			空調	2023														
	ＵＤ導入	【多機能トイレ】○ 【ＵＤ対応昇降機】○【段差解消】○			対策内容	経過年数(主要棟)	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	R改修	
	合築・併存	東文化小劇場、東図書館、市民ギャラリー矢田、交通局地下鉄車庫管理施設																		
	主要棟情報																			
	棟名称	地域交流棟																		
建築年度	2001	耐久性調査	未調査	構造	SRC造															
北 スポーツセンター	所在地	北区成願寺一丁目6番1 2号			部位	改修年度														
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 9,714.79㎡ 耐震 ○			受変電	2016														
	ＵＤ導入	【多機能トイレ】○ 【ＵＤ対応昇降機】○【段差解消】○			空調	2017														
	合築・併存	—	主要棟情報	防災	2017															
				衛生	2019															
	棟名称	スポーツセンター			その他	2019														
建築年度	1992	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	EV	2021													
枇杷島 スポーツセンター	所在地	西区枇杷島一丁目1番2号			部位	改修年度														
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 9,783.13㎡ 耐震 ○			受変電	2022														
	ＵＤ導入	【多機能トイレ】○ 【ＵＤ対応昇降機】○【段差解消】○			対策内容	経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
	合築・併存	枇杷島荘																		
	主要棟情報																			
	棟名称	住宅棟																		
建築年度	1986	耐久性調査	未調査	構造	SRC造															
中村 スポーツセンター	所在地	中村区中村町字待屋4 3番地の1			部位	改修年度														
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 10,735.89㎡ 耐震 ○			衛生	2017														
	ＵＤ導入	【多機能トイレ】○ 【ＵＤ対応昇降機】○【段差解消】○			空調	2018														
	合築・併存	—	主要棟情報	外壁	2020															
				屋根	2022															
	棟名称	スポーツセンター			その他	2022														
建築年度	1994	耐久性調査	未調査	構造	RC造															
中 スポーツセンター	所在地	中区栄一丁目3 0番1 0号			部位	改修年度														
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 9,919.13㎡ 耐震 ○			外壁	2022														
	ＵＤ導入	【多機能トイレ】○ 【ＵＤ対応昇降機】○【段差解消】○			屋根	2022														
	合築・併存	シティファミリア栄	主要棟情報	空調	2023															
				空調	2023															
	棟名称	スポーツセンター・住宅棟			対策内容	経過年数(主要棟)	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	R改修	
建築年度	2001	耐久性調査	未調査	構造																SRC造
昭和 スポーツセンター	所在地	昭和区吹上二丁目6番1 5号			部位	改修年度														
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 8,733.44㎡ 耐震 ○			衛生	2019														
	ＵＤ導入	【多機能トイレ】○ 【ＵＤ対応昇降機】○【段差解消】○			外壁	2022														
	合築・併存	—	主要棟情報	部分改修																
				機能保全																
	棟名称	スポーツセンター			その他															
建築年度	2001	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	改築等														

施設名	基本情報				改修実績	改修の見通し等															備考
					～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)			
露橋 スポーツセンター	所在地	中川区露橋二丁目14番1号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54		
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	9,672.30㎡	耐震	○	2021	R改修						調査							
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				2022	M改修							設計							
	合築・併存	—				2023	部分改修								R改修						
						2023	機能保全								R改修						
	主要棟情報						その他														
	棟名称	スポーツセンター					改築等														
	建築年度	1981	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造															
稲永 スポーツセンター	所在地	港区野跡五丁目1番10号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	9,792.91㎡	耐震	○	2015	R改修	R改修												
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				2017	M改修														
	合築・併存	野島観察館、港サッカー場、稲永ビシターセンター				2019	部分改修														
						2020	機能保全														
	主要棟情報					2020	その他														
	棟名称	スポーツセンター					改築等														
	建築年度	1989	耐久性調査	40年程度以上	構造	SRC造															
守山 スポーツセンター	所在地	守山区電泉寺二丁目112番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	10,386.13㎡	耐震	○	2019	R改修													
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○					M改修														
	合築・併存	—					部分改修														
							機能保全														
	主要棟情報						その他														
	棟名称	スポーツセンター棟					改築等														
	建築年度	2010	耐久性調査	未調査	構造	SRC造															
緑 スポーツセンター	所在地	緑区相原郷一丁目2901番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	10,884.83㎡	耐震	○	2017	R改修						調査	設計	R改修	R改修				
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				2017	M改修														
	合築・併存	—				2018	部分改修														
						2020	機能保全														
	主要棟情報					2020	その他														
	棟名称	スポーツセンター				2020	改築等														
	建築年度	1992	耐久性調査	未調査	構造	RC造															
名東 スポーツセンター	所在地	名東区猪高町大字高針字勢子坊307-12			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	14,312.88㎡	耐震	○	2019	R改修													
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				2022	M改修														
	合築・併存	—					部分改修														
							機能保全														
	主要棟情報						その他														
	棟名称	スポーツセンター					改築等														
	建築年度	1996	耐久性調査	未調査	構造	SRC造															
天白 スポーツセンター	所在地	天白区桶田三丁目1502番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	9,861.76㎡	耐震	○	2017	R改修						調査	設計	R改修	R改修				
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				2018	M改修														
	合築・併存	—				2018	部分改修														
						2020	機能保全														
	主要棟情報					2020	その他														
	棟名称	体育館				2020	改築等														
	建築年度	1990	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	2021	改築等													
名古屋金城ふ頭アリーナ	所在地	港区金城ふ頭2丁目7番			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	10,780.95㎡	耐震	未調査	2017	R改修													
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—					M改修	M改修													
	合築・併存	—					部分改修														
							機能保全														
	主要棟情報						その他														
	棟名称	体育館					改築等														
	建築年度	2008	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造															
障害者 スポーツセンター	所在地	名東区勢子坊二丁目1501番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55		
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	4,480.53㎡	耐震	○	2017	R改修													
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				2019	M改修														
	合築・併存	厚生院（特別養護老人ホーム）、名古屋市立大学医学部附属みらい 光生病院、救護施設、				2020	部分改修														
						2020	機能保全														
	主要棟情報					2021	その他														
	棟名称	障害者スポーツセンター				2022	設計	設計													
	建築年度	1980	耐久性調査	未調査	構造	RC造	2023	改築等													