

13 ブール

施設名	基本情報				改修実績														備考	
					～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	改修の見通し等 2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)		
香流橋 ブル	所在地	千種区香流橋一丁目2番35号			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	1,924.51㎡	耐震	○	対策内容	R改修	調査	設計	M改修	M改修	M改修							
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○			M改修															
	合築・併存	香流橋地域センター、清風荘、デイサービスセンター香流橋			部分改修															
		主要棟情報			機能保全															
	棟名称	ブル・地域センター			その他															
建築年度	1998	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等														
富田北 ブル	所在地	中川区古津四丁目3201			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	2,268.12㎡	耐震	○	対策内容	R改修	設計	機能保全										
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○			M改修															
	合築・併存	富田北地域センター			部分改修															
		主要棟情報			機能保全															
	棟名称	ブル・地域センター			その他															
建築年度	1989	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等														
南陽 ブル	所在地	港区藤前四丁目701			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51		
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	2,812.44㎡	耐震	○	対策内容	R改修	設計	機能保全 トイレ改修 下水道接続	調査	設計	R改修							
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○			M改修															
	合築・併存	―			部分改修															
		主要棟情報			機能保全															
	棟名称	管理棟			その他															
建築年度	1984	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等			温水供給管撤去工事	温水供給管撤去工事										
鳴海 ブル	所在地	緑区浦里一丁目66番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64		
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	1,419.38㎡	耐震	○	対策内容	R改修	設計	設計	改修工事	改修工事								
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】＊ 【段差解消】○			M改修															
	合築・併存	浦里コミュニティセンター			部分改修															
		主要棟情報			機能保全															
	棟名称	温水ブル家屋			その他															
建築年度	1971	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造	改築等														
楠 ブル	所在地	北区若鶴町126番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54		あり方を検討
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	300.00㎡	耐震	○	対策内容	R改修	設計											
	UD導入	【多機能トイレ】― 【UD対応昇降機】＊ 【段差解消】―			M改修															
	合築・併存	楠コミュニティセンター			部分改修															
		主要棟情報			機能保全															
	棟名称	事務室棟			その他															
建築年度	1981	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等														
山田 ブル	所在地	西区五才美町236番地の1			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		あり方を検討
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	200.00㎡	耐震	○	対策内容	R改修	設計											
	UD導入	【多機能トイレ】― 【UD対応昇降機】＊ 【段差解消】―			M改修															
	合築・併存	―			部分改修															
		主要棟情報			機能保全															
	棟名称	管理棟			その他															
建築年度	1983	耐久性調査	―	構造	S造	改築等														
熱田 ブル	所在地	熱田区六野二丁目5番2号			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66		あり方を検討
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	153.90㎡	耐震	○	対策内容	R改修	設計											
	UD導入	【多機能トイレ】― 【UD対応昇降機】＊ 【段差解消】―			M改修															
	合築・併存	熱田土木事務所			部分改修															
		主要棟情報			機能保全															
	棟名称	事務室棟			その他															
建築年度	1969	耐久性調査	―	構造	W造	改築等														

[illegible]