

18 名古屋城

施設名	基本情報	改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等													備考
			2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)	
名古屋城 西南隅櫓	所在地 中区本丸1番1号	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	・国指定文化財 ・改修時期について は検討中
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 416.49㎡ 耐震 ー	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	
	UD導入 【多機能トイレ】 ー 【UD対応昇降機】 ー 【段差解消】 ー															
	合築・併存 ー															
	主要棟情報															
棟名称 西南隅櫓 建築年度 1612 耐久性調査 ー 構造 W造																
名古屋城 東南隅櫓	所在地 中区本丸1番1号	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	・国指定文化財 ・改修時期について は検討中
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 416.52㎡ 耐震 ー	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	
	UD導入 【多機能トイレ】 ー 【UD対応昇降機】 ー 【段差解消】 ー															
	合築・併存 ー															
	主要棟情報															
棟名称 東南隅櫓 建築年度 1612 耐久性調査 ー 構造 W造																
名古屋城 西北隅櫓	所在地 中区本丸1番1号	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	・国指定文化財 ・改修時期について は検討中
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 461.75㎡ 耐震 ー	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	
	UD導入 【多機能トイレ】 ー 【UD対応昇降機】 ー 【段差解消】 ー															
	合築・併存 ー															
	主要棟情報															
棟名称 西北隅櫓 建築年度 1619 耐久性調査 ー 構造 W造																
名古屋城 大天守閣	所在地 中区本丸1番1号	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	・木造復元事業を実施中
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 5,431.73㎡ 耐震 要対策	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	
	UD導入 【多機能トイレ】 ー 【UD対応昇降機】 ー 【段差解消】 ー															
	合築・併存 ー															
	主要棟情報															
棟名称 大天守閣 建築年度 1959 耐久性調査 ー 構造 SRC造																
名古屋城 小天守閣	所在地 中区本丸1番1号	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	・木造復元事業を実施中
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 1,347.71㎡ 耐震 要対策	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	
	UD導入 【多機能トイレ】 ー 【UD対応昇降機】 ー 【段差解消】 ー															
	合築・併存 ー															
	主要棟情報															
棟名称 小天守閣 建築年度 1959 耐久性調査 ー 構造 SRC造																
名古屋城 本丸御殿	所在地 中区本丸1番1号	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 3,103.13㎡ 耐震 ○	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	
	UD導入 【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 * 【段差解消】 ○															
	合築・併存 ー															
	主要棟情報															
棟名称 本丸御殿 建築年度 2017 耐久性調査 ー 構造 W造																
名古屋城 西の丸御蔵城宝館	所在地 中区本丸1番1号	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	M改修
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 855.06㎡ 耐震 ○	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	
	UD導入 【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 * 【段差解消】 ○															
	合築・併存 ー															
	主要棟情報															
棟名称 収蔵展示施設 建築年度 2018 耐久性調査 未調査 構造 RC造																

