

18 名古屋城

施設名	基本情報				改修実績 ～2022（R4）	改修の見通し等											2033～2042 （R15～R24）		2043～2050 （R25～R32）		備考
名古屋城 西南隅櫓	所在地 中区本丸1番1号				改修年度	経過年数(主要棟)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	維持保存	維持保存	国指定文化財		
	所管部署 観光文化交流局		延床面積 416.49㎡	耐震			—	維持保存	→	→	→	→	→	→	→	→					
	U D 導入 【多機能トイレ】		—	【U D 対応昇降機】			—	【段差解消】	—												
	合築・併存		—																		
	主要棟情報																				
	棟名称 西南隅櫓		建築年度 1612				耐久性調査	—	構造	W造											
名古屋城 東南隅櫓	所在地 中区本丸1番1号				部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	維持保存	維持保存	・国指定文化財 ・改修時期については検討中		
	所管部署 観光文化交流局		延床面積 416.52㎡	耐震			—	維持保存	→	→	→	→	→	→	→	→					
	U D 導入 【多機能トイレ】		—	【U D 対応昇降機】			—	【段差解消】	—												
	合築・併存		—																		
	主要棟情報																				
	棟名称 東南隅櫓		建築年度 1612				耐久性調査	—	構造	W造											
名古屋城 西北隅櫓	所在地 中区本丸1番1号				部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	維持保存	維持保存	・国指定文化財 ・改修時期については検討中		
	所管部署 観光文化交流局		延床面積 461.75㎡	耐震			—	維持保存	→	→	→	→	→	→	→	→					
	U D 導入 【多機能トイレ】		—	【U D 対応昇降機】			—	【段差解消】	—												
	合築・併存		—																		
	主要棟情報																				
	棟名称 西北隅櫓		建築年度 1619				耐久性調査	—	構造	W造											
名古屋城 大天守閣	所在地 中区本丸1番1号				部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73					
	所管部署 観光文化交流局		延床面積 5,431.73㎡	耐震			要対策	改築検討	→	→	→	→	→	→	→	→					
	U D 導入 【多機能トイレ】		—	【U D 対応昇降機】			—	【段差解消】	—												
	合築・併存		—																		
	主要棟情報																				
	棟名称 大天守閣		建築年度 1959				耐久性調査	—	構造	SRC造											
名古屋城 小天守閣	所在地 中区本丸1番1号				部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73					
	所管部署 観光文化交流局		延床面積 1,347.71㎡	耐震			要対策	改築検討	→	→	→	→	→	→	→	→					
	U D 導入 【多機能トイレ】		—	【U D 対応昇降機】			—	【段差解消】	—												
	合築・併存		—																		
	主要棟情報																				
	棟名称 小天守閣		建築年度 1959				耐久性調査	—	構造	SRC造											
名古屋城 本丸御殿	所在地 中区本丸1番1号				部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	維持保存	維持保存			
	所管部署 観光文化交流局		延床面積 3,103.13㎡	耐震			○	維持保存	→	→	→	→	→	→	→	→					
	U D 導入 【多機能トイレ】		○	【U D 対応昇降機】			*	【段差解消】	○												
	合築・併存		—																		
	主要棟情報																				
	棟名称 本丸御殿		建築年度 2017				耐久性調査	—	構造	W造											
名古屋城 収蔵展示施設	所在地 中区本丸1番1号				部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	M改修検討				
	所管部署 観光文化交流局		延床面積 855.06㎡	耐震			○	維持保存													
	U D 導入 【多機能トイレ】		○	【U D 対応昇降機】			*	【段差解消】	○												
	合築・併存		—																		
	主要棟情報																				
	棟名称 収蔵展示施設		建築年度 2018				耐久性調査	未調査	構造	RC造											

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績 ～ 2022 (R4)	改 修 の 見 通 し 等												備 考	
						2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033～2042 (R15～R24)	2043～2050 (R25～R32)		
名古屋城 その他	所 在 地 中区本丸1番1号				部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	維持保存	維持保存	
	所 管 部 署	観光文化交流局	延 床 面 積	3,503.81㎡		耐 震 未調査	対 策 内 容	維持保存	→	→	→	→	→	→	→	→	→	維持保存	維持保存
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																	
	合築・併存	—																	
	主 要 棟 情 報																		
	棟 名 称 事務所（総合事務所棟）																		
	建築年度	1970	耐久性調査	—	構 造	SRC造													