

19 観光施設

施設名	基本情報	改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等													備考	
			2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)		
揚輝荘（北園）	所在地 千種区法王町2丁目5番地の21	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106		・市指定文化財
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 716.52㎡ 耐震 未調査	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	維持保存	設計	設計	工事	維持保存	維持保存									
	UD導入 【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—																
	合築・併存 —																
	主要棟情報																
棟名称 伴華楼 建築年度 1929 耐久性調査 — 構造 W造																	
揚輝荘（南園）	所在地 千種区法王町2丁目5番地の17	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98		・市指定文化財 ・基本構想の修正を踏まえ、改修内容等を決定
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 1,136.40㎡ 耐震 ○	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	
	UD導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—																
	合築・併存 —																
	主要棟情報																
棟名称 聴松閣 建築年度 1937 耐久性調査 — 構造 W造																	
文化のみち 榎木館	所在地 東区榎木町2丁目18番地	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109		市指定文化財
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 616.99㎡ 耐震 ○	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	
	UD導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—																
	合築・併存 —																
	主要棟情報																
棟名称 主屋 建築年度 1926 耐久性調査 — 構造 W造																	
文化のみち 二葉館 (旧川上貞奴邸)	所在地 東区榎木町3丁目23番地	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		国登録有形文化財
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 699.99㎡ 耐震 ○	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	
	UD導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																
	合築・併存 —																
	主要棟情報																
棟名称 本館 建築年度 2004 耐久性調査 — 構造 W造																	
伊藤家住宅	所在地 西区那古野一丁目3613番	部位 改修年度	経過年数(主要棟)														・市指定文化財 ・2022・23年度整備基本計画策定 ・2024年度以降設計・整備（耐震補強含む）実施予定
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 639.21㎡ 耐震 要対策	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	設計	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	維持保存	
	UD導入 【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—																
	合築・併存 —																
	主要棟情報																
棟名称 主屋 建築年度 18世紀後期 耐久性調査 — 構造 W造																	
岡家住宅	所在地 緑区有松809番1、810番1、821番2、822番	部位 改修年度	経過年数(主要棟)														・市指定文化財 ・2022・23年度保存活用計画策定 ・2024・25年度整備基本計画策定予定 ・2026年度以降設計・整備（耐震補強含む）実施予定
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 711.44㎡ 耐震 未調査	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	設計	工事	工事	工事	工事	工事	工事	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	
	UD導入 【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—																
	合築・併存 —																
	主要棟情報																
棟名称 主屋 建築年度 江戸時代末期 耐久性調査 — 構造 W造																	
徳川園	所在地 東区徳川町1001番地	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	R改修	
	所管部署 緑政土木局 延床面積 3,503.50㎡ 耐震 未調査	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	維持保存	設計	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	
	UD導入 【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																
	合築・併存 蓬左文庫																
	主要棟情報																
棟名称 蘇山荘 建築年度 1968 耐久性調査 — 構造 W造																	

施設名	基本情報				改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等													備考		
						2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)			
白鳥庭園	所在地	熱田区熱田西町2番5号			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46			
	所管部署	緑政土木局	延床面積	583.25㎡		耐震	未調査	R改修													
	UD導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】* 【段差解消】○				対策内容	機能保全														
	合築・併存	—				その他															
	主要棟情報					改築等															
棟名称 庭園本館																					
建築年度 1989				耐久性調査	—	構造	W造														
名古屋城木造天守閣 階段体験館	所在地	中区三の丸一丁目2番6号			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	・現時点では、施設の 供用期間が定まっ ておらず、改修の方 向性は未定		
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	209.00㎡		耐震	○	R改修													
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○				対策内容	部分改修														
	合築・併存	—				機能保全															
	主要棟情報					その他															
棟名称 木造天守閣階段体験館																					
建築年度 2019				耐久性調査	—	構造	S造														
オアシス21 iセンター	所在地	東区東桜一丁目11番1号			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	オアシス21の管理者 である栄公園振興株 式会社及び住宅都市 局と調整の上、改修 内容等を随時検討		
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	110.04㎡		耐震	○	R改修													
	UD導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】* 【段差解消】—				対策内容	部分改修														
	合築・併存	栄バスターミナル(オアシス21)、商業施設				機能保全															
	主要棟情報					その他															
棟名称 オアシス21iセンター																					
建築年度 2002				耐久性調査	未調査	構造	SRC造														
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	M改修 施設の利用状況に 応じて検討		
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	R改修													
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—				対策内容	部分改修														
	合築・併存	駐車場・駐輪場				機能保全															
	主要棟情報					その他															
棟名称 駐車場・駐輪場																					
建築年度 2006				耐久性調査	未調査	構造	RC造														