

24 展示場

施設名	基本情報				改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等												備考			
						2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)		2036～2050 (R18～R32)		
中小企業振興会館 会館棟	所在地	千種区吹上二丁目6番3号	部位	改修年度	経過年数(主要棟)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	M改修	アジア競技大会会場		
	所管部署	経済局	延床面積	11,169.98㎡	耐震	○	受変電	2014	R改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○					受変電	2015	M改修												
	合築・併存	—					その他	2019	部分改修	基本構想	基本計画	調査	設計	設計	設計	R改修	R改修			R改修	
	主要棟情報						空調	2019	機能保全	設計											
	棟名称	会館棟					空調	2020	冷温水発生機改修	機能保全											
建築年度	1983	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	防災	2023	冷温水発生機改修	機能保全												
						その他	2023	冷温水発生機改修	機能保全												
中小企業振興会館 大展示場棟 (吹上ホール)	所在地	千種区吹上二丁目6番3号	部位	改修年度	経過年数(主要棟)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	M改修	アジア競技大会会場		
	所管部署	経済局	延床面積	8,000.20㎡	耐震	○	屋根	1990	R改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—					外壁	1996	M改修												
	合築・併存	—					外壁	1997	部分改修	基本構想	基本計画	調査	設計	設計	設計	R改修	R改修			R改修	
	主要棟情報						外壁	1998	機能保全												
	棟名称	大展示場棟 (吹上ホール)					屋根	2003	冷温水発生機改修	機能保全											
建築年度	1983	耐久性調査	未調査	構造	RC造	空調	2008	冷温水発生機改修	機能保全												
						空調	2020	冷温水発生機改修	機能保全												
中小企業振興会館 ファッション展示場棟	所在地	千種区吹上二丁目6番3号	部位	改修年度	経過年数(主要棟)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	M改修	アジア競技大会会場		
	所管部署	経済局	延床面積	5,068.15㎡	耐震	○	空調	1991	R改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—					外壁	1996	M改修												
	合築・併存	—					外壁	1998	部分改修	基本構想	基本計画	調査	設計	設計	設計	R改修	R改修			R改修	
	主要棟情報						屋根	2006	機能保全	トイレ改修	空調機改修	空調機改修									
	棟名称	ファッション展示場棟					EV	2015	機能保全	機能保全											
建築年度	1983	耐久性調査	未調査	構造	RC造	屋根	2018	機能保全	機能保全												
						その他	2022	機能保全	機能保全												
						その他	2018	機能保全	機能保全												
						改築等		機能保全	機能保全												
中小企業振興会館 その他	所在地	千種区吹上二丁目6番3号	部位	改修年度	経過年数(主要棟)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	M改修	アジア競技大会会場		
	所管部署	経済局	延床面積	311.56㎡	耐震	○	R改修														
	U D 導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—					M改修														
	合築・併存	—					部分改修														
	主要棟情報						機能保全														
	棟名称	階段室 (A)					その他														
建築年度	1983	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等															
国際展示場 第1展示館	所在地	港区金城ふ頭3丁目2番1の1部、2番の4	部位	改修年度	経過年数(主要棟)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		アジア競技大会会場		
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	40,716.66㎡	耐震	○	R改修														
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○					M改修														
	合築・併存	—					部分改修														
	主要棟情報						機能保全														
	棟名称	第1展示館					その他														
建築年度	2022	耐久性調査	—	構造	S造	改築等															
国際展示場 コンベンションセンター	所在地	港区金城ふ頭二丁目7番1	部位	改修年度	経過年数(主要棟)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	10,050.75㎡	耐震	○	R改修														
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○					M改修														
	合築・併存	—					部分改修														
	主要棟情報						機能保全														
	棟名称	コンベンションセンター					その他														
建築年度	2022	耐久性調査	—	構造	S造	改築等															
国際展示場 第2展示館	所在地	港区金城ふ頭二丁目2番地	部位	改修年度	経過年数(主要棟)	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		2029年度 新第2展示館 供用開始予定		
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	8,299.47㎡	耐震	○	消防	2014	R改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】* 【段差解消】○					屋根	2021	M改修												
	合築・併存	—							部分改修												
	主要棟情報						機能保全														
	棟名称	第2展示館					その他														
建築年度	1987	耐久性調査	—	構造	S造	改築等			改築	改築	改築	改築	改築	改築							

施設名	基本情報				改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等												備考			
						2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)		2036～2050 (R18～R32)		
国際展示場 第3展示館	所在地	港区金城ふ頭二丁目2番地			部位 改修年度 —	経過年数(主要棟) 31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		備考 ・R改修検討 ・改修時期等については基本計画を策定した上で決定		
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	22,203.87㎡																耐震	○
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】* 【段差解消】○																			
	合築・併存	—																			
	主要棟情報																				
棟名称	第3展示館			対策内容 R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等																	
建築年度	1993	耐久性調査	未調査		構造	SRC造															
主要棟情報																					
棟名称	交流センター																				
建築年度	1993	耐久性調査	—		構造	S造															
国際展示場 交流センター	所在地	港区金城ふ頭二丁目2番地			部位 改修年度 消防 2022	経過年数(主要棟) 31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		備考 ・改築検討 ・改修時期等については基本計画を策定した上で決定		
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	13,564.51㎡																耐震	○
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																			
	合築・併存	—																			
	主要棟情報																				
棟名称	交流センター			対策内容 R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等																	
建築年度	1993	耐久性調査	—		構造	S造															
主要棟情報																					
棟名称	駐車場棟																				
建築年度	1993	耐久性調査	—		構造	S造															
国際展示場 立体駐車場	所在地	港区金城ふ頭二丁目2番地			部位 改修年度 —	経過年数(主要棟) 31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		備考 ・R改修等検討 ・改修時期等については基本計画を策定した上で決定		
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	26,853.84㎡																耐震	○
	UD導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																			
	合築・併存	—																			
	主要棟情報																				
棟名称	駐車場棟			対策内容 R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等																	
建築年度	1993	耐久性調査	—		構造	S造															
主要棟情報																					
棟名称	イベント館																				
建築年度	1987	耐久性調査	—		構造	SRC造															
国際展示場 イベント館	所在地	港区金城ふ頭二丁目2番地			部位 改修年度 空調 2014 外壁 2014 空調 2017 屋根 2018 受変電 2020	経過年数(主要棟) 37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		備考 ・改修時期等については基本計画を策定した上で決定		
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	4,869.01㎡																耐震	○
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																			
	合築・併存	—																			
	主要棟情報																				
棟名称	イベント館			対策内容 R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等																	
建築年度	1987	耐久性調査	—		構造	SRC造															
主要棟情報																					
棟名称	イベント館																				
建築年度	1987	耐久性調査	—		構造	SRC造															