

26 路外駐車場等

施設名	基本情報	改修実績	改修の見通し等													備考		
		改修年度 ～2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033～2042 (R15～R24)	2043～2050 (R25～R32)				
大須 駐車場	所在地 中区大須三丁目14番12号	改修年度 ～2022 (R4)	経過年数(主要棟)	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	部分改修検討	部分改修検討	老朽化した設備を 順次改修		
	所管部署 住宅都市局 延床面積 8,159.56㎡ 耐震 ○	外壁 2016		部分改修検討 設計 シャッター改修	→	→	→	→	→	→	→	→	部分改修検討				部分改修検討	
	UD導入 【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○	受変電 2020			消防設備改修検討	→	→	→	→	→	→	→						
	合築・併存 —	空調 2020																
	主要棟情報	消防 2022																
	棟名称 駐車場																	
	建築年度 1985 耐久性調査 未調査 構造 SRC造						R改時期											
久屋 駐車場	所在地 中区栄三丁目5番12号先	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	部分改修検討	部分改修検討	老朽化した設備を 順次改修		
	所管部署 住宅都市局 延床面積 21,364.74㎡ 耐震 ○	空調 2019		部分改修検討 設計 →	→	→	→	→	→	→	→	→	部分改修検討				部分改修検討	
	UD導入 【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 ○	防災 2020			受変電設備改修	換気設備改修検討	→	→	→	→	→	→						
	合築・併存 —	消防 2021																
	主要棟情報	空調 2022																
	棟名称 地下駐車場																	
	建築年度 1966 耐久性調査 — 構造 RC造																	
古沢公園 駐車場	所在地 中区金山一丁目3番1号	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	部分改修検討	部分改修検討	老朽化した設備を 順次改修		
	所管部署 住宅都市局 延床面積 8,859.25㎡ 耐震 ○	防災 2018		消防設備改修	部分改修検討 シャッター改修	→	→	→	→	→	→	→	→				部分改修検討	部分改修検討
	UD導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —					→	→	→	→	→	→	→						
	合築・併存 —																	
	主要棟情報																	
	棟名称 地下駐車場																	
	建築年度 1972 耐久性調査 — 構造 RC造																	
金城ふ頭 駐車場	所在地 港区金城ふ頭二丁目7-2	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	M改修検討	部分改修検討			
	所管部署 住宅都市局 延床面積 143,877.88㎡ 耐震 ○	その他 2022		精算機改修	→	→	→	→	→	→	→	→	→					
	UD導入 【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○																	
	合築・併存 —																	
	主要棟情報																	
	棟名称 駐車場																	
	建築年度 2017 耐久性調査 — 構造 S造																	
名城公園 地下駐車場	所在地 中区三の丸一丁目地内	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	部分改修検討				
	所管部署 緑政土木局 延床面積 6,743.00㎡ 耐震 ○	その他 2023		シャッター改修	設計	中央監視装置改修検討	設計検討 設計検討 設計検討 部分改修検討	昇降機改修検討 非常用発電設備改修検討 空調設備改修検討	→	→	→	→	→				→	
	UD導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○																	
	合築・併存 —																	
	主要棟情報																	
	棟名称 駐車場																	
	建築年度 1999 耐久性調査 — 構造 RC造																	