

28 学校その他

施設名	基本情報	改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等													備考									
			2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)										
教育センター	所在地 熱田区神宮三丁目6番14号	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	設計	機能保全	機能保全	改築						
	所管部署 教育委員会		延床面積 10,870.04㎡	耐震 ○	R改修	M改修	部分改修	機能保全	その他	改築等															
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○		合築・併存 —	主要棟情報	棟名称 本館	建築年度 1981	耐久性調査 20年程度以上	構造 SRC造																	
	棟名称 本館		建築年度 1981	耐久性調査 20年程度以上	構造 SRC造																				
教育館 (教育センター分館)	所在地 東区泉一丁目1番4号	部位 改修年度 空調 2021	経過年数(主要棟)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	R改修	M改修	部分改修	機能保全	その他	改築等				
	所管部署 教育委員会		延床面積 6,019.47㎡	耐震 ○	R改修	M改修	部分改修	機能保全	その他	改築等															
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○		合築・併存 —	主要棟情報	棟名称 教育館	建築年度 2019	耐久性調査 —	構造 S造																	
	棟名称 教育館		建築年度 2019	耐久性調査 —	構造 S造																				
教育支援センター 大曽根サテライト	所在地 北区平安二丁目21番61号	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	R改修	M改修	部分改修	機能保全	その他	改築等				
	所管部署 教育委員会		延床面積 1,115.32㎡	耐震 ○	R改修	M改修	部分改修	機能保全	その他	改築等															
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—		合築・併存 0	主要棟情報	棟名称 管理・保育棟	建築年度 1967	耐久性調査 20年程度以上	構造 RC造																	
	棟名称 管理・保育棟		建築年度 1967	耐久性調査 20年程度以上	構造 RC造																				
教育支援センター	所在地 西区城西三丁目20番30号	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	調査	設計	R改修	部分改修	機能保全	その他	改築等			
	所管部署 教育委員会		延床面積 3,069.09㎡	耐震 ○	R改修	M改修	部分改修	機能保全	その他	改築等															
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—		合築・併存 —	主要棟情報	棟名称 本館	建築年度 1991	耐久性調査 未調査	構造 RC造																	
	棟名称 本館		建築年度 1991	耐久性調査 未調査	構造 RC造																				
教育支援センター 笠寺サテライト (子ども支援部)	所在地 南区東又兵衛町5丁目1番地の10	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	R改修	部分改修	機能保全	その他	改築等					
	所管部署 教育委員会		延床面積 118.44㎡	耐震 ○	R改修	M改修	部分改修	機能保全	その他	改築等															
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○		合築・併存 南生涯学習センター	主要棟情報	棟名称 管理棟	建築年度 1982	耐久性調査 未調査	構造 SRC造																	
	棟名称 管理棟		建築年度 1982	耐久性調査 未調査	構造 SRC造																				
教育支援センター 笠寺サテライト (教育相談部)	所在地 南区東又兵衛町5丁目1番地の16	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	EV 2016	外壁 2017	外壁 2022	R改修	M改修	部分改修	機能保全	その他	改築等	
	所管部署 教育委員会		延床面積 99.17㎡	耐震 ○	R改修	M改修	部分改修	機能保全	その他	改築等															
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○		合築・併存 日本ガイシホール、日本ガイシアリーナ、日本ガイシスポーツプラザ弓道場、スポーツ振興会館	主要棟情報	棟名称 本館棟	建築年度 1993	耐久性調査 —	構造 S造																	
	棟名称 本館棟		建築年度 1993	耐久性調査 —	構造 S造																				
教育支援センター 鶴舞サテライト	所在地 中区千代田五丁目18-24	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	屋根 2011	外壁 2016	屋根 2016	衛生 2017	R改修	M改修	部分改修	機能保全	その他	改築等
	所管部署 教育委員会		延床面積 3,090.58㎡	耐震 ○	R改修	M改修	部分改修	機能保全	その他	改築等															
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○		合築・併存 松ヶ枝住宅	主要棟情報	棟名称 サテライト・住宅棟	建築年度 1975	耐久性調査 —	構造 SRC造																	
	棟名称 サテライト・住宅棟		建築年度 1975	耐久性調査 —	構造 SRC造																				

施設名	基本情報	改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等														備考
			2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)		
稲武 野外教育センター	所在地 愛知県豊田市稲武町丹山1番地の19	部位 改修年度 屋根 2019	経過年数(主要棟) 19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		あり方を検討	
	所管部署 教育委員会 延床面積 9,291.82㎡ 耐震 ○	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	設計	機能保全	機能保全	基本計画	設計	R改修	R改修								
	UD導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																
	合築・併存 —																
	主要棟情報																
棟名称 第一本館 建築年度 2005 耐久性調査 未調査 構造 RC造																	
中津川 野外教育センター	所在地 岐阜県中津川市苗木4827	部位 改修年度 外壁 2021	経過年数(主要棟) 46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57		あり方を検討	
	所管部署 教育委員会 延床面積 9,335.08㎡ 耐震 ○	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	機能保全	設計	機能保全	基本計画	設計	R改修	R改修								
	UD導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																
	合築・併存 —																
	主要棟情報																
棟名称 第二本館 管理棟 建築年度 1978 耐久性調査 — 構造 RC造																	
野外学習センター	所在地 愛知県豊田市高永町ヨシカタイラ15番地	部位 改修年度	経過年数(主要棟) 35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		あり方を検討	
	所管部署 教育委員会 延床面積 7,042.80㎡ 耐震 ○	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	設計	機能保全	基本構想	設計	R改修	R改修									
	UD導入 【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—																
	合築・併存 —																
	主要棟情報																
棟名称 管理棟 建築年度 1989 耐久性調査 未調査 構造 RC造																	
平田 学校体育センター	所在地 西區山木二丁目167番地	部位 改修年度	経過年数(主要棟) 32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43			
	所管部署 教育委員会 延床面積 1,779.37㎡ 耐震 ○	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等															
	UD導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																
	合築・併存 —																
	主要棟情報																
棟名称 体育館兼講堂 建築年度 1992 耐久性調査 — 構造 S造																	
中川 学校体育センター	所在地 中川区下之色町字松蔭一丁目45番地の1	部位 改修年度	経過年数(主要棟) 30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
	所管部署 教育委員会 延床面積 1,847.32㎡ 耐震 ○	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等															
	UD導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】* 【段差解消】○																
	合築・併存 —																
	主要棟情報																
棟名称 体育館棟 建築年度 1994 耐久性調査 — 構造 S造																	
天白 学校体育センター	所在地 天白区菅田一丁目501番地	部位 改修年度 外壁 2015 消防 2022	経過年数(主要棟) 32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		R9愛知県特別支援学校新設予定(土地については無償貸与、建物については無償譲渡) R7～工事のため天白学校体育センターはR7.3.31閉館	
	所管部署 教育委員会 延床面積 1,842.33㎡ 耐震 ○	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	R7.4.1閉館 R7.4.1閉館														
	UD導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																
	合築・併存 —																
	主要棟情報																
棟名称 体育館 建築年度 1992 耐久性調査 — 構造 S造																	