

33 福祉会館

施設名	基本情報	改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等													備考
			2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)	
都福祉会館	所在地 千種区豊年1丁目5番9号	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	R改修課題検討中
	所管部署 健康福祉局 延床面積 690.50㎡ 耐震 ○	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改修等	設計	機能保全												
	U D 導入 【多機能トイレ】 ○ 【U D 対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○															
	合築・併存 内山保育園															
	主要棟情報															
棟名称 園舎・福祉会館 建築年度 1965 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造																
高岳福祉会館	所在地 東区泉二丁目2番5号	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	R改修 M改修
	所管部署 健康福祉局 延床面積 701.02㎡ 耐震 ○	設計	機能保全													
	U D 導入 【多機能トイレ】 ○ 【U D 対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○															
	合築・併存 高岳児童館、東区在宅サービスセンター															
	主要棟情報															
棟名称 児童館・福祉会館・在宅サービスセンター 建築年度 2006 耐久性調査 未調査 構造 RC造																
上飯田福祉会館	所在地 北区上飯田南町1丁目4番地の4	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	M改修
	所管部署 健康福祉局 延床面積 772.61㎡ 耐震 ○	設計	機能保全													
	U D 導入 【多機能トイレ】 ○ 【U D 対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○															
	合築・併存 上飯田児童館															
	主要棟情報															
棟名称 上飯田児童館・福祉会館 建築年度 1971 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造																
天神山福祉会館	所在地 西区花の木三丁目1番12号	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	改修
	所管部署 健康福祉局 延床面積 703.09㎡ 耐震 ○	設計	調査	調査	設計	R改修	R改修									
	U D 導入 【多機能トイレ】 ○ 【U D 対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○															
	合築・併存 ー															
	主要棟情報															
棟名称 天神山福祉会館 建築年度 1970 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造																
名楽福祉会館	所在地 中村区名楽町4丁目7番地の18	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	R改修
	所管部署 健康福祉局 延床面積 1,030.22㎡ 耐震 ○	設計	機能保全	機能保全												
	U D 導入 【多機能トイレ】 ○ 【U D 対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○															
	合築・併存 名楽福祉会館、中村区在宅サービスセンター、なごやかハウス名楽、ケアハウス、障害者高齢者権利擁護センター															
	主要棟情報															
棟名称 名楽福祉会館 建築年度 2000 耐久性調査 未調査 構造 RC造																
前津福祉会館	所在地 中区大須四丁目1番15号	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	横小学校・中生産学習センター・前津児童館との複合化 2029年度 供用開始予定
	所管部署 健康福祉局 延床面積 607.90㎡ 耐震 ○	設計	調査	改修	改修	改修	改修									
	U D 導入 【多機能トイレ】 ○ 【U D 対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○															
	合築・併存 前津児童館															
	主要棟情報															
棟名称 前津福祉会館・児童館 建築年度 1971 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造																
昭和福祉会館	所在地 昭和区御器所通1丁目6番地の1	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	M改修
	所管部署 健康福祉局 延床面積 735.82㎡ 耐震 ○	設計	調査	改修	改修	改修	改修									
	U D 導入 【多機能トイレ】 ○ 【U D 対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○															
	合築・併存 ー															
	主要棟情報															
棟名称 昭和福祉会館 建築年度 2022 耐久性調査 未調査 構造 RC造																

施設名	基本情報	改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等														備考		
			2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)				
瑞穂 福祉会館	所在地 瑞穂区秋山町1丁目2番地	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	R改修 M改修			
	所管部署 健康福祉局 延床面積 618.43㎡ 耐震 ○	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	機能保全																
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】* 【段差解消】○																		
	合築・併存 瑞穂児童館																		
	主要棟情報																		
棟名称 瑞穂福祉会館・児童館	建築年度 2008 耐久性調査 未調査 構造 RC造																		
熱田 福祉会館	所在地 熱田区四番二丁目10番10号	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	M改修			
	所管部署 健康福祉局 延床面積 702.67㎡ 耐震 ○	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	機能保全																
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																		
	合築・併存 熱田児童館																		
	主要棟情報																		
棟名称 熱田福祉会館・児童館	建築年度 2013 耐久性調査 未調査 構造 RC造																		
中川 福祉会館	所在地 中川区八幡本道2丁目40番地	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	M改修			
	所管部署 健康福祉局 延床面積 659.90㎡ 耐震 ○	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	設計 R改修 R改修																
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																		
	合築・併存 中川児童館																		
	主要棟情報																		
棟名称 中川福祉会館・児童館	建築年度 1975 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造																		
港 福祉会館	所在地 港区寛政町7丁目28番地	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	M改修			
	所管部署 健康福祉局 延床面積 698.19㎡ 耐震 ○	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	R改修 R改修																
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																		
	合築・併存 港児童館																		
	主要棟情報																		
棟名称 港福祉会館・児童館	建築年度 1974 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造																		
笠寺 福祉会館	所在地 南区白雲町57番地	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	改築			
	所管部署 健康福祉局 延床面積 852.69㎡ 耐震 ○	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	調査 調査 設計 R改修 R改修																
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】* 【段差解消】○																		
	合築・併存 —																		
	主要棟情報																		
棟名称 笠寺福祉会館(南棟)	建築年度 1969 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造																		
守山 福祉会館	所在地 守山区小幡一丁目3番15号	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	R改修 M改修	複合化を検討		
	所管部署 健康福祉局 延床面積 693.54㎡ 耐震 ○	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	設計 R改修 R改修																
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																		
	合築・併存 守山児童館																		
	主要棟情報																		
棟名称 守山福祉会館・児童館	建築年度 1972 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造																		
緑 福祉会館	所在地 緑区相原郷二丁目701番地	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	R改修 M改修			
	所管部署 健康福祉局 延床面積 619.10㎡ 耐震 ○	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	調査 調査 設計 R改修 R改修																
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																		
	合築・併存 緑児童館																		
	主要棟情報																		
棟名称 緑福祉会館・児童館	建築年度 1974 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造																		
名東 福祉会館	所在地 名東区亀の井二丁目201番地	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	M改修			
	所管部署 健康福祉局 延床面積 655.62㎡ 耐震 ○	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	調査 調査 設計 R改修 R改修																
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】* 【段差解消】○																		
	合築・併存 名東児童館																		
	主要棟情報																		
棟名称 名東福祉会館・児童館(北棟)	建築年度 1977 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造																		

施設名	基本情報	改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等														備考		
			2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)				
天白 福祉会館	所在地	天白区池場五丁目1801番地	部位	改修年度	経過年数(主要棟)	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	M改修	
	所管部署	健康福祉局	延床面積	610.69㎡	耐震	○													
	U D 導入	【多機能トイレ】○	【UD対応昇降機】*	【段差解消】○					調査	調査	設計	R改修	R改修						
	合築・併存	天白児童館																	
	主要棟情報																		
	棟名称	天白福祉会館・児童館																	
	建築年度	1978	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造													