

33 福祉会館

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績	改 修 の 見 通 し 等											備 考		
都 福祉会館	所 在 地	千種区豊年町 1 5 番 9 号			改修年度 ～ 2022 (R4)	経過年数(主要棟)	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68			改修検討に併せて複 合化等を検討
	所 管 部 署	健康福祉局	延床面積	690.50㎡	耐 震	○	対 策 内 容				設計検討	R改修検討							
	U D 導 入	【多機能トイレ】	—	【UD対応昇降機】	—	【段差解消】												—	
	合築・併存	内山保育園																	
	主 要 棟 情 報																		
	棟 名 称	園舎・福祉会館																	
建築年度	1964	耐久性調査	40年程度以上	構 造	RC造														
高岳 福祉会館	所 在 地	東区泉二丁目 2 8 番 5 号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			M改修検討 R改修検討
	所 管 部 署	健康福祉局	延床面積	701.02㎡	耐 震	○	対 策 内 容		空調設備改修検討										
	U D 導 入	【多機能トイレ】	○	【UD対応昇降機】	—	【段差解消】												○	
	合築・併存	高岳児童館、東区在宅サービスセンター																	
	主 要 棟 情 報																		
	棟 名 称	児童館・福祉会館・在宅サービスセンター																	
建築年度	2006	耐久性調査	未調査	構 造	RC造														
上飯田 福祉会館	所 在 地	北区上飯田南町 1 丁目 4 5 番地の 4			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61			M改修検討
	所 管 部 署	健康福祉局	延床面積	772.61㎡	耐 震	○	対 策 内 容												
	U D 導 入	【多機能トイレ】	○	【UD対応昇降機】	—	【段差解消】												○	
	合築・併存	上飯田児童館																	
	主 要 棟 情 報																		
	棟 名 称	上飯田児童館・福祉会館																	
建築年度	1971	耐久性調査	20年程度以上	構 造	RC造														
天神山 福祉会館	所 在 地	西区花の木三丁目 1 8 番 1 2 号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62			改築検討
	所 管 部 署	健康福祉局	延床面積	703.09㎡	耐 震	○	対 策 内 容				設計検討	R改修検討	→						
	U D 導 入	【多機能トイレ】	○	【UD対応昇降機】	—	【段差解消】												○	
	合築・併存	—																	
	主 要 棟 情 報																		
	棟 名 称	天神山福祉会館																	
建築年度	1970	耐久性調査	20年程度以上	構 造	RC造														
名楽 福祉会館	所 在 地	中村区名楽町 4 丁目 7 番地の 1 8			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			R改修検討
	所 管 部 署	健康福祉局	延床面積	1,030.22㎡	耐 震	○	対 策 内 容	屋根・防水改修 設計	昇降機改修	→									
	U D 導 入	【多機能トイレ】	○	【UD対応昇降機】	○	【段差解消】												○	
	合築・併存	名楽福祉会館、中村区在宅サービスセンター、なごやかハウス名楽、 ケアハウス、障害者高齢者権利擁護センター																	
	主 要 棟 情 報																		
	棟 名 称	名楽福祉会館																	
建築年度	2000	耐久性調査	未調査	構 造	RC造														
前津 福祉会館	所 在 地	中区大須四丁目 1 5 番 1 5 号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61			橋小学校・中生涯学 習センター・前津児 童館との複合化 2029年度 供用開始予定
	所 管 部 署	健康福祉局	延床面積	607.90㎡	耐 震	○	対 策 内 容	設計・改築	→	→	→	→							
	U D 導 入	【多機能トイレ】	○	【UD対応昇降機】	—	【段差解消】												○	
	合築・併存	前津児童館																	
	主 要 棟 情 報																		
	棟 名 称	前津福祉会館・児童館																	
建築年度	1971	耐久性調査	40年程度以上	構 造	RC造														
昭和 福祉会館	所 在 地	昭和区御器所通 1 丁目 6 番地の 1			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			M改修検討
	所 管 部 署	健康福祉局	延床面積	735.82㎡	耐 震	○	対 策 内 容												
	U D 導 入	【多機能トイレ】	○	【UD対応昇降機】	○	【段差解消】												○	
	合築・併存	—																	
	主 要 棟 情 報																		
	棟 名 称	昭和福祉会館																	
建築年度	2022	耐久性調査	未調査	構 造	RC造														

施 設 名	基 本 情 報	改 修 実 績	改 修 の 見 通 し 等													備 考
		2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033～2042 (R15～R24)	2043～2050 (R25～R32)			
瑞穂 福祉会館	所 在 地 瑞穂区萩山町1丁目2番2地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M改修検討	R改修検討	
	所 管 部 署 健康福祉局 延床面積 618.43㎡ 耐 震 ○	屋 根 2021	対 策 内 容	設計	空調設備改修											
	U D 導 入 【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 * 【段差解消】 ○															
	合築・併存 瑞穂児童館															
	主 要 棟 情 報															
	棟 名 称 瑞穂福祉会館・児童館															
建築年度 2008 耐久性調査 未調査 構 造 RC造																
熱田 福祉会館	所 在 地 熱田区四番二丁目10番10号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	M改修検討		
	所 管 部 署 健康福祉局 延床面積 702.67㎡ 耐 震 ○	対 策 内 容														
	U D 導 入 【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○															
	合築・併存 熱田児童館															
	主 要 棟 情 報															
	棟 名 称 熱田福祉会館・児童館															
建築年度 2013 耐久性調査 未調査 構 造 RC造																
中川 福祉会館	所 在 地 中川区八幡本通2丁目40番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	M改修検討		
	所 管 部 署 健康福祉局 延床面積 659.90㎡ 耐 震 ○	外 壁 2014	対 策 内 容		設計	R改修検討	→									
	U D 導 入 【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 ○															
	合築・併存 中川児童館															
	主 要 棟 情 報															
	棟 名 称 中川福祉会館・児童館															
建築年度 1975 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造																
港 福祉会館	所 在 地 港区寛政町7丁目28番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	M改修検討		
	所 管 部 署 健康福祉局 延床面積 698.19㎡ 耐 震 ○	屋 根 2016	対 策 内 容	R改修												
	U D 導 入 【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 ○	外 壁 2016														
	合築・併存 港児童館	屋 根 2022														
	主 要 棟 情 報												外 壁 2022			
	棟 名 称 港福祉会館・児童館															
建築年度 1974 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造																
笠寺 福祉会館	所 在 地 南区白雲町57番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63			
	所 管 部 署 健康福祉局 延床面積 852.69㎡ 耐 震 ○	外 壁 2018	対 策 内 容			設計検討	R改修検討	→								
	U D 導 入 【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 * 【段差解消】 ○	屋 根 2018														
	合築・併存 —	空 調 2022														
	主 要 棟 情 報															
	棟 名 称 笠寺福祉会館（南棟）															
建築年度 1969 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造																
守山 福祉会館	所 在 地 守山区小幡一丁目3番15号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	M改修検討		
	所 管 部 署 健康福祉局 延床面積 693.54㎡ 耐 震 ○	外 壁 2014	対 策 内 容	再編検討	→	→	→	→	→	→						
	U D 導 入 【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 ○															
	合築・併存 守山児童館															
	主 要 棟 情 報															
	棟 名 称 守山福祉会館・児童館															
建築年度 1972 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造																
緑 福祉会館	所 在 地 緑区相原郷二丁目701番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	M改修検討		
	所 管 部 署 健康福祉局 延床面積 619.10㎡ 耐 震 ○	屋 根 2018	対 策 内 容	再編検討	→	→	→	→	→	→						
	U D 導 入 【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 ○	外 壁 2022														
	合築・併存 緑児童館															
	主 要 棟 情 報															
	棟 名 称 緑福祉会館・児童館															
建築年度 1974 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造																
名東 福祉会館	所 在 地 名東区亀の井二丁目201番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	M改修検討		
	所 管 部 署 健康福祉局 延床面積 655.62㎡ 耐 震 ○	外 壁 2021	対 策 内 容				設計検討	R改修検討	→							
	U D 導 入 【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 * 【段差解消】 ○	屋 根 2021														
	合築・併存 名東児童館															
	主 要 棟 情 報															
	棟 名 称 名東福祉会館・児童館（北棟）															
建築年度 1977 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造																

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績 ～2022 (R4)	改 修 の 見 通 し 等													備 考
						2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033～2042 (R15～R24)	2043～2050 (R25～R32)		
天白 福祉会館	所 在 地	天白区池場五丁目1 8 0 1 番地				部 位 改修年度 外 壁 2015 空 調 2019 対 策 内 容	経過年数(主要棟)	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	M改修検討	
	所 管 部 署	健康福祉局	延床面積	610.69㎡	耐 震		○		設計検討	R改修検討	→								
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】＊ 【段差解消】○																	
	合築・併存	天白児童館																	
	主 要 棟 情 報																		
	棟 名 称	天白福祉会館・児童館																	
	建築年度	1978	耐久性調査	40年程度以上	構 造	RC造													