| 施 設 名              | 基 本 情 報  | 改修実績<br>~ 2023 (R5)     |           | 2024<br>(R6) | 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9) | 改 信<br>2028<br>(R10) | の 見<br>2029<br>(R11) | 通 し<br>2030<br>(R12) | 等<br>2031<br>(R13) | 2032<br>(R14) | 2033<br>(R15) | 2034<br>(R16) | 2035<br>(R17) | 2036~2050<br>(R18~R32) | 備考     |
|--------------------|--|-------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|--------|
|                    | 所 在 地 名東区勢子坊二丁目1501  |                         | 経過年数(主要棟) | 43           | 44           | 45           | 46           | 47                   | 48                   | 49                   | 50                 | 51            | 52            | 53            | 54            | (K10·~K32)             |        |
| 厚生院<br>(特別養護老人ホーム) | 所管部署健康福祉局 延床面積 8,715.12m 耐震 〇  | 空調 2011                 | R改修       |              |              |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
|                    | U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】○【段差解消】○  | EV 2012                 | M改修       |              |              |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
|                    | ○ 8.5 名古屋市立大学医学部附属みらい光生病院、救護施設、障害者ス  | 防災 2014                 | 部分分級      |              |              |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
|                    | 合築・併存 名古屋市立大学医学部附属みらい光生病院、救護施設、障害者スポーツセンター   | 空 調 2015                | 対 束 機能保全  | 機能保全         | 機能保全         | 機能保全         |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
|                    | 主 要 棟 情 報  | 空 調 2019                |           | 設計           | 諸室改修         |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
|                    | 棟 名 称 施設棟  | 受変電 2019                | その他       |              |              |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
|                    | 建築年度 1981 耐久性調査 未調査 構造 SRC造  |                         | 改築等       |              |              |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
| 寿楽荘                | 所 在 地 守山区大字下志段味字長廻間 2 2 8 0 - 1 2  | 部 位 改修年度                | 経過年数(主要棟) | 40           | 41           | 42           | 43           | 44                   | 45                   | 46                   | 47                 | 48            | 49            | 50            | 51            |                        |        |
|                    | 所管部署健康福祉局 延床面積 4,180.60m 耐震 〇  | 防災 2014                 | R改修       |              |              |              |              | 調査                   |                      | 設計                   | R改修                | R改修           |               |               |               |                        |        |
|                    | U D 導 入 【多機能トイレ】─ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○  | 防災 2015                 | M改修       |              |              |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
|                    | 合築·併存 —  | 衛 生 2020                | 部分改修      |              |              |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
|                    | Ex. Mit  | 屋 根 2023                | 対策 機能保全   | 機能保全         |              |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
|                    | 主 要 棟 情 報  |                         |           |              |              |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
|                    | 棟 名 称 管理棟  |                         | その他       |              |              |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
|                    | 建築年度 1984 耐久性調査 未調査 構造 RC造   |                         | 改築等       |              |              |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
|                    | 所 在 地 天白区植田二丁目 2 0 1   | 部 位 改修年度                | 経過年数(主要棟) | 35           | 36           | 37           | 38           | 39                   | 40                   | 41                   | 42                 | 43            | 44            | 45            | 46            |                        |        |
|                    | 所管部署健康福祉局 延床面積 8,782.07m 耐震 〇  | 空 調 2020                | R改修       |              |              |              |              |                      | 調査                   |                      | 設計                 | R改修           | R改修           |               |               |                        |        |
|                    | U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○  | EV 2020                 | M改修       |              |              |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
| 寿荘                 | 合築·併存 —  | 外壁 2021                 | 対 策 部分改修  |              |              |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
|                    |  | その他 2021                | 内容機能保全    | 機能保全         |              |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
|                    | 主 要 棟 情 報  | 屋 根 2022                | その他       |              |              |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
|                    | 棟 名 称 管理棟  | 受変電 2023                |           |              |              |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
|                    | 建築年度 1989 耐久性調査 未調査 構造 RC造   |                         | 改築等       |              |              |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
| 清風荘                | 所 在 地 千種区香流橋一丁目2番26号   | 部 位 改修年度                | 経過年数(主要棟) | 23           | 24           | 25           | 26           | 27                   | 28                   | 29                   | 30                 | 31            | 32            | 33            | 34            |                        |        |
|                    | 所管部署 健康福祉局 延床面積 5,969.22m 耐震 〇   | EV 2011                 | R改修       |              |              |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
|                    | U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】○【段差解消】○  | 空 調 2014                | M改修       |              |              |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
|                    | 合築・併存 香流橋地域センター、香流橋プール、デイサービスセンター香流橋   | 受変電 2015                | 対 策 部分改修  |              |              |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        | 2022年度 |
|                    |  | 空 調 2023                | 内容機能保全    |              |              |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        | 耐震改修実施 |
|                    | 主 要 棟 情 報  |                         | その他       |              |              |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
|                    | 棟 名 称 本館棟  |                         |           |              |              |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
|                    | 建築年度 2001 耐久性調査 未調査 構造 RC造   |                         | 改築等       |              |              |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
| 安田荘                | 所 在 地 昭和区安田通 2 - 4 - 2   |                         | 経過年数(主要棟) | 46           | 47           | 48           | 49           | 50                   | 51                   | 52                   | 53                 | 54            | 55            | 56            | 57            |                        |        |
|                    | 所管部署健康福祉局 延床面積 3,494.38㎡ 耐震 〇  | 空 調 2022                | R改修       |              |              | 調査           |              | 設計                   | R改修                  | R改修                  |                    |               |               |               |               |                        |        |
|                    | U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】―  | その他 2022                | M改修       |              |              |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
|                    | 合築·併存 —  | EV 2023                 | 対 策 部分改修  |              |              |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
|                    | - TE 48 4T 40  |                         | 内容 機能保全   | 設計           | 機能保全         |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
|                    | 主要棟情報  |                         | その他       |              | アスベスト対策      |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
|                    | 棟名称 A棟   |                         |           |              |              |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
|                    | 建築年度 1978 耐久性調査 40年程度以上 構造 SRC造  | AC 44 31-44-1-45        | 改築等       | 44           | 45           | 10           | 47           | 40                   | 40                   | F0                   | F4                 |               | F2            | F4            |               |                        |        |
| きよすみ荘              | 所在地 港区秋葉一丁目 1 3 0 - 2<br>所管部署 健康福祉局 延床面積 4,333.79㎡ 耐震 〇  |                         | 経過年数(主要棟) | 44           | 45           | 46           | 47<br>****   | 48                   | 49<br>設計             | 50<br>R改修            | 51<br>R改修          | 52            | 53            | 54            | 55            |                        |        |
|                    | U D 導入 【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○  | 空 調 2012<br>EV 2013     | R改修       |              |              |              | 調査           |                      | āXāI                 | RUXIS                | Ruxis              |               |               |               |               |                        |        |
|                    | O D 47 ( EMARCI TO ) (O D A) NO STRAING O (+XZEA-A) (  |                         |           |              |              |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
|                    | 合築・併存 一  | 受変電 2014                | 対 策 部分改修  | 機能保全         |              |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
|                    | 主要棟情報  | その他 2015 屋根 2020        | 内 容 機能保全  | 地比比工         |              |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
|                    | 棟名称 管理収容棟  | 座 版 2020                | その他       |              |              |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
|                    | 建築年度 1980 耐久性調査 未調査 構造 RC造   |                         | 改築等       |              |              |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
| 緑寿荘                | 所在地 守山区小幅北1902   | 部 位 改修年度                | 経過年数(主要棟) | 50           | 51           | 52           | 53           | 54                   | 55                   | 56                   | 57                 | 58            | 59            | 60            | 61            |                        |        |
|                    | 所管部署健康福祉局 延床面積 3,383.86m 耐震  | 部 1位 CXIS年度<br>その他 2016 | R改修       | 30           | 調査           | 32           | 設計           | R改修                  | SO<br>R改修            | 30                   | 3,                 | 30            | 39            | 00            | 01            |                        |        |
|                    | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  | 空調 2018                 | M 改修      |              | P-111        |              | p.xo i       | TAUA NO              | INVAR                |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
|                    |  | 防災 2019                 | 部分改修      |              |              |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
|                    | 合築・併存 —  | その他 2021                | 対 策 機能保全  | 設計           | 機能保全         |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
|                    | 主要棟情報  | 空調 2022                 | N &       | moP1         | IMIN INT     |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
|                    | 棟 名 称 緑寿荘  |                         | その他       |              |              |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
|                    | 建築年度 1974 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造   |                         | 改築等       |              |              |              |              |                      |                      |                      |                    |               |               |               |               |                        |        |
| L                  | A TOTAL MAN TO THE TO |                         | W 제 판     |              |              |              |              | 1                    |                      |                      |                    | 1             | 1             |               | 1             | 1                      |        |