46　環境事業所

施設名	基本情報	保全状況	改修の見通し等												備考
		～2020（R2）		2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031～2042（R13～R24）	2043～2050（R25～R32）	
千種 環境事業所	所在地：千種区香流橋一丁目１番７７号 所管部署：環境局　延床面積：2,693.38㎡　耐震：○ ＵＤ導入：【多機能トイレ】○　【ＵＤ対応昇降機】―　【段差解消】― 合築・併存：― 主要棟情報 棟名称：事務所 建築年度：1999　耐久性調査：時期未到来　構造：RC造	部位　改修年度	経過年数(主要棟)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	部分改修検討		
			対策内容													
東 環境事業所	所在地：東区出来町三丁目１６番１６号 所管部署：環境局　延床面積：1,653.25㎡　耐震：○ ＵＤ導入：【多機能トイレ】―　【ＵＤ対応昇降機】―　【段差解消】― 合築・併存：― 主要棟情報 棟名称：事務所 建築年度：1995　耐久性調査：時期未到来　構造：RC造	部位　改修年度	経過年数(主要棟)	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	部分改修検討		
			対策内容													
北 環境事業所	所在地：北区辻本通一丁目３９番地 所管部署：環境局　延床面積：4,074.94㎡　耐震：○ ＵＤ導入：【多機能トイレ】○　【ＵＤ対応昇降機】―　【段差解消】○ 合築・併存：下飯田作業所 主要棟情報 棟名称：事務所 建築年度：2003　耐久性調査：時期未到来　構造：RC造	部位　改修年度	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	部分改修検討		
			対策内容													
西 環境事業所	所在地：西区南堀越二丁目４番７０号 所管部署：環境局　延床面積：1,985.74㎡　耐震：○ ＵＤ導入：【多機能トイレ】○　【ＵＤ対応昇降機】―　【段差解消】○ 合築・併存：― 主要棟情報 棟名称：事務所棟 建築年度：2010　耐久性調査：時期未到来　構造：RC造	部位　改修年度	経過年数(主要棟)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	部分改修検討		
			対策内容													
中村 環境事業所	所在地：中村区佐古前町１０番９号 所管部署：環境局　延床面積：1,684.33㎡　耐震：○ ＵＤ導入：【多機能トイレ】―　【ＵＤ対応昇降機】―　【段差解消】― 合築・併存：― 主要棟情報 棟名称：事務所棟 建築年度：1978　耐久性調査：40年程度以上　構造：RC造	部位　改修年度	経過年数(主要棟)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	部分改修検討		
			対策内容													
中 環境事業所	所在地：中区新栄三丁目２０番８号 所管部署：環境局　延床面積：999.69㎡　耐震：○ ＵＤ導入：【多機能トイレ】―　【ＵＤ対応昇降機】―　【段差解消】― 合築・併存：― 主要棟情報 棟名称：事務所棟 建築年度：1968　耐久性調査：20年程度以上　構造：RC造	部位　改修年度 屋根　2018	経過年数(主要棟)	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62			
			対策内容			調査・設計検討	―→	―→	―→ 改築検討	―→	―→					
昭和 環境事業所	所在地：昭和区福江二丁目１０番１２号 所管部署：環境局　延床面積：1,264.40㎡　耐震：○ ＵＤ導入：【多機能トイレ】―　【ＵＤ対応昇降機】―　【段差解消】― 合築・併存：― 主要棟情報 棟名称：事務所棟 建築年度：1976　耐久性調査：40年程度以上　構造：RC造	部位　改修年度	経過年数(主要棟)	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	部分改修検討		
			対策内容													

施設名	基本情報	保全状況 ～2020（R2）	改修の見通し等	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031～2042 (R13～R24)	2043～2050 (R25～R32)	備考
瑞穂 環境事業所	所在地 瑞穂区二野町６番２９号 所管部署 環境局 延床面積 1,393.37㎡ 耐震 ○ ＵＤ導入 【多機能トイレ】― 【ＵＤ対応昇降機】― 【段差解消】― 合築・併存 ― 主要棟情報 棟名称 事務所Ａ棟 建築年度 1973 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	改築検討		
			対策内容								調査・設計検討	⟶	⟶			
熱田 環境事業所	所在地 熱田区伝馬二丁目３０番６号 所管部署 環境局 延床面積 1,415.44㎡ 耐震 ○ ＵＤ導入 【多機能トイレ】― 【ＵＤ対応昇降機】― 【段差解消】― 合築・併存 ― 主要棟情報 棟名称 事務所棟 建築年度 1990 耐久性調査 時期未到来 構造 RC造	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	部分改修検討		
			対策内容										R改時期			
中川 環境事業所	所在地 中川区上高畑一丁目１５０番地 所管部署 環境局 延床面積 1,829.48㎡ 耐震 ○ ＵＤ導入 【多機能トイレ】― 【ＵＤ対応昇降機】― 【段差解消】― 合築・併存 ― 主要棟情報 棟名称 事務所棟 建築年度 1975 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	改築検討		
			対策内容										調査・設計検討			
港 環境事業所	所在地 港区十一屋一丁目７０番地の３ 所管部署 環境局 延床面積 3,135.05㎡ 耐震 ○ ＵＤ導入 【多機能トイレ】― 【ＵＤ対応昇降機】― 【段差解消】― 合築・併存 ― 主要棟情報 棟名称 事務所棟 建築年度 1996 耐久性調査 時期未到来 構造 RC造	部位 改修年度 屋根 2020	経過年数(主要棟)	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	部分改修検討		
			対策内容													
南 環境事業所	所在地 南区元塩町６丁目８番地の６ 所管部署 環境局 延床面積 2,529.73㎡ 耐震 ○ ＵＤ導入 【多機能トイレ】― 【ＵＤ対応昇降機】― 【段差解消】― 合築・併存 ― 主要棟情報 棟名称 事務所棟 建築年度 1998 耐久性調査 時期未到来 構造 RC造	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	部分改修検討		
			対策内容													
守山 環境事業所	所在地 守山区弁天が丘６０６番地 所管部署 環境局 延床面積 1,852.41㎡ 耐震 ○ ＵＤ導入 【多機能トイレ】― 【ＵＤ対応昇降機】― 【段差解消】― 合築・併存 ― 主要棟情報 棟名称 事務所棟 建築年度 1977 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	部分改修検討		
			対策内容													
緑 環境事業所	所在地 緑区鳴海町字天白９０番地 所管部署 環境局 延床面積 3,569.03㎡ 耐震 ○ ＵＤ導入 【多機能トイレ】― 【ＵＤ対応昇降機】― 【段差解消】― 合築・併存 鳴海工場、天白川水質自動監視所 主要棟情報 棟名称 事務所棟 建築年度 1993 耐久性調査 時期未到来 構造 RC造	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	部分改修検討		
			対策内容													
名東 環境事業所	所在地 名東区藤里町１０１番地 所管部署 環境局 延床面積 1,268.62㎡ 耐震 ○ ＵＤ導入 【多機能トイレ】― 【ＵＤ対応昇降機】― 【段差解消】― 合築・併存 ― 主要棟情報 棟名称 事務所棟 建築年度 1976 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	部分改修検討		
			対策内容													

施設名	基本情報					保全状況	改修の見通し等												備考
						～2020（R2）		2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031～2042 (R13～R24)	2043～2050 (R25～R32)	
天白 環境事業所	所在地	天白区元八事五丁目２３１番地				部位	経過年数(主要棟)	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56			
	所管部署	環境局	延床面積	1,294.36㎡	耐震	○												部分改修検討		
	ＵＤ導入	【多機能トイレ】 —	【ＵＤ対応昇降機】 —	【段差解消】 —			対策内容													
	合築・併存	—																		
	主要棟情報																			
	棟名称	事務所棟																		
	建築年度	1974	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造														