

## 45 保健センター

| 施設名                 | 基 本 情 報                           | 改 修 実 績     | 改 修 の 見 通 し 等 |           |           |           |           |            |            |            |            |            |                     |                     | 備 考                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                   | ～ 2022 (R4) | 2023 (R5)     | 2024 (R6) | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033～2042 (R15～R24) | 2043～2050 (R25～R32) |                                                                                   |
| 千種<br>保健センター        | 所在地 千種区覚王山通8丁目37番地                | 改修年度        | 経過年数(主要棟)     | 54        | 55        | 56        | 57        | 58         | 59         | 60         | 61         | 62         | 63                  |                     | ・現地改築<br>・千種区役所・千種<br>土木事務所と<br>複合化<br>・2029年度<br>供用開始予定<br>・2022年度より<br>仮設庁舎利用開始 |
|                     | 所管部署 健康福祉局 延床面積 1,540.61㎡ 耐震 要対策  | 外壁 2016     | 対 策 内 容       | 改築        | →         | →         | →         | →          | →          |            |            |            |                     |                     |                                                                                   |
|                     | UD導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○ |             |               |           |           |           |           |            |            |            |            |            |                     |                     |                                                                                   |
|                     | 合築・併存 千種区役所、UR都市機構池下第2住宅          |             |               |           |           |           |           |            |            |            |            |            |                     |                     |                                                                                   |
|                     | 主 要 棟 情 報                         |             |               |           |           |           |           |            |            |            |            |            |                     |                     |                                                                                   |
| 東<br>保健センター         | 所在地 東区筒井一丁目7番74号                  | 部 位 改修年度    | 経過年数(主要棟)     | 53        | 54        | 55        | 56        | 57         | 58         | 59         | 60         | 61         | 62                  | 再編検討                |                                                                                   |
|                     | 所管部署 健康福祉局 延床面積 1,364.28㎡ 耐震 ○    | 外壁 2014     | 対 策 内 容       |           |           |           |           |            |            |            |            |            |                     |                     |                                                                                   |
|                     | UD導入 【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】— | 防災 2015     |               |           |           |           |           |            |            |            |            |            |                     |                     |                                                                                   |
|                     | 合築・併存 東区役所                        | 空調 2016     |               |           |           |           |           |            |            |            |            |            |                     |                     |                                                                                   |
|                     | 主 要 棟 情 報                         | 受変電 2020    |               |           |           |           |           |            |            |            |            |            |                     |                     |                                                                                   |
| 北<br>保健センター         | 所在地 北区清水四丁目17番1号                  | 部 位 改修年度    | 経過年数(主要棟)     | 41        | 42        | 43        | 44        | 45         | 46         | 47         | 48         | 49         | 50                  | 再編検討                |                                                                                   |
|                     | 所管部署 健康福祉局 延床面積 1,544.34㎡ 耐震 ○    | EV 2014     | 対 策 内 容       |           |           |           |           |            |            |            |            |            |                     |                     |                                                                                   |
|                     | UD導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○ | 防災 2016     |               |           |           |           |           |            |            |            |            |            |                     |                     |                                                                                   |
|                     | 合築・併存 北区役所、総合社会福祉会館、北区在宅サービスセンター  | 受変電 2018    |               |           |           |           |           |            |            |            |            |            |                     |                     |                                                                                   |
|                     | 主 要 棟 情 報                         | 屋根 2022     |               |           |           |           |           |            |            |            |            |            |                     |                     |                                                                                   |
| 北<br>保健センター<br>楠分室  | 所在地 北区楠二丁目974番地                   | 部 位 改修年度    | 経過年数(主要棟)     | 34        | 35        | 36        | 37        | 38         | 39         | 40         | 41         | 42         | 43                  | 再編検討                |                                                                                   |
|                     | 所管部署 健康福祉局 延床面積 453.21㎡ 耐震 ○      | 空調 2017     | 対 策 内 容       |           |           |           |           |            |            |            |            |            |                     |                     |                                                                                   |
|                     | UD導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】* 【段差解消】○ | 屋根 2022     |               |           |           |           |           |            |            |            |            |            |                     |                     |                                                                                   |
|                     | 合築・併存 —                           |             |               |           |           |           |           |            |            |            |            |            |                     |                     |                                                                                   |
|                     | 主 要 棟 情 報                         |             |               |           |           |           |           |            |            |            |            |            |                     |                     |                                                                                   |
| 西<br>保健センター         | 所在地 西区花の木二丁目18番1号                 | 部 位 改修年度    | 経過年数(主要棟)     | 14        | 15        | 16        | 17        | 18         | 19         | 20         | 21         | 22         | 23                  | M改修検討               | 再編検討                                                                              |
|                     | 所管部署 健康福祉局 延床面積 2,918.78㎡ 耐震 ○    | 外壁 2019     | 対 策 内 容       |           |           |           |           |            |            |            |            |            |                     |                     |                                                                                   |
|                     | UD導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○ |             |               |           |           |           |           |            |            |            |            |            |                     |                     |                                                                                   |
|                     | 合築・併存 西区役所、西区在宅サービスセンター           |             |               |           |           |           |           |            |            |            |            |            |                     |                     |                                                                                   |
|                     | 主 要 棟 情 報                         |             |               |           |           |           |           |            |            |            |            |            |                     |                     |                                                                                   |
| 西<br>保健センター<br>山田分室 | 所在地 西区八筋町161番1                    | 部 位 改修年度    | 経過年数(主要棟)     | 34        | 35        | 36        | 37        | 38         | 39         | 40         | 41         | 42         | 43                  | 再編検討                |                                                                                   |
|                     | 所管部署 健康福祉局 延床面積 466.08㎡ 耐震 ○      |             | 対 策 内 容       |           |           |           |           |            |            |            |            |            |                     |                     |                                                                                   |
|                     | UD導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】* 【段差解消】○ |             |               |           |           |           |           |            |            |            |            |            |                     |                     |                                                                                   |
|                     | 合築・併存 —                           |             |               |           |           |           |           |            |            |            |            |            |                     |                     |                                                                                   |
|                     | 主 要 棟 情 報                         |             |               |           |           |           |           |            |            |            |            |            |                     |                     |                                                                                   |
| 中村<br>保健センター        | 所在地 中村区松原町1丁目23番地の1               | 部 位 改修年度    | 経過年数(主要棟)     | 1         | 2         | 3         | 4         | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10                  | M改修検討               |                                                                                   |
|                     | 所管部署 健康福祉局 延床面積 3,681.78㎡ 耐震 ○    |             | 対 策 内 容       |           |           |           |           |            |            |            |            |            |                     |                     |                                                                                   |
|                     | UD導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○ |             |               |           |           |           |           |            |            |            |            |            |                     |                     |                                                                                   |
|                     | 合築・併存 中村区役所、中村土木事務所、本陣市税事務所       |             |               |           |           |           |           |            |            |            |            |            |                     |                     |                                                                                   |
|                     | 主 要 棟 情 報                         |             |               |           |           |           |           |            |            |            |            |            |                     |                     |                                                                                   |

| 施 設 名                | 基 本 情 報   |                                   |         |           | 改 修 実 績      |        | 改 修 の 見 通 し 等 |          |              |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               | 備 考 |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|----------------------|-----------|-----------------------------------|---------|-----------|--------------|--------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|----|--------------|----|---------------|------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|--|---------------|--|------------------------|--|------------------------|--|--|
|                      |           |                                   |         |           | 2023<br>(R5) |        | 2024<br>(R6)  |          | 2025<br>(R7) |              | 2026<br>(R8) |    | 2027<br>(R9) |    | 2028<br>(R10) |      | 2029<br>(R11) |                                                          | 2030<br>(R12) |     | 2031<br>(R13) |  | 2032<br>(R14) |  | 2033～2042<br>(R15～R24) |  | 2043～2050<br>(R25～R32) |  |  |
| 中<br>保健センター          | 所 在 地     | 中区栄四丁目1番8号                        |         |           | 部 位          | 改修年度   | 経過年数(主要棟)     | 32       | 33           | 34           | 35           | 36 | 37           | 38 | 39            | 40   | 41            | 再編検討                                                     |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | 所 管 部 署   | 健康福祉局                             | 延床面積    | 3,261.24㎡ | 耐 震          | ○      | 対 策 内 容       | 外壁改修     | →            |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | U D 導 入   | 【多機能トイレ】                          | ○       | 【UD対応昇降機】 | ○            | 【段差解消】 |               | ○        | 屋根・防水改修      | →            |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | 合築・併存     | 中区役所、市民ギャラリー栄、民間事務所               |         |           | そ の 他        | 2021   |               | 受変電設備改修  | →            |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | 主 要 棟 情 報 |                                   |         |           |              | 空調設備改修 |               | →        |              |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | 棟 名 称     | 中保健所                              |         |           |              |        |               | 直流電源装置改修 |              |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
| 建築年度                 | 1991      | 耐久性調査                             | 未調査     | 構 造       | SRC造         |        |               |          |              |              |              |    |              |    |               | R改時期 |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
| 昭和<br>保健センター         | 所 在 地     | 昭和区阿由知通3丁目19番地                    |         |           | 部 位          | 改修年度   | 経過年数(主要棟)     | 30       | 31           | 32           | 33           | 34 | 35           | 36 | 37            | 38   | 39            | 再編検討                                                     |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | 所 管 部 署   | 健康福祉局                             | 延床面積    | 3,533.09㎡ | 耐 震          | ○      | 対 策 内 容       |          |              |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | U D 導 入   | 【多機能トイレ】                          | ○       | 【UD対応昇降機】 | ○            | 【段差解消】 |               | ○        |              |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | 合築・併存     | 昭和区役所、社会福祉研修センター                  |         |           | 防 災          | 2019   |               |          |              |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | 主 要 棟 情 報 |                                   |         |           |              |        |               |          |              |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | 棟 名 称     | 区役所・保健所・研修センター                    |         |           |              |        |               |          |              |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
| 建築年度                 | 1993      | 耐久性調査                             | 未調査     | 構 造       | SRC造         |        |               |          |              |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
| 瑞穂<br>保健センター         | 所 在 地     | 瑞穂区田辺通3丁目45番地の2                   |         |           | 部 位          | 改修年度   | 経過年数(主要棟)     | 19       | 20           | 21           | 22           | 23 | 24           | 25 | 26            | 27   | 28            | M改修検討                                                    | 再編検討          |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | 所 管 部 署   | 健康福祉局                             | 延床面積    | 2,263.11㎡ | 耐 震          | ○      | 対 策 内 容       | 外壁改修     | 設計           | 空調機改修検討      | →            |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | U D 導 入   | 【多機能トイレ】                          | ○       | 【UD対応昇降機】 | ○            | 【段差解消】 |               | ○        | 設計           | 冷温水発生機改修検討   | →            |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | 合築・併存     | 瑞穂土木事務所                           |         |           |              |        |               |          |              |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | 主 要 棟 情 報 |                                   |         |           |              |        |               |          |              |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | 棟 名 称     | 庁舎                                |         |           |              |        |               |          |              |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
| 建築年度                 | 2004      | 耐久性調査                             | 未調査     | 構 造       | RC造          |        |               |          |              |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
| 熱田<br>保健センター         | 所 在 地     | 熱田区神宮三丁目1番15号                     |         |           | 部 位          | 改修年度   | 経過年数(主要棟)     | 22       | 23           | 24           | 25           | 26 | 27           | 28 | 29            | 30   | 31            | 再編検討                                                     |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | 所 管 部 署   | 健康福祉局                             | 延床面積    | 3,282.91㎡ | 耐 震          | ○      | 対 策 内 容       |          | 設計           | 自動火災報知設備改修検討 |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | U D 導 入   | 【多機能トイレ】                          | ○       | 【UD対応昇降機】 | ○            | 【段差解消】 |               | ○        | 設計           | 非常放送設備改修検討   |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | 合築・併存     | 熱田区役所、熱田文化小劇場、熱田図書館、熱田区在宅サービスセンター |         |           | 消 防          | 2022   |               |          |              |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | 主 要 棟 情 報 |                                   |         |           |              |        |               |          |              |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | 棟 名 称     | 区役所・図書館棟                          |         |           |              |        |               |          |              |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
| 建築年度                 | 2001      | 耐久性調査                             | 未調査     | 構 造       | SRC造         |        |               |          |              |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
| 中川<br>保健センター         | 所 在 地     | 中川区高畑一丁目223番地                     |         |           | 部 位          | 改修年度   | 経過年数(主要棟)     | 49       | 50           | 51           | 52           | 53 | 54           | 55 | 56            | 57   | 58            | 再編検討                                                     |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | 所 管 部 署   | 健康福祉局                             | 延床面積    | 1,760.11㎡ | 耐 震          | ○      | 対 策 内 容       |          | 設計           | 直流電源装置改修検討   |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | U D 導 入   | 【多機能トイレ】                          | ○       | 【UD対応昇降機】 | —            | 【段差解消】 |               | ○        |              |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | 合築・併存     | 中川区役所                             |         |           | 受 変 電        | 2012   |               |          |              |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | 主 要 棟 情 報 |                                   |         |           |              |        |               |          |              |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | 棟 名 称     | 区役所・保健所                           |         |           |              |        |               |          |              |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
| 建築年度                 | 1974      | 耐久性調査                             | 20年程度以上 | 構 造       | RC造          |        |               |          |              |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
| 中川<br>保健センター<br>富田分室 | 所 在 地     | 中川区青田三丁目215番地                     |         |           | 部 位          | 改修年度   | 経過年数(主要棟)     | 37       | 38           | 39           | 40           | 41 | 42           | 43 | 44            | 45   | 46            | 再編検討                                                     |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | 所 管 部 署   | 健康福祉局                             | 延床面積    | 413.03㎡   | 耐 震          | ○      | 対 策 内 容       |          |              |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | U D 導 入   | 【多機能トイレ】                          | ○       | 【UD対応昇降機】 | *            | 【段差解消】 |               | ○        |              |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | 合築・併存     | 中川区役所富田支所、富田観測局、富田水防倉庫、富田倉庫       |         |           | 空 調          | 2017   |               |          |              |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | 主 要 棟 情 報 |                                   |         |           |              |        |               |          |              |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | 棟 名 称     | 中川保健所分室                           |         |           |              |        |               |          |              |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
| 建築年度                 | 1986      | 耐久性調査                             | —       | 構 造       | S造           |        |               |          |              | R改時期         |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
| 港<br>保健センター          | 所 在 地     | 港区港栄二丁目2番1号                       |         |           | 部 位          | 改修年度   | 経過年数(主要棟)     | 34       | 35           | 36           | 37           | 38 | 39           | 40 | 41            | 42   | 43            | 再編検討                                                     |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | 所 管 部 署   | 健康福祉局                             | 延床面積    | 3,020.87㎡ | 耐 震          | ○      | 対 策 内 容       | 自家発電装置改修 | 設計           | 屋根防水改修検討     |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | U D 導 入   | 【多機能トイレ】                          | ○       | 【UD対応昇降機】 | ○            | 【段差解消】 |               | ○        | 受変電設備改修      |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | 合築・併存     | 国際留学生会館                           |         |           | 空 調          | 2012   |               |          |              |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | 主 要 棟 情 報 |                                   |         |           |              |        |               |          |              |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | 棟 名 称     | 保健所・国際留学生会館                       |         |           |              |        |               |          |              |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
| 建築年度                 | 1989      | 耐久性調査                             | 未調査     | 構 造       | SRC造         |        |               |          |              |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
| 港<br>保健センター<br>南陽分室  | 所 在 地     | 港区春田野三丁目1801番地                    |         |           | 部 位          | 改修年度   | 経過年数(主要棟)     | 32       | 33           | 34           | 35           | 36 | 37           | 38 | 39            | 40   | 41            | ・現地改築<br>・港区役所南陽支所、港消防署南陽出張所、南陽地区会館と複合化<br>・2028年度供用開始予定 |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | 所 管 部 署   | 健康福祉局                             | 延床面積    | 593.45㎡   | 耐 震          | ○      | 対 策 内 容       | 設計       | 設計           | 改築           | →            | →  |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | U D 導 入   | 【多機能トイレ】                          | ○       | 【UD対応昇降機】 | —            | 【段差解消】 |               | ○        |              |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | 合築・併存     | 港区役所南陽支所                          |         |           | 外 壁          | 2022   |               |          |              |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | 主 要 棟 情 報 |                                   |         |           |              |        |               |          |              |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
|                      | 棟 名 称     | 港保健所南陽分室                          |         |           |              |        |               |          |              |              |              |    |              |    |               |      |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |
| 建築年度                 | 1991      | 耐久性調査                             | —       | 構 造       | S造           |        |               |          |              |              |              |    |              |    |               | R改時期 |               |                                                          |               |     |               |  |               |  |                        |  |                        |  |  |

| 施 設 名                 | 基 本 情 報   |                                 |         |           | 改 修 実 績                 | 改 修 の 見 通 し 等 |              |              |              |               |                 |               |               |               |                        |                        |       |      | 備 考 |  |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|---------|-----------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|-------|------|-----|--|
|                       |           |                                 |         |           | 2023<br>(R5)            | 2024<br>(R6)  | 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) | 2029<br>(R11)   | 2030<br>(R12) | 2031<br>(R13) | 2032<br>(R14) | 2033～2042<br>(R15～R24) | 2043～2050<br>(R25～R32) |       |      |     |  |
| 南<br>保健センター           | 所 在 地     | 南区東又兵衛5丁目1番地の1                  |         |           | 部 位 改修年度<br>～ 2022 (R4) | 経過年数(主要棟)     | 36           | 37           | 38           | 39            | 40              | 41            | 42            | 43            | 44                     | 45                     | 再編検討  |      |     |  |
|                       | 所 管 部 署   | 健康福祉局                           | 延 床 面 積 | 2,265.96㎡ |                         |               | 耐 震          | ○            | 対 策 内 容      | 設計            | 昇降機改修           |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
|                       | U D 導 入   | 【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○ |         |           |                         |               | 空調           | 2013         |              |               |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
|                       | 合築・併存     | —                               |         |           |                         |               | 外 壁          | 2020         |              |               |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
|                       | 主 要 棟 情 報 |                                 |         |           |                         |               |              |              |              |               |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
|                       | 棟 名 称     | 保健所                             |         |           |                         |               |              |              |              |               |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
| 建築年度                  | 1987      | 耐久性調査                           | 未調査     | 構 造       | RC造                     |               |              |              |              | R改時期          |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
| 守山<br>保健センター          | 所 在 地     | 守山区小幡一丁目3番1号                    |         |           | 部 位 改修年度                | 経過年数(主要棟)     | 53           | 54           | 55           | 56            | 57              | 58            | 59            | 60            | 61                     | 62                     | 再編検討  |      |     |  |
|                       | 所 管 部 署   | 健康福祉局                           | 延 床 面 積 | 1,880.38㎡ |                         |               | 耐 震          | ○            | 対 策 内 容      | 中央監視装置改修      |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
|                       | U D 導 入   | 【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 ○ |         |           |                         |               | 空調           | 2014         |              |               |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
|                       | 合築・併存     | 守山区役所                           |         |           |                         |               | 外 壁          | 2018         |              |               |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
|                       | 主 要 棟 情 報 |                                 |         |           |                         |               | 受 変 電        | 2019         |              |               |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
|                       | 棟 名 称     | 区役所・保健所                         |         |           |                         |               | そ の 他        | 2019         |              |               |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
| 建築年度                  | 1970      | 耐久性調査                           | 40年程度以上 | 構 造       | RC造                     |               |              |              |              |               |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
| 守山<br>保健センター<br>志段味分室 | 所 在 地     | 守山区下志段味一丁目1401番地                |         |           | 部 位 改修年度                | 経過年数(主要棟)     | 30           | 31           | 32           | 33            | 34              | 35            | 36            | 37            | 38                     | 39                     | 再編検討  |      |     |  |
|                       | 所 管 部 署   | 健康福祉局                           | 延 床 面 積 | 578.82㎡   |                         |               | 耐 震          | ○            | 対 策 内 容      | 設計<br>設計      | 屋根・防水改修<br>外壁改修 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
|                       | U D 導 入   | 【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 ○ |         |           |                         |               | 空調           | 2021         |              |               |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
|                       | 合築・併存     | 志段味地区会館、守山区役所志段味支所              |         |           |                         |               |              |              |              |               |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
|                       | 主 要 棟 情 報 |                                 |         |           |                         |               |              |              |              |               |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
|                       | 棟 名 称     | 守山保健所志段味分室                      |         |           |                         |               |              |              |              |               |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
| 建築年度                  | 1993      | 耐久性調査                           | —       | 構 造       | S造                      |               |              |              |              |               |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
| 緑<br>保健センター           | 所 在 地     | 緑区相原郷一丁目715番地                   |         |           | 部 位 改修年度                | 経過年数(主要棟)     | 27           | 28           | 29           | 30            | 31              | 32            | 33            | 34            | 35                     | 36                     | 再編検討  |      |     |  |
|                       | 所 管 部 署   | 健康福祉局                           | 延 床 面 積 | 4,034.63㎡ |                         |               | 耐 震          | ○            | 対 策 内 容      | 空調設備改修        | 設計              | 冷却塔改修検討       |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
|                       | U D 導 入   | 【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○ |         |           |                         |               | 屋根           | 2021         |              |               |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
|                       | 合築・併存     | —                               |         |           |                         |               |              |              |              |               |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
|                       | 主 要 棟 情 報 |                                 |         |           |                         |               |              |              |              |               |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
|                       | 棟 名 称     | 緑保健所庁舎                          |         |           |                         |               |              |              |              |               |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
| 建築年度                  | 1996      | 耐久性調査                           | 未調査     | 構 造       | RC造                     |               |              |              |              |               |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
| 緑<br>保健センター<br>徳重分室   | 所 在 地     | 緑区元徳重一丁目401番地                   |         |           | 部 位 改修年度                | 経過年数(主要棟)     | 14           | 15           | 16           | 17            | 18              | 19            | 20            | 21            | 22                     | 23                     | M改修検討 | 再編検討 |     |  |
|                       | 所 管 部 署   | 健康福祉局                           | 延 床 面 積 | 761.07㎡   |                         |               | 耐 震          | ○            | 対 策 内 容      |               |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
|                       | U D 導 入   | 【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○ |         |           |                         |               |              |              |              |               |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
|                       | 合築・併存     | 徳重地区会館、徳重図書館、緑区役所徳重支所           |         |           |                         |               |              |              |              |               |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
|                       | 主 要 棟 情 報 |                                 |         |           |                         |               |              |              |              |               |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
|                       | 棟 名 称     | ユメリア徳重                          |         |           |                         |               |              |              |              |               |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
| 建築年度                  | 2009      | 耐久性調査                           | —       | 構 造       | S造                      |               |              |              |              |               |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
| 名東<br>保健センター          | 所 在 地     | 名東区上社二丁目50番地                    |         |           | 部 位 改修年度                | 経過年数(主要棟)     | 48           | 49           | 50           | 51            | 52              | 53            | 54            | 55            | 56                     | 57                     | 再編検討  |      |     |  |
|                       | 所 管 部 署   | 健康福祉局                           | 延 床 面 積 | 1,463.57㎡ |                         |               | 耐 震          | ○            | 対 策 内 容      |               |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
|                       | U D 導 入   | 【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○ |         |           |                         |               | 屋根           | 2014         |              |               |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
|                       | 合築・併存     | 名東区役所                           |         |           |                         |               | 空調           | 2015         |              |               |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
|                       | 主 要 棟 情 報 |                                 |         |           |                         |               | 衛 生          | 2017         |              |               |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
|                       | 棟 名 称     | 本庁舎・保健所                         |         |           |                         |               | 受 変 電        | 2017         |              |               |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
| 建築年度                  | 1975      | 耐久性調査                           | 40年程度以上 | 構 造       | RC造                     |               |              |              |              |               |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
| 天白<br>保健センター          | 所 在 地     | 天白区島田二丁目201番地                   |         |           | 部 位 改修年度                | 経過年数(主要棟)     | 48           | 49           | 50           | 51            | 52              | 53            | 54            | 55            | 56                     | 57                     | 再編検討  |      |     |  |
|                       | 所 管 部 署   | 健康福祉局                           | 延 床 面 積 | 1,490.47㎡ |                         |               | 耐 震          | ○            | 対 策 内 容      | 設計            | 屋根防水改修検討        |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
|                       | U D 導 入   | 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○ |         |           |                         |               | 空調           | 2015         |              |               |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
|                       | 合築・併存     | 天白区役所                           |         |           |                         |               | 受 変 電        | 2020         |              |               |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
|                       | 主 要 棟 情 報 |                                 |         |           |                         |               | そ の 他        | 2020         |              |               |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
|                       | 棟 名 称     | 天白区役所・保健所                       |         |           |                         |               | 空 調          | 2021         |              |               |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |
| 建築年度                  | 1975      | 耐久性調査                           | 40年程度以上 | 構 造       | RC造                     |               |              |              |              |               |                 |               |               |               |                        |                        |       |      |     |  |