

52 研究所・検査所

施設名	基本情報				改修実績 ～2023（R5）	改修の見通し等														備考	
	所在地	熱田区六番三丁目4番41号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)	
工業研究所	所管部署	経済局	延床面積	18,828.67㎡	耐震	○	外壁	2014													
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】—【段差解消】—				EV	2017														
	合築・併存	—				EV	2018														
	主要棟情報					対策内容	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全											
	棟名称	研究棟																			
	建築年度	1987	耐久性調査		未調査	構造	SRC造	改築等													
環境科学 調査センター	所在地	南区豊田五丁目16番8号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57		
	所管部署	環境局	延床面積	3,493.18㎡	耐震	○	空調	2014		基本計画	基本計画	設計	R改修	R改修	R改修						
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○				その他	2015														
	合築・併存	—				受変電	2017														
	EV	2020																			
	空調	2021																			
食品 衛生検査所	主要棟情報					対策内容	機能保全														
	棟名称	本館																			
	建築年度	1978	耐久性調査	40年程度以上		構造	RC造	改築等													
	所在地	熱田区川並町2番22号中央卸売市場本場中央管理棟南館3階			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
	所管部署	健康福祉局	延床面積	900.70㎡	耐震	○	空調	2019													
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○				空調	2020														
食肉 衛生検査所	合築・併存	中央卸売市場本場				空調	2021														
	外壁					その他	2021														
	主要棟情報					対策内容	機能保全														
	棟名称	中央管理棟																			
	建築年度	2000	耐久性調査	—		構造	S造	改築等													
	衛生研究所	所在地	港区船見町1番地の39名古屋中央卸売市場南都市場2階			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
所管部署		健康福祉局	延床面積	606.99㎡	耐震	○	R改修														
U D 導入		【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○				M改修															
合築・併存		中央卸売市場南都市場				部分改修															
主要棟情報					対策内容	機能保全	部分改修	部分改修	部分改修	部分改修	部分改修	部分改修	部分改修								
棟名称		本館棟																			
名古屋 建設技術センター	建築年度	2006	耐久性調査	—		構造	S造	改築等													
	所在地	守山区桜坂四丁目207番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	所管部署	健康福祉局	延床面積	6,262.10㎡	耐震	○	R改修														
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○				M改修															
	合築・併存	—				部分改修															
	主要棟情報					対策内容	機能保全														
名古屋 建設技術センター	棟名称	本館																			
	建築年度	2019	耐久性調査		未調査	構造	RC造	改築等													
	所在地	中川区清船町1～3			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
	所管部署	緑政土木局	延床面積	1,158.11㎡	耐震	○	R改修				調査	調査	設計	R改修							
	U D 導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】＊【段差解消】—				M改修															
	合築・併存	西部方面分室、清船水防倉庫				部分改修															
主要棟情報					対策内容	機能保全															
名古屋 建設技術センター	棟名称	名古屋建設技術センター																			
	建築年度	1977	耐久性調査	—		構造	RC造	改築等													