

## 54 その他

| 施 設 名                                       | 基 本 情 報            |                                |      |            | 改 修 実 績              | 改 修 の 見 通 し 等 |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             | 備 考   |       |       |      |       |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------|------------|----------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|-------|
|                                             |                    |                                |      |            | ～ 2023 (R5)          | 2024 (R6)     | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) | 2035 (R17) | 2036～2050 (R18～R32) |                             |       |       |       |      |       |
| クオリティライフ 2 1<br>城北<br>ウエルネスガーデン<br>センターラーフ等 | 所在地                | 北区平手町 1 丁目 1 番地内               |      |            | 部 位 改修年度             | 経過年数(主要棟)     | 10        | 11        | 12        | 13         | 14         | 15         | 16         | 17         | 18         | 19         | 20         | 21                  | M改修                         |       |       |       |      |       |
|                                             | 所 管 部 署            | 健康福祉局                          | 延床面積 | 540.80㎡    |                      |               | 耐 震       | ○         | 対 策 内 容   | R 改 修      |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
|                                             | U D 導 入            | 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】＊【段差解消】 —  |      |            |                      |               | M 改 修     |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
|                                             | 合築・併存              | 重症心身障害児者施設、西部医療センター、陽子線がん治療施設  |      |            |                      |               | 部分改修      |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
|                                             | 主 要 棟 情 報          |                                |      |            |                      |               | 機能保全      |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
|                                             | 棟 名 称 センターラーフ A B  |                                |      |            |                      |               | その他       |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
| 建築年度 2014                                   |                    |                                |      | 耐久性調査      | —                    | 構 造           | S造        | 改 築 等     |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
| オアシス 2 1<br>(公園・<br>バスターミナル)                | 所在地                | 東区東桜一丁目 1 1 番 1 号              |      |            | 部 位 改修年度             | 経過年数(主要棟)     | 22        | 23        | 24        | 25         | 26         | 27         | 28         | 29         | 30         | 31         | 32         | 33                  | 長期修繕計画に基づき順次改修<br><br>その他改修 |       |       |       |      |       |
|                                             | 所 管 部 署            | 住宅都市局                          | 延床面積 | 17,969.49㎡ |                      |               | 耐 震       | ○         | 対 策 内 容   | R 改 修      | あ**が等改修    | 配管等改修      | 公園等改修      | 衛生機器等改修    | 便所等改修      | 照明等改修      | 空調等改修      | 内外装改修               |                             | 便器等改修 | 照明等改修 | その他改修 | 床等改修 | その他改修 |
|                                             | U D 導 入            | 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○    |      |            |                      |               | M 改 修     |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
|                                             | 合築・併存              | オアシス 2 1 i センター、商業施設           |      |            |                      |               | 部分改修      |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
|                                             | 主 要 棟 情 報          |                                |      |            |                      |               | 機能保全      |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
|                                             | 棟 名 称 栄/バスターミナル    |                                |      |            |                      |               | その他       |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
| 建築年度 2002                                   |                    |                                |      | 耐久性調査      | 未調査                  | 構 造           | SRC造      | 改 築 等     |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
| 徳重交通広場・<br>テラス広場                            | 所在地                | 緑区元徳重一丁目 4 0 4 番地              |      |            | 部 位 改修年度             | 経過年数(主要棟)     | 14        | 15        | 16        | 17         | 18         | 19         | 20         | 21         | 22         | 23         | 24         | 25                  | M改修                         |       |       |       |      |       |
|                                             | 所 管 部 署            | 住宅都市局                          | 延床面積 | 6,210.90㎡  |                      |               | 耐 震       | ○         | 対 策 内 容   | R 改 修      |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
|                                             | U D 導 入            | 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 —【段差解消】 — |      |            |                      |               | M 改 修     |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
|                                             | 合築・併存              | —                              |      |            |                      |               | 部分改修      |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
|                                             | 主 要 棟 情 報          |                                |      |            |                      |               | 機能保全      |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
|                                             | 棟 名 称 徳重交通広場・テラス広場 |                                |      |            |                      |               | その他       |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
| 建築年度 2010                                   |                    |                                |      | 耐久性調査      | —                    | 構 造           | S造        | 改 築 等     |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
| 東スポーツセンター等<br>複合施設<br>ペDESTリアンデッキ           | 所在地                | 東区大幸南一丁目 1 0 1 - 9             |      |            | 部 位 改修年度<br>天 井 2022 | 経過年数(主要棟)     | 23        | 24        | 25        | 26         | 27         | 28         | 29         | 30         | 31         | 32         | 33         | 34                  | M改修                         |       |       |       |      |       |
|                                             | 所 管 部 署            | 住宅都市局                          | 延床面積 | 2,102.43㎡  |                      |               | 耐 震       | ○         | 対 策 内 容   | R 改 修      |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
|                                             | U D 導 入            | 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】○【段差解消】 —  |      |            |                      |               | M 改 修     |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
|                                             | 合築・併存              | 市民ギャラリー、文化小劇場、スポーツセンター、図書館     |      |            |                      |               | 部分改修      |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
|                                             | 主 要 棟 情 報          |                                |      |            |                      |               | 機能保全      |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
|                                             | 棟 名 称 地域交流棟        |                                |      |            |                      |               | その他       |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
| 建築年度 2001                                   |                    |                                |      | 耐久性調査      | 未調査                  | 構 造           | SRC造      | 改 築 等     |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
| 金山総合駅<br>連絡通路橋                              | 所在地                | 中区金山一丁目1905番地ほか                |      |            | 部 位 改修年度             | 経過年数(主要棟)     | 35        | 36        | 37        | 38         | 39         | 40         | 41         | 42         | 43         | 44         | 45         | 46                  | 機能保全<br><br>機能保全            |       |       |       |      |       |
|                                             | 所 管 部 署            | 住宅都市局                          | 延床面積 | 1,934.31㎡  |                      |               | 耐 震       | ○         | 対 策 内 容   | R 改 修      | R改修        | R改修        | R改修        |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
|                                             | U D 導 入            | 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 —【段差解消】 — |      |            |                      |               | M 改 修     |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
|                                             | 合築・併存              | JR金山駅、名鉄金山駅、地下鉄金山駅             |      |            |                      |               | 部分改修      |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
|                                             | 主 要 棟 情 報          |                                |      |            |                      |               | 機能保全      |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
|                                             | 棟 名 称 金山総合駅連絡通路橋   |                                |      |            |                      |               | その他       |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
| 建築年度 1989                                   |                    |                                |      | 耐久性調査      | —                    | 構 造           | S造        | 改 築 等     |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
| ささしまライブ 2 4<br>歩行者デッキ<br>(東西デッキ・E V)        | 所在地                | 中村区平池町四丁目内                     |      |            | 部 位 改修年度             | 経過年数(主要棟)     | 8         | 9         | 10        | 11         | 12         | 13         | 14         | 15         | 16         | 17         | 18         | 19                  | M改修                         |       |       |       |      |       |
|                                             | 所 管 部 署            | 住宅都市局                          | 延床面積 | 275.78㎡    |                      |               | 耐 震       | ○         | 対 策 内 容   | R 改 修      |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
|                                             | U D 導 入            | 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】○【段差解消】 —  |      |            |                      |               | M 改 修     |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
|                                             | 合築・併存              | —                              |      |            |                      |               | 部分改修      |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
|                                             | 主 要 棟 情 報          |                                |      |            |                      |               | 機能保全      |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
|                                             | 棟 名 称 東西デッキ        |                                |      |            |                      |               | その他       |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
| 建築年度 2016                                   |                    |                                |      | 耐久性調査      | —                    | 構 造           | S造        | 改 築 等     |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
| ささしまライブ 2 4<br>歩行者デッキ<br>(南北デッキ)            | 所在地                | 中村区平池町四丁目内                     |      |            | 部 位 改修年度             | 経過年数(主要棟)     | 8         | 9         | 10        | 11         | 12         | 13         | 14         | 15         | 16         | 17         | 18         | 19                  | M改修                         |       |       |       |      |       |
|                                             | 所 管 部 署            | 住宅都市局                          | 延床面積 | 216.00㎡    |                      |               | 耐 震       | ○         | 対 策 内 容   | R 改 修      |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
|                                             | U D 導 入            | 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 —【段差解消】 — |      |            |                      |               | M 改 修     |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
|                                             | 合築・併存              | —                              |      |            |                      |               | 部分改修      |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
|                                             | 主 要 棟 情 報          |                                |      |            |                      |               | 機能保全      |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
|                                             | 棟 名 称 南北デッキ        |                                |      |            |                      |               | その他       |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |
| 建築年度 2016                                   |                    |                                |      | 耐久性調査      | —                    | 構 造           | S造        | 改 築 等     |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                             |       |       |       |      |       |

| 施設名                        | 基本情報      |                                  |       |           | 改修実績                    | 改修の見通し等   |           |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     | 備考                  |
|----------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|-----|---------------------|
|                            | 所在地       |                                  |       |           | ～2023 (R5)              | 2024 (R6) | 2025 (R7) | 2026 (R8)                                                 | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) | 2035 (R17) | 2036～2050 (R18～R32) |     |                     |
| 金城ふ頭<br>駅デッキ               | 所在地       | 港区金城ふ頭二丁目及び三丁目地内                 |       |           | 部 位 改修年度<br>～ 2023 (R5) | 経過年数(主要棟) | 7         | 8                                                         | 9         | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         | 15         | 16         | 17         | 18                  | M改修 | 定期点検（5年ごとに1回）に基づき修繕 |
|                            | 所 管 部 署   | 住宅都市局                            | 延床面積  | 48.48㎡    |                         | 耐 震       | ○         | 対 策 内 容<br>R 改 修<br>M 改 修<br>部分改修<br>機能保全<br>その他<br>改 築 等 |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | U D 導 入   | 【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 ○ |       |           |                         |           |           |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | 合築・併存     | —                                |       |           |                         |           |           |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | 主 要 棟 情 報 |                                  |       |           |                         |           |           |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | 棟 名 称     | 駅デッキ                             |       |           |                         |           |           |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | 建築年度      | 2017                             | 耐久性調査 | —         |                         | 構 造       | S造        |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
| 金城ふ頭<br>駐車場デッキ             | 所在地       | 港区金城ふ頭二丁目地内                      |       |           | 部 位 改修年度<br>そ の 他 2023  | 経過年数(主要棟) | 7         | 8                                                         | 9         | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         | 15         | 16         | 17         | 18                  | M改修 | 定期点検（5年ごとに1回）に基づき修繕 |
|                            | 所 管 部 署   | 住宅都市局                            | 延床面積  | 76.39㎡    |                         | 耐 震       | ○         | 対 策 内 容<br>R 改 修<br>M 改 修<br>部分改修<br>機能保全<br>その他<br>改 築 等 |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | U D 導 入   | 【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○ |       |           |                         |           |           |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | 合築・併存     | —                                |       |           |                         |           |           |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | 主 要 棟 情 報 |                                  |       |           |                         |           |           |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | 棟 名 称     | 駐車場デッキ                           |       |           |                         |           |           |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | 建築年度      | 2017                             | 耐久性調査 | —         |                         | 構 造       | S造        |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
| 南大高駅<br>自由通路               | 所在地       | 緑区南大高二丁目601                      |       |           | 部 位 改修年度                | 経過年数(主要棟) | 16        | 17                                                        | 18        | 19         | 20         | 21         | 22         | 23         | 24         | 25         | 26         | 27                  | M改修 |                     |
|                            | 所 管 部 署   | 住宅都市局                            | 延床面積  | 879.31㎡   |                         | 耐 震       | ○         | 対 策 内 容<br>R 改 修<br>M 改 修<br>部分改修<br>機能保全<br>その他<br>改 築 等 |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | U D 導 入   | 【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○ |       |           |                         |           |           |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | 合築・併存     | JR南大高駅、歩行者デッキ                    |       |           |                         |           |           |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | 主 要 棟 情 報 |                                  |       |           |                         |           |           |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | 棟 名 称     | 南大高駅自由通路                         |       |           |                         |           |           |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | 建築年度      | 2008                             | 耐久性調査 | —         |                         | 構 造       | S造        |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
| 平和公園<br>献体の塔               | 所在地       | 千代区平和公園1丁目                       |       |           | 部 位 改修年度                | 経過年数(主要棟) | 39        | 40                                                        | 41        | 42         | 43         | 44         | 45         | 46         | 47         | 48         | 49         | 50                  |     |                     |
|                            | 所 管 部 署   | 緑政土木局                            | 延床面積  | 110.00㎡   |                         | 耐 震       | ○         | 対 策 内 容<br>R 改 修<br>M 改 修<br>部分改修<br>機能保全<br>その他<br>改 築 等 |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | U D 導 入   | 【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 ＊ 【段差解消】 — |       |           |                         |           |           |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | 合築・併存     | —                                |       |           |                         |           |           |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | 主 要 棟 情 報 |                                  |       |           |                         |           |           |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | 棟 名 称     | 献体の塔                             |       |           |                         |           |           |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | 建築年度      | 1985                             | 耐久性調査 | 未調査       |                         | 構 造       | RC造       |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
| 平和公園<br>平和堂                | 所在地       | 千代区平和公園3丁目                       |       |           | 部 位 改修年度                | 経過年数(主要棟) | 60        | 61                                                        | 62        | 63         | 64         | 65         | 66         | 67         | 68         | 69         | 70         | 71                  |     |                     |
|                            | 所 管 部 署   | 緑政土木局                            | 延床面積  | 156.00㎡   |                         | 耐 震       | ○         | 対 策 内 容<br>R 改 修<br>M 改 修<br>部分改修<br>機能保全<br>その他<br>改 築 等 |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | U D 導 入   | 【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 ＊ 【段差解消】 — |       |           |                         |           |           |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | 合築・併存     | —                                |       |           |                         |           |           |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | 主 要 棟 情 報 |                                  |       |           |                         |           |           |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | 棟 名 称     | 平和堂                              |       |           |                         |           |           |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | 建築年度      | 1964                             | 耐久性調査 | 未調査       |                         | 構 造       | RC造       |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
| 平和公園<br>ユーカリハウス            | 所在地       | 千代区平和公園1丁目                       |       |           | 部 位 改修年度                | 経過年数(主要棟) | 24        | 25                                                        | 26        | 27         | 28         | 29         | 30         | 31         | 32         | 33         | 34         | 35                  |     |                     |
|                            | 所 管 部 署   | 緑政土木局                            | 延床面積  | 6,608.00㎡ |                         | 耐 震       | ○         | 対 策 内 容<br>R 改 修<br>M 改 修<br>部分改修<br>機能保全<br>その他<br>改 築 等 |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | U D 導 入   | 【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 ＊ 【段差解消】 — |       |           |                         |           |           |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | 合築・併存     | —                                |       |           |                         |           |           |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | 主 要 棟 情 報 |                                  |       |           |                         |           |           |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | 棟 名 称     | ユーカリハウス10・11・12号棟                |       |           |                         |           |           |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | 建築年度      | 2000                             | 耐久性調査 | —         |                         | 構 造       | S造        |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
| 久屋大通公園<br>復興事業収束<br>モニュメント | 所在地       | 中区栄三丁目地内（久屋大通公園内）                |       |           | 部 位 改修年度                | 経過年数(主要棟) | 35        | 36                                                        | 37        | 38         | 39         | 40         | 41         | 42         | 43         | 44         | 45         | 46                  |     |                     |
|                            | 所 管 部 署   | 緑政土木局                            | 延床面積  | 403.00㎡   |                         | 耐 震       | ○         | 対 策 内 容<br>R 改 修<br>M 改 修<br>部分改修<br>機能保全<br>その他<br>改 築 等 |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | U D 導 入   | 【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○ |       |           |                         |           |           |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | 合築・併存     | —                                |       |           |                         |           |           |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | 主 要 棟 情 報 |                                  |       |           |                         |           |           |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | 棟 名 称     | 復興事業収束モニュメント                     |       |           |                         |           |           |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | 建築年度      | 1989                             | 耐久性調査 | 未調査       |                         | 構 造       | RC造       |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
| 港倉庫                        | 所在地       | 港区港家二丁目6番                        |       |           | 部 位 改修年度                | 経過年数(主要棟) | 50        | 51                                                        | 52        | 53         | 54         | 55         | 56         | 57         | 58         | 59         | 60         | 61                  |     | 老朽化した設備を順次改修        |
|                            | 所 管 部 署   | 防災危機管理局                          | 延床面積  | 443.74㎡   |                         | 耐 震       | ○         | 対 策 内 容<br>R 改 修<br>M 改 修<br>部分改修<br>機能保全<br>その他<br>改 築 等 |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | U D 導 入   | 【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 — |       |           |                         |           |           |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | 合築・併存     | —                                |       |           |                         |           |           |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | 主 要 棟 情 報 |                                  |       |           |                         |           |           |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | 棟 名 称     | 港倉庫                              |       |           |                         |           |           |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |
|                            | 建築年度      | 1974                             | 耐久性調査 | —         |                         | 構 造       | RC造       |                                                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |     |                     |

| 施 設 名                   | 基 本 情 報   |                                     |         |           | 改 修 実 績<br>～ 2023 (R5) | 改 修 の 見 通 し 等 |              |                    |              |               |               |               |               |               |               |               |               |                        |                                                                        | 備 考   |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------|---------|-----------|------------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
|                         |           |                                     |         |           |                        | 2024<br>(R6)  | 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8)       | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) | 2029<br>(R11) | 2030<br>(R12) | 2031<br>(R13) | 2032<br>(R14) | 2033<br>(R15) | 2034<br>(R16) | 2035<br>(R17) | 2036～2050<br>(R18～R32) |                                                                        |       |
| 名古屋市立大学医学部<br>附属みらい光生病院 | 所 在 地     | 名東区勢子坊二丁目1501                       |         |           | 部 位 改修年度               | 経過年数(主要棟)     | 43           | 44                 | 45           | 46            | 47            | 48            | 49            | 50            | 51            | 52            | 53            | 54                     | ・2022年度末<br>医療保護施設廃止<br>・2023年4月<br>名古屋市立大学医学<br>部附属みらい光生病<br>院として運営移管 |       |
|                         | 所 管 部 署   | 健康福祉局                               | 延 床 面 積 | 9,650.32㎡ | 耐 震                    | ○             | 対 策<br>内 容   | 機能保全<br>諸室改修<br>設計 | 機能保全         | 機能保全          |               |               |               |               |               |               |               |                        |                                                                        |       |
|                         | U D 導 入   | 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○        |         |           | 空 調 2011               | R 改 修         |              |                    |              |               |               |               |               |               |               |               |               |                        |                                                                        |       |
|                         |           |                                     |         |           | EV 2012                | M 改 修         |              |                    |              |               |               |               |               |               |               |               |               |                        |                                                                        |       |
|                         | 合 築 ・ 併 存 | 厚生院（特別養護老人ホーム）、救護施設、障害者スポーツセン<br>ター |         |           | 防 災 2014               | 部分改修          |              |                    |              |               |               |               |               |               |               |               |               |                        |                                                                        |       |
|                         |           |                                     |         |           | 空 調 2015               | 機能保全          |              |                    |              |               |               |               |               |               |               |               |               |                        |                                                                        |       |
|                         |           | 主 要 棟 情 報                           |         |           | 空 調 2019               | その他           |              |                    |              |               |               |               |               |               |               |               |               |                        |                                                                        |       |
|                         | 棟 名 称     | 附属病院棟                               |         |           | 受 変 電 2019             |               |              |                    |              |               |               |               |               |               |               |               |               |                        |                                                                        |       |
|                         | 建 築 年 度   | 1981                                | 耐久性調査   | 未調査       | 構 造 SRC造               | 空 調 2022      |              |                    |              |               |               |               |               |               |               |               |               |                        |                                                                        | 改 築 等 |
|                         |           |                                     |         |           |                        |               |              |                    |              |               |               |               |               |               |               |               |               |                        |                                                                        |       |