

7 文化小劇場

施設名	基本情報	改修実績 ～2022 (R4)	改修の見通し等													備考												
			2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033～2042 (R15～R24)	2043～2050 (R25～R32)														
千種文化小劇場	所在地 千種区千種三丁目6番10号	改修年度 ～2022 (R4)	経過年数(主要棟) 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	R改修検討				
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 1,521.27㎡ 耐震 ○																											
	U D 導入 【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○																											
	合築・併存 —																											
	主要棟情報																											
棟名称 文化小劇場 建築年度 2002 耐久性調査 未調査 構造 RC造																												
東文化小劇場	所在地 東区大塚南一丁目1番10号	部位 改修年度	経過年数(主要棟) 22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	R改修検討					
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 2,708.08㎡ 耐震 ○																											
	U D 導入 【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 ○ 【段差解消】 —																											
	合築・併存 東図書館、市民ギャラリー矢田、東スポーツセンター、交通局地下鉄車庫管理施設																											
	主要棟情報																											
棟名称 地域交流棟 建築年度 2001 耐久性調査 未調査 構造 SRC造																												
北文化小劇場	所在地 北区志賀町4丁目60番地の31	部位 改修年度	経過年数(主要棟) 23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	R改修検討						
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 1,565.43㎡ 耐震 ○																											
	U D 導入 【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○																											
	合築・併存 北図書館																											
	主要棟情報																											
棟名称 本館棟 建築年度 2000 耐久性調査 未調査 構造 SRC造																												
西文化小劇場	所在地 西区花の木二丁目18番23号	部位 改修年度	経過年数(主要棟) 29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	R改修検討			
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 2,653.30㎡ 耐震 ○																											
	U D 導入 【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○																											
	合築・併存 西図書館																											
	主要棟情報																											
棟名称 本館 建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構造 RC造																												
中村文化小劇場	所在地 中村区中村町字茶ノ木25番地	部位 改修年度	経過年数(主要棟) 32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	R改修検討			
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 1,450.59㎡ 耐震 ○																											
	U D 導入 【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○																											
	合築・併存 中村図書館、秀吉清正記念館																											
	主要棟情報																											
棟名称 文化プラザ 建築年度 1991 耐久性調査 未調査 構造 SRC造																												
昭和 文化小劇場	所在地 昭和区花見通1丁目41番地の2	部位 改修年度	経過年数(主要棟) 7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	M改修検討	
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 1,566.91㎡ 耐震 ○																											
	U D 導入 【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○																											
	合築・併存 —																											
	主要棟情報																											
棟名称 劇場棟 建築年度 2016 耐久性調査 未調査 構造 RC造																												
瑞穂 文化小劇場	所在地 瑞穂区豊岡通3丁目29番地	部位 改修年度	経過年数(主要棟) 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	M改修検討		
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 1,652.95㎡ 耐震 ○																											
	U D 導入 【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○																											
	合築・併存 瑞穂図書館																											
	主要棟情報																											
棟名称 本館棟 建築年度 2014 耐久性調査 未調査 構造 SRC造																												

施設名	基 本 情 報	改 修 実 績 ～2022 (R4)	改 修 の 見 通 し 等													備 考	
			2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033～2042 (R15～R24)	2043～2050 (R25～R32)			
熱田 文化小劇場	所在地 熱田区神宮三丁目1番15号	部位 改修年度 その他 2021 消防 2021	経過年数(主要棟)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			R改修検討	
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 2,239.84㎡ 耐震 ○	対策内容															
	U D 導入 【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○																
	合築・併存 熱田区役所、熱田保健センター、熱田図書館、熱田区在宅サービスセンター																
主 要 棟 情 報																	
棟名称 区役所・図書館棟	建築年度 2001 耐久性調査 未調査 構造 SRC造																
中川 文化小劇場	所在地 中川区吉良町178番地の3	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			R改修検討	
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 2,595.74㎡ 耐震 ○	対策内容															
	U D 導入 【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○																
	合築・併存 中川図書館																
主 要 棟 情 報																	
棟名称 本館棟	建築年度 2002 耐久性調査 未調査 構造 RC造																
港 文化小劇場	所在地 港区港東二丁目10番24号	部位 改修年度 空調 2021 その他 2022	経過年数(主要棟)	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			R改修検討	合築施設内の民間施設等と調整の上、改修内容等を決定
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 2,785.85㎡ 耐震 ○	対策内容															
	U D 導入 【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○																
	合築・併存 シティファミリー港東																
主 要 棟 情 報																	
棟名称 劇場・住宅棟	建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構造 SRC造																
南 文化小劇場	所在地 南区千電通二丁目10番地の2	部位 改修年度 空調 2015 外壁 2018 EV 2018 防災 2019 その他 2021 屋根 2022	経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			R改修検討	
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 1,617.97㎡ 耐震 ○	対策内容															
	U D 導入 【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○																
	合築・併存 大磯コミュニティセンター、南図書館、自動車図書館基地																
主 要 棟 情 報																	
棟名称 図書館及び劇場	建築年度 1991 耐久性調査 未調査 構造 SRC造																
守山 文化小劇場	所在地 守山区小幡南一丁目24番10号	部位 改修年度 外壁 2022 屋根 2022	経過年数(主要棟)	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			R改修検討	合築施設内の民間施設等と調整の上、改修内容等を決定
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 3,404.01㎡ 耐震 ○	対策内容															
	U D 導入 【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○																
	合築・併存 守山区在宅サービスセンター、店舗、住宅、アクロス小幡パーキング																
主 要 棟 情 報																	
棟名称 文化小劇場	建築年度 1999 耐久性調査 未調査 構造 SRC造																
緑 文化小劇場	所在地 緑区東桜二丁目23番地の1	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			R改修検討	
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 1,728.43㎡ 耐震 ○	対策内容															
	U D 導入 【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○																
	合築・併存 ー																
主 要 棟 情 報																	
棟名称 本館棟	建築年度 2001 耐久性調査 未調査 構造 SRC造																
名東 文化小劇場	所在地 名東区上社一丁目802番地	部位 改修年度 防災 2018 その他 2018 外壁 2018 防災 2019 防災 2020 屋根 2021 空調 2022	経過年数(主要棟)	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			R改修検討	合築施設内の民間施設等と調整の上、改修内容等を決定
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 2,546.89㎡ 耐震 ○	対策内容															
	U D 導入 【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○																
	合築・併存 上社レクリエーションルーム、上社定住促進住宅、上社ターミナルビル、上社自転車駐車場、上社バスターミナル、上社雨水調整池																
主 要 棟 情 報																	
棟名称 上社ターミナルビル	建築年度 1998 耐久性調査 未調査 構造 SRC造																
天白 文化小劇場	所在地 天白区原一丁目301番地	部位 改修年度 空調 2018 その他 2018 変電 2019 防災 2019 空調 2021 その他 2022	経過年数(主要棟)	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			R改修検討	合築施設内の民間施設等と調整の上、改修内容等を決定
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 2,702.90㎡ 耐震 ○	対策内容															
	U D 導入 【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○																
	合築・併存 バスターミナル、貸事務所																
主 要 棟 情 報																	
棟名称 原ターミナルビル	建築年度 1997 耐久性調査 未調査 構造 SRC造																